



Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего  
собственника

М. П.

Подпись настоящего  
собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС  
серия

№

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего  
собственника

М. П.

Подпись настоящего  
собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС  
серия

№

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего  
собственника

М. П.

Подпись настоящего  
собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС  
серия

№

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего  
собственника

М. П.

Подпись настоящего  
собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС  
серия

№

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки



Особые отметки

Отметка о принятии  
объекта к учету  
наименование  
Документ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель



О.В.Львова  
М.П. Ф.И.О. (подпись)

### АКТ

## ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

п.Вурнары

" " 2018 г.

На основании приказа от "01" ноября 2017 г. N 504а комиссия в составе: Васильевой Л.Ф. –заместитель директора по УВР, Сильвестрова М.Г.- бухгалтер, Александрова А.М.- водитель, Федотовой Л.П.- член совета трудового коллектива, Григорьева О.М.- преподаватель

произвела осмотр транспортного средства ГАЗ СА3 3507

двигатель N 5311 20404 , шасси N 1274501

кузов № отсутствует , регистрационный знак A527KX21,

находящегося на балансе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

1. Транспортное средство 1990 года изготовления, с начала эксплуатации отработало 293746 км. моточасов, подвергалось среднему ремонту 5 раз, капитальному ремонту - 0 раз(а).

Со времени предыдущего среднего (капитального) ремонта отработало 42916 км. моточасов. Инвентарный № 01510044.

2. Наличие инструмента не предусмотрено
3. Процент годности авторезины нет
4. Общий процент износа транспортного средства 100
5. Транспортное средство относится к грузовым
6. Общее техническое состояние транспортного средства:

Наименование агрегатов и деталей	Количество агрегатов и деталей (шт.)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Двигатель	1	Да	Находится в неудовлетворительном частично разукomплектованном состоянии, повышенный расход масла и топлива, течь масла, посторонний шум при работе, износ поршневой группы, распределительного вала, коленчатого вала. Головка блока цилиндров – необходима замена впускных и выпускных клапанов в сборе. Для дальнейшей эксплуатации требуется проведение замены двигателя.	нет
Сцепление	1	Да	Требуется замена диска сцепления, ведомого диска, корзины сцепления, шестерни маховика изношены.	нет
Система охлаждения	1	Да	Радиатор потеря герметичности (течь), сердцевина засорена, накипь. Необходима замена патрубков системы охлаждения, помпы системы охлаждения, термостата.	нет

Система питания	1	Да	Необходима замена топливного фильтра, трубок подачи топлива.	нет
Коробка передач	1	Да	Повышенный шум в механической коробке переключения передач (МКПП) при движении, рывки при переключении передач. Самопроизвольное выключение передач, шестерни и синхронизаторы изношены, следы подтеков масла. Необходима замена.	нет
Передний мост	1	Да	Находится в неудовлетворительном состоянии – необходимо проведение капитального ремонта. Амортизаторы переднего моста нарушение работоспособности – необходима замена.	Да
Задний мост	1	Да	Находится в неудовлетворительном состоянии, визуально наблюдается множественные подтеки масла, износ шестерен дифференциала – необходима замена редуктора заднего моста. Кардан заднего моста, повышенный люфт, вибрация при движении – необходима замена. Амортизаторы заднего моста нарушение работоспособности – необходима замена.	нет
Система смазки	1	Да	Низкое давление. Износ шестерен масляного насоса.	нет
Рессоры	4	Да	Передние рессоры – предельный прогиб, необходима замена. Задние рессоры - предельный прогиб, необходима замена.	нет
Рулевое управление	1	Да	Повышенный люфт рулевого колеса, износ червячной пары, рулевых тяг, рулевого механизма – необходима замена.	нет
Тормозная система	1	Да	Необходима замена, тормозных колодок, тормозных барабанов, шлангов, механизма стояночного тормоза, главного тормозного цилиндра, рабочих цилиндров, тормозных трубок.	нет
Кабина	1	Да	Необходимо проведение ремонтных работ по замене дверей, передних крыльев, а также проведение сварочных, окрасочных и прочих работ к остальным элементам.	нет
Кузов	1	Да	Нарушение лакокрасочного покрытия (ЛКП) всех наружных элементов кузова с образованием коррозионного разрушения. Основание кузова – образование коррозионного разрушения, со следами сквозной коррозии.	Да
Рама	1	Да	Множественные очаги коррозионного разрушения.	Да
Электрооборудование	1	Да	Находится в неудовлетворительном состоянии, окисление контактов, потеря эластичности изоляции проводов, окисление контактов монтажного блока, выход из строя генератора, стартера.	Да
Контрольный щиток приборов	1	Да	Находится в неудовлетворительном, частично разуконплектованном состоянии.	нет
Аккумулятор	1	Да	Срок эксплуатации истек, необходима замена.	нет
Карбюратор	1	нет	Отсутствует.	нет
Бензонасос	1	Да	Бензонасос – нарушение герметичности, необходима замена.	нет
Фары в сборе	2	Да	Помутнение зеркального элемента, попадание влаги на отражатель фары с последующим образованием коррозии.	Да
Задний фонарь в сборе	2	Да	Находится в технически исправном состоянии.	Да
Подфарники в сборе	2	Да	Повторители указателя поворотов – отсутствуют, Подфарники - находятся в удовлетворительном состоянии, попадание влаги, помутнение.	Да
Сиденья и спинка	1	Да	Сиденье водителя – потертости, разрывы, загрязнение, раковина каркаса сидений.	Да
Стекла лобовые, боковые, задние	5	Да	Визуально наблюдаются царапины на ветровом стекле, в местах контакта щеток стеклоочистителей. Царапины, потертости на опускном стекле.	Да

Количество покрышек 4(четыре) , запасных не предусмотрено .

7. Паспорт транспортного средства 21 ОС №629095

8. Местонахождение объекта 429220, Чувашская Республика, пгт. Вурнар, ул. Ленина, д. 59

9. Балансовая стоимость 37605 руб., остаточная стоимость 0 руб.

Техническая причина списания: транспортное средство, находится в неудовлетворительном состоянии, дальнейшая эксплуатация невозможна без проведения капитального ремонта с заменой вышедших из строя узлов.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Васильева Л.Ф.

(фамилия инициалы)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Сильвестрова М.Г.

(фамилия инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Федотова Л.П.

(фамилия инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Григорьев О.М.

(фамилия инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Александров А.М.

(фамилия инициалы)

