



УТВЕРЖДАЮ

Директор Алатырского технологического колледжа Минобразования Чувашии
Б. Н. Косолапенков
М.П.

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

г. Алатырь

"29" июня 2017 г.

На основании приказа от 19 июня 2017 г. № 74 «О создании постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов» комиссия в составе: зам.директора по АХЧ Мартыновой Л.М., экономиста Рузматовой Г.В., механика Русакова С.В., председателя профкома Дроздовой Л.И. произвела осмотр транспортного средства КАМАЗ 55102, двигатель № 220284, шасси № JO29946, кузов № КАБ962296, регистрационный знак T760AP21, находящегося на балансе Алатырского технологического колледжа Минобразования Чувашии.

1. Транспортное средство 1988 года изготовления, с начала эксплуатации пробег составил 267000 км, подвергалось среднему ремонту 2 (два) раза, капитальному ремонту 1 (один) раз. Со времени предыдущего среднего ремонта пробег составил 69000 км. Инвентарный № 051534102230083.

2. Наличие инструмента отсутствует.
3. Процент годности авторезины 0%
4. Общий процент износа транспортного средства 100%
5. Транспортное средство относится к основным средствам категории «Автомобили-самосвалы грузоподъемностью свыше 5 до 8 т
6. Общее техническое состояние транспортного средства:

Наименование агрегатов и деталей	Количество агрегатов и деталей (шт.)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Двигатель	1	есть	Трещина в блоке цилиндров, предельный износ коренных шеек коленчатого вала	нет
Сцепление	1	есть	Предельный износ рабочих поверхностей ведущего и промежуточного дисков, трещина в ступице ведомого диска, предельный износ клапанов пневмоусилителя	нет
Система охлаждения	1	есть	Отсутствует радиатор, износ патрубков, неисправные термостаты, износ подшипников гидромуфт привода	нет



			вентилятора	
Система питания	1	есть	Отсутствуют топливоподкачивающий насос	нет
Коробка передач	1	есть	Предельный износ шестерен 2 и 3 передач, подшипников промежуточного и вторичного вала, трещина в корпусе	нет
Передний мост	1	есть	Износ втулок шкворней, повреждена резьба левого поворотного кулака, балка передней оси погнута	нет
Задний мост	1	есть	Трещина в корпусе, предельный износ шестерен главной передачи	нет
Система смазки	1	есть	Масляный насос не обеспечивает необходимое давление, отсутствуют фильтры, забиты масляные каналы в блоке цилиндров	нет
Рессоры	4	есть	Сломаны коренные и подкоренные листы рессор	нет
Рулевое управление	1	есть	Отсутствует гидроусилитель рулевого управления, предельный износ шаровых пальцев продольной и поперечной тяг	нет
Тормозная система	1	есть	Предельный износ деталей поршневой группы компрессора, повреждены мембранны передних тормозных камер, поврежден кран управления стояночной тормозной системой	нет
Крылья и подножки	2	есть	Имеют сквозные отверстия от коррозии	нет
Кабина	1	есть	Пол и пороги имеют сквозные отверстия от коррозии	нет
Кузов	1	есть	Отсутствует гидроцилиндр подъема платформы	нет
Рама	1	есть	Имеет трещину в левом лонжероне	нет
Электрооборудов	1	есть	Межвитковое замыкание обмотки	нет



ание			статора генератора, предельный износ подшипников генератора, обрывы в проводке головного освещения и световой сигнализации	
Контрольный щиток приборов	1	есть	Неисправны спидометр, тахометр, манометр и указатель давления масла	нет
Аккумулятор		отсутствует		нет
Фары в сборе	2	есть	Осыпалось серебристое покрытие отражателя, трещины в стеклах, отсутствуют лампочки	нет
Задний фонарь в сборе	2	есть	Окислились контакты, отсутствуют лампочки	нет
Подфарники в сборе	2	есть	Трещины в стеклах, окислились контакты, отсутствуют лампочки	нет
Сиденья и спинка	2	есть	Разрушены сварочные соединения каркаса спинки, изношено тканевое покрытие подушки и сиденья со стороны водителя	нет
Стекла лобовые, боковые, задние	5	есть		да

Количество покрышек 6, запасных 0.

7. Паспорт транспортного средства 21 КН 585023

8. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Ленина, дом 90

9. Балансовая стоимость 325 384.00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.

Техническая причина списания: технически неисправен, восстановить нет возможности.

Председатель комиссии: Мартынова Л. М. Мартынова

Члены комиссии: Рузматова Г. В. Рузматова

Русаков С. В. Русаков
Дроздова Л. И. Дроздова

Грузовой самосвал КАМАЗ 55102, 1988 года выпуска, регистрационный знак Т760АР21

