

Утверждаю

Главный врач БУ «Республиканский центр
медицины, катастроф и скорой медицинской
помощи» Минздрава Чувашии

О.В. Краузе

2021 года



**АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

город Чебоксары

«02» 07 2021 года

На основании приказа № 03 от 11.01.2021 года комиссия в составе:

председатель комиссии: заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Кириллов А.А.
члены комиссии: начальник ремонтного цеха Германов П.К.

начальник отдела материально-технического снабжения Кокарев В.Н.

бухгалтер отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету Осипова И.А.

начальник информационного отдела Горшков А.В.

произвела осмотр транспортного средства: автомобиль 39623 СПЕЦИАЛЬНЫЙ, АСМП

Идентификационный номер (VIN)	X8939623060CG1315
Марка, модель ТС	39623
Наименование (тип ТС)	СПЕЦИАЛЬНЫЙ, АСМП
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)	В
Год изготовления ТС	2006
Модель, № двигателя	УМЗ-421800 № 60305067
Шасси (рама) №	37410060485018
Кузов (кабина, прицеп) №	37410060105184
Цвет кузова(кабины, прицепа)	БЕЛАЯ НОЧЬ
Мощность двигателя, л. с. (кВт)	84 (61,8)
Рабочий объем двигателя, куб. см	2890
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Разрешенная максимальная масса, кг	2720
Масса без нагрузки, кг	1820
Организация- изготовитель ТС (страна)	ООО «Берегиня Люкс» РОССИЯ
Одобрение типа ТС №	E01438 от 01.09.05 выдано РОСС RU.MT20
Паспорт транспортного средства	73 КХ 596979 от 10.06.06
Свидетельство о регистрации ТС	99 06 № 726895 от 21 декабря 2018 г.
Государственный регистрационный номер	X433BP21
Инвентарный №	001510298
Особые отметки	ВЫДАН ПТС 73 КХ 596979 ВЗАМЕН 73 МВ 254626 п.3 Автомобиль скорой медицинской помощи п.1 VIN ОАО «УАЗ» ХТТ39625960463745 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС «НУЛЕВОЙ»

находящийся на балансе бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации. После осмотра автомобиля и технической документации было установлено следующее:

1. Пробег с начала эксплуатации составил 368083 км, подвергалось среднему ремонту 4 (четыре) раза, капитальный ремонт не проводился. Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 49800 км.
2. Наличие инструмента: отсутствует.
3. Общий процент износа транспортного средства: 100%.
4. Общее техническое состояние транспортного средства:

№ п/п	Наименование деталей, узлов и агрегатов	Количество узлов и агрегатов	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
1	2	3	4	5	6
1.	Двигатель	1	в наличии	Отсутствие компрессии во всех цилиндрах. Коробление ГБЦ, задиры в цилиндрах.	нет
2.	Система смазки	1	в наличии	Разрушение масляного канала - отсутствие давления масла. Заклинивание масляного насоса.	нет
3.	Система охлаждения	1	в наличии	Заклинивание водяного насоса, трещины в патрубках, отсутствие проходимости охлаждающей жидкости.	нет

4.	Система питания	1	в наличии	Сквозная коррозия в топливном баке, разрушение топливной магистрали. Заклинивание топливного насоса.	нет
5.	Сцепление	1	в наличии	Деформация и разрушение корпуса КПП в месте крепления к ДВС.	нет
6.	КПП и раздаточная коробка	1	в наличии	Полное разрушение вторичного вала, разрушение шестерни 1,2, 3 и 4 передачи. Разрушение механизма выбора передач.	нет
7.	Передний мост	1	в наличии	Гул в раздаточной коробке. Деформация корпуса переднего моста, вибрация и хруст при движении. Разрушение шлицевой части полуосей, разрушение тормозных барабанов, заклинивание ступичного подшипника.	нет
8.	Задний мост	1	в наличии	Разрушение зубьев главной пары заднего моста, разрушение шлицевой части полуосей и посадочных мест подшипников. Течь масла из под крышки главной пары.	нет
9.	Рулевое управление	1	в наличии	Заклинивание рулевого механизма. Разрушение зубьев червячного механизма рулевого управления.	нет
10.	Тормозная система	1	в наличии	Разрушение тормозных накладок и барабанов, передних и задних колес. Обрыв тормозных тросов. Заклинивание штока главного тормозного цилиндра.	нет
11.	Рессоры	4	в наличии	Разрушение и трещины основных и дополнительных листов задних рессор. Трещина на кронштейне крепления рессоры к раме.	нет
12.	Рама	1	в наличии	В результате коррозии и усталости металла образовались трещины в местах крепления к раме кузова и поперечных лонжеронов.	нет
13.	Кузов	1	в наличии	Сквозная коррозия кузова, дверей и колесных арок. Отслоение лакокрасочного покрытия.	нет
14.	Электрооборудование	1	в наличии	Разрушение корпуса задних фонарей, обрыв проводки, оплавление проводки в местах соединения с фонарями, оплавление изоляции обмотки генератора, отсутствие напряжения в сети.	нет
15.	Панель приборов	1	в наличии	Отсутствие напряжения, окисление контактов, коррозия на контактах микросхем.	нет
16.	Аккумулятор	1	в наличии	АКБ 6СТ-60 установлена в январе 2012 года. Из-за длительной эксплуатации произошло осыпание активной массы, в результате чего произошло замыкание пластин.	нет
17.	Фары в сборе с подфарниками	2	в наличии	Фары подверглись внутренней коррозии и окислению контактов из-за которой лампы не держатся в своих гнездах.	нет
18.	Задние фонари в сборе	2	в наличии	Задние фонари подверглись внутренней коррозии и окислению контактов из-за которой лампы не держатся в своих гнездах.	нет
19.	Сиденья	3	в наличии	Разрушение поролона сидений, разрушение материала обивки сидений, разрушение пружин пассажирского сиденья.	нет
20.	Стекла лобовые, боковые, задние	6	в наличии	Остекление автомобиля имеет трещины и сколы.	нет

5. Количество покрышек – 4 штуки, запасных – 1 штука (износ 100%). Размер 225/75 R16С, установлены в марте 2013 года, имеют наработку по пробегу 78256 км. Остаточная высота рисунка протектора менее 1,00 мм.
6. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Гладкова дом 2.
7. Балансовая стоимость: 317587,20 руб., остаточная стоимость: 0,00 руб.
- Заключение: указанное в настоящем акте транспортное средство не пригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии: _____ А.А. Кириллов

Члены комиссии _____ А.В. Горшков

_____ П.К. Германов

_____ И.А. Осипова


_____ В.Н. Кокарев

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Чувашия
 Государственный автомобильный инспекторский пункт № 1
 (документ)
 (расшифровка)
 (подпись)
 (подпись)
 (подпись)



Особые отметки

БУ ЧР РЕПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОЙ КАПИТАЛЬНОЙ И СРЕДСТВ НЕДВИЖИМОСТИ
Адрес Чувашская Республика, Чебоксары, пр. К. 9-А
Дата приема 01.10.2018
Дата подписания 21.12.2018
Адрес РЭО СМЕРД ДМВД РМ по г. Казань



Дата регистрации 21.12.2018
Выдано ГИБДД РЭО СМЕРД ДМВД РМ по г. Казань

М. П. Подпись
Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета 73 КХ 596979
М. П. Подпись



Имя собственника (Ф. И. О.) собственника
Адрес
Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись транспортного средства
М. П. Подпись собственника

Свидетельство о регистрации ТС
Регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД

М. П. Подпись
Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
М. П. Подпись

Особые отметки

ВЫДАН ТТС
73 КХ 696879
ВЗАМЕН
73 ИВ 254626
п. 3 Автомобиль
старой маркинской
помощи



1. Идентификационный номер (VIN) Х89398629060С01315
2. Марка, модель ТС БМВ
3. Наименование (тип ТС) СПЕЦИАЛЬНЫЙ АСМП
4. Категория ТС (А, Б, С, D, прицеп) В
5. Год изготовления ТС 2006
6. Модель, № двигателя УМ3-421800 N 803285067
7. Шасси (рама) № 374100804965018
8. Кузов (кабина, прицеп) № 37410080106184
9. Литер кузова (кабина, прицеп) БЕЛАЯНОЧЬ
10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 84(61.8)
11. Рабочий объем двигателя, куб. см 2890
12. Тип двигателя БЕЗДИЗЕЛЬНЫЙ
13. Решения на маркировку и номер, кт 2720
14. Страна происхождения, кт 1620
15. Страна без нарушений, кт 1620
16. Регистрация - автомобиль ТС (страна)
РОС
ООО "Барелгин Люкс" РОССИЯ
17. Обозрение типа ТС № Е01438 от 01.09.05
выдано РОСС РУ МТ20
17. Страна вывоза ТС
18. Серия, № удостоверения, ТПА
19. Технические ограничения

880808/1



20. Наименование (Ф. И. О.) собственника ТУ
ООО "Барелгин Люкс"
21. Адрес, г. Ульяновск, Ульяновская, Московская шоссе,
Ульяновск, Московская шоссе,
10.06.06
Подпись

73 КХ 596979
Х4338Р
51






Особые отметки

ООО "Фуджа ТЕС"

Адрес: 803016 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Феденкина, д. 21

Дата продажи (передачи): 30.08.06

Адрес: _____



Дата регистрации: _____

М. П.

Подпись: _____

Отметка о снятии с учета

М. П.

Подпись: _____

Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника: *Иванов Иван Иванович*

Адрес: *г. Нижний Новгород, ул. Феденкина, д. 21*

Адрес: _____



Дата регистрации: _____

М. П.

Подпись: _____

Отметка о снятии с учета

М. П.

Подпись: _____



Особые отметки

№ в ОП: *00*

Адрес: *г. Чебоксары, ул. Ф. Давыдова, д. 10*

Дата продажи (передачи): *21.09.06*

Адрес: _____



Дата регистрации: _____

М. П.

Подпись: _____

Отметка о снятии с учета

М. П.


Подпись: _____

Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника: *Б.У. ФЕДОВЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ*

Адрес: *г. Чебоксары, ул. Феденкина, д. 21*

Адрес: _____



Дата регистрации: _____

М. П.

Подпись: _____

Отметка о снятии с учета

М. П.

Подпись: _____

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТМ
ОБЪЕКТА Д-ДИМАТРИЙСЛАВОН
 Регистрационный знак 14338721
 Международная кодер (VIN) 0030220050001013
 Марка товара 941 1982
 Тип ТМ Свободный, самозаявлен
 Категория ТМ (ABCD) приложен в
 Год выпуска ТМ 2006
 Штат (госуд) № 3710000105018
 Кварт (земля, приложен) № 3710000100184
 Цвет БИЗУП 1046 61/94
 Материал Акрилатная, КДВ/А. С. НЕ УСТАНОВЛЕНА
 Экономический класс 13 КДК 956979
 Наименование ТМ 941 1982 2750
 Разработчик ТМ ООО "КДК" 1983
 Адрес для запросов КДК 1983

99 06 № 726895
 99 06 № 726895

99 06 № 726895
СОБСТВЕННИК (владелец)
 Ю.Ф. РЕГИСТРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
 ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
 ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ
 ПРАВОУ
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Москва, г. Москва
 Республика, край, область
 Чувашская Республика
 Район
 Плат. пункт г. Чебоксары
 Улица по-к-т 9-й Перинтиски
 Дом 10 корпус 14
 Оособые отметки
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЧИМ ДИ
ДИМАТРИЙСЛАВОН
 1978/7

Коп. подразделения РИДБА
 " 21 " Москва 20 1978

