

19. ПРИЛОЖЕНИЯ  
Фототаблица объекта оценки



ОКРУЖНОМУ  
ИЗДАТЕЛЬСТВУ  
1990

Подпись  
Дата





Утверждаю:  
Директор БУ «Ибресинский ПНИ»  
Минтруда Чувашии

Н.П.Чугаров

2017 г.

**А К Т**

**ОСМОТРА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

п.Ибреси

«19» января 2017 г.

Комиссия, назначенная приказом по Бюджетному учреждению Чувашской Республики «Ибресинский психоневрологический интернат» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 09.01.2017 г. №1, в составе:

председатель:

- Тюрин Михаил Иванович - заместитель директора;

заместитель председателя:

- Данилова Елена Николаевна - главный бухгалтер;

члены комиссии:

- Гордеева Татьяна Алексеевна - председатель профкома;

- Яковлев Сергей Алексеевич - инженер;

- Тимофеев Илья Иванович - начальник хозяйственного отдела,

произвели осмотр технического состояния автомобиля прицепа принадлежащего БУ «Ибресинский ПНИ» Минтруда Чувашии:

Идентификационный номер (VIN) - ОТСУТСТВУЕТ

Марка, модель ТС - ГКБ-8328

Наименование (тип ТС) - Пр. общ. наз. к груз.

Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) - Е

Год изготовления ТС - 1992

Модель, № двигателя - ОТСУТСТВУЕТ

Шасси (рама) № - 010350

Кузов (прицеп) № - ОТСУТСТВУЕТ

Цвет кузова (кабины) - КРАСНЫЙ

Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 0,0

Разрешенная максимальная масса, кг - 9000

Масса без нагрузки, кг - 2600

Организация-изготовитель ТС - ЛУГАНСКИЙ З-Д (ГКБ)

Паспорт транспортного средства - 21 ЕВ 285659, выдан 16.03.1999 г.

Свидетельство о регистрации ТС - 21 ЕО 015391, выдан 16.03.1999 г. РЭП

ГИВД при Канашском ОВД Чувашской Республики.

Государственный регистрационный номер - АА 2995 21

Инвентарный номер - 101050569

Местонахождение объекта - 429700, Чувашская Республика, Ибресинский р-н, п.Ибреси, ул.Комсомольская, д.49.

При ознакомлении с документами и в результате технического осмотра агрегатов и узлов автомобильного прицепа комиссия установила:

1. Автомобиль с начала эксплуатации имеет пробег \_\_\_\_\_ км, после последнего капитального ремонта (другого вида ремонта) \_\_\_\_\_ км всего капитальных ремонтов (других видов ремонтов) произведено \_\_\_\_\_ ед.

2. Внешнее состояние - хорошее

3. Дата прекращения эксплуатации - 2015 г.

4. Наличие инструмента - нет

№ п/п	Наименование агрегатов и деталей	Количество агрегатов и деталей, (шт)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования
1.	Поворотная тележка	1	1	Техническое состояние удовлетворительное	да
2.	Задний мост	1	1	Техническое состояние удовлетворительное	да
3.	Поворотное устройство	1	1	Техническое состояние удовлетворительное	да



Государственный регистрационный номер

Регистрационный номер  
Дата регистрации  
Выдано ГАИ  
Подпись

2

4.	Рама	1	1	Техническое состояние удовлетворительное	да
5.	Тормозная система	1	1	Негерметичность воздушных трубопроводов	нет
6.	Дышло	1	1	Техническое состояние удовлетворительное	да
7.	Бортовая платформа	1	1	Техническое состояние удовлетворительное	да
8.	Задние фонари в сборе	2	2	Неисправные	нет
9.	Количество и состояние покрышек	5	5	Износ протектора	нет


5. Балансовая стоимость: - 18825,96 руб., начисленный износ: - 18825,96 руб.

6. Остаточная стоимость: - 0,00 руб.

7. Общий процент износа автомобиля составляет: - 100 %

8. Заключение комиссии: - Техническое состояние транспортного средства не позволяет дальнейшую эксплуатацию.

Председатель комиссии:

 М. И. Тюрин

Заместитель председателя:

 Е. Н. Данилова

Члены комиссии:

 Т. А. Гордеева

 С. А. Яковлев

 И. И. Тимофеев



Дата: г. \_\_\_\_\_  
Выдано ГАИ \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_