

Наименование (ф. и. о.) собственника *У. Шумерлинский*
с/я
Адрес *г. Шумерля, ул. Шумерля, д. 648*
Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника
М. П.
Свидетельство о регистрации ТС
Гос. регистрационный знак
Дата регистрации
Выдана в

Подпись *У. Шумерлинский*
М. П. *ШУМЕРЛЯ*
Свидетельство о регистрации ТС
Гос. регистрационный знак
Дата регистрации
Выдана в

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
М. П.

Наименование (ф. и. о.) собственника
Адрес
Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности
Иные виды специальной продукции и документов

Подпись *У. Шумерлинский*
М. П.
Свидетельство о регистрации ТС
Государственный регистрационный знак
Дата регистрации
Выдана в

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
М. П.

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА





52 МК 828453
1. Идентификационный номер (VIN)
2. Марка, модель ТС
3. Наименование типа ТС
4. Категория ТС
5. Год изготовления ТС
6. Модель, № двигателя
7. Шасси (рама), №
8. Кузов (кабина, прицеп) №
9. Цвет кузова (кабина, прицеп)
10. Мощность двигателя, л. с. (кВт)
11. Рабочий объем двигателя, куб. см
12. Тип двигателя
13. Экологический класс
14. Разрешенная максимальная масса, кг
15. Масса без нагрузки, кг
16. Организация - изготовитель ТС (серия)
17. Ограничения ТС от 01.07.2006
18. Страна вывоза ТС
19. Серия, № ТЛ, ППО
20. Гамма-кennung ограничения
21. Наименование (ф. и. о.) собственника
22. Адрес
23. Наименование организации, выдавшей паспорт
24. Адрес
25. Дата выдачи паспорта

853148507136477
КАЗ-31105
ЛЕТКОВОМ
В
2006
2.4L 200HC 244610591
отсутствует
31105070140565
АВАНТЮРИН
137(101)
2429
БЕНЗИНОВЫЙ
ВТОРОЙ
2000
1400
ООО "Автомобильный завод ГАЗ" РОССИЯ
от 01.07.2006
НЕ УСТАНОВЛЕННЫ

Верно
Директор


10 А. Камалиев



УТВЕРЖДАЮ

Директор БУ «Шумерлинское
лесничество» Минприроды Чувашии
Ю.А. Катейкин

«31» октября 2017 г.



АКТ

осмотра технического состояния автотранспортного средства

г. Шумерля

«31» октября 2017 г.

На основании приказа от 3 февраля 2017 г. № 6 комиссия в составе: заместителя директора Спиридонова А.Н., бухгалтера Кирюшиной Н.В., главного экономиста Индряковой Е.В., произвела осмотр транспортного средства автомобиль ГАЗ – 31105 (двигатель 2,4L-DOHC*244610591, шасси № отсутствует, кузов № 31105070140565, регистрационный знак А 900 ВА 21), находящегося на балансе БУ «Шумерлинское лесничество» Минприроды Чувашии.

Транспортное средство 2006 года изготовления, с начала эксплуатации отработало 168064 км., подвергалось среднему ремонту 2 раза. Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 35000 км. Инвентарный № 01540032.

1. Наличие инструмента нет
2. Процент годности авторезины 10 %
3. Общий процент износа транспортного средства 95 %
4. Транспортное средство относится к категории « В »
5. Общее техническое состояние транспортного средства:

| Наименование агрегатов и деталей | Наличие (имеется/не имеется (кол-во)) | Техническое состояние | Возможность дальнейшего использования (да/нет) |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Двигатель | имеется(1) | Неисправен - износ коленвала, распределительного вала, цилиндров, компрессионных колец, шестерни коленвала и распределительного вала | нет |
| Сцепление | имеется(1) | Неисправно – износ накладок, нажимной вилки, лопнута пружины, неисправен главный цилиндр сцепления | нет |
| Система охлаждения | имеется(1) | Неисправна - течет радиатор, износ подшипников водяного насоса | нет |
| Система питания | имеется(1) | Неисправна – не работает электробензонасос, забит топливный фильтр и трубопроводы | нет |
| Коробка передач | имеется(1) | Неисправна - износ блока шестерней 1,2,3,4,5 передач, подшипников первичного и вторичного валов, синхронизаторов | нет |
| Воздушный фильтр | имеется(1) | Неисправен - забит | нет |
| Передняя подвеска | имеется(1) | Неисправен - не работают амортизаторы, износ резиновых втулок, износ верхних и нижних шаровых шарниров, подшипников ступицы | нет |

Оценка рыночной стоимости автотранспортного средства

| | | | |
|---------------------------------|-------------|---|-----|
| Задний мост | имеется(1) | Неисправен - износ подшипников ступицы, главной передачи, дифференциала | нет |
| Система смазки | имеется(1) | Неисправна – слабое давление, износ шестерней масляного насоса, не работает датчик | нет |
| Рессоры | имеется(1) | Неисправны - износ, треснуты листы, усталость металла | нет |
| Рулевое управление | имеется(1) | Неисправно - износ рулевых пальцев и червячной пары, не работает гидроусилитель | нет |
| Тормозная система | имеется(1) | Неисправна - износ главного тормозного и рабочих цилиндров, не работает вакуумный усилитель, износ тормозных накладок | нет |
| Крылья | имеется(4) | Деформированы коррозией | нет |
| Кабина | имеется(1) | Деформирована коррозией | нет |
| Кузов | имеется(1) | Деформирован коррозией | нет |
| Рама | имеется(1) | Деформирована коррозией, треснута, износ поперечной балки | нет |
| Электрооборудование | имеется(1) | Неисправно - обрыв проводов, износ изоляции | нет |
| Контрольный щиток приборов | имеется (1) | Не работает | нет |
| Аккумулятор | имеется(1) | Неисправен - не держит зарядку | нет |
| Электробензонасос | имеется(1) | Неисправен - топливный аппарат неисправен, забит фильтр | нет |
| Фары в сборе | имеется(2) | Неисправны - коррозия отражателей | нет |
| Задний фонарь в сборе | имеется(2) | Неисправны - коррозия отражателей | нет |
| Сиденья и спинки | имеется(5) | Лопнули пружины | нет |
| Стекла лобовые, боковые, задние | имеется(6) | Неисправны - мелкие трещины | нет |

6. Паспорт транспортного средства 52 МК 828453


7. Местонахождение объекта Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Кирова, д.64а

8. Балансовая стоимость транспортного средства 243 780,00 руб.

9. Остаточная стоимость транспортного средства 0,00 руб.

10. Рыночная стоимость: _____


Заключение комиссии: техническое состояние транспортного средства не позволяет дальнейшую эксплуатацию.


Председатель комиссии: заместитель директора  А.Н. Спиридонов

Члены комиссии:

бухгалтер

главный экономист

 Н.В. Кирюшина

 Е.В. Индюкова

12. ПРИЛОЖЕНИЕ

12.1. Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки, в том числе:

12.1.1. Фотографии объекта оценки.

Автомобиль ГАЗ-31105 (VIN) X9631105071364477, цвет – АВАНТЮРИН, год выпуска - 2006, гос.рег.номер – А900ВА21.

Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11




Фото №12



Оценка рыночной стоимости автотранспортного средства

