

<p>Наименование (ф. и. о.) собственника ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ «АКТИВ»</p> <p>Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. ...</p> <p>Дата продажи (передачи) 15.02.2017</p> <p>Документ на право собственности РЗО ГИБДД МВД РФ № Г. Казань</p> <p>Подпись продавца [Подпись]</p> <p>Свидетельство о регистрации ТС № 380864</p> <p>Регистрационный знак РЗО ГИБДД МВД РФ № Г. Казань</p> <p>Выдано ГИБДД [Подпись]</p> <p>Отметка о снятии с учета [Подпись]</p> <p>Дата снятия с учета [Подпись]</p>	<p>Наименование (ф. и. о.) собственника ООО «Автолом»</p> <p>Адрес: г. Чебоксары, Школьный пр. 1</p> <p>Дата продажи (передачи) 17.06.02</p> <p>Документ на право собственности № 15 от 17.06.02</p> <p>Подпись покупателя [Подпись]</p> <p>Свидетельство о регистрации ТС № 18-18-0000000</p> <p>Регистрационный знак РЗО ГИБДД МВД РФ № Г. Чебоксары</p> <p>Выдано ГИБДД [Подпись]</p> <p>Отметка о снятии с учета [Подпись]</p> <p>Дата снятия с учета [Подпись]</p>
<p>Наименование (ф. и. о.) собственника [Подпись]</p> <p>Адрес [Подпись]</p> <p>Дата продажи (передачи) [Подпись]</p> <p>Документ на право собственности [Подпись]</p> <p>Подпись продавца [Подпись]</p> <p>Свидетельство о регистрации ТС [Подпись]</p> <p>Регистрационный знак [Подпись]</p> <p>Дата регистрации [Подпись]</p> <p>Выдано ГИБДД [Подпись]</p>	<p>Наименование (ф. и. о.) собственника Калиманов</p> <p>Адрес [Подпись]</p> <p>Дата продажи (передачи) 19.06.2004</p> <p>Документ на право собственности Справка - Стом 92201</p> <p>Подпись продавца [Подпись]</p> <p>Свидетельство о регистрации ТС № 640399</p> <p>Регистрационный знак [Подпись]</p> <p>Дата регистрации [Подпись]</p> <p>Выдано ГИБДД [Подпись]</p>

Акта технического состояния транспортного средства от 19.10.2017г.



Д.Р. Юнусов

2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

пос. Зеленый

" 19 " октября 2017 г.

На основании приказа от "22" марта 2017 г. № 14 комиссия в составе: председателя комиссии заместителя директора Мерескина И.А., членов комиссии: инженера по лесовосстановлению Федорова И.Н., инженера по охране и защите леса Кузьмина С.А., бухгалтера Ивановой Л.Г. произвела осмотр транспортного средства: легковой автомобиль УАЗ-31519 - двигатель УМЗ-421800 № 20404403, шасси № 31510020127176, кузов № 31514020013966, регистрационный знак А 600 ВЕ 21, находящийся на балансе бюджетного учреждения Чувашской Республики «Канашское лесничество» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

1. Транспортное средство 2002 года изготовления, с начала эксплуатации отработало 470285 км, подвергалось среднему ремонту 3 раза, капитальному ремонту 2 раза. Со времени предыдущего среднего (капитального) ремонта отработало 124356 км. Инвентарный № 50418352.

2. Наличие инструмента не имеется
3. Процент годности авторезины 10 %
4. Общий процент износа транспортного средства 90 %
5. Транспортное средство относится к категории В
6. Общее техническое состояние транспортного средства:

Наименование агрегатов и деталей	Количество агрегатов и деталей (шт.)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Двигатель	1	есть	неудовлетворительно (износ коленвала и поршневой группы)	нет
Сцепление	1	есть	неудовлетворительно (износ корзины и диска)	нет
Система охлаждения	1	есть	неудовлетворительно (радиатор изношен наличие накипи)	нет
Система питания	1	есть	неудовлетворительно (течь трубок)	нет
Коробка передач	1	есть	неудовлетворительно (износ и разрушение деталей зубчатых венцов и муфт синхронизаторов)	нет
Передний мост	1	есть	неудовлетворительно (износ шестерен главной передачи)	нет
Задний мост	1	есть	неудовлетворительно (неисправен дифференциал, износ зубьев шестерен)	нет
Система смазки	1	есть	неудовлетворительно (неисправен масляный насос)	нет
Рессоры	1	есть	неудовлетворительно (листья изношены)	нет
Рулевое управление	1	есть	неудовлетворительно (изношены)	нет

			тяги, конус червяка)	
Тормозная система	1	есть	неудовлетворительно (износ главного и колесных цилиндров, повреждение трубок)	нет
Крылья и подножки	1	есть	неудовлетворительно (поражены коррозией, имеются сквозные отверстия)	нет
Кузов	1	есть	неудовлетворительно (поражен коррозией, имеются сквозные отверстия)	нет
Рама	1	есть	неудовлетворительно (поражена коррозией)	нет
Электрооборудование	1	есть	неудовлетворительно (провода повреждены)	нет
Контрольный щиток приборов	1	есть	неудовлетворительно (работают не все приборы)	нет
Аккумулятор	1	нет	неудовлетворительно (вышел срок службы)	нет
Карбюратор	1	есть	неудовлетворительно (износ жиклеров)	нет
Бензонасос	1	есть	неудовлетворительно (износ)	нет
Фары в сборе	1	есть	неудовлетворительно (имеются сколы и трещины)	нет
Задний фонарь в сборе	1	есть	неудовлетворительно (имеются сколы и трещины)	нет
Подфарники в сборе	1	есть	неудовлетворительно (имеются сколы и трещины)	нет
Сиденья и спинка	1	есть	неудовлетворительно (имеются провалы)	нет
Стекла лобовые, боковые, задние	1	есть	неудовлетворительно (имеются царапины и сколы)	нет

Количество покрышек 4, запасных нет.

7. Паспорт транспортного средства 73 КМ 468191

8. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, Канашский район, пос. Зеленый, ул. Центральная, д. 4

9. Балансовая стоимость 142140,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.

Техническая причина списания: техническое состояние транспортного средства не позволяет его дальнейшую эксплуатацию.

Председатель комиссии: _____ Мерескин И.А.
(подпись, фамилия и инициалы)

Члены комиссии: _____ Федоров И.Н.
(подпись, фамилия и инициалы)

_____ Кузьмин С.А.

_____ Иванова Л.Г.

17.2. ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.

Фото 1.



Фото 2.



Фото 3.



Фото 4.



Фото 5.




Фото 6.

