



Наименование (ф. и. о.) собственника
 ЕУ "СШОР № 8 ИМЕНИ Е. НИКОЛАЕВИ" МИНИСТРТА ЧУВАШИИ

Адрес Чувашская Республика, г Чебоксары, пр-кт
 Московский, дом 54, к. 2, оф. 1

Дата продажи (передачи) 30.12.1999

Документ на право собственности 21 ЕО 752596
 Паспорт транспортного средства

Подпись прежнего
 собственника

М. П.

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

21 серия 51 № 571731

Государственный регистрационный знак МОБ64ХХ21

Дата регистрации

02.08.2017 №ЭД ГИЕДА ИВА по Чувашской
 Республике, РП № 7

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

21 ОС 114139

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего
 собственника

М. П.

Подпись настоящего
 собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия №

Государственный регистрационный знак

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись


Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета


М. П.

Подпись

43




ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



21 ОС 114139

Общие отметки



ДВЛМАК ПТС
 ВЭИМ СТАНЦИОННО
 21 ЕО 752596 30.12.
 1999 ОАД ЧРЭС

1. Идентификационный номер (VIN)
 XH93Z5100X0AE7092

2. Марка, модель ТС ГАЗ 325100 ГАЗ 325100

3. Наименование (тип ТС) Автобус прочее

4. Категория ТС (А, В, С, Д, прицепа) Д

5. Год изготовления ТС 1999

6. Модель, № двигателя 40260F X0120678

7. Шасси (рама) № Х0АЕ7092

8. Кузов (кабина, прицеп) № ОТСУСТВУЕТ

9. Цвет кузова (кабина, прицепа) Серый

10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 100 (73)

11. Рабочий объем двигателя, куб. см 2445 Бензиновый на бензине

12. Тип двигателя НЕ УСТАНОВЛЕН

13. Экологический класс НЕ УСТАНОВЛЕН

14. Разрешенная максимальная масса, кг 3500

15. Масса без нагрузки, кг 2350

16. Изготовитель ТС (страна)
 ОАД ГАЗ(РОССИЯ)

17. Оборудование типа ТС № РВСГ РИ.УГ18.У00006 10.10.1996

18. Страна вывоза ТС ОТСУСТВУЕТ

19. Серия, № ТД, ТПО ОТСУСТВУЕТ

20. Технические ограничения
 НЕ УСТАНОВЛЕН

21. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС
 ЕУ "СШОР № 8 ИМЕНИ Е. НИКОЛАЕВИ" МИНИСТРТА Ч

22. Адрес Россия, Чувашская Республика, г Чебоксары, пр-кт
 Московский, дом 54, к. 2, оф. 1


23. Наименование организации, выдавшей паспорт
 МВД по Чувашской Республике, РП № 7 №ЭД ГИЕДА

24. Адрес/ул. Придорожная, д.3 Чувашская Республика, д. Сатракасы (Пасарского

25. Дата выдачи паспорта 02.08.2017

М. П.

Подпись





АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

г. (с) Чебокары

" 26 " октября 20 17 г.

На основании приказа от " 09 " января 20 17 г. N 01 комиссия в составе: Председателя комиссии- заместителя директора по СР Андреева О.И., заместителя директора по МР Егоровой Г.Н., начальника хозяйственного отдела Понятойкина В.И. произвела осмотр транспортного средства, модель ГАЗ 325100 GAZ 325100 двигатель № 40260F X0120678, шасси № X0AE7092, кузов № ОТСУТСТВУЕТ, регистрационный знак M066AX21, находящегося на балансе БУ «СШОР № 8 имени Е. Николаевой» Минспорта Чувашии г. Чебоксары пр-кт Московский, дом 54, к. 2, кв. 1

1. Транспортное средство 1999 года изготовления, с начала эксплуатации отработано 470 537 км., подвергалось среднему ремонту _____ раз, капитальному ремонту _____ раза.

Со времени предыдущего среднего (капитального) ремонта отработало _____ км. Инвентарный № 1101050001,

2. Наличие инструмента - нет
3. Процент годности авторезины 25.
4. Общий процент износа транспортного средства 84.
5. Транспортное средство относится к автобус прочее
6. Общее техническое состояние транспортного средства:

Наименование агрегатов и деталей	Количество	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Двигатель	1	Да	Трещины блока, заклинивание коленчатого вала, трещины головки	Нет
Сцепление		Нет		Нет
Система охлаждения	1	Да	Радиатор забит, трещины	Нет
Система питания	1	Да	Сквозные коррозия трубопроводов	Нет
Коробка передач		Нет		
Передний мост	1	Да	Шарнир поворотный изношен	Нет
Задний мост	1	Да	Главная пара изношена	Нет
Система смазки	1	Да	Масляной насос изношен	Нет
Рессоры	2	Да	Сломаны все листы рессоров	Нет
Рулевое управление	1	Да	Трещина картера	Нет
Тормозная система	1	Да	Тормозные цилиндры	Нет

			изношены, не работают	
Крылья и подножки	2	Да	Множественные повреждения лакокрасочного покрытия. Сколы, трещины, коррозия металла	Нет
Кабина		Нет		Нет
Кузов	1	Да	Множественные повреждения лакокрасочного покрытия. Сколы, трещины, коррозия металла	Нет
Рама	1	Да	Проржавела, имеются трещины	Нет
Электрооборудование	1	Да	Разрывы контактов и проводов	Нет
Контрольный щиток приборов		Нет		Нет
Аккумулятор		Нет		Нет
Карбюратор		Нет		Нет
Бензонасос		Нет		Нет
Фары в сборе	2	Да	Трещины, сколы	Нет
Задний фонарь в сборе	2	Да	Трещины, сколы	Нет
Подфарники в сборе	2	Да	Трещины, сколы	Нет
Сиденья и спинка	3	Да	Пружины ослаблены, сломаны, губки рваные	Нет
Стекла лобовые, боковые, задние	10	Да	Трещины, сколы	Нет

Количество покрышек 6, запасных 0.

7. Паспорт транспортного средства 21 ОС 114139

8. Местонахождение объекта БУ «СПОР №8 имени Е.Николаевой» Минспорта Чувашии

9. Балансовая стоимость 264 277,48 руб., остаточная стоимость 0 руб.


Техническая причина списания: транспортное средство находится в неудовлетворительном состоянии, восстановление ТС технические не целесообразно

Председатель комиссии:




О.И. Андреев

Члены комиссии:



Г.Н. Егорова



В.И. Понятойкин

