

Адрес _____

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника

М. П.

Подпись настоящего
собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия

№

Регистрационный знак

Дата регистрации
Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника

М. П.

Подпись настоящего
собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия

№

Регистрационный знак

Дата регистрации
Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки

52 КА 540917



1. Идентификационный номер (VIN)
KH3L1000Y0991093

2. Марка, модель ТС ГАЗ-3110

3. Наименование (тип ТС) ЛЕГКОВОЙ В

4. Категория ТС (А, В, С, Д, прицеп) В

5. Год изготовления ТС 2000 *406200D*Y2084612*

6. Модель, № двигателя *406200D*Y2084612*

7. Шасси (рожд) № 311000Y039937

8. Кузов (прицеп) № СН-БЕЛ. 130.6(96.0)

9. Цвет кузова (кабина) СН-БЕЛ. 130.6(96.0)

10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 2230

11. Рабочий объем двигателя, куб. см 2230

12. Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ 1790

13. Разрешенная максимальная масса, кг 1400

14. Масса без нагрузки, кг 1400

15. Организация-изготовитель ТС (страна) ОАО ГАЗ

16. Обозрение типа ТС № РОСС RU.МБЭ.Е02328

17. Страна вывоза ТС РФ

18. Серия, № удостоверения, ГТД

19. Таможенные ограничения

20. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС ЗАО ТД "НИЖЕГОРОДСКИЕ АВТОМОБИЛИ"

21. Адрес 603053 Н. НОВГОРОД УЛ. ВАСИЩЕВА 21

22. Наименование организации, выдавшей паспорт ОАО ГАЗ-Горьковский автомобильный завод

23. Адрес 603004 Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР. ЛЕ

24. Дата выдачи паспорта 20.11.2000

М. П.

Подпись



20.09.2001

СЧЕТО С УЧЕТА

Датум: 24.12.2016
Дата продажи (передачи) 24.12.2016
Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

Свидетельство о регистрации ТС

Регистрационный знак

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

М. П.

Подпись

Общие отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес: Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Промышленная, д. 10, к. 2

Дата продажи (передачи) 24.12.2016

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

Свидетельство о регистрации ТС

Регистрационный знак

Выдано ГИБДД


М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

М. П.

Подпись



Наименование (ф. и. о.) собственника РТЧ Администратор
Адрес: Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Промышленная, д. 10, к. 2
Дата продажи (передачи) 24.12.2016
Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

Свидетельство о регистрации ТС

Регистрационный знак

Выдано ГИБДД МВД Чувашии

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

М. П.

Подпись

Общие отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес: Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Промышленная, д. 10, к. 2

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

Свидетельство о регистрации ТС

Регистрационный знак

Выдано ГИБДД МВД Чувашии

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

М. П.

Подпись



УТВЕРЖДАЮ:
Директор БУ «СШОР № 2»
Минспорта Чувашии

Н.А. Николаев

«12» 03 2018 года



АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

г. Чебоксары

«12» марта 2018 года

На основании приказа от 12 марта 2018 г. № 43 комиссия в составе:
Председателя – заместителя директора по АХЧ Селиванова А.В.
членов: заместителя директора по СР Салюкова Н.С.
инструктора – методиста Максимова О.Ф.
специалист по кадрам Васильевой О.В.

произвела осмотр транспортного средства:
тип транспортного средства легковой,
марка (модель) ГАЗ-3110
модель, № двигателя № *40620D *Y3084612*,
шасси № без номера,
кузов № 311000Y0399937,
цвет снежно-белый
регистрационный знак С 244 ВР 21 RUS,
рабочий объем двигателя, куб.см. 2280,
разрешенная максимальная масса, кг 1790,
масса без нагрузки, кг 1400,

принадлежащего бюджетному учреждению Чувашской Республики «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики на праве оперативного управления.

Адрес: г. Чебоксары, ул. Пристанционная, д. 10 «А».

Цель осмотра: использование результатов оценки для принятия управленческих решений по дальнейшему его использованию.

1. Транспортное средство 2000 года выпуска, с начала эксплуатации отработало 198015 км, подвергался среднему ремонту данные отсутствуют раза, капитальному ремонту данные отсутствуют раза.

Со времени предыдущего среднего (капитального) ремонта отработал данные отсутствуют км (моточасов). Инвентарный № 001510091.

2. Наличие инструмента отсутствует.

3. Процент годности авторезины необходима полная замена.

4. Общий процент износа транспортного средства 100 %.

5. Вид двигателя бензиновый.

6. Общее техническое состояние транспортного средства:

Наименование агрегатов и деталей	Количество агрегатов и деталей (шт.)	Наличие (количество)	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Резина и диски	4	4	Резина – износ протектора. Отсутствует запасное колесо. Диски – царапины, коррозия, деформация. Требуется правка, балансировка, покраска.	нет
Двигатель	1	1	Находится в неудовлетворительном состоянии, повышенный расход масла и топлива, течь масла, посторонний шум при работе, износ поршневой группы: распределительного вала, коленчатого вала. Отсутствуют высоковольтные провода. Для дальнейшей эксплуатации требуется проведение капитального ремонта с заменой необходимых узлов и агрегатов или замена двигателя в сборе.	нет
Сцепление	2	1	Износ диска, корзины сцепления. Требуется замена.	нет
Система охлаждения	1	1	Радиатор охлаждения – сердцевина засорена, накипь. Требуется замена патрубков, помпы, термостата.	нет
Система питания	1	1	Требуется замена топливного фильтра, трубок подачи – отвода топлива.	нет
Коробка передач	1	1	Повышенный шум в механической коробке переключения передач (МКПП) при движении. Самопроизвольное выключение передач, подтекает масло – требуется капитальный ремонт.	нет
Воздушный фильтр	1	0	Требуется замена.	нет
Система выпуска газов	1	1	Множественные очаги коррозионного разрушения – требуется замена.	нет
Передняя подвеска	1	1	Передняя подвеска – требуется замена шаровых опор, рулевых тяг, сайленблоков, резинотехнических изделий, нижних и верхних рычагов, ступиц в сборе с подшипниками, амортизаторов, пружин.	нет
Задний мост	1	1	Вибрация карданного вала	нет

			при движении. Повышенный шум редуктора заднего моста, износ крестовин карданного вала и подвесного подшипника. Требуется замена амортизаторов, резиновых втулок.	
Рессоры	2	2	Предельный прогиб рессор, коррозия, износ втулок - требуется замена.	нет
Рулевое управление	2	2	Повышенный люфт рулевого колеса. Требуется замена рулевых тяг.	нет
Тормозная система	4	4	Требуется замена тормозных накладок, дисков, задних барабанов, шлангов, главного тормозного цилиндра, рабочих цилиндров.	нет
Кузов	1	1	Сквозная коррозия деталей кузова: крыло переднее левое, крыло переднее правое, крыло заднее левое, крыло заднее правое, порог левый, порог правый, днище, лонжероны передние левый, правый, лонжероны задние левый, правый. Поверхностная коррозия остальных деталей кузова: двери, капот, стойки лобового стекла, крыша, крышка багажника, багажный отсек, моторный отсек. К вышеуказанным элементам требуется применение сварочных, окрасочных и прочих кузовных работ.	нет
Электрооборудование	2	2	Состояние удовлетворительное. Окисление контактов, потеря эластичности изоляции проводов.	нет
Контрольный щиток приборов	1	1	Состояние удовлетворительное. Панель приборов имеет царапины, потертости.	да
Аккумулятор	1	0	Отсутствует.	нет
Инжектор	1	1	Требуется диагностика.	нет
Бензонасос	1	1	Неисправен. Требуется замена.	нет
Фары в сборе	2	2	Блок-фара левая – повреждения в виде трещин рассеивателя, помутнение отражающих элементов. Блок-фара правая – помутнение отражающих элементов.	нет

Задний фонарь в сборе	2	2	Помутнение отражающих элементов.	нет
Защитные элементы кузова	2	2	Бампер задний – повреждения в виде потертости, царапин. Бампер передний – повреждения в виде потертости, царапин.	да
Сиденья и спинка	2	2	Сиденье водительское – продавливание подушки, потертость обивки, повреждение сдвижного механизма, наличие пятен и разводов; сиденье переднее пассажирское – вырвано с места штатного крепления, продавливание подушки, повреждение механизма наклона спинки, наличие пятен и разводов. Задние сиденья – продавливание подушки сидений, наличие пятен и разводов.	нет
Обивка салона и багажного отсека	2	2	Обивка багажного отсека – состояние неудовлетворительное, множественные потертости, пятна, разрывы. Обивка салона – состояние удовлетворительное. Присутствуют потертости обивки дверей в средней и нижней частях.	да
Стёкла лобовые, боковые и задние	8	8	Отсутствуют щетки очистителя лобового стекла. Наблюдаются царапины, матовость на лобовом стекле. Повреждения уплотнителя стекла в виде образования трещин, нарушения эластичности, царапины на боковых стеклах.	да

Заключение комиссии:

Транспортное средство находится в неудовлетворительном состоянии, дальнейшая его эксплуатация невозможна.

Председатель комиссии:

 А.В. Селиванов

Члены комиссии:

 Н.С. Салюкова

 О.Ф. Максимова

 О.В. Васильева



