

Особые отметки

Дата продажи (передачи) документа на право собственности

Подпись прежнего собственника

Свидетельство о регистрации ТС серия 52 МС 817628

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

Владелец ГИБДД

М. П.

Подпись

Особые отметки

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

52 МС 817628

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия №

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

Владелец ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Особые отметки

1. Идентификационный номер (VIN) X263221308053840
2. Марка, модель ТС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ
3. Наименование (тип ТС) ТС (13 МЕСТ)
4. Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) D
5. Год изготовления ТС 2008
6. Модель, № двигателя X405240865100100Ж
7. Шасси (рама) № отсутствует
8. Кузов (кабина, прицеп) № 32210980402848
9. Цвет кузова (кабина, прицеп) БЕЛЫЙ
10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 123,48 (91)
11. Рабочий объем двигателя, куб. см 2464
12. Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ
13. Экологический класс ТРЕТИЙ
14. Разрешенная максимальная масса, кг 3500
15. Масса без нагрузки, кг 2180
16. Организация - изготовитель ТС (страна) ООО "Автомобильный завод ГАЗ" РОССИЯ
17. Обозначение типа ТС, ЕО5598 от 01.01.2008 ОС "САП" - ФОНД
18. Страна ввоза ТС
19. Серия, № ТА, ТПО
20. Таможенные ограничения № УСТАНОВЛЕНЫ

21. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС ООО "Корнерчестские автомобили Группы ГАЗ" РОССИЯ, 603004, Нижегородская обл. Нижний Новгород, пр-кт Ильича, дом 5
22. Наименование организации, владеющей паспортом ООО "Автомобильный завод ГАЗ" РОССИЯ
23. Адрес организации, владеющей паспортом г. Нижний Новгород, пр-кт Ильича, дом 5
24. Дата выдачи паспорта 15.08.08



Подпись

М. П.

О-И-3-П-е-с-О-15

В



Особые отметки

№ 3-08/08

Три экземпляра документа
поставлено на учет
№ 3-08/08

Листов 1/1

Имя: Новоторнадугр 2, Ленинск, д/м 88"Б"

Дата продажи (передачи): 15.08.08

Документ на право собственности: ЗЕДР 56/4098/94/08 от 01.08.08

Подпись прежнего собственника: *[Подпись]*

М. П. *[Печать]*

Свидетельство о регистрации ТС: *[Подпись]*

Государственный регистрационный знак: *[Подпись]*

Дата регистрации: *[Подпись]*

Выдано ГИБДД: *[Подпись]*

М. П. *[Подпись]*

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П. *[Подпись]*

Наименование (Ф. И. О.) собственника: *[Подпись]*

Адрес: *[Подпись]*

Дата продажи (передачи): *[Подпись]*

Документ на право собственности: *[Подпись]*

Подпись прежнего собственника: *[Подпись]*

М. П. *[Печать]*

Свидетельство о регистрации ТС: *[Подпись]*

Государственный регистрационный знак: *[Подпись]*

Дата регистрации: *[Подпись]*

Выдано ГИБДД: *[Подпись]*

М. П. *[Подпись]*

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П. *[Подпись]*

Особые отметки

Адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары

МФР: 56/4098/94/08 от 01.08.08

Дата продажи (передачи): 20 августа 2008

Документ на право собственности: ЗЕДР 56/4098/94/08 от 01.08.08

Подпись прежнего собственника: *[Подпись]*

М. П. *[Печать]*

Свидетельство о регистрации ТС: *[Подпись]*

Государственный регистрационный знак: *[Подпись]*

Дата регистрации: *[Подпись]*

Выдано ГИБДД: *[Подпись]*

М. П. *[Подпись]*

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П. *[Подпись]*

Наименование (Ф. И. О.) собственника: РИЧ, РИЧ

Адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары

Дата продажи (передачи): 22 августа 2008

Документ на право собственности: ЗЕДР 56/4098/94/08 от 01.08.08

Подпись прежнего собственника: *[Подпись]*

М. П. *[Печать]*

Свидетельство о регистрации ТС: *[Подпись]*

Государственный регистрационный знак: *[Подпись]*

Дата регистрации: *[Подпись]*

Выдано ГИБДД: *[Подпись]*

М. П. *[Подпись]*

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П. *[Подпись]*

Три экземпляра документа
поставлено на учет
№ 3-08/08

Листов 1/1



Утверждаю
Директор АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка»
Минспорта Чувашии

Т.Л. Иванова

«01» декабря 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

г. Чебоксары

"01" декабря 2017 г.

На основании приказа от "03" октября 2017 г. N 55/2 ОС

комиссия в составе: председатель комиссии: Елахов П.И.- заместитель директора по АХЧ, члены комиссии: главный бухгалтер Ерхова Л.Н., бухгалтер Павлова Ю.Н., бухгалтер Мамутина Н.В.

произвела осмотр транспортного средства ГАЗ - 32213
двигатель N *405240*83100100, шасси N отсутствует
кузов № 32210080402848, регистрационный знак А 389 ЕР 21 RUS,
находящегося на балансе Автономного учреждения Чувашской Республики «Физкультурно- оздоровительного центра «Росинка» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики

1. Транспортное средство 2008 года изготовления, с начала эксплуатации отработало 311037 км., подвергалось среднему ремонту 9 раз, капитальному ремонту 0 раз.

Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 22485 км. Инвентарный № 051534110300001.

2. Наличие инструмента: имеется

3. Процент годности авторезины: 20 %

4. Общий процент износа транспортного средства: 86.43 %

5. Транспортное средство относится к специальное пассажирское.

6. Общее техническое состояние транспортного средства:

Наименование агрегатов и деталей	Количество агрегатов и деталей (шт.)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Двигатель	1	в наличии	Находиться в неудовлетворительном состоянии, повышенный расход масла, и топлива, течь масла посторонний шум при работе, износ поршневой группы, распределительного вала, коленчатого вала. Головка блока цилиндров – необходима замена впускных и выпускных клапанов в сборе. Для дальнейшей эксплуатации требуется проведение капитального ремонта или замена двигателя.	нет
Сцепление	1	в наличии	Требуется замена диска сцепления, ведомого диска, корзины сцепления, шестерни маховика изношены.	нет
Система охлаждения	1	в наличии	Необходима замена патрубков системы охлаждения, помпы системы охлаждения,	нет

г.
и-
к-
а-
иМ

ю-
ой

3-
ш-
е-
с-
сО
15

а

			термостата.	
Система питания	1	в наличие	Необходима замена топливного фильтра, трубок подачи топлива.	нет
Коробка передач	1	в наличие	Повышенный шум механической коробке переключения передач (МКПП) при движении, рывки при переключении передач. Самопроизвольное выключение передач, шестерни и синхронизаторы изношены, следы подтеков масла. Необходима замена.	нет
Передняя подвеска	1	в наличие	Передняя подвеска – необходима замена рулевых тяг, сайленблоков, резинотехнических изделий, нижних и верхних рычагов, ступиц в сборе с подшипниками, амортизаторов, пружин. Визуальным осмотром обнаружены следы течи масла на передних амортизаторах.	нет
Задний мост	1	в наличие	Повышенный шум редуктора заднего моста, визуально наблюдается течь масла, износ шестерен дифференциала – необходима замена заднего моста в сборе. Вибрация при движении – необходима замена кардана заднего моста	нет
Система смазки	1	в наличие	Низкое давление. Износ шестерен масляного насоса.	нет
Рессоры	2	в наличие	Передние рессоры – предельный прогиб – необходима замена. Задние рессоры, предельный прогиб, износ втулок – необходима замена.	нет
Рулевое управление	1	в наличие	Повышенный люфт рулевого колеса, износ рулевых тяг, рулевого механизма- необходима замена.	нет
Тормозная система	1	в наличие	Необходима замена, тормозных накладок, тормозных дисков, колодок, тормозных барабанов, шлангов, механизма стояночного тормоза, главного тормозного цилиндра, рабочих цилиндров, тормозных трубок	нет
Крылья и подножки	4 3	в наличие	Крылья передние и задние – повреждения, царапины, потертости, множественные очаги коррозии.	нет
Кабина	1	в наличие	Повреждения, царапины, потертости, множественные очаги коррозии.	нет
Кузов	1	в наличие	Панели облицовки передка –повреждения, царапины, потертости, образование коррозии; дверь правая, левая – множественные царапины, потертости, образование коррозии на наружной и внутренней части, сколы краски на торце дверей; дверь боковая правая – коррозия; панель боковая правая задняя нарушение ЛКП в виде царапин, потертостей, образование коррозии; панель боковина передняя левая – множественные царапины, потертости, следы коррозионного разрушения; панель боковина задняя левая – сквозная коррозия, дверь распашная задняя левая, правая – царапины, коррозия. Необходима проведение сварочных, окрасочных и прочих кузовных работ	нет
Рама	1	в наличие	Множественные очаги коррозионного	нет

Г.

И-
Ж-
за-
омно-
сойА3-
ш-
че-
се-
СО
015

на

			разрушения – необходима замена.	
Электрооборудование	1	в наличие	Находиться в неудовлетворительном состоянии, окисление контактов, потеря эластичности изоляции проводов, окисление контактов монтажного блока, выход из строя стартера.	нет
Контрольный щиток приборов	1	в наличие	Находиться в удовлетворительном состоянии.	да
Аккумулятор	1	в наличие	Срок эксплуатации истек, необходима замена.	нет
Карбюратор	1	в наличие	Перелив топлива, нарушение герметичности в местах соединения. Необходима замена.	нет
Бензонасос	1	в наличие	Бензонасос – нарушение герметичности, необходима замена.	нет
Фары в сборе	2	в наличие	Фары левая, правая – помутнение зеркального элемента, попадание влаги на отражатель фары. Зеркальность отсутствует.	нет
Задний фонарь в сборе	2	в наличие	Помутнение рассеивателя задних фонарей.	да
Подфарники в сборе	2	в наличие	Находятся в удовлетворительном состоянии.	да
Сиденья и спинка	13+1	в наличие	Передние сиденья – потертости. Задние сиденья – потертости.	да
Стекла лобовые, боковые, задние	11	в наличие	Визуально наблюдаются царапины, матовость на ветровом стекле. Царапины, потертости, матовость на стеклах боковых панелей салона.	да

Количество покрышек 6, запасных 6

7. Паспорт транспортного средства: 52MC817628

8. Местонахождение объекта: г. Чебоксары, Московский район, Заволжье

9. Балансовая стоимость 399000 руб., остаточная стоимость 0 руб.

Техническая причина списания: Транспортное средство находится в неудовлетворительном состоянии, дальнейшая эксплуатация не возможна, требуется проведение капитального ремонта (замены) агрегатов, ремонта (наружной окраски) кузова (кабины).

Председатель комиссии:  П. И. Елахов

Члены комиссии:  Л. Н. Ерхова

 Ю. Н. Павлова

 Н. В. Мамутина

