

Особые отметки

ГУ Кувейтская инспекция
СТС № СМ 466299
070705 2008

Наименование (ф. и. о.) собственника

ГООУ Курейкх ибн
Адрес: Даман, район Эль-Кува

Дата продажи (передачи)

03.06.06

Документ на право собственности

наименование

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия 2105 № 31519

Регистрационный знак В741142

Дата регистрации 03.06.06

Бюроно ГИБДД

М. П.

Подпись

Огметки и отметки с учета

Дата снятия с учета 03.06.06

Подпись

М. П.

Особые отметки

ГУ Кувейтская инспекция
СТС № СМ 466299
070705 2008

Наименование (ф. и. о.) собственника

ГООУ Курейкх ибн
Адрес: Даман, район Эль-Кува
Дата продажи (передачи) 03.06.06
Документ на право собственности

наименование

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия 2105 № 466255

Регистрационный знак В741142

Дата регистрации 03.06.06

Бюроно ГИБДД

М. П.

Подпись

Огметки и отметки с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



73 ET 958138

1. Идентификационный номер (VIN)

2. Марка, модель ТС

3. Наименование (тип ТС)

4. Категория ТС (д. в. с. д. прицепа)

5. Год изготовления ТС

6. Модель, № двигателя

7. Шасси (рама) №

8. Кузов (прицеп) №

9. Цвет кузова (рабочина)

10. Мощность двигателя, л. с. (кВт)

11. Рабочий объем двигателя, куб. см

12. Тип двигателя

13. Разрешенная максимальная масса, кг

14. Масса без нагрузки, кг

15. Организация-изготовитель ТС (страна)

16. Оборудование типа ТС №

17. Страна ввоза ТС

18. Серия, № удостоверения, ГТД

19. Таможенные ограничения

20. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС

21. Адрес

22. Наименование организации, выдавшей паспорт

23. Адрес

24. Дата выдачи паспорта

Оригинал
выдан в связи с
исполнением
обязанностей
по учету
автомобилей
в Кувейте

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника

Свидетельство о регистрации ТС

серия

Регистрационный знак

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника

Свидетельство о регистрации ТС

серия

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника

Свидетельство о регистрации ТС

серия

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника

Свидетельство о регистрации ТС

серия

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.


Подпись

ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ «АКТИВ»

17.3. Копии документов устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки, в том числе:

17.3.1. Копии документов правоустанавливающих и правоподтверждающих:

Свидетельство о регистрации транспортного средства 21 49 №003952 от 11 мая 2018 г.



16. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.


На основании собранной информации, изучения технической документации, детализации данных, предоставленных Заказчиком, изучения соответствующего сектора рынка, анализа и расчетов, с учетом сделанных допущений и принятых ограничений, рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на 28.02.2018 г., составляет:

Таблица 31.

Наименование	Год выпуска	Рыночная стоимость округленно с НДС, руб.	В том числе НДС округленно, руб.	Рыночная стоимость округленно без НДС, руб.
Транспортное средство, модель УАЗ-39094, государственный регистрационный знак В741АУ21 (инвентарный номер 11012052028)	2000	15 910	2 427	13 483

Оценщик


Директор ООО «НОК «Актив»



Петрова Т.Н.

Петрова Т.Н.

Акт технического состояния транспортного средства от 28.02.2018 г.



УТВЕРЖДАЮ
 Директор БУ «Кирское лесничество»
 Минприроды Чувашии
 Мартынов А.И.
 (И.П. (подпись) Ф.И.О.)

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

п. Киря 28.02 2018 года.

На основании приказа от "09" января 2018 г. № 4 комиссия в составе: заместителя директора Харламова С.Н., главного бухгалтера Душиной С.Ф., начальника участка Атрацкого участкового лесничества Кулисова А.И., начальника участка Кирского участкового лесничества Тридворной Л.И., начальника участка Гартовского участкового лесничества Сычева Ю.С., произвела осмотр транспортного средства: автомобиль УАЗ-39094, идентификационный № ХТТ390940У0032270, двигатель УМЗ4218 № 80204315, шасси № У0031615, кузов № У0032270, регистрационный знак В741АУ21, находящегося на балансе БУ «Кирское лесничество» Минприроды Чувашии.

1. Транспортное средство 2000 года изготовления, с начала эксплуатации отработало 450000 километров, подверглось среднему ремонту семь раз, капитальному ремонту три раза.

Со времени предыдущего среднего (капитального) ремонта отработало 45000 километров. Инвентарный № 11012052028.

2. Наличие инструмента: не имеется
3. Процент годности авторезины: износ 80 процентов
4. Общий процент износа транспортного средства 80% восемьдесят процентов
5. Транспортное средство относится к грузовым типу, категория ТС - В
6. Общее техническое состояние транспортного средства:

Наименование агрегатов и деталей	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Двигатель	имеется	исправен	нет
Сцепление	имеется	исправно	да
Система охлаждения	имеется	исправна	да
Система питания	имеется	требует ремонта	да
Коробка передач	имеется	требует ремонта	да
Передний мост	имеется	износ 80%	да
Задний мост	имеется	износ 80%	да
Система смазки	имеется	исправна	да
Рессоры	имеются	износ 85%	нет

Рулевое управление	имеется	неисправно	да
Тормозная система	имеется	неисправна	да
Крылья и подножки	имеются	сквозная коррозия	нет
Кабина	имеется	сквозная коррозия	нет
Кузов	-	-	-
Рама	имеется	имеются трещины, требует замены	нет
Электрооборудование	имеется	требует ремонта	да
Контрольный щиток приборов	имеется	требует ремонта	да
Аккумулятор	имеется	неисправен, замкнут	нет
Бензонасос	имеется	неисправен	да
Фары в сборе	имеются	неудовлетворительное	нет
Задний фонарь в сборе	имеется	неисправен	нет
Подфарники в сборе	имеются	требуют замены	нет
Сиденья и спинка	имеются	требуют ремонта или замены	да
Стекла лобовые, боковые, задние	имеются	неисправны, трещины	да

Количество покрышек: четыре, запасных: нет.

7. Паспорт транспортного средства: 73 ET 958138

8. Местонахождение объекта: п. Кира, Алатырского района Чувашской Республики

9. Балансовая стоимость: 287422 руб., остаточная стоимость - нет руб.

Техническая причина списания: _____

Председатель комиссии: _____ Харламов С.И.
(подпись, фамилия и инициалы)

Члены комиссии: _____ Душина С.Ф.
(подпись, фамилия и инициалы)

_____ Кулаков А.И.

_____ Григорьева Л.И.

_____ Сычев Ю.С.

17.2. ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.

Фото 1.



Фото 2.



Фото 3.



Фото 4.

