




ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Наименование (ф. и. о.) собственника _____
 Адрес _____
 Дата продажи (передачи) _____
 Документ на право собственности _____

Подпись прежнего собственника _____
 М. П. _____
 Подпись настоящего собственника _____
 М. П. _____

ТС снято с учета для отуждения _____
 Свидетельство о регистрации _____
 Регистрационные знаки _____
 Выдан транзит _____

21 КН 420148
 Особые отметки _____
 Наименование (ф. и. о.) собственника И.В. Канашская
 Адрес г. Канаш, ул. Мухоморова, д. 20

Дата продажи (передачи) 20.08.09
 Документ на право собственности с/мт уприс. № 20/08/09
 Подпись прежнего собственника _____
 М. П. _____
 Подпись настоящего собственника _____
 М. П. _____

Выдано в _____
 Видеосвидетельство о регистрации ТС _____
 Регистрационный знак _____
 Дата снятия с учета _____

ОТОР ГИ Б Д Д
 Канашского ГОВД
 Регистрация АМТС




1. Идентификационный номер (VIN) _____
 2. Марка, модель _____
 3. Наименование (тип ТС) _____
 Категория ТС (А, В, С, D, прочие) _____
 Год изготовления (ТС) _____
 Модель, № двигателя _____
 Шасси (рама) № _____
 Кузов (кабина, прицеп) № _____
 Цвет кузова (кабина, прицепа) _____
 Мощность двигателя, л. с. (кВт) _____
 Рабочий объем двигателя, куб. см _____
 Тип двигателя _____
 Разрешенная максимальная масса, кг _____
 Масса без нагрузки, кг _____
 Организация-изготовитель ТС (страна) _____
 15. Оборудование типа ТС № _____ от _____
 17. Страна происхождения _____
 18. Серия, № удостоверения, ГИД _____
 19. Разрешенные ограничения _____

21 КН 420148
 ОСУХТУСВУЕТ
 АЭ-52-04
 ГРУЗОВЫЕ
 С
 1982
 ОСУХТУСВУЕТ
 СЕБОВАР
 ОСУХТУСВУЕТ
 СИНИЙ
 75 155
 3480
 БЕНЗИНОВЫЙ
 5170
 2520

Особые отметки _____
 ОСУХТУСВУЕТ
 ОСУХТУСВУЕТ
 ОСУХТУСВУЕТ

20. Наименование (ф. и. о.) собственника И.В. Канашская
 21. Адрес г. Канаш, ул. Мухоморова, д. 20
 22. Наименование организации, выдавшей паспорт _____

ОТОР ГИ Б Д Д
 Канашского ГОВД
 Регистрация АМТС



Подпись _____

Наименование (ф. и. о.) собственника
БУ ФР ЧУВ РЕСП. БЕЛЛАБОРАТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЧУВАШИИ

Адрес
ЧЕБОКСАРЫ Г
ВАЗОВЫЙ ПРОЕЗД, п. 19

Дата продажи (передачи)
09 09 2015

Документ на право собственности
СТ-2015-08-31

Подпись прежнего
собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС
2115

767359

Регистрационный знак
П336AM21

Дата регистрации
09 09 2015

Выдано ГИБДД
РЭО ГИБДД ОМВД РОССИИ ПО Г. ЧАНАШ

М. П.

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

Подпись

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия

№

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Подпись

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника

М. П.

Подпись настоящего
собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия

№

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника

М. П.

Подпись настоящего
собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия

№

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Верно!
Н. В. Бурашова

Н. В. Бурашова



УТВЕРЖДАЮ
Директор БУ ЧР «Чувашская республиканская
ветеринарная лаборатория» Государственной ветеринарной службы Чувашии

В.П. Трифонов

«28» июня 2018 г.

АКТ ОСМОТРА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

г. Канаш

«28» июня 2018 г.

На основании приказа от 25.10.2017 г. № 53/2 комиссия в составе заместителя директора Трифонова Николая Юрьевича, заместителя директора Пахомова Александра Ильича, ведущего бухгалтера Степановой Ольги Юрьевны и бухгалтера II категории Ищенко Марины Юрьевны провели осмотр транспортного средства марки **ГАЗ-52-04**, государственный регистрационный знак номер **В 336 АМ 21 RUS**, принадлежащего бюджетному учреждению Чувашской Республики «Чувашская республиканская ветеринарная лаборатория» Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики. Инвентарный номер транспортного средства № 00015030003. Паспорт транспортного средства № 21 КН 420148. Общий процент износа транспортного средства — 100%. Дополнительного оборудования установленного на автомобиль не имеется. Балансовая стоимость транспортного средства составляет 59288,94 руб., остаточная стоимость - 0,00 руб. Местонахождение транспортного средства - 429330, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Кооперативная, д. 20.

Идентификационный номер	Отсутствует
Марка, модель ТС	ГАЗ-52-04
Государственный регистрационный знак	В 336 АМ 21 RUS
Наименование (тип ТС)	Груз. фургоны
Категория ТС	С
Год изготовления ТС	1982
Шасси (рама): №	0550768
Кузов (кабина, прицеп): №	Отсутствует
Цвет кузова (кабины, прицепа)	Синий
Мощность двигателя, л.с. / кВт	75/55
Рабочий объем двигателя, куб. см	3480
Тип двигателя	Бензиновый
Разрешенная максимальная масса, кг	5170
Масса без нагрузки, кг	2520
Пробег, км	173 676

Общее техническое состояние транспортного средства.

Наименование агрегатов и деталей	Количество агрегатов и деталей (шт)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Резина и диски	6	да	Резина находится в неудовлетворительном состоянии, износ протектора более 90%, неравномерный износ протектора передних колес. Диски - при визуальном осмотре выявлены царапины, коррозия.	нет
Двигатель	1	да	Находится в неудовлетворительном состоянии, повышенный расход масла, и топлива, течь масла посторонний шум при работе, износ поршневой группы.	нет

			распределительного вала, коленчатого вала. Головка блока цилиндров - необходима замена впускных и выпускных клапанов в сборе. Для дальнейшей эксплуатации требуется проведение капитального ремонта или замена двигателя.	
Сцепление	1	да	Требуется замена диска сцепления, ведомого диска, корзины сцепления, шестерни маховика изношены.	нет
Система охлаждения	1	да	Течь системы охлаждения, необходима замена патрубков, радиатора системы охлаждения.	нет
Система питания	1	да	Необходима замена топливного фильтра, трубок подачи топлива.	нет
Коробка передач	1	да	Повышенный шум в механической коробке переключения передач (МКПП) при движении, рывки при переключении передач. Самопроизвольное выключение передач, шестерни и синхронизаторы изношены, следы подтеков масла. Необходима замена.	нет
Воздушный фильтр	1	да	Необходима замена воздушного фильтра.	нет
Система выпуска газов	1	да	Множественные очаги коррозионного разрушения - необходима замена.	нет
Передняя подвеска	1	да	Передняя подвеска - необходима замена рулевых наконечников, шкворней.	нет
Задняя подвеска	1	да	Повышенный шум редуктора заднего моста, визуально наблюдается течь масла износ шестерен дифференциала - необходима замена заднего моста в сборе. Вибрация при движении - необходима замена кардана заднего моста.	нет
Рулевое управление	1	да	Повышенный люфт рулевого колеса, износ рулевых тяг, рулевого механизма - необходима замена.	нет
Тормозная система	1	да	Необходима замена, тормозных колодок, тормозных барабанов, шлангов, механизма стояночного тормоза, главного тормозного цилиндра, рабочих цилиндров, тормозных трубок.	нет
Кузов	1	да	Множественные очаги сквозной коррозии с разрушением основания несущей части кузова.	нет
Рама	1	да	Имеются следы коррозии.	нет
Электрооборудование	1	да	Находится в неудовлетворительном состоянии, окисление контактов, потеря эластичности изоляции проводов, окисление контактов монтажного блока, выход из строя стартера.	нет
Контрольный щиток приборов	1	да	Находится в неудовлетворительном состоянии.	нет
Аккумулятор	1	да	Срок эксплуатации истек, осыпание пластин - необходима замена.	нет
Бензонасос	1	да	Нарушение герметичности в местах соединения. Необходима замена.	нет

Фары в сборе	1	да	Помутнение зеркального элемента.	нет
Задний фонарь в сборе	1	да	Помутнение отражающих элементов.	нет
Сиденья и спинка	1	да	Сиденья - потертости, загрязнение.	нет
Стекла лобовые, боковые и задние	1	да	Визуально наблюдаются трещины, сколы на ветровом стекле. Царапины потертости на опускных стеклах дверей.	нет

Заключение комиссии: транспортное средство полностью отработал установленный срок эксплуатации, находится в неудовлетворительном состоянии, дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна и представляет опасность. Подлежит списанию и утилизации.

Члены комиссии:

Григорьев
А.И. Духов
Степанов
Иванко

