



Адрес ВУРНАРСКИЙ Р-Н Д. ЕРШИПОСИ

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

ТМС выдан в/дан

2039.044392

14.07.99

Смирнов

Подпись прежнего
собственника

М.П.

Подпись настоящего
собственника

М.П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия 2ШЕР № 071597

Регистрационный знак С341АС21

Дата регистрации 14.07.1999

Выдано ГАИ ВУРНАРСКИЙ Р-Н

РАИ

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М.П.

Подпись

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности



Собые отметки
Иванов СЕ
ИМ 465513
Иванов СЕ
ТМУ СМД ВКМ
10.08.1999



Подпись прежнего
собственника

М.П.

Подпись настоящего
собственника

М.П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия

№

Дата регистрации

Выдано ГАИ

М.П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М.П.

Подпись



21 ЕЕ 311708

Особые отметки

Иванов СЕ

110413943



1. Идентификационный номер (VIN)
ТН330720M1442399

2. Марка, модель ТС
FAZ-Е43-35071

3. Наименование (тип ТС)
FAZ-Самобеган

4. Категория ТС (А, В, С, D, др.)
А

5. Год изготовления ТС
1992

6. Модель, № двигателя
14А8627

7. Шасси (рама) №
ОТСУСТВУЕТ

8. Кузов (прицеп) №
ГОЛУЕДИ

9. Цвет кузова (кабины)
0.0

10. Мощность двигателя, л. с. (кВт)
0.0

11. Рабочий объем двигателя, куб. см

12. Тип двигателя

13. Разрешенная максимальная масса, кг

14. Масса без нагрузки, кг

15. Организация-изготовитель ТС (страна)
FAZ

16. Одобрение типа ТС №
07

17. Страна вывоза ТС

18. Серия, № удостоверения, ГИД

19. Таможенные ограничения

20. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС
ЕЛЬЯСКОХ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ ТЕХНИ

21. Адрес
ВУРНАРСКИЙ Р-Н Д. ЕРШИПОСИ

22. Наименование организации, выдавшей паспорт
РАИ ВУРНАРСКИЙ Р-Н

23. Выданы:

24. Дата выдачи паспорта 14.07.1999



М.П.

Подпись



Иванов СЕ

Адрес: ПЕРНАРЫ ПУТ, ВУРНАРСКИЙ Р-Н
СТУДЕНЧЕСКАЯ, И-1
Дата продажи (передачи): 06.02.2014
Документ на право собственности: 21ЕЕ311708 ОТ 1999-07-14

Подпись прежнего собственника
Подпись настоящего собственника

Свидетельство о регистрации ТС
серия 2118 № 249715

Регистрационный знак С341АС21
Дата регистрации 06.02.2014
Выдано ГАИ РАГИБЕДИ МО МВД РОССИИ ВУРНАРСКИЙ

М.П. Подпись
Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета М.П. Подпись

Обые отметки
Дата олен 26.02.2015



Наименование (ф. и. о.) собственника
ВУРНАРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ МИНОБ ЧУР

Адрес ВУРНАРСКИЙ Р-Н, ВУРНАРЫ ПУТ
СТУДЕНЧЕСКАЯ УЛ, И-1

Дата продажи (передачи) 26.02.2015
Документ на право собственности 21ЕЕ311708 ОТ 1999-07-14

Подпись прежнего собственника М.П.
Подпись настоящего собственника М.П.

Свидетельство о регистрации ТС
серия 2126 № 485321

Регистрационный знак
Дата регистрации 26.02.2015
Выдано ГАИ РАГИБЕДИ МО МВД РОССИИ ВУРНАРСКИЙ

М.П. Подпись
Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета М.П. Подпись

Адрес

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника М.П.
Подпись настоящего собственника М.П.

Свидетельство о регистрации ТС
серия №

Регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГАИ

М.П. Подпись
Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета М.П. Подпись

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника М.П.
Подпись настоящего собственника М.П.

Свидетельство о регистрации ТС
серия №

Регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГАИ

М.П. Подпись
Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета М.П. Подпись

Особые отметки



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

О.В.Львова

М.П. Ф.И.О. (подпись)

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

п.Вурнары

" ____ " _____ 2018 г.

На основании приказа от "01" ноября 2017 г. N 504а комиссия в составе: Васильевой Л.Ф. –заместитель директора по УВР, Сильвестрова М.Г.- бухгалтер, Александрова А.М.- водитель, Федотовой Л.П.- член совета трудового коллектива, Григорьева О.М.- преподаватель

произвела осмотр транспортного средства ГАЗ –СА3-3507
двигатель N 11011543 , шасси N 1442399
кузов № отсутствует , регистрационный знак С341АС21,
находящегося на балансе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

1. Транспортное средство 1992 года изготовления, с начала эксплуатации отработало 293656 км. моточасов, подвергалось среднему ремонту 5 раз, капитальному ремонту - 0 раз(а).

Со времени предыдущего среднего (капитального) ремонта отработало 43816 км. моточасов. Инвентарный № 15103840.

2. Наличие инструмента не предусмотрено
3. Процент годности авторезины нет
4. Общий процент износа транспортного средства 100
5. Транспортное средство относится к грузовым
6. Общее техническое состояние транспортного средства:

Наименование агрегатов и деталей	Количество агрегатов и деталей (шт.)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Двигатель	1	Да	Находится в неудовлетворительном частично разуккомплектованном состоянии, повышенный расход масла и топлива, течь масла, посторонний шум при работе, износ поршневой группы, распределительного вала, коленчатого вала. Головка блока цилиндров – необходима замена впускных и выпускных клапанов в сборе. Для дальнейшей эксплуатации требуется проведение замены двигателя	нет
Сцепление	1	Да	Требуется замена диска сцепления, ведомого диска, корзины сцепления, шестерни маховика изношены.	нет

Система охлаждения	1	Да	Радиатор потеря герметичности (течь), сердцевина засорена, накипь. Необходима замена патрубков системы охлаждения, помпы системы охлаждения, термостата.	нет
Система питания	1	Да	Необходима замена топливного фильтра, трубок подачи топлива.	нет
Коробка передач	1	Да	Повышенный шум в механической коробке переключения передач (МКПП) при движении, рывки при переключении передач. Самопроизвольное выключение передач. Шестерни и синхронизаторы изношены, следы подтеков масла. Необходима замена.	нет
Передний мост	1	Да	Находится в неудовлетворительном состоянии – необходимо проведение капитального ремонта. Амортизаторы переднего моста нарушение работоспособности – необходима замена.	Да
Задний мост	1	Да	Находится в неудовлетворительном состоянии, визуально наблюдается множественные подтеки масла, износ шестерен дифференциала – необходима замена редуктора заднего моста. Кардан заднего моста, повышенный люфт, вибрация при движении – необходима замена. Амортизаторы заднего моста нарушение работоспособности – необходима замена.	нет
Система смазки	1	Да	Низкое давление. Износ шестерен масляного насоса.	нет
Рессоры	4	Да	Передние рессоры – предельный прогиб, необходима замена. Задние рессоры - предельный прогиб, необходима замена.	нет
Рулевое управление	1	Да	Повышенный люфт рулевого колеса, износ червячной пары, рулевых тяг, рулевого механизма – необходима замена.	нет
Тормозная система	1	Да	Необходима замена, тормозных колодок, тормозных барабанов, шлангов, механизма стояночного тормоза, главного тормозного цилиндра, рабочих цилиндров, тормозных трубок.	нет
Кабина	1	Да	Необходимо проведение ремонтных работ по замене дверей, передних крыльев, а также проведение сварочных, окрасочных и прочих работ к остальным элементам.	нет
Кузов	1	Да	Нарушение лакокрасочного покрытия (ЛКП) всех наружных элементов кузова с образованием коррозионного разрушения. Основание кузова – образование коррозионного разрушения, со следами сквозной коррозии.	Да
Рама	1	Да	Множественные очаги коррозионного разрушения.	Да
Электрооборудование	1	Да	Находится в неудовлетворительном состоянии, окисление контактов, потеря эластичности изоляции проводов, окисление контактов монтажного блока, выход из строя генератора, стартера.	Да
Контрольный щиток приборов	1	Да	Находится в неудовлетворительном, частично разукomплектованном состоянии.	нет
Аккумулятор	1	Да	Срок эксплуатации истек, необходима замена.	нет
Карбюратор	1	нет	Отсутствует.	нет
Бензонасос	1	Да	Бензонасос – нарушение герметичности, необходима замена.	нет
Фары в сборе	2	Да	Помутнение зеркального элемента, попадание влаги на отражатель фары с последующим образованием коррозии.	Да
Задний фонарь в сборе	2	Да	Находятся в технически исправном состоянии.	Да
Подфарники в сборе	2	Да	Повторители указателя поворотов – отсутствуют. Подфарники - находятся в удовлетворительном состоянии, попадание влаги, помутнение.	Да
Сиденья и спинка	1	Да	Сиденье водителя – потертости, разрывы, загрязнение, ржавчина каркаса сидений.	Да
Стекла лобовые, боковые, задние	5	Да	Визуально наблюдаются царапины на ветровом стекле, в местах контакта щеток	Да

Количество покрышек 4(четыре) , запасных не предусмотрено .

7. Паспорт транспортного средства 21 ЕЕ №311708

8. Местонахождение объекта 429220, Чувашская Республика, пгт. Вурнары, ул. Ленина, д. 59

9. Балансовая стоимость 223760,10 руб., остаточная стоимость 0 руб.

Техническая причина списания: транспортное средство, находится в неудовлетворительном состоянии, дальнейшая эксплуатация невозможна без проведения капитального ремонта с заменой вышедших из строя узлов.

Председатель комиссии: _____



Васильева Л.Ф.

(фамилия инициалы)

Члены комиссии:

(подпись)



Сильвестрова М.Г.

(фамилия инициалы)

(подпись)



Федотова Л.П.

(фамилия инициалы)

(подпись)



Григорьев О.М.

(фамилия инициалы)

(подпись)



Александров А.М.

(фамилия инициалы)

(подпись)

