



Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

М. П.

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия

№

Регистрационный знак

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

М. П.

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия

№

Регистрационный знак

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись



Handwritten signature: *Иванов И. И. Иванов*

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

73 EK 662314



Общая отметка  
ВУЛДН ТР ТУМЕР  
73EK 09-73

1. Идентификационный номер (VIN) УТТ315140Х0007302
2. Марка, модель ТС УАЗ-31514
3. Наименование (тип ТС) ГЕВЭЛАСАКАМЕСИЯ А/М
4. Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В
5. Год изготовления ТС 1999
6. Модель, № двигателя УАЗ-4178 N X0209015
7. Шасси (рама) № Х0007412
8. Кузов (прицеп) № Х0007302
9. Цвет кузова (обивки) БЕЛАЯ НОЧЬ
10. Машинное движение, л. с. (кВт) 76(55,9)
11. Рабочий объем двигателя, куб. см 2445
12. Тип двигателя КАРБЮРАТОРНЫЙ
13. Разрешенная максимальная масса, кг 2500
14. Масса без нагрузки, кг 1750
15. Ориентация-разнообразие ТС (сторона) ПРАВАЯ А007УАЗ
16. Оборудование типа ТС № К01193 от 27.12.1994  
выдано БУЭТ РТ УАЗ
17. Страна вывоза ТС
18. Серия, № удостоверения, ПТО
19. Разрешенные организации
20. Наименование (ф. и. о.) собственника ТУ
21. Адрес БУЭТ ЧУВАШИЯ Г. ЧЕБОКСАРИ ПЛТ. МИА 1
22. Наименование организации, выдавшей паспорт А007 УАЗ
23. Адрес 432008 РТ г. Ульяновск  
Московское шоссе, д
24. Дата выдачи паспорта 3 карта 1999

М. П.

Подпись

Особые отметки  
БЛАНК

Наименование (Ф. И. О.) собственника *Чокашвили*  
Адрес *с. Маджиса, ул. М. Мамукадзе, д. 37а*

Дата продажи (передачи) *11.04.2015*  
Документ на право собственности *Сурхашвили*

Подпись продавца  
собственника  
М. П.



Свидетельство о регистрации ТС  
серия *01*  
Регистрационный знак *0100 БРР15*  
Выдано ГИБДД

Подпись  
М. П.

Отметка о снятии с учета  
Дата снятия с учета *03.2006*  
М. П.

Наименование (Ф. И. О.) собственника *С. Какашвили*  
Адрес *с. Маджиса, ул. М. Мамукадзе, д. 37а*

Дата продажи (передачи)  
Документ на право собственности *Сурхашвили*

Подпись  
М. П.

Свидетельство о регистрации ТС  
серия *01*  
Регистрационный знак *0100 БРР15*  
Выдано ГИБДД

Подпись  
М. П.

Отметка о снятии с учета  
Дата снятия с учета

Подпись  
М. П.


Наименование (Ф. И. О.) собственника  
Адрес

Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника *Чокашвили*  
Адрес *с. Маджиса, ул. М. Мамукадзе, д. 37а*

Дата продажи (передачи) *09.09.2015*  
Документ на право собственности *Сурхашвили*

Подпись продавца  
собственника  
М. П.



Свидетельство о регистрации ТС  
серия *01*  
Регистрационный знак *0100 БРР15*  
Выдано ГИБДД

Подпись  
М. П.

Отметка о снятии с учета  
Дата снятия с учета

Наименование (Ф. И. О.) собственника  
Адрес

Дата продажи (передачи)  
Документ на право собственности


Подпись продавца  
собственника  
М. П.

Свидетельство о регистрации ТС  
серия *01*  
Регистрационный знак *0100 БРР15*  
Выдано ГИБДД

Подпись  
М. П.

Отметка о снятии с учета  
Дата снятия с учета

*Верно!*  
*М. Сурхашвили*



*04.06*  
*М. П. Сурхашвили*

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор БУ ЧР «Чувашская республиканская  
 ветлаборатория» Госветслужб Чувашии



В.П. Трифонов

«28» июня 2018 г.

## АКТ ОСМОТРА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

г. Канаш

«28» июня 2018 г.

На основании приказа от 25.10.2017 г. № 53/2 комиссия в составе заместителя директора Трифонова Николая Юрьевича, заместителя директора Пахомова Александра Ильича, ведущего бухгалтера Степановой Ольги Юрьевны и бухгалтера II категории Ищенко Марины Юрьевны провели осмотр транспортного средства марки **УАЗ-31514**, государственный регистрационный знак номер **М 953 ВР 21 RUS**, принадлежащего бюджетному учреждению Чувашской Республики «Чувашская республиканская ветеринарная лаборатория» государственной ветеринарной службы Чувашской Республики. Инвентарный номер транспортного средства № 1510006. Паспорт транспортного средства № 73 ЕК 662314. Общий процент износа транспортного средства — 100%. Дополнительного оборудования установленного на автомобиль не имеется. Балансовая стоимость транспортного средства составляет 128154,00 руб., остаточная стоимость - 0,00 руб. Местонахождение транспортного средства - 429330, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Кооперативная, д. 20.

Идентификационный номер (VIN)	ХТТ315140Х0007302
Марка, модель ТС	УАЗ-31514
Государственный регистрационный знак	М 953 ВР 21 RUS
Наименование (тип ТС)	Грузопассажирский а/м
Категория ТС	В
Год изготовления ТС	1999
Шасси (рама): №	Х0007412
Кузов (кабина, прицеп): №	Х0007302
Цвет кузова (кабины, прицепа)	Белая ночь
Мощность двигателя, л.с. / кВт	76/55,9
Рабочий объем двигателя, куб. см	2445
Тип двигателя	Карбюраторный
Разрешенная максимальная масса, кг	2500
Масса без нагрузки, кг	1750
Пробег, км	164 481

### Общее техническое состояние транспортного средства.

Наименование агрегатов и деталей	Количество агрегатов и деталей (шт)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Резина и диски	4	да	Резина находится в неудовлетворительном состоянии, износ протектора более 80%, неравномерный износ протектора передних колес. Диски - при визуальном осмотре выявлены царапины, коррозия.	нет

Двигатель	1	да	Находится в неудовлетворительном состоянии, повышенный расход масла, и топлива, течь масла посторонний шум при работе, износ поршневой группы, распределительного вала, коленчатого вала. Г оловка блока цилиндров - необходима замена впускных и выпускных клапанов в сборе. Для дальнейшей эксплуатации требуется проведение капитального ремонта или замена двигателя.	нет
Сцепление	1	да	Требуется замена диска сцепления, ведомого диска, корзины сцепления, шестерни маховика изношены.	нет
Система охлаждения	1	да	Течь системы охлаждения, необходима замена патрубков системы охлаждения, термостата.	нет
Система питания	1	да	Необходима замена топливного фильтра, трубок подачи топлива.	нет
Коробка передач	1	да	Повышенный шум в механической коробке переключения передач (МКПП) при движении, рывки при переключении передач. Самопроизвольное выключение передач, шестерни и синхронизаторы изношены, следы подтеков масла. Необходима замена.	нет
Раздаточная коробка	1	да	Находится в неудовлетворительном состоянии, посторонний шум, треск при включении пониженных скоростей.	нет
Воздушный фильтр	1	да	Необходима замена воздушного фильтра.	нет
Система выпуска газов	1	да	Множественные очаги коррозионного разрушения - необходима замена.	нет
Передний мост	1	да	Повышенный шум, подтеки масла редуктора переднего моста, износ втулок крепления ступицы, редуктора, посадочные места дифференциала увеличены - необходима замена.	нет
Задний мост	1	да	Повышенный шум редуктора заднего моста, визуально наблюдается течь масла износ шестерен дифференциала - необходима замена заднего моста в сборе. Вибрация при движении - необходима замена кардана заднего моста.	нет
Рулевое управление	1	да	Повышенный люфт рулевого колеса, износ рулевых тяг, рулевого механизма - необходима замена.	нет
Тормозная система	1	да	Необходима замена, тормозных колодок, тормозных барабанов, шлангов, механизма стояночного тормоза, главного тормозного цилиндра, рабочих цилиндров, тормозных трубок.	нет
Кузов	1	да	Сколы краски в передней части, образование следов коррозии на внутренней части капота, панели облицовки передка; крыло переднее правое, левое - образование следов коррозионного разрушения; дверь передняя правая, левая - множественные царапины, потертости, образование коррозии в нижней внутренней части, сколы краски на торце	нет

			дверей; дверь задняя правая, левая - царапины, потертости, образование коррозии в нижней внутренней части, сколы краски на торце двери; крыло заднее левое, правое отслоение ЛКП с образованием следов коррозионного разрушения; рамка ветрового стекла - коррозия; задняя дверь - царапины, потертости, коррозия; основание пола кузова - частичное отсутствие антикоррозионной защиты, множественные следы коррозии и ржавчины. К вышеуказанным элементам необходимо применение сварочных, окрасочных и прочих кузовных работ с дазовой кузовных панелей или замена кузова в сборе. Бампер передний, задний - находится в удовлетворительном состоянии, следы коррозии.	
Рама	1	да	Имеются следы коррозии.	нет
Электрооборудование	1	да	Находится в неудовлетворительном состоянии, окисление контактов, потеря эластичности изоляции проводов, окисление контактов монтажного блока, выход из строя генератора, стартера.	нет
Контрольный щиток приборов	1	да	Находится в неудовлетворительном состоянии.	нет
Аккумулятор	1	да	Срок эксплуатации истек, осыпание пластин - необходима замена.	нет
Бензонасос	1	да	Нарушение герметичности в местах соединения. Необходима замена.	нет
Фары в сборе	2	да	Помутнение зеркального элемента.	нет
Задний фонарь в сборе	2	да	Помутнение отражающих элементов.	нет
Сиденья и спинка	4	да	Передние сиденья - потертости, трещины, разрывы.	нет
Стекла лобовые, боковые и задние	8	да	Визуально наблюдаются трещины, сколы на ветровом стекле. Царапины потертости на опускных стеклах дверей.	нет

Заключение комиссии: транспортное средство полностью отработал установленный срок эксплуатации, находится в неудовлетворительном состоянии, дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна и представляет опасность. Подлежит списанию и утилизации.

Члены комиссии:

Григорьев  
Давыдов  
Степанов  
Иванов

