



Общие отметки

Общие отметки

Адрес \_\_\_\_\_  
Дата продажи (передачи) \_\_\_\_\_  
Документ на право собственности \_\_\_\_\_

Подпись прежнего  
собственника \_\_\_\_\_  
М. П. \_\_\_\_\_

Подпись настоящего  
собственника \_\_\_\_\_  
М. П. \_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации ТС  
серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный знак \_\_\_\_\_  
Дата регистрации \_\_\_\_\_  
Выдано ГИБДД \_\_\_\_\_

М. П. \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

Отметка о снятии с учета  
Дата снятия с учета \_\_\_\_\_

М. П. \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

52 MM 441678

Наименование (ф. и. о.) собственника \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Дата продажи (передачи) \_\_\_\_\_  
Документ на право собственности \_\_\_\_\_

Подпись прежнего  
собственника \_\_\_\_\_  
М. П. \_\_\_\_\_

Подпись настоящего  
собственника \_\_\_\_\_  
М. П. \_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации ТС  
серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный знак \_\_\_\_\_

Дата регистрации \_\_\_\_\_  
Выдано ГИБДД \_\_\_\_\_

М. П. \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

Отметка о снятии с учета  
Дата снятия с учета \_\_\_\_\_

М. П. \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

Общие отметки

52 MM 441678

1. Идентификационный номер (VIN) \_\_\_\_\_  
2. Марка, модель ТС \_\_\_\_\_

3. Наименование (тип ТС) \_\_\_\_\_

4. Категория ТС (А, В, С, D, прицепа) \_\_\_\_\_

5. Год изготовления ТС \_\_\_\_\_

6. Модель, № двигателя \_\_\_\_\_

7. Шасси (рама) № \_\_\_\_\_

8. Кузов (кабина, прицеп) № \_\_\_\_\_

9. Цвет кузова (кабины, прицепа) \_\_\_\_\_

10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) \_\_\_\_\_

11. Рабочий объем двигателя, куб. см \_\_\_\_\_

12. Тип двигателя \_\_\_\_\_

13. Экологический класс \_\_\_\_\_

14. Разрешенная максимальная масса, кг \_\_\_\_\_

15. Масса без нагрузки, кг \_\_\_\_\_

16. Организация - изготовитель ТС (страна) \_\_\_\_\_

ООО "Автомобильный завод ГАЗ" РОССИЯ  
17. Официальное наименование \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

18. Страна вывоза ТС \_\_\_\_\_

19. Серия, № ТА, ТПО \_\_\_\_\_

20. Таможенные ограничения \_\_\_\_\_

21. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС \_\_\_\_\_

22. Адрес регистрации \_\_\_\_\_

23. Наименование организации, выдавшей паспорт \_\_\_\_\_

24. Адрес регистрации \_\_\_\_\_



22.12.06

М. П.

Подпись

С. И. С. С.





Адрес: Пискаревский, 603083, Нижегородская обл., г. Ниж  
Новгород, ул. Героя Прыгунова, дом 18 а

Дата продажи (передачи) 22.12.06


Документ на право собственности

Свидетельство о регистрации ТС № 51/4016/994/06 от 01.01.06



Подпись настоящего собственника

М. П. \_\_\_\_\_



Подпись настоящего собственника

М. П. \_\_\_\_\_

Выдано ГИБДД

М. П. \_\_\_\_\_

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П. \_\_\_\_\_

Отметка о снятии с учета

Особые отметки

Наименование: "ХЗ" республиканский детский противотуберкулезный центр "Елочка" Минздрава республики ЧР

Адрес: Чувашская р., Шемуршинский р-н, д. Карабай-Шемурша

Дата продажи (передачи) 29.12.06

Документ на право собственности: Справка-счет № 52МС933570

Подпись настоящего собственника

М. П. \_\_\_\_\_

Подпись настоящего собственника

М. П. \_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации ТС

серия 91PE

№ 361763

Государственный регистрационный знак

Х 887 BT 21

Дата регистрации

22.12.06

Выдано ГИБДД

М. П. \_\_\_\_\_

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П. \_\_\_\_\_

Подпись

КОПИЯ  
ДЕПОНА

Особые отметки

Адрес: Шемуршинский р-н, д. Карабай-Шемурша

Дата продажи (передачи) 22.12.06

Документ на право собственности: Справка-счет № 52МС933570

Подпись настоящего собственника

М. П. \_\_\_\_\_

Подпись настоящего собственника

М. П. \_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации ТС

серия 21X5

№ 394928

Государственный регистрационный знак

Х 887 BT 21

Дата регистрации

22.08.2002

Выдано ГИБДД

М. П. \_\_\_\_\_

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П. \_\_\_\_\_

Подпись

Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника: Шу. Карабай-Шемурша

Адрес: Чувашская р., Шемуршинский р-н, д. Карабай-Шемурша

Дата продажи (передачи) 29.12.06

Документ на право собственности

Подпись настоящего собственника

М. П. \_\_\_\_\_

Подпись настоящего собственника

М. П. \_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации ТС

серия 21X1

№ 860057

Государственный регистрационный знак

Х 887 BT 21

Дата регистрации

22.08.2002

Выдано ГИБДД

М. П. \_\_\_\_\_

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П. \_\_\_\_\_

Подпись

КОПИЯ  
ДЕПОНА



21 41 № 860057

СОБСТВЕННИК (владелец)

БУ КАРАБАЙ-ШЕМУРШИНСКИЙ РНИ  
ВИНТРУДА ЧУВАШИИ  
BU KARABAI-SHEMURSHINSKII RNI  
VINTRODA CHUVASHII

Республика, край, область

Чувашская Республика

Район р-н Шемуршинский

Нас. пункт д Карабай-Шемурша

Улица ул. Лесная

Дом 10 корп.

Особые отметки  
21XV397929,45

Код подразделения ГИБДД

21 41 № 860057

20 16 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС  
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регистрационный знак K887BT21

Идентификационный номер (VIN)

X9631105071371147

Марка, модель GAZ 31105

Тип ТС GAZ 31105

Категория ТС (ABCD, прицеп) B

Год выпуска ТС 2006

Шасси (рама) № ОТСУТСТВУЕТ

Кузов (кабина, прицеп) №

31105070146362

Цвет ЛАСВЕГАС

Мощность двигателя, кВт/л. с. 95/130


Экологический класс ВТОРой

Паспорт ТС серия 52 мм № 441678

Разрешенная max масса, kg 2000

Масса без нагрузки, kg 1400

21 41 № 860057



КОПИЯ

ВЕРНА





Директор

Галиев С.А.











**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель и.о. директора БУ  
«Карабай-Шемуршинский ПНИ»  
Минтруда Чувашии

С.А. Галкин

**АКТ**  
**ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

г. (д) Карабай-Шемурша

" 4 " апреля 2018 г.

На основании приказа от "14" февраля 2018 г. № 6 комиссия в составе:  
Инженера - Тенишева А.В., юрисконсульта - Тимофеева Г.В., председателя  
профкома - Лукьяновой А.В., экономиста - Диомидова В.Н., специалиста по кадрам -  
Елисеева Н.Ю., бухгалтера – Алескеева И.В. произвела осмотр транспортного  
средства автомобиль ГАЗ - 31105  
двигатель № #40621А\*63194723#, шасси № ОТСУТСТВУЕТ,  
кузов № 31105070146362, регистрационный знак К887ВТ 21 RUS,  
находящегося на балансе Бюджетного учреждения «Карабай-Шемуршинский  
психоневрологический интернат Министерства труда и социальной защиты  
Чувашской Республики

1. Транспортное средство 2006 года изготовления, с начала эксплуатации  
отработало 474 904 км. моточасов, подвергалось среднему ремонту 2 раз(а),  
капитальному ремонту 0 раз(а).

Со времени предыдущего среднего (капитального) ремонта отработало  
474 904 км. моточасов. Инвентарный № 1510009.

2. Наличие инструмента нет

3. Процент годности авторезины 40%

4. Общий процент износа транспортного средства 100%

5. Транспортное средство относится к БУ «Карабай-Шемуршинский ПНИ»

Минтруда Чувашии

6. Общее техническое состояние транспортного средства:

Наименован ие агрегатов и деталей	Количес т во агрегатов и деталей (шт)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Двигатель	1	да	Находится в неудовлетворительном состоянии, повышенный расход	нет

**КОПИЯ ВЕРНА**

Директор Галкин С.А.

Подпись



			масла, и топлива, течь масла посторонний шум при работе, износ поршневой группы, распределительного вала, коленчатого вала. Головка блока цилиндров - необходима замена впускных и выпускных клапанов в сборе. Для дальнейшей эксплуатации требуется проведение капитального ремонта или замена двигателя.	
Сцепление	1	да	Требуется замена диска сцепления, ведомого диска, корзины сцепления, шестерни маховика изношены.	нет
Система охлаждения	1	да	Течь системы охлаждения, необходима замена патрубков системы охлаждения, помпы, термостата. Радиатор охлаждения - следы подтеков, сердцевина засорена. Радиатор печки течет.	нет
Система питания	1	да	Необходима замена топливного фильтра.	нет
Коробка передач	1	да	Повышенный шум в механической коробке переключения передач (МКПП) при движении. Самопроизвольное выключение 1 и 3 передач, шестерни и синхронизаторы изношены, следы подтеков масла. Необходима замена.	нет
Передний мост	1	да	Передняя подвеска - необходима замена шаровых опор, рулевых тяг, сайленблоков, резинотехнических изделий, нижних и верхних рычагов, ступиц в сборе с подшипниками, амортизаторов.	нет
Задний мост	1	да	Повышенный шум редуктора заднего моста, визуально наблюдается течь масла износ шестерен дифференциала - необходима замена заднего моста в сборе. Вибрация при движении - необходима замена крестовин кардана и подвесного подшипника.	нет
Система смазки	-	-	-	-
Рессоры	2	да	Необходима замена резинотехнических изделий. Просест листов рессора	нет
Рулевое управление	1	да	Повышенный люфт рулевого колеса, износ рулевых тяг, рулевого механизма - необходима замена.	нет
Тормозная система	1	да	Необходима замена, тормозных колодок, передних тормозных дисков, задних тормозных барабанов, шлангов, механизма стояночного тормоза, главного	нет

КОПИЯ ВЕРНА

Директор Галкин С.А.

Подпись



			тормозного цилиндра, рабочих цилиндров, тормозных трубок.	
Крылья и подножки	4	да	Крыло переднее правое, левое - образование следов коррозионного разрушения; крыло заднее левое, правое следы коррозионного разрушения, дыры от коррозии;	нет
Кабина	-	-	-	-
Рама	-	-	-	-
Кузов	1	да	Сколы краски в передней части, образование следов коррозии на внутренней части капота, панели облицовки передка;; дверь передняя правая, левая - множественные очаги коррозии, потертости, образование коррозии в нижней внутренней части, сколы краски на торце дверей; дверь задняя правая, левая - царапины, потертости, образование коррозии в нижней внутренней части, сколы краски на торце двери; рамка ветрового стекла - коррозия; ; основание пола кузова - частичное отсутствие антикоррозионной защиты, множественные следы коррозии и ржавчины. К вышеуказанным элементам необходимо применение сварочных, окрасочных и прочих кузовных работ с заменой кузовных панелей или замена кузова в сборе. Бампер передний, задний - находится в удовлетворительном состоянии, следы коррозии, множественные сколы краски, имеются трещины.	нет
Электрооборудование	1	да	Находится в удовлетворительном состоянии, окисление контактов монтажного блока.	да
Контрольный щиток приборов	1	да	Находится в технически исправном состоянии.	да
Аккумулятор	1	да	Срок эксплуатации истек, осыпание пластин - необходима замена.	нет
Бензонасос	1	да	Нарушение в удовлетворительном состоянии.	нет
Фары в сборе	2	да	Помутнение зеркального элемента. Трещины на стеклах фар.	нет
Задний фонарь в сборе	2	да	Помутнение отражающих элементов.	нет
Подфарники в сборе	-	-	-	-
Сиденья и спинка	4	да	Передние сиденья - в нормальном состоянии.	да

КОПИЯ ВЕРНА

Директор Галкин С.А.

Подпись



Стекла лобовые, боковые и задние	8	да	Визуально наблюдаются трещины, сколы на ветровом стекле. Царапины потертости на опускных стеклах дверей.	нет
----------------------------------	---	----	--	-----

Количество покрышек 4, запасных 1.

7. Паспорт транспортного средства 52 ММ 441678

8. Местонахождение объекта 429181, Чувашская Республика, д. Карабай-Шемурша, ул. Лесная 10.

9. Балансовая стоимость 251 430,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.

Техническая причина списания: автомобиль находится в аварийном состоянии.

Дальнейшая эксплуатация опасна.

Председатель комиссии: И.В. Давыдов  
(подпись, фамилия и инициалы)

Члены комиссии: В.И. Давыдов  
(подпись, фамилия и инициалы)  
И.В. Алексеев  
И.И. Кимов  
И.В. Кимов  
И.В. Кимов

КОПИЯ ВЕРНА  
Директор Галкин С.А.  
Подпись Галкин С.А.