

Наименование (Ф. И. О.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего  
собственника

М. П.

Подпись настоящего  
собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия

№

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

63 KM 107086

Наименование (Ф. И. О.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего  
собственника

М. П.

Подпись настоящего  
собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия

№

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

63 KM 107086

1. Идентификационный номер (VIN)

X1A21099023228190

2. Марка, модель ТС

ВАЗ - 21099

3. Наименование (тип ТС)

ЛЕТКОВЫЙ

4. Категория ТС (А, В, С, D, прицепа)

В

5. Год изготовления ТС

2002

6. Модель, № двигателя

2111, 3356053

7. Шасси (рама) №

8228190

8. Кузов (кабина, прицеп) №

ЗОЛОТИСТО-СЕРЫЙ

9. Цвет кузова (кабина, прицепа)

57.2 КВТ

10. Мощность двигателя, л. с. (кВт)

1499

11. Рабочий объем двигателя, куб. см

БЕНЗИНОВЫЙ

12. Тип двигателя

1395

13. Разрешенная максимальная масса, кг

970

14. Масса без нагрузки, кг

ВАЗ

15. Организация - изготовитель ТС (страна)

РОССИЯ

16. Одобрение типа ТС №

МТО2.Е03171 от 26.12.01

выдано

ГОСТАНДАРТ РФ

17. Страна вывоза ТС

ТАДЖИКИСТАН

18. Серия, № удостоверения, ГТД

ТАДЖИКИСТАН

19. Таможенные ограничения

ТАДЖИКИСТАН

20. Наименование (Ф. И. О.) собственника ТС

ТАДЖИКИСТАН

21. Адрес

ЗАО АВТО-ТРАСТ

22. Наименование (Ф. И. О.) организации, выдавшей паспорт

ПЕНИНА 44 КОР 4 ОФИС 207

23. Адрес

633 Г. ТОЛЪЯТТИ

24. Дата

16.04.02

25. Подпись

ТАДЖИКИСТАН

26. Подпись

ТАДЖИКИСТАН

27. Подпись

ТАДЖИКИСТАН

28. Подпись

ТАДЖИКИСТАН

29. Подпись

ТАДЖИКИСТАН

30. Подпись


ТАДЖИКИСТАН

31. Подпись

ТАДЖИКИСТАН

32. Подпись

ТАДЖИКИСТАН



ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


18701211





Наименование (Ф. и. о.) собственника  
 ОАО ЧУВАШАГРОССЕРВИС  
 Адрес РЧ.С. ЧЕБОКСАРЫ ШКОЛЬНЫЙ ПР-Д-1


Особые отметки



Документ на право собственности  
 № 3.ЕР.614006 от 29.04.2002 г.  
 Регистрационный знак \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_  
 Дата регистрации \_\_\_\_\_  
 Выдано ГИБДД \_\_\_\_\_

М. П. \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_  
 Отметка о снятии с учета \_\_\_\_\_  
 Дата снятия с учета \_\_\_\_\_  
 М. П. \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_

Особые отметки



Наименование (Ф. и. о.) собственника  
 ООО "Самарский завод автомобильных комплектующих"  
 Адрес г. Самара, ул. Давыдова, д. 105  
 Документ на право собственности  
 № 11.05.1004 от 11.05.2004 г.  
 Регистрационный знак \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_  
 Дата регистрации \_\_\_\_\_  
 Выдано ГИБДД \_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации ТС  
 серия 11/03 № 597480  
 Регистрационный знак \_\_\_\_\_  
 Дата регистрации \_\_\_\_\_  
 Выдано ГИБДД \_\_\_\_\_

М. П. \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_  
 Отметка о снятии с учета \_\_\_\_\_  
 Дата снятия с учета \_\_\_\_\_  
 М. П. \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_

Особые отметки

Наименование (Ф. и. о.) собственника  
 Бу "РК ДВВ" МинЗДРАВА ЧУВАШИИ  
 Адрес 49 Чувашская Республика, г Чебоксары, пр-т Московский, дом 49  
 Дата продажи (передачи) 15.04.2018  
 Документ на право собственности в простом письменном форме  
 Договор, совершенный в простом письменном форме  
 Подпись прежнего собственника \_\_\_\_\_  
 М. П. \_\_\_\_\_  
 Подпись настоящего собственника \_\_\_\_\_  
 М. П. \_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации ТС  
 № 795303  
 Регистрационный знак 99 серия 03  
 Дата регистрации 17.07.2018  
 Выдано ГИБДД МВД по Чувашской Республике


Особые отметки

Наименование (Ф. и. о.) собственника  
 Адрес \_\_\_\_\_  
 Дата продажи (передачи) \_\_\_\_\_  
 Документ на право собственности \_\_\_\_\_  
 Подпись прежнего собственника \_\_\_\_\_  
 М. П. \_\_\_\_\_  
 Подпись настоящего собственника \_\_\_\_\_  
 М. П. \_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации ТС  
 серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 Регистрационный знак \_\_\_\_\_  
 Дата регистрации \_\_\_\_\_  
 Выдано ГИБДД \_\_\_\_\_

М. П. \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_  
 Отметка о снятии с учета \_\_\_\_\_  
 Дата снятия с учета \_\_\_\_\_  
 М. П. \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_

ПРИНЯТ  
 НА УЧЕТ  
 в М.С.С.С.Р.С.С.  
 Чебоксары



99 03 № 795303

СОБСТВЕННИК (владелец)  
БУ "РКДЭВ" МИНДРАВА ЧУВАШИИ

БУ "РКДЭВ" МИНДРАВА  
ЧУВАШИИ

Республика, край, область  
Чувашская Республика  
Район

Нас. пункт г Чебоксары  
Улица пр-т Московский  
Дом 49 корп. кв.  
Особые отметки

Код подразделения ГИВДА

1197081

„17

июля

208

г.

## УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  
Бюджетного учреждения Чувашской Республики  
«Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Министерства здравоохранения  
Чувашской Республики

Осипов В.Ф.

«13» августа 2018

## АКТ

## ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

г. (с) Чебоксары "13" августа 2018 г.

На основании приказа от "09" апреля 2018 г. N 93/1-Общ комиссия в составе: председателя – заместителя главного врача по хозяйственным вопросам Александрова Д.Г. и членов комиссии – главной медицинской сестры Шарановой М.Ю., главного бухгалтера Машановой Е.В., бухгалтера Гавриловой О.М.  
(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр транспортного средства автомобиль ВАЗ-21099 легковой.  
идентификационный номер (VIN) ХТА21099023228190  
двигатель N 3356053, шасси N отсутствует  
кузов № 3228190, регистрационный знак А820РМ21,  
находящегося на балансе бюджетного учреждения Чувашской Республики  
«Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Министерства  
здравоохранения Чувашской Республики

1. Транспортное средство 2002 года изготовления, с начала эксплуатации отработало 421864 км. моточасов, подвергалось среднему ремонту 5 (пять) раз(а), капитальному ремонту 1 (один) раз(а). Со времени предыдущего среднего (капитального) ремонта отработало 40 тыс. км. моточасов. Инвентарный № 0000151005.

2. Наличие инструмента отсутствует

3. Процент годности авторезины 20%

4. Общий процент износа транспортного средства около 100%

5. Транспортное средство относится к Тип ТС Легковой прочее, категория ТС В

6. Общее техническое состояние транспортного средства:

Наименование агрегатов и деталей	Количество агрегатов и деталей (шт.)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Двигатель	1	в наличии	Один раз производился капитальный ремонт. Низкая компрессия в цилиндрах, течь	нет

			масла в местах уплотнений, повышенный расход масла	
Сцепление	1	в наличии	Предельный износ диска сцепления	нет
Система охлаждения	1	в наличии	Потеря герметичности радиатора, требуется замена насоса и патрубков системы	нет
Система питания	1	в наличии	Низкое давление в системе подачи топлива.	нет
Коробка передач	1	в наличии	Затрудненное переключение «1» и «3» передачи и передачи заднего хода. Посторонние шумы при движении рычага КПП	нет
Передний мост	1	в наличии	Предельный износ амортизаторов. Течь масла в сопряжении деталей	нет
Задний мост	1	в наличии	Предельный износ амортизаторов. Течь масла в сопряжении деталей	нет
Система смазки	1	в наличии	требуется замена смазки и замена масляного насоса	нет
Рессоры	4	в наличии	Предельный износ металла	нет
Рулевое управление	1	в наличии	люфт рулевого колеса, износ рулевых наконечников, неисправность насоса	нет
Тормозная система	1	в наличии	Предельный износ тормозных накладок и барабанов, разрыв троса стояночного тормоза	нет
Крылья и подножки	1	в наличии	Коррозия крыльев, порогов	нет
Кабина	1	в наличии	Сквозная и очаговая коррозия.	нет
Кузов	1	в наличии	Сквозная и очаговая коррозия. Полностью прогнившее дно.	нет
Рама	1	в наличии	Сквозная и очаговая коррозия.	нет
Электрооборудование	1	в наличии	Неисправен	нет

			генератор и стартер, электродвигатель стеклоочистителя, электродвигатель системы отопления салона	
Контрольный щиток приборов	1	в наличии	Царапины, трещины и потертости на поверхности	нет
Аккумулятор	1	в наличии	Осыпалась активная масса пластины	нет
Карбюратор	1	в наличии	Предельный износ дроссельного золотника	нет
Бензонасос	1	в наличии	Предельный износ уплотнительных прокладок и образования течи между частями корпуса. Разрыв мембраны и поломка клапанов	нет
Фары в сборе	2	в наличии	Ржавые корпуса, трещины, сколы на стекле	нет
Задний фонарь в сборе	1	в наличии	Ржавые корпуса, трещины, сколы на стекле	нет
Подфарники в сборе	2	в наличии	Ржавые корпуса, трещины на стекле	нет
Сиденья и спинка	3	в наличии	Разрывы обивки сидений	нет
Стекла лобовые, боковые, задние	4	в наличии	Сколы, трещины	нет


Количество покрышек      -     , запасных      -     .

7. Паспорт транспортного средства 63KM107086


8. Местонахождение объекта г. Чебоксары, пр. Московский, д. 49

9. Балансовая стоимость 197966,00 руб., остаточная стоимость 0,0 руб.

Техническая причина списания: Невозможность дальнейшей эксплуатации в виду технического состояния автомобиля и экономической нецелесообразности проведения восстановительного ремонта.

Председатель комиссии:  Александров Д.Г.  
(подпись, фамилия и инициалы)

Члены комиссии:  Шарапова М.Ю.  
(подпись, фамилия и инициалы)

 Машанова Е.В.

 Гаврилова О.М.



