

Адрес  
 Дата продажи (передачи)  
 Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника  
 М. П.  
 Подпись настоящего собственника  
 М. П.

Свидетельство о регистрации ТС  
 Регистрационный знак  
 Дата регистрации  
 Выдано ГАИ

М. П.  
 Подпись  
 Отметка о снятии с учета  
 Дата снятия с учета  
 М. П.

Наименование (ф. и. о.) собственника  
 Адрес

Дата продажи (передачи)  
 Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника  
 М. П.  
 Подпись настоящего собственника  
 М. П.

Свидетельство о регистрации ТС  
 Регистрационный знак  
 Дата регистрации  
 Выдано ГАИ

М. П.  
 Подпись  
 Отметка о снятии с учета  
 Дата снятия с учета  
 М. П.



Особые отметки



*Верно*  
*Директор ИС*  
*Ю. А. Касачкин*

- Идентификационный номер (VIN) XZE 330300 0000027
- Марка, модель ТС VAZ-3303
- Наименование (тип ТС) автомобиль грузовой
- Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В
- Год изготовления ТС 1998
- Модель, № двигателя UM3-4178 № 0305317
- Шасси (рама) № 0441404
- Кузов (прицеп) № 000002У
- Цвет кузова (кабины)
- Мощность двигателя, л. с. (кВт) XX 76 (55,9)
- Рабочий объем двигателя, куб. см 2445
- Тип двигателя карбюраторный
- Разрешенная максимальная масса, кг 2300
- Масса без нагрузки, кг 1724
- Организация-изготовитель ТС (страна) ОАО САЗ Россия
- Одобрение типа ТС № МТО2 Б01195 от 27.12.96 выдано САЗР Российская Федерация
- Страна вывоза ТС
- Серия, № удостоверения, ПД
- Таможенные ограничения
- Наименование (ф. и. о.) собственника ТСОС, КОМИТЕТ ЧУВАШСКОЙ РЕСП. ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
- Адрес Т. Чебоксары, Московский пр. 2
- Наименование организации, выдавшей паспорт ОАО Саранский завод автосамовалов
- Адрес Т. Саранск, ул. Строительная, 11
- Дата выдачи паспорта 16.04.98



Подпись

*Ю. А. Касачкин*



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС  
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регистрационный знак K206AD21  
Идентификационный номер (VIN)  
ОТСУТСТВУЕТ

Марка, модель УАЗ 3303  
UAZ 3303  
Тип ТС Грузовой прочее  
Категория ТС (ABCD, прицеи) В  
Год выпуска ТС 1998  
Шасси (рама) № 0441404  
Кузов (кабина, прицеи) №  
0000027

Цвет ЗЕЛЕНый  
Мощность двигателя, кВт/л. с. 55,9/76  
Экологический класс НЕ УСТАНОВЛЕНО  
Паспорт ТС серия 13-ВТ № 586517  
Разрешенная шах масса, кг 2800  
Масса без нагрузки, кг 1724

21 49 № 002476

СОБСТВЕННИК (владелец)

БУ ШУМЕРДИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО  
BU SHUMERDINSKOE LESNICHESTVO  
SHUMERTRODY CHUVASHII

Республика, край, область  
Чувашская Республика

Район

Нас. пункт г. Шумерля

Улица ул. Кирова

Дом 84А корп. кв.

Особые отметки





1197079

Код подразделения ГИБДД

31 марта 20 17 г.

21 49 № 002476

*Верио*  
*Директор*   


ТС снято с учета вследствие

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Наименование ГИБДД \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М. П. Подпись

“ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Особые отметки  
VIN: XBE 330300000027



### 13. ПРИЛОЖЕНИЕ

13.1. Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки, в том числе:

13.1.1. Фотографии объекта оценки.


Автомобиль УАЗ-3303 (VIN) ХЗЕ3303000000027, цвет - зеленый, год выпуска - 1998, гос.рег.номер - К206АО21.



Оценка рыночной стоимости автотранспортного средства

УТВЕРЖДАЮ

Директор БУ «Шумерлинское  
лесничество» Минприроды Чувашии  
Ю.А. Катейкин  
« 11 » мая 2018 г.



АКТ

осмотра технического состояния автотранспортного средства

г. Шумерля

« 11 » мая 2018 г.

На основании приказа от 29 декабря 2017 г. № 283 комиссия в составе: заместителя директора Спиридонова А.Н., бухгалтера Кирюшиной Н.В., главного экономиста Индюковой Е.В., произвела осмотр транспортного средства автомобиль УАЗ-3303, модель, № двигателя УМЗ-4178 № 0305317, шасси (рама) № 0441404, кузов (прицеп) № 0000027, цвет ТС зеленый, регистрационный знак К206АО21, находящегося на балансе БУ «Шумерлинское лесничество» Минприроды Чувашии.

Транспортное средство 1998 года изготовления, с начала эксплуатации отработало 147293 км., подвергалось среднему ремонту 3 раза. Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 29268 км. Инвентарный № 01510040.

1. Наличие инструмента нет
2. Процент годности авторезины 0 %
3. Общий процент износа транспортного средства 97 %
4. Транспортное средство относится к категории « В »
5. Общее техническое состояние транспортного средства:

Наименование агрегатов и деталей	Наличие (имеется/не имеется (кол-во))	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Двигатель	имеется(1)	Неисправен - износ коленвала, распределительного вала, цилиндров	нет
Сцепление	имеется(1)	Неисправно - износ пружин, накладок, нажимной вилки	нет
Система охлаждения	имеется(1)	Неисправна - течет радиатор	нет
Система питания	имеется(1)	Неисправна - износ карбюратора	нет
Коробка передач	имеется(1)	Неисправна - износ блока шестерней, подшипников	нет
Воздушный насос	имеется(1)	Неисправен - забит	нет
Передний мост	имеется(1)	Неисправен - износ главной передачи	нет
Задний мост	имеется(1)	Неисправен - износ главной передачи, дифференциала	нет
Система смазки	имеется(1)	Неисправна - износ шестерней масляного насоса	нет
Рессоры	имеется(1)	Неисправны - треснуты, усталость металла	нет
Рулевое управление	имеется(1)	Неисправно - износ рулевого пальца и червячной пары	нет

**КОПИЯ ВЕРНА**  
Оригинал в ООО «Шумерлинская  
оценочная компания»  
Ген. Директор \_\_\_\_\_

Оценка рыночной стоимости автотранспортного средства

Тормозная система	имеется(1)	Неисправна - износ главного тормозного и рабочих цилиндров	нет
Крылья и подножки	имеется(2)	Деформированы коррозией	нет
Кабина	имеется(1)	Деформирована коррозией	нет
Кузов	имеется(1)	Деформирован коррозией	нет
Рама	имеется(1)	Деформирована коррозией, треснута, износ поперечной балки	нет
Электрооборудование	имеется(1)	Неисправно - обрыв проводов, износ изоляции	нет
Контрольный щиток приборов	отсутствует		нет
Аккумулятор	имеется(1)	Неисправен, не держит зарядку	нет
Карбюратор	имеется(1)	Неисправен, износ жиклеров и поплавка	нет
Бензонасос	имеется(1)	Неисправен, топливный аппарат неисправен, износ диафрагмы и клапанов	нет
Фары в сборе	имеется(1)	Неисправны, коррозия отражателей	нет
Задний фонарь в сборе	имеется(1)	Неисправны, коррозия отражателей	нет
Сиденья и спинки	имеется(1)	Лопнули пружины, порвана обшивка	нет
Стекла лобовые, боковые, задние	имеется(1)	Неисправны, мелкие трещины	нет

6. Паспорт транспортного средства 13 ВТ 586517

7. Местонахождение объекта Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Кирова, д.64а

8. Балансовая стоимость транспортного средства 177 287,22 руб.

9. Остаточная стоимость транспортного средства 0,00 руб.

10. Рыночная стоимость: \_\_\_\_\_

Заключение комиссии: техническое состояние транспортного средства не позволяет дальнейшую эксплуатацию.


Председатель комиссии: заместитель директора  А.Н. Спиридонов

Члены комиссии:

бухгалтер

главный экономист

 Н.В. Кирюшина

 Е.В. Индюкова

