

Рулевое управление	большой люфт в рулевой колонке, износ ГУРа	в наличие	1	нет
Тормозная система	износ манжетов главного тормозного цилиндра	в наличие	1	нет
Крылья и пороги	сгнили	в наличие	4	нет
Кабина	-	-	-	-
Кузов	коррозия по местам соединения элементов кузова с панелями пола, днище гнилое	в наличие	1	нет
Рама	в задней части рамы имеются трещины	в наличие	1	нет
Электрооборудование	значительные уменьшение мощности генератора	в наличие	1	нет
Контрольный щиток приборов	не работает контрольный указатель температуры	в наличие	1	нет
Аккумулятор	отказ одной банки АКБ	в наличие	1	нет
Карбюратор	-	-	-	-
Фары в сборе	трещина в оптическом элементе	в наличие	2	нет
Задний фонарь в сборе	исправен	в наличие	2	да
Подфарники в сборе	имеются трещины	в наличие	2	нет
Сиденья и спинка	имеются потертости	в наличие	4	нет
Стекла лобовые, задние	имеются микротрещины	в наличие	1	нет

Количество покрышек 4, запасных 1.

7. Паспорт транспортного средства 52 MC 533090

8. Местонахождение объекта: автогараж, Чувашская Республика, Вурнарский район,
п. Вурнары ул. Жоржа Илюкина д.15

9. Балансовая стоимость 361000 руб.00коп, остаточная стоимость 0 руб.

10. Пробег транспортного средства с момента эксплуатации 444421 км.

Техническая причина списания: _____

Председатель комиссии: Зам. главного врача Николаева Н.Е.
(подпись, фамилия и инициалы)

Члены комиссии: Главный бухгалтер Федорова О.Н.
Бухгалтер Егорова И.Н.
Главная медсестра Распутина С.В.

Состояние объекта оценки определено как «Предельное. Бывшее в эксплуатации, требующее ремонта в объеме превышающем экономическую целесообразность его выполнения; отсутствие технической возможности осуществления такового; непригодное к эксплуатации и ремонту».



Фото 1



Фото 2



Фото 3




Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10

8. ПРИЛОЖЕНИЕ.


8.1. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ПРАВОУСТАНОВЛИВАЮЩИЕ И ПРАВОПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ.

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN) X7631020081426691

- 1. Идентификационный номер (VIN) X7631020081426691
- 2. Марка, модель ТС ГАЗ-3102
- 3. Цилиндровое (тип ТС) ЛЕЖКОВЫЙ
- 4. Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В
- 5. Год изготовления ТС 2008
- 6. Модель, № двигателя 241-ДОНСЖО15800179
- 7. Шасси (рама) № СТУДЕНТУЕТ
- 8. Кузов (кабина, прицеп) № 31020080167183
- 9. Цвет кузова (кабина, прицеп) СИНИЙ
- 10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 131,9 (97)
- 11. Рабочий объем двигателя, куб. см 2429
- 12. Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ
- 13. Экологический класс ТРЕТИЙ
- 14. Разрешенная максимальная масса, кг 2000
- 15. Масса без нагрузки, кг 1450
- 16. Организация - изготовитель ТС (страна) ООО "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ГАЗ" РОССИЯ
- 17. Официальный дилер ООО "САТЕЛЛАЙТ" ООО "1.01.2008"
- 18. Страна ввоза ТС РФ
- 20. Таможенные ограничения ИЗ УСТАНОВЛЕНЫ



- 1. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС: ООО "Коммерческие автомобили" - Группа ГАЗ
- 2. Адрес: РОССИЯ, 603004, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Ильича, дом № 603004
- 3. Подпись владельца ТС, подавшей паспорт: [Подпись]
- 4. Место выдачи: Нижний Новгород, пр. Ив.
- 5. Дата выдачи: 16.07.08

Подпись

[Подпись]



Особые отметки


Наименование (ф. и. о.) собственника
Виктор Иванович Зубов
Адрес *Свердловская обл. г. Нижний Тагил*
ул. М.И. Мухоморова д.19

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника

М. П.



Свидетельство о регистрации ТС

серия

Государственный регистрационный знак

30.03.2016



Адрес *г. ПИБА по МВД РФ "Бурятия"*

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Подпись

52 MC 533090

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника

М. П.

Подпись настоящего
собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия

№

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ПИБА

М. П.

Подпись

наличный врач

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

ВИННИКОВ П.А.

Подпись

Наименование (ф. и. о.) собственника: ООО «Киткар»
 Адрес: АВРЕСЯ, 603014, Нижегородская обл., г. Ниж. Новгород, Сорновское шоссе, дом 30
 Дата продажи (передачи): 16.07.08
 Документ на право собственности: № 01-01.08
 Подпись настоящего собственника: [Подпись]
 М. П. [Печать ЦОЭК «Автопрогресс»]

Государственный регистрационный знак: серия ТС, № 355884
 Дата регистрации: 25.07.08
 Выдано ГИБДД: [Подпись]

Отметка о снятии с учета: [Подпись]
 Дата снятия с учета: [Подпись]

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника: [Подпись]
 Адрес: [Подпись]
 Дата продажи (передачи): 25.07.08
 Документ на право собственности: [Подпись]
 Подпись настоящего собственника: [Подпись]
 М. П. [Печать ЦОЭК «Автопрогресс»]

Государственный регистрационный знак: серия ТС, № 355884
 Дата регистрации: 25.07.08
 Выдано ГИБДД: [Подпись]

Отметка о снятии с учета: [Подпись]
 Дата снятия с учета: [Подпись]

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника: ООО «Киткар»
 Адрес: АВРЕСЯ, 603014, Нижегородская обл., г. Ниж. Новгород, Сорновское шоссе, дом 30
 Дата продажи (передачи): 16.07.08
 Документ на право собственности: № 01-01.08
 Подпись настоящего собственника: [Подпись]
 М. П. [Печать ЦОЭК «Автопрогресс»]

Государственный регистрационный знак: серия ТС, № 355884
 Дата регистрации: 25.07.08
 Выдано ГИБДД: [Подпись]

Отметка о снятии с учета: [Подпись]
 Дата снятия с учета: [Подпись]

Наименование (ф. и. о.) собственника: [Подпись]
 Адрес: [Подпись]
 Дата продажи (передачи): 25.07.08
 Документ на право собственности: [Подпись]
 Подпись настоящего собственника: [Подпись]
 М. П. [Печать ЦОЭК «Автопрогресс»]

Государственный регистрационный знак: серия ТС, № 355884
 Дата регистрации: 25.07.08
 Выдано ГИБДД: [Подпись]

Отметка о снятии с учета: [Подпись]
 Дата снятия с учета: [Подпись]

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регистрационный знак А353ВР21
Идентификационный номер (VIN)
X9631020081426691
Марка, модель ГАЗ 3102
Тип ТС Легковой прочее
Категория ТС (ABCD, прочее) В
Год выпуска ТС 2008
Шасси (рама) № ОТСУТСТВУЕТ
Кузов (кабина, прицеп) №
31020080167183
Цвет СИНИЙ
Мощность двигателя, кВт/л. с. 97/131.9
Экологический класс ТРЕТИЙ
Паспорт ТС серия 52 MC № 533090
Разрешенная max масса, кг 2000
Масса без нагрузки, кг 1450

21 41 № 861213

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

21 41 № 861213

СОБСТВЕННИК (владелец)

БУ ВУРНАРСКАЯ ЦРБ МИНЗДРАВА
ЧУВАШИИ
BU VURNARSKAYA TCRB
MINZDRAVA CHUVASHII



Республика, край, область
Чувашская Республика
Район р-н Вурнарский
Нас. пункт пгт Вурнары
Улица ул Ж.Илюкина
Дом 15 корп. кв.
Особые отметки



Код подразделения ГИБДД


1197076

21 41 № 861213 20 16 г.
30 марта

КОПИЯ ВЕРНА

Главный врач
Тинюков Н. А.





УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
БУ «Вурнарская ЦРБ»

Тинюков Н.А.

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

п. Вурнары

"05 " июля 2018г.

Комиссия в составе: председателя - заместителя главного врача Николаевой Н.Е., членов комиссии- главного бухгалтера Федоровой О.Н., бухгалтера Егоровой И.Н., главной медицинской сестры Распутиной С.В., назначенная приказом № 100-од от 11.03.2016г произвела осмотр транспортного средства «автомобиль легковой ГАЗ-3102», двигатель 2.4L-DONC*015800179, шасси отсутствует, кузов № 31020080167183, идентификационный номер (VIN) X9631020081426691, регистрационный знак А353ВР21, находящегося на балансе БУ «Вурнарская ЦРБ» Минздрава Чувашии.

1. Транспортное средство 2008 года изготовления, с начала эксплуатации отработало 444421 км, подвергалось среднему ремонту 6 раз(а). Инвентарный № 101051000011.

2. Наличие инструмента _____ отсутствует _____
3. Процент годности авторезины _____ 45 _____
4. Общий процент износа транспортного средства _____ 100 _____
5. Транспортное средство относится к автомобилю легковому
6. Общее техническое состояние транспортного средства:

Наименование агрегатов и деталей	Техническое состояние	Наличие	Кол-во	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Двигатель	в картер двигателя попадает вода	в наличие	1	нет
Сцепление	износ выжимного подшипника	в наличие	1	нет
Система охлаждения	из водяного насоса протекает вода	в наличие	1	нет
Система питания	износ электробензонасоса, бензобак сгнил	в наличие	1	нет
Коробка передач	износ шестерен 3,5-передач	в наличие	1	нет
Передний мост	износ рулевой трапеции, шарниров передней подвески	в наличие	4	нет
Задний мост	износ зубьев шестерен главной передачи	в наличие	1	нет

Система смазки	износ шестерен масляного насоса	в наличие	1	нет
Рессоры	изношена чашечка коренной рессоры	в наличие	4	нет
Рулевое управление	большой люфт в рулевой колонке, износ ГУРа	в наличие	1	нет
Тормозная система	износ манжетов главного тормозного цилиндра	в наличие	1	нет
Крылья и пороги	сгнили	в наличие	4	нет
Кабина	-	-	-	-
Кузов	коррозия по местам соединения элементов кузова с панелями пола, днище гнилое	в наличие	1	нет
Рама	в задней части рамы имеются трещины	в наличие	1	нет
Электрооборудование	значительные уменьшение мощности генератора	в наличие	1	нет
Контрольный щиток приборов	не работает контрольный указатель температуры	в наличие	1	нет
Аккумулятор	отказ одной банки АКБ	в наличие	1	нет
Карбюратор	-	-	-	-
Фары в сборе	трещина в оптическом элементе	в наличие	2	нет
Задний фонарь в сборе	исправен	в наличие	2	да

Подфарники в сборе	имеются трещины	в наличие	2	нет
Сиденья и спинка	имеются потертости	в наличие	4	нет
Стекла лобовые, задние	имеются микротрещины	в наличие	1	нет

Количество покрышек 4, запасных 1.


7. Паспорт транспортного средства 52 МС 533090



8. Местонахождение объекта: автогараж, Чувашская Республика, Вурнарский район, п. Вурнары ул. Жоржа Илюкина д.15

9. Балансовая стоимость 361000 руб.00коп, остаточная стоимость 0 руб.

10. Пробег транспортного средства с момента эксплуатации 444421 км.

Техническая причина списания: _____

Председатель комиссии: Зам. главного врача  Николаева Н.Е.
(подпись, фамилия и инициалы)

Члены комиссии: Главный бухгалтер  Федорова О.Н.
Бухгалтер _____ Егорова И.Н.
Главная медсестра  Распутина С.В.