








ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



21 00 735672



1. Идентификационный номер (VIN)
X9631020071387121
2. Марка, модель ТС ГАЗ 3102
3. Наименование (тип ТС) Легковой прочее
4. Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В
5. Год изготовления ТС 2007
6. Модель, № двигателя 2.4I-DUNE 086710638
7. Шасси (рама) № ОТСУТСТВУЕТ
8. Кузов (кабина, прицеп) № 31020070161609
9. Цвет кузова (кабины, прицепа) АМСБЕРГ
10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 137 (100.74)
11. Рабочий объем двигателя, куб. см 2429
12. Тип двигателя Бензиновый на бензине
13. Экологический класс ВТОРОЙ 2000
14. Разрешенная максимальная масса, кг 1450
15. Масса без нагрузки, кг
16. Изготовитель ТС (страна) ГАЗ(НИЖНИЙ НОВГОРОД)
17. Одобрение типа ТС № ОТСУТСТВУЕТ от
18. Страна ввоза ТС ОТСУТСТВУЕТ
19. Серия, № ТД, ТПО ОТСУТСТВУЕТ
20. Возможные ограничения НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

Особые отметки

ДУБЛИКАТ ПТС
ВЗАИМ СДАННОГО
52 ИИ 852358 16.06.
2007 ДАД ГАЗ ИИ
Х НОВГОРОД



наименование (ф. и. о.) собственника
АУ ЧР ДПО УЦ НИВА МИНСЕЛЬХОЗА ЧУВАШИИ

Адрес Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пирогова,

д. 16
Документ на право собственности 05-08-2016

Документ Договор, совершенный в простой письменной форме
Подпись прежнего собственника
М. П.

Свидетельство о регистрации ТС
серия 21 № 643520
Государственный регистрационный знак Е7130K21

Дата регистрации 10.08.2016
Выдано ГИБДД ЧР №30 ПИБДД МВД по Чувашской Республике, РП. М. П.

Отметка об снятии с учета
Дата снятия с учета 21 00 735672
М. П.

Наименование (ф. и. о.) собственника
Адрес
Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника
М. П.

Свидетельство о регистрации ТС
серия №
Государственный регистрационный знак

Дата регистрации
Выдано ГИБДД
М. П.

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
М. П.

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника
м. п. *Подпись настоящего
собственника*
м. п.

Свидетельство о регистрации ТС
серия №

Государственный регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД

м. п. *Подпись*
Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
м. п. *Подпись*

Общие отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника
м. п. *Подпись настоящего
собственника*
м. п.

Свидетельство о регистрации ТС
серия №

Государственный регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД

м. п. *Подпись*
Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
м. п. *Подпись*



Общие отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника
м. п. *Подпись настоящего
собственника*
м. п.

Свидетельство о регистрации ТС
серия №

Государственный регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД

м. п. *Подпись*
Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
м. п. *Подпись*

Общие отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника
м. п. *Подпись настоящего
собственника*
м. п.

Свидетельство о регистрации ТС
серия №

Государственный регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД

м. п. *Подпись*
Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
м. п. *Подпись*

Общие отметки

Утверждаю

Директор АУ Чувашской Рес-

ДПО «УЦ «Нива»

Минсельхоза Чувашии

Н.П. Якимов

2018 г.



АКТ

технического состояния автомобиля

г. Чебоксары

«15» ноября 2018 г.

На основании приказа от «13» апреля 2017 г. № 626 комиссия в составе: заместителя директора по общим вопросам Мельникова А.В., бухгалтера Дмитриевой Т.В., начальника организационно-контрольного отдела Николаева Ю.Н., заведующей АХЧ Поповой Н.М., инженера по эксплуатации зданий и сооружений Савина Н.П., произвела осмотр автомобиля марки ГАЗ 3102, идентификационный номер (VIN) X9631020071387121, модель, № двигателя 2.4L-DOHC 086710638, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 31020070161609, цвет кузова (кабины, прицепа) айсберг, государственный регистрационный знак Е 713 ОК 21 RUS, находящегося на балансе АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» Минсельхоза Чувашии

1. Автомобиль 2007 года выпуска, с начала эксплуатации отработал 298058 км., подвергался среднему ремонту 3 раза, капитальному ремонту 1 раз. Со времени предыдущего капитального ремонта отработал 87000 км. Инвентарный № 14890628.
2. Наличие инструмента отсут.
3. Процент годности авторезины 0%
4. Общий процент износа автомобиля 100%
5. Автомобиль относится к легковым учебным
6. Общее техническое состояние автомобиля:

Наименование агрегатов и деталей	Количество агрегатов и деталей (шт)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Двигатель	1	в наличии	износ коленчатого вала, блока цилиндров	нет
Сцепление	1	в наличии	износ нажимного диска и пружин	нет
Система охлаждения	1	в наличии	коррозия радиатора	нет
Система питания	1	в наличии	износ диафрагмы и привода бензонасоса	нет
Коробка передач	1	в наличии	износ синхронизаторов, вилок	нет
Передняя подвеска	1	в наличии	износ шаровых опор, пружин	нет
Задняя подвеска	1	в наличии	погнута балка износ пружин	нет
Задний мост	1	в наличии	шум, вибрация	нет
Система смазки	1	в наличии	износ масляного насоса, течь масла	нет
Рулевое управление	1	в наличии	коррозия рулевых соединений	нет
Тормозная система	1	в наличии	течь жидкости из главного	нет

			тормозного цилиндра	
Крылья и подножки	1	в наличии	коррозия	нет
Кабина	0	отсутствует	не предусмотрено конструкцией	нет
Кузов	1	в наличии	коррозия	нет
Рама	0	отсутствует	не предусмотрено конструкцией	нет
Электрооборудование	1	в наличии	износ стартера, щеток генератора	нет
Контрольный щиток приборов	1	в наличии	обрыв, окисление проводов	нет
Аккумулятор	1	в наличии	короткое замыкание между пластинами	нет
Карбюратор	1	в наличии	износ вакуумного ускорителя	нет
Бензонасос	1	в наличии	износ диафрагмы	нет
Фары в сборе	1	в наличии	трещины оптики, коррозия	нет
Задний фонарь в сборе	1	в наличии	стекла в трещинах, окисление проводов	нет
Подфарники в сборе	1	в наличии	не работает реле поворота	нет
Сиденья и спинка	1	в наличии	коррозия крепления сидений	нет
Стекла лобовые, боковые, задние	1	в наличии	трещины, не работает механизм опускания стекла	нет
Количество покрышек	4	в наличии	износ рисунка протектора, внешние повреждения обнажающие корд	нет
запасных	0	отсутствует	износ рисунка протектора	нет

7. Паспорт транспортного средства 21 00 735672

8. Местонахождение объекта АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии, г.Чебоксары, ул.Пирогова, д. 16

9. Балансовая стоимость автомобиля 340 000,00 руб.

10. Остаточная стоимость автомобиля 0,00 руб.

11. Продажная стоимость автомобиля _____

Заключение комиссии:

а) техническое состояние автомобиля позволяет дальнейшую эксплуатацию;


б) ~~техническое состояние автомобиля позволяет дальнейшую эксплуатацию после ка-~~
~~ремонта;~~

в) техническое состояние автомобиля не позволяет дальнейшую эксплуатацию
(ненужное зачеркнуть)

Председатель комиссии:

 /А.В. Мельников /

Члены комиссии:

 /Г.В. Димитриева /

 / Ю.Н. Николаев /

 / Н.М. Попова /

 / Н.П. Савин /