




21 EM 124780

1. Идентификационный номер (VIN) XTA210610R3196657
2. Марка, модель ТС ВАЗ-2106-3
3. Наименование (тип ТС) Легк. седан
4. Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В
5. Год изготовления ТС 1993
6. Модель, № двигателя 3163423
7. Шасси (рама) № ОТЧУТТВЕТ
8. Кузов (прицеп) № 3196657
9. Цвет кузова (кабина) БЕЛЫЙ
10. Молноотр. двигателя, л. с. (кВт) 64.0
11. Рабочий объем двигателя, куб. см
12. Тип двигателя
13. Разрешенная максимальная масса, кг 1435
14. Масса без нагрузки, кг 1035
15. Организация-изготовитель ТС (страна) ВАЗ
16. Оборудование типа ТС №
17. Страна вывоза ТС
18. Серия, № удостоверения, ПТД
19. Таможенная организация
20. Наименование (Ф. и. О.) собственника ТС СО СВК ЧЕБОКСАРЫ
21. Адрес ЛЕНИНСКИЙ Р-Н ЧЕБОКСАРЫ
22. Наименование организации, выдавшей паспорт Р-Н, МОСКОВСКИЙ Р-Н
23. Адрес ЧЕБОКСАРЫ Б. Хмельницкого 37
24. Дата выдачи паспорта 27.04.1999

Подпись



Общая отметка



Имя собственника (Ф. и. О.) _____

Адрес _____

Свидетельство о регистрации ТС № _____

Серия _____

Дата регистрации _____

Вывозно-импортный знак _____

М. П. _____

Подпись прежнего собственника _____

М. П. _____

Подпись настоящего собственника _____

Документ на право собственности _____

Дата продажи (передачи) _____

Отметка о снятии с учета _____

М. П. _____

Подпись _____

Свидетельство о регистрации ТС № _____

Серия _____

Дата регистрации _____

Вывозно-импортный знак _____

М. П. _____

Подпись _____

Отметка о снятии с учета _____

М. П. _____

Подпись _____

19.04.2001

11.05.01

11.05.01

19.04.2001

19.04.2001

19.04.2001

19.04.2001

20 09 г.
С УЧЕТА
для отчуждения.
Рег. знаки, стс сданы.
Выдан транзит. знак
EN 15531

Наименование (ф. и. о.) собственника И.И.И.
Адрес г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей д. 46
Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника _____
Подпись настоящего собственника _____
М. П. _____ М. П. _____

Свидетельство о регистрации ТС
серия OB № 649845
Регистрационный знак К 12210
Дата регистрации 28.07.2009

Выдано ГИБДД
МOTOR УГИБДД
МВД Чувашии
Отделение регистрации АМТС
г. Чебоксары

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета 09.12.09
М. П. _____ Подпись _____

Наименование (ф. и. о.) собственника И.И.И.
Адрес г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей д. 46

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности
Подпись прежнего собственника _____
Подпись настоящего собственника _____
М. П. _____ М. П. _____

Свидетельство о регистрации ТС
серия 2189 № 942168
Регистрационный знак А 38600

Дата регистрации
Выдано ГИБДД
MOTOR ГИБДД
МВД по Чувашии
Отделение регистрации АМТС
г. Чебоксары

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
М. П. _____ Подпись _____

Особые отметки
Наименование (ф. и. о.) собственника И.И.И.
Адрес г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей д. 46
Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника _____
Подпись настоящего собственника _____
М. П. _____ М. П. _____

Свидетельство о регистрации ТС
серия 2144 № 783859
Регистрационный знак А 38600
Дата регистрации 07.12.09

Выдано ГИБДД
MOTOR ГИБДД
МВД Чувашии
Отделение регистрации АМТС
г. Чебоксары

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
М. П. _____ Подпись _____


Особые отметки
Наименование (ф. и. о.) собственника И.И.И.
Адрес г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей д. 46

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности
Подпись прежнего собственника _____
Подпись настоящего собственника _____
М. П. _____ М. П. _____

Свидетельство о регистрации ТС
серия 4581 № 6652
Регистрационный знак 03.2015

Дата регистрации
Выдано ГИБДД
MOTOR ГИБДД
МВД Чувашии
Отделение регистрации АМТС
г. Чебоксары

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
М. П. _____ Подпись _____



Утверждено:
Зав. ЦНИИ врач БУ «Городская
клиника №1» МЗ ЧР
А. Д. Иванова

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

г. Чебоксары

«01» апреля 2019 года

На основании приказа от 09 января 2019г. № 3 комиссии в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам — Кудряшов Леонид Геннадьевич

Члены комиссии:

Главная медсестра- Швардакова Ольга Александровна

Медицинский техник- Гомберг Владимир Николаевич

Бухгалтер мастер отдела- Левунова Екатерина Васильевна

произвела осмотр транспортного средства Автомобиль легкой седан ВАЗ-2106-3,
идентификационный номер (VIN) ХТА210610R3196657, марка, модель ВАЗ-2106-3, № двигателя
3163423, кузов № 3196657, регистрационный знак А 386 ОС, находящегося на балансе
Бюджетного учреждения «Городская клиническая больница №1» Минздрава Чувашии

1. Транспортное средство 1993 года изготовления, с начала эксплуатации отработало 156479 км, моточасов, подверглось среднему ремонту ТО (40) раз (а), капитальному ремонту нет раз (а). Со времени предыдущего среднего (капитального) ремонта отработало 85102 км. моточасов. Инвентарный № 1010411459.
2. Наличие инструмента нет.
3. Процент годности авторезины 80%
4. Общий процент износа транспортного средства 100%
5. Транспортное средство : Легковой седан
6. Общее техническое состояние транспортного средства: предельное.

Наименование агрегатов и деталей	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)	Наличие (да/нет)	Кол-во агрегатов и деталей (шт)
Двигатель	Требуется капитальный ремонт. Замена гильзо-поршневой группы	нет	да	1
Сцепление	Требуется замена корзины и ведомого диска	нет	да	1
Система охлаждения	Требуется замена радиатора и патрубков	нет	да	1
Система питания	Требуется замена бака в следствии коррозии	нет	да	1
Коробка передач	Требуется замена синхронизаторов и подшипников	нет	да	1
Передний мост	Требуется замена сайлентблоков	да	да	1

Росше



AK

И. Л. Иванова

Наименование агрегатов и деталей	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)	Наличие (да/нет)	Кол-во агрегатов и деталей (шт)
Задний мост	Требуется замена редуктора	да	да	1
Система смазки	Выбрасывает масло моторное через систему вентиляции	да	да	1
Рессоры	Требуется замена пружинные подушки	да	да	4
Рулевое управление	Требуется замена рулевой колонны	да	да	1
Тормозная система	Требуется замена суппорта тормозных цилиндров, накладок, колодок	да	да	1
Крылья и спойложки	Имеется коррозия	нет	да	1
Кабина	Имеется коррозия	нет	да	1
Кузов	Имеется коррозия	нет	да	1
Рама	нет	нет	нет	0
Электрооборудование	Требуется замена фар, задних фонарей	да	да	1
Контрольный щиток приборов	Выход из строя амперметра, указателя топлива	да	да	1
Карбюратор	Перегревает	да	да	1
Бензонасос	Требуется замена	да	да	1
Фары в сборе	Имеется трещины	да	да	4
Задний фонарь в сборе	Имеется трещины	да	да	2
Подфарники в сборе	Имеется трещины, коррозия	да	да	2
Сиденья и спинки	Порвана обшивка	да	да	3
Стекла лобовые, боковые, задние	Имеется трещины	да	да	10

Количество покрышек 4, запасных нет

7. Пасторт транспортного средства 21 ЕМ 124780
8. Местонахождение объекта Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, д.46
9. Балансовая стоимость 56 699,00 руб., остаточная стоимость 0 руб. Техническая причина списания/выбывтия: Техническое состояние автомобиля не позволяет дальнейшую эксплуатацию.

Председатель комиссии:



Зам.гл.вр.по хоз.вопросам — Кудряшов Д.Г.

Члены комиссии:



Главная медсестра- Швардакова О.А.
 Медицинский техник- Гомберг В.Н.



Бухгалтер матер.отдела- Певунова Е.В.



д.д. М.В.А.А.А.

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«01» апреля 2019 г.

Время осмотра 08-20

№пп	Показатель	Значение
1	Идентификационный номер (VIN)	ХТА210610R3196657
2	Марка, модель ТС	ВАЗ-2106-3
3	Наименование (тип ТС)	легковой седан
4	Категория ТС (А,В,С,Д, прицеп)	В
5	Год изготовления ТС	1993
6	Модель, № двигателя	3163423
7	Шасси (рама) №	отсутствует
8	Кузов (кабина) №	3196657
9	Цвет кузова (кабины)	белый
10	Регистрационный знак	А 386 ОС 21

ПРИ ОСМОТРЕ УСТАНОВЛЕНО:

№	Наименование элемента кузова	Описание повреждений						
		Деформация	Вмятина	Царапина до металла.	Повреждение ЛКП	Поверхностная коррозия	Сквозная коррозия	Трещина
1.	Бампер передний					✓		✓
2.	Реш. облицовки рад.					✓		✓
3.	Капот					✓		
4.	Панель передка					✓		
5.	Крыло переднее левое					✓		✓
6.	Дверь передняя левая					✓		✓
7.	Дверь задняя левая					✓		✓
8.	Крыло заднее левое					✓		✓
9.	Бампер задний					✓		✓
10.	Панель задняя					✓		✓
11.	Крышка багажника					✓		
12.	Крыло заднее правое					✓		✓
13.	Дверь задняя правая					✓		✓
14.	Дверь передняя правая					✓		✓
15.	Крыло переднее правое					✓		✓

Коробка передач:

16	Панель крышки	✓	Механическая	Автоматическая
----	---------------	---	--------------	----------------

Колеса

Вид дисков	Характеристика дефектов		Вид дисков	Характеристика дефектов		
	деформация	коррозия		Передние	Разрыв, разрез	Распоевание, вздутие
Штамп. стальные	✓		Задние			
Литые (легк. сплав)			Запасное колесо			
Хромирован						

Стекла. Фары. Фонари

Наименование деталей	Характеристика повреждений		
	разбито	трещина	скол
Стекло ветровое			царапина ✓

Стекло заднее					✓
Стекло двери передней					
Стекло двери задней					
Фара передняя					✓
Фонарь задний					✓

Салон

Наименование деталей	Характеристика повреждений			
	разрыв	потеря	трещина	загрязнённость
Обивка сиденья переднего правого	✓		✓	✓
Обивка сиденья переднего левого	✓		✓	✓
Обивка потолка	✓		✓	✓
Обивка дверей	✓		✓	✓
Панель приборов	✓		✓	✓







Примечание: на момент осмотра ТС находится в неработоспособном состоянии, имеет ряд узлов и агрегатов, требующих ремонта и замены, не эксплуатируется.

Доп. замечания: Эксплуатация автомобиля не возможна, технический осмотр, по данным заказчика, ТС не прошёл.

Общая оценка технического состояния ТС:

новое	очень хорошее	хорошее	удовлетворительное	условно-пригодное	неудовлетворительное	предельное
						✓

При осмотре присутствовали:

	должность		подпись		фамилия, инициалы
Иван Караман	должность		подпись	Александр А.И.	фамилия, инициалы
	должность		подпись	Александр А.В.	фамилия, инициалы
	должность		подпись		фамилия, инициалы

ООО «ОЦЕНКА 21»,
тел. 8-902-660-45-88,
8-902-249-52-12
E-mail: ocenka21@list.ru

Фото табличка №1

