

МИНИСТЕРСТВО ЧУВАШИИ

Адрес Республика Чувашия, г. Алатырь, ул. Железнодорожная д. 17, к. 102

Дата продажи (передачи) 09.02.2017

Документ на право собственности Регистрационный знак А267АА121

Подпись прежнего собственника М. П.

Подпись настоящего собственника М. П.

Свидетельство о регистрации ТС № 003048

Государственный регистрационный знак А267АА121

Дата снятия с учета М. П.

Подпись РЭГ ГИБДД МО МВД РФ "Алатырский"

Подпись М. П.

Наименование (Ф. И. О.) собственника 73 МС 151898

Адрес М. П.

Дата продажи (передачи) М. П.

Документ на право собственности М. П.

Подпись прежнего собственника М. П.

Подпись настоящего собственника М. П.

Свидетельство о регистрации ТС серия №

Государственный регистрационный знак

Выдано ГИБДД М. П.

Отметка о снятии с учета М. П.

Дата снятия с учета М. П.

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

73 МС 151898

1. Идентификационный номер (VIN) ХТТТ31630080010719

2. Марка, модель ТС UAZ PATRIOT

3. Наименование (тип ТС) ЛЕГКОВОЙ А/М

4. Категория ТС (А, В, С, D, прицепа) В

5. Год изготовления ТС 2008

6. Модель, № двигателя 409040 Ж 83092241

7. Шасси (рама) № 31630080517359

8. Кузов (кабина, прицеп) № 31630080010719

9. Цвет кузова (кабина, прицепа) АВАНТЮРИН-МЕТАЛЛИК

10. Мощность двигателя д. е. (кВт) 128 (94,1)

11. Рабочий объем двигателя, куб. см 2693

12. Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ

13. Экологический класс ТРЕТИЙ

14. Разрешенная максимальная масса, кг 2650

15. Масса без нагрузки, кг 2050

16. Организация - изготовитель ТС (страна) РОССИЯ, ОАО УАЗ

17. Оборудование типа ТС № РОСС RU.МД2.Е05601 от 20.12.2007 "САТР-ФОНД"

18. Страна вывоза ТС -

19. Серия, № ТД, ТПО отсутствует

20. Таможенные ограничения отсутствуют

21. Наименование (Ф. И. О.) собственника ТС ООО "АВТОРАИ 4x4"

Г. УЛЬЯНОВСК, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ 17А.

ОАО УАЗ

432008 РФ г. Ульяновск

Московское шоссе, 8

5 августа 2008

Подпись



Особые отметки

Особые отметки

Особые отметки



Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника  
Адрес

Дата продажи (передачи)  
Документ на право собственности

Подпись прежнего  
собственника

Свидетельство о регистрации ТС

Государственный регистрационный знак  
Дата регистрации  
Выдано ГИБДД

М. П.  
Отметка о снятии с учета  
Дата снятия с учета  
М. П.



Особые отметки

ТС снято с учета для отчуждения

Свидетельство о регистрации ТС

Подпись прежнего  
собственника

Свидетельство о регистрации ТС

Государственный регистрационный знак  
Дата регистрации  
Выдано ГИБДД

Отметка о снятии с учета  
Дата снятия с учета  
М. П.



МОТОР ПЕДЛ  
ИВЛ ПЛОЧУВАШИН  
Отделение ГИБДД  
г. Чебоксары

Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника  
Адрес

Дата продажи (передачи)  
Документ на право собственности

Подпись прежнего  
собственника

Свидетельство о регистрации ТС

Государственный регистрационный знак  
Дата регистрации  
Выдано ГИБДД

М. П.  
Отметка о снятии с учета  
Дата снятия с учета  
М. П.



Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)  
Документ на право собственности

Подпись прежнего  
собственника

Свидетельство о регистрации ТС

Государственный регистрационный знак  
Дата регистрации  
Выдано ГИБДД  
М. П.  
Отметка о снятии с учета  
Дата снятия с учета  
М. П.



Акт технического состояния транспортного средства от 04.03.2019г.

АКТ  
осмотра технического состояния транспортного средства

пос. Агтышево

«04» марта 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор БУ «Агтышевское лесничество»  
Миниригорды Чувашии  
Ю.Н. Бегиков

На основании приказа № 08 от «09» января 2018 г. комиссия в составе: заместитель директора Сулзали Геннадий Валентинович, инженер Файлев Сергей Васильевич, главный бухгалтер Овчина Ирина Александровна, инженер по лесопользованию Торпашова Татьяна Алексеевна, провозвезд, осмотр транспортного средства: автомобиль ВАЗ РАТРИОТ идентификационный номер (VIN) ХТТ31630080010719, модель (№ двигателя) 409040 \* 83092241, шасси (рама) № 21630080517359, кузов (кабина прицепа) № 21630080010719, цвет кузова (кабина, прицеп) АВАНТЮРИН-МЕТАЛЛИК, государственный номер А 267 АА 121, нахомящийся на балансе БУ «Агтышевское лесничество» Миниригорды Чувашии.

1. Транспортное средство 2008 года изготовления, с начала эксплуатации обработано 560509 км. (моточасов), поддержанию среднему ремонту 96 раз, капитальному ремонту не подвергался. Со времени предыдущего ремонта (капитального) ремонта отработано 26314км (моточасов).
2. Наличие инструмента отсутствует.
3. Процент годности авторезины 82%.
4. Общий процент износа автомобиля 100%
5. Транспортное средство относится к детской категории автомобилей.
6. Общее техническое состояние транспортного средства.
- 7.

Наименование агрегатов и деталей	Количество агрегатов и деталей (шт.)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
1	2	3	4	5
Двигатель	1	Имеется	Подушки опор подвески силового агрегата сильно изношены или затвердели, наблюдается дисбаланс колен вала, износ поршневых колец или цилиндров двигателя, повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок, повреждены шланги и прокладки в соединенных трубопроводах, ослаблены хомуты	Нет
Сцепление	1	Имеется	Увеличены зазоры в приводе сцепления, отсутствует свободный ход педали сцепления, замасливание и	Нет

			прихватывание дисков (поверхностей трения) износ фрикционных накладок до заклепок	
Система охлаждения	1	Имеется	Исправна	Да
Система питания		Не предусмотрено комплектацией		
Коробка передач	1	Имеется	Износ деталей синхронизатора (выпадение шарика из гнезда или сухаря из паза), износ зубьев шестерен и синхронизаторов, деформация рычага переключения передач тугое движение штоков вилок (заусенцы, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочные сухарей)	Нет
Передний мост (балка)	1	Имеется	Износ опоры шкворня, полный износ цилиндра тормозного механизма	Нет
Задний мост	1	Имеется	исправен	Да
Система смазки	1	Имеется	исправна	Да
Рессоры	4	Имеется	исправны	Да
Рулевое управление	1	Имеется	исправны	Да
Тормозная система	1 (4)	Имеется	Ослабла или сломалась стержневая пружина тормозных колодок задних тормозных механизмов, заедание поршней в колесных цилиндрах	Нет
Крылья и подножки	4	Имеется	Подвержены коррозии, подкрылки раздроблены	Нет
Кабина	1	Не предусмотрено комплектацией		
Кузов	1	Имеется	Коррозия металлических частей кузова, сгнили резиновые уплотнители дверей, неисправны механизмы крепления дверей, неисправны болты крепления кронштейнов, имеются вмятины и трещины	Нет
Рама	1	Имеется	Исправна	Да
Электрооборудование	1	Имеется	Исправно	Да
Контрольный щиток приборов	1	Имеется	Исправен	Да
Аккумулятор	1	Имеется	Разряжена аккумуляторная батарея,	Нет

Карборатор	1	не предусмотрено комплектацией	Окислены выводящие клеммы и наконечники проводов, недостаточно плотно закруты наконечники проводов на выводящих клеммах батареи	
Бензонасос	1	Имеется	Индикатор уровня топлива в машине показывает неравновесную информацию, топливо не подается в цилиндр, выход из строя предохранителя в цепи управления, поломка реле бензонасоса	Нет
Фары в сборе	2	Имеется	Повреждены провода, окислены их наконечники и ослаблено соединение проводов	Нет
Защитный фонарь в сборе	2	Имеется	Переторжени нити ламп, плохой контакт в патронах и плохое соединение проводов на соединительных навесках и переключателях	Нет
Подфарники в сборе	1	Имеется	Исправны	Да
Сиденья и спинка	3	Имеется	В комплекте	Да
Стекла лобовые, боковые, задние	8	Имеется	Имеются трещины	Нет

Количество покрышек 4, запасных 0

8. Паспорт транспортного средства № 73 МС № 151898

9. Местонахождение объекта 429850, Чувашская Республика, пос. Агтышево, ул. Железнодорожная, д.8

10. Балансовая стоимость автомобиля 399 900 (Триста девяносто девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. Остаточная стоимость – не имеет

Заключение комиссии: В связи с уставной деятельностью автомобиля, используемая в условиях бездорожья, на лесных дорогах. Для дальнейшего использования автомобиля необходимо проведение капитального ремонта, что повлечет за собой значительные денежные затраты. Вложение денежных средств, считаем нецелесообразным.  
Техническое состояние автомобиля позволяет дальнейшую эксплуатацию после проведения капитального ремонта.

Председатель комиссии: заместитель директора  Сувлягин Г.В.

Члены комиссии: инженер  Фидеев С.В.

главный бухгалтер  Озкина И.А.

инженер по эксплуатации  Торшапова Т.А.

19. ПРИЛОЖЕНИЕ

19.1 ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.

Фото 1.



Фото 2.



Фото 3.



Фото 4.





Фото 5.



Фото 6.






Фото 7.



Фото 8.



Фото 9.




Фото 10.



Фото 11.



Фото 12.

Фото 13.



Фото 14.



Фото 15.



Фото 16.



Фото 17.



Фото 18.

