

19. ПРИЛОЖЕНИЕ

19.1 Фотографии объекта оценки








содные отметки

особые отметки

Инициалы (ф. и. о.) собственника
 ИУ СТЕПАНОВИЧЕВСКАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНА ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЧЕБОКСАРЫ, ПУШКИНСКАЯ УЛ. Д. 106
 Адрес Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Марш
 Дата продажи (покупки)
 Договор на право собственности
 Паспорт транспортного средства
 Подпись прежнего собственника
 м. п.
 Свидетельство о регистрации ТС № 413542
 Регистрационный регистрационный знак Т449021
 Дата регистрации 10.08.2016
 Владелец ПИВАА ФЕОДОРОВИЧ ПИВАА
 Подпись м. п.
 Дата снятия с учета
 м. п.
 Подпись
 91 00 735675
 Инициалы (ф. и. о.) собственника
 Адрес
 Дата продажи (покупки)
 Договор на право собственности
 Подпись прежнего собственника
 м. п.
 Свидетельство о регистрации ТС
 Регистрационный регистрационный знак
 Дата регистрации
 Владелец ПИВАА
 Подпись
 м. п.
 Дата снятия с учета
 м. п.
 Подпись



особые отметки


Паспорт ПИВАА ФЕОДОРОВИЧ ПИВАА
 413542
 10.08.2016
 А. Г. ПИВАА

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

21 00 735675

1. Регистрационный номер (VIN) 7P2L070950048520
2. Марка, модель ТС БМВ 2197D
3. Наименование (тип ТС) Легковой транспорт
4. Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В
5. Год изготовления ТС 2005
6. Модель, № двигателя Z103-017022
7. Модель (ваза) № ПИВАА ФЕОДОРОВИЧ ПИВАА
8. Ключ (вазны, прицеп) № 7145251
9. Цвет кузова (вазны, прицепа) Белый
10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 145
11. Рабочий объем двигателя, куб. см 1990
12. Тип двигателя Бензиновый с клапанами
13. Эксплуатационный класс Е
14. Разрешенная максимальная масса, кг 1600
15. Масса без нагрузки, кг 1060
16. Наполнитель (л) (сервис)
17. Дата предыдущей регистрации ТС от 05.07.2015
18. Наименование (ф. и. о.) собственника ПИВАА ФЕОДОРОВИЧ ПИВАА
19. Серия, № ТЛ, ПНО, ПТС/ПВЕТ
20. Таможенные ограничения НЕ УСТАНОВЛЕН
21. Наименование (ф. и. о.) собственника ИУ СТЕПАНОВИЧЕВСКАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНА
22. Адрес Республика Чувашская Республика, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Марш, д. 106, ж. А
23. Наименование организации, выдавшей паспорт ПИВАА ФЕОДОРОВИЧ ПИВАА
24. Адрес Чувашская Республика, г. Чебоксары (Республика Чувашская Республика), д. Спасская (Республика Чувашская Республика), д. 3
25. Дата выдачи паспорта 10.08.2016

м. п. Подпись



**АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

г. Чебоксары "04" 05 2019 г.

На основании приказа от "06" августа 2018 г. № 75 комиссия в составе: главного бухгалтера Гордеевой Н.В., старшей медицинской сестры Исаковой М.М., начальника хозяйственного отдела Григорьева Н.В. произвела осмотр транспортного средства Автомобиль ВАЗ 21070 Тип ТС легковой прочее двигатель 2103 8179272, шасси № отсутствует, кузов № ХТА21070052228017, регистрационный знак Т164ВО21, находящегося на балансе КУ «Специализированный Дом ребенка «Малютка» Минздрава Чувашии.

1. Транспортное средство 2005 года изготовления, с начала эксплуатации отработало 264804 км. моточасов, подвергалось среднему ремонту --- раз(а), капитальному ремонту --- раз(а). Со времени предыдущего среднего (капитального) ремонта отработало --- км. моточасов. Инвентарный № 0001510002.

- 2. Наличие инструмента нет
- 3. Процент годности авторезины 0,0%
- 4. Общий процент износа транспортного средства 100%
- 5. Транспортное средство относится к легковым
- 6. Общее техническое состояние транспортного средства:

Наименование агрегатов и деталей	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Двигатель	имеется (1)	Плохой запуск двигателя, дымление, неустойчивая работа в диапазоне рабочих оборотов	нет
Сцепление	имеется (1)	Износ диска и выжимного подшипника	нет
Система охлаждения	имеется (1)	Негерметична, имеются течи, плохая циркуляция охлаждающей жидкости	нет
Система питания	имеется (1)	Коррозия трубопроводов	нет



Коробка передач	имеется (1)	Износ шестерен раздаточной коробки, передачи включаются с трудом, течь масла из картера коробки передач	нет
Передний мост	имеется (1)	Износ шлицов	нет
Задний мост	имеется (1)	Изношены главные пары	нет
Система смазки	имеется (1)	Забиты, масляный насос в нерабочем состоянии	нет
Рулевое управление	имеется (1)	Износ крестовины промежуточного вала	нет
Тормозная система	имеется (1)	Требуется замена накладок, тормозного цилиндра, трубки протекают	нет
Крылья и подножки	имеется (4)	Повреждения лакокрасочного покрытия, сколы, трещины, коррозия металла	нет
Кабина	-----	-----	нет
Кузов	имеется (1)	Повреждения лакокрасочного покрытия, сколы, трещины, коррозия металла	нет
Электрооборудование	имеется (1)	Разрывы контактов и проводов	нет
Контрольный щиток приборов	имеется (1)	В не рабочем состоянии, требует замены	нет
Аккумулятор	имеется (1)	В неудовлетворительном состоянии, подлежит замене	нет
Карбюратор	имеется (1)	Работает, но находится в неудовлетворительном состоянии и подлежит замене	нет
Бензонасос	имеется (1)	Работает, но находится в неудовлетворительном состоянии и подлежит замене	нет
Фары в сборе	имеется (2)	Проржавели клеммы контактов	нет
Задний фонарь в сборе	имеется (2)	Проржавели клеммы контактов	нет
Сиденья и спинка	имеется (3)	Каркас в удовлетворительном состоянии, пружины продавлены, требуется замена обшивки сиденья и спинки	нет
Стекла лобовые, боковые, задние	имеется (8)	Множественные царапины	нет

Количество покрышек 4, запасных нет.



8. Местонахождение объекта Чувашия, город Чебоксары, проспект Мира, д. 36а

9. Балансовая стоимость 161157.60 руб., остаточная стоимость 0.00 руб.

Техническое заключение: Фактическое техническое состояние данного

транспортного средства не позволяет его дальнейшую эксплуатацию.

Председатель комиссии:


_____ Н.В. Гордеева

Члены комиссии:


_____ М.М. Исакова


_____ Н.В. Григорьев

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО "Оценка-Гарант"
Низеев Р.Н.
* * * * *
Общество с ограниченной ответственностью
"Оценка-Гарант"
ИНН 2130022489
Чувашия Республика