



Объём отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника _____
 Адрес _____
 Дата продажи (передачи) _____
 Документ на право собственности № _____

Подпись прежнего собственника _____
 М. П. _____

Свидетельство о регистрации ТС № _____
 Регистрационный знак _____
 Выдано ГИБДД _____

М. П. _____ Подпись _____

Отметка о снятии с учета _____
 Дата снятия с учета _____

М. П. _____ Подпись _____

Наименование (ф. и. о.) собственника _____
 Адрес _____
 Дата продажи (передачи) _____
 Документ на право собственности № _____

Подпись прежнего собственника _____
 М. П. _____


Свидетельство о регистрации ТС № _____
 Регистрационный знак _____
 Выдано ГИБДД _____

М. П. _____ Подпись _____

Отметка о снятии с учета _____
 Дата снятия с учета _____

М. П. _____ Подпись _____


Фг. Пермь, 2008. № 17300



ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

52 MB 048098

Объём отметки
 Регистрационный знак
 Выдано ГИБДД



- Идентификационный номер (VIN) XG63217460255942
- Марка, модель ТС ВАЗ-2174
- Наименование (тип, то) И МЕДИЦИНСКОМ ПОМОЩИ
- Категория ТС (А, В, С, D, прицепп) B
- Год изготовления ТС 2006
- Марка, № двигателя ВАЗ-2306Ж-23085861Ж
- Шасси (рама) № 0707070707070707
- Кузов (кабина, прицеп) № 32217460255942
- Цвет кузова (кабина, прицепа) ГИСТ Р50574Ж02
- Мощность двигателя, л. с. (кВт) 72,2 кВт
- Рабочий объем двигателя, куб. см 2285
- Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ
- Разрешенная максимальная масса, кг 3570
- Масса без нагрузки, кг 2370
- Организация — изготовитель ТС (страна) ООО "АНТОНОВСКИЙ ЗАВОД ГАЗ" РОССИЯ
- Одобрение типа транспортного средства от 01.02.2006
- Выдано ОС "САТ-РСНД"
- Страна вывоза ТС
- Серия, № удостоверения, ГИД
- Возможные ограничения
- Идентификационный номер (VIN) XG63217460255942
- Марка, модель ТС ВАЗ
- Наименование (тип, то) И МЕДИЦИНСКОМ ПОМОЩИ
- Категория ТС (А, В, С, D, прицепп) B
- Год изготовления ТС 2006
- Марка, № двигателя ВАЗ-2306Ж-23085861Ж
- Шасси (рама) № 0707070707070707
- Кузов (кабина, прицеп) № 32217460255942
- Цвет кузова (кабина, прицепа) ГИСТ Р50574Ж02
- Мощность двигателя, л. с. (кВт) 72,2 кВт
- Рабочий объем двигателя, куб. см 2285
- Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ
- Разрешенная максимальная масса, кг 3570
- Масса без нагрузки, кг 2370
- Организация — изготовитель ТС (страна) ООО "АНТОНОВСКИЙ ЗАВОД ГАЗ" РОССИЯ
- Одобрение типа транспортного средства от 01.02.2006
- Выдано ОС "САТ-РСНД"
- Страна вывоза ТС
- Серия, № удостоверения, ГИД
- Возможные ограничения

Подпись _____

М. П. _____

Подпись _____

М. П. _____



Общие отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
ЕУ «ПРОГРЕССКАЯ ПРИБ» ФИНАРВА ЧУВАШИИ
Адрес Чувашская Республика - Чувашия, г. Мордовский, с. Мордовский, д. 52

Дата продажи (передачи)
Паспорт транспортного средства № 64879

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС серия 77 № 020 032531

Регистрационный знак 04-10-2016

Дата регистрации

Выдано ГИБДД по Чувашской Республике

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Общие отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

М. П.

Подпись настоящего собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.


Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись



Наименование (ф. и. о.) собственника
МУЗ «Мирт-Аудио»
Адрес Чувашская Республика - Чувашия, г. Мордовский, ул. Чувашская, д. 17, оф. 06

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС серия 77 № 020 032531

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Общие отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
ИП. Александров Р.И.
Адрес с. Ичалки с/п.п. 32.

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

М. П.

Подпись настоящего собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС серия 77 № 020 032531

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.


Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись



*Копия сертификата
Ивановский район
Копия паспорта*

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
БУ «Моргаушская ЦРБ»
Минздрава Чувашии
Н.А. Кожевников
Н.А. Кожевников

АКТ

ОСМОТРА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

с. Моргауши

«15» сентября 2019 г.

На основании приказа № 35 от 30.01.2019г. комиссией в составе:
председателя: главного бухгалтера – А.Ю. Слепневой
председателя профкома Е.М. – Кожевниковой
членов комиссии: заместителя главного бухгалтера – Г.П. Кузнецовой
начальника хозяйственной части – А.В. Яковлева
главной медсестры – Э.И. Авиловой
бухгалтера – О.В. Скиба
бухгалтера – О.Ю. Харьковской
механика – А.Ю. Авилова

был произведен осмотр автотранспортного средства:

- Автомобиль: ГАЗ-322174 АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;
2006 года выпуска; идентификационный номер (VIN) X9632217460481273; модель №
двигателя *40630A*63085861*; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) №
32217460255942; инвентарный № 010105004; регистрационный номер Х724ВР21
находящегося на балансе БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии и установлено,
что транспортное средство находится в неисправном состоянии, а именно:

| № п/п | Наименование узлов и агрегатов | Техническая характеристика узлов и агрегатов | Кол-во | Наличие (да/нет) | Возможность дальнейшего использования (да/нет) |
|-------|--------------------------------|--|--------|------------------|--|
| 1 | Двигатель | повышенный расход масла, течь масла, лопнула шестерня привода | 1 | да | нет |
| 2 | Сцепление | корзина не выжимает, износ ведомого диска | 1 | да | нет |
| 3 | Система охлаждения | трещина патрубков, радиатор протекает, забита сердцевина, нарушена герметичность | 3 | да | нет |
| 4 | Система питания | нарушены контактные соединения, обрывы | 1 | да | нет |
| 5 | Коробка передач | износ подшипников, шплицы вала и шестерни | 1 | да | да |
| 6 | Передний мост | повреждение сальника, износ ведущей шестерни, отверстия под ось сателлитов дифференциала | 1 | да | нет |
| 7 | Задний мост | износ дифференциала, течь масла | 1 | да | нет |
| 8 | Система смазки | нет подачи масла из-за неисправности масляного насоса, заедание редукционного клапана | 4 | да | нет |
| 9 | Рулевое управление | большой люфт первичного вала, износ рулевого механизма | 1 | да | нет |
| 10 | Тормозная система | износ элементов главного тормозного цилиндра, дисков и колодок | 4 | да | нет |



| | | | | | |
|----|----------------------------|---|---|----|-----|
| 11 | Крылья и подножки | сгнили, покрыты коррозией | 4 | да | нет |
| 12 | Кузов | многочисленные коррозионные разрушения по всему периметру кузова | 1 | да | нет |
| 13 | Электрооборудование | обрыв проводов, электропроводка замкнута | 1 | да | нет |
| 14 | Рама | микротрещина | 1 | да | нет |
| 15 | Контрольный щиток приборов | повреждены приборы, провода и окислены накопечники | 1 | да | нет |
| 16 | Аккумулятор | не заряжается, истек срок эксплуатации, осыпание пластичной массы, не держит плотность заряда | 1 | да | нет |









1. Транспортное средство 2006 года выпуска, с начала эксплуатации отработало 208512 км. моточасов, подвергалось среднему ремонту 1 раз.
2. Общий процент износа - 100%.
3. Общее техническое состояние транспортного средства:
Количество покрышек 6, запасных - нет.
4. Паспорт технического средства: 52 МВ 048098
5. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, с. Моргауши, ул. Чапаева, д.52
БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии
6. Балансовая стоимость - 375940,00 рублей, остаточная стоимость - 0,00 руб.

Техническое заключение:

- Автомобиль является непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие частичной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____

 Слепчева А.Ю.
 Кожевникова Е.М.
 Кузнецова Г.П.
 Яковлев А.В.
 Авилов А.Ю.
 Авилова Э.И.
 Харьковская О.Ю.
 Скиба О.В.



Приложение

Фотографии объекта оценки



