

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICATE OF REGISTRATION

Регистрационный знак В283СР21
Идентификационный номер (VIN)
Х9652213060444391

Марка, модель
FAZ 322130

Тип ТС

FAZ 322130
BAZ BAZ 322130

Категория ТС (АВСD, прицеп)

Автомобиль Прочее

Год выпуска ТС 2005

D

Шасси (рама) № ДТСУТСВУЕТ

Кузов (кабина, прицеп) №

32210060217482

Цвет БЕЛЫЙ

Мощность двигателя, кВт/л. с. 72, 06/98

Экологический класс

НЕ УСТАНОВЛЕНО

Паспорт ТС серия 21 НМ №

664660

Разрешенная max масса, кг

3500

Масса без нагрузки, кг


2340

21 40 № 506137

21 40 № 506137

СОВЕТНИК (владелец)

БУ ВЛ ПП ЛФК И СМ МИНЗДРАВА
ЧУВАШИА



Республика, край, область

Чувашская Республика

Район

Пос. пункт

г Чебоксары

Улица

Адам

пр-кт Ленина

кв.

32А

Особые отметки

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАССАЖИР ТС-13
РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНТНЫЕ
ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
701 05.07.10г. 21LE09697

Код подразделения ГИБДД

1497081

21 40 № 506137

20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач БУ «Республиканский центр
 медицинской профилактики, лечебной физкультуры
 и спортивной медицины» Минздрава Чувашии
 А.П. Карзаков



АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

г. Чебоксары

«09» сентября 2019 г.

На основании приказа «О создании постоянно действующей комиссии по списанию государственного имущества Чувашской Республики» № 267-ОСН от «29» августа 2019 г. комиссия в составе:

Председателя комиссии: заместителя главного врача по медицинской части Егорова А. В.;

Членов комиссии: главная медицинская сестра Сулова В.А.;

начальник хозяйственного отдела Николаева М.Л.;

кастелянша Афанасьева Р.И.;

ведущий бухгалтер централизованной бухгалтерии Ильина Т.П.

произвела осмотр транспортного средства Автомобиль ГАЗ-322130 автоб. прочий, идентификационный номер (VIN) X9632213060444391, модель, № двигателя 40630Д-53163192, кузов (кабина, прицеп) № 32210060217482, государственный регистрационный номер В283СА 21RUS, находящегося на балансе бюджетное учреждение Чувашской Республики «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Министерства здравоохранения Чувашской Республики.

1. Транспортное средство 2005 года выпуска, пробег 185397 км, подвергалось среднему ремонту 0 раз, капитальному ремонту 0 раз.
2. Наличие инструмента – нет.
3. Инвентарный № 01510076
4. Общий процент износа транспортного средства: 80 %
5. Тип транспортного средства: АВТОБ. ПРОЧИЙ.
6. Категория транспортного средства: D.
7. Общее техническое состояние транспортного средства: предельное.

№ п/п	Наименование агрегатов и деталей	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)	Наличие (да/нет)	Код-номер агрегатов и деталей
1	Двигатель	Повышенный расход масла, течь масла, дымность	Нет	Да	1
2	Сцепление	Корзина не выжимает, шум выжимного подшипника	Нет	Да	1
3	Система охлаждения	Радиатор забит, патрубки радиатора потеряли эластичность и пропускают охлаждающую жидкость	Нет	Да	1
4	Система питания	Нарушены контактные соединения	Нет	Да	1
5	Коробка передач	Износ подшипников, шлицы вала и шестерни, торцов зубьев шестерен включения	Нет	Да	1
6	Задний мост	Изношены полуоси	Нет	Да	1
7	Масляная система	Текут сальники, изношены прокладки	Нет	Да	1

№ п/п	Наименование агрегатов и деталей	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)	Наличие (да/нет)	Кол-во агрегатов и деталей
8	Рулевое управление	Изношена крестовина	Нет	Да	1
9	Тормозная система	Тормозные шланги в трещинах. Задние цилиндры не подвижны	Нет	Да	1
10	Кузов	Коррозия по всему периметру кузова, сильная коррозия передней левой двери	Нет	Да	1
11	Электрооборудование	Окислены наконечники, изоляция повреждена	Нет	Да	1
12	Контрольный щиток приборов	Повреждены провода и окислены наконечники, подсветка приборов слабая	Нет	Да	1
13	Аккумулятор	Не заряжается	Нет	Да	1
14	Карбюратор	Отсутствует холостой ход на холодном двигателе	Нет	Да	1
15	Фары в сборе	Корпус и отражатель целые, стекло с левой стороны имеет скол	Нет	Да	2
16	Задние фонари в сборе	Корпус целый, стекло отражателя с левой стороны треснуло	Нет	Да	2
17	Сиденья в сборе	Тканевая обшивка в дырах, поролон кресел изношен	Нет	Да	13
18	Стекла лобовые, боковые, задние	Все стекла целые	Да	Да	15

Количество автопокрышек 6 шт., запасных нет.


7. Паспорт транспортного средства 21 НМ 664660

8. Местонахождение объекта: г. Чебоксары, проспект Ленина, дом 32а


9. Балансовая стоимость 356 400 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.


Техническое заключение: автотранспортное средство непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие частичной утраты потребительских свойств.


Председатель комиссии:

заместителя главного врача по медицинской части Егорова А. В. 

Члены комиссии:

главная медицинская сестра Сулова В.А. 

начальник хозяйственного отдела Николаева М.Л. 

кастелянша Афанасьева Р.И. 

ведущий бухгалтер централизованной бухгалтерии Ильина Т.П. 