





Образец отметки

Наименование (Ф. и. о. собственника)
БУ ЧР ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВЕЛИАВТОРТОРИЯ
Адрес
ЧУВОШАРЫ Т, ЛЕНИНСКИЙ Д-Я
ВУЗОВЫЙ ПРОЕКТ, К.19

Дата продажи (перевода)

25.04.2014

Документы
У 21130 ВУ 78 75 С/У 2006-05-12

Подпись прежнего собственника

Подпись нового собственника

М. П.

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

Регистрационный знак

21130

Дата регистрации

ВТ98ВВ21

Владелец

25.04.2014

ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ ГИЕДИ НЕД ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ



Отметка об оплате

Дата оплаты

М. П.

Подпись

52 ME 387875

Наименование (Ф. и. о. собственника)

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

Подпись нового собственника

М. П.

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

Регистрационный знак

Дата регистрации

Владелец

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ 0505061124/1 от 04.11.13



Образец отметки

Эксплуатационный класс:

МУЛЕРЫ

52 ME 387875

1. Идентификационный номер (VIN)

X9211065060322775

2. Марка, модель

VAZ 1105

3. Наименование (тип) двигателя

ВЕКОВОД

4. Категория ТС (А, В, С, D, трицикл)

В

5. Год изготовления

2006

6. Модель, № двигателя

Ж40520ДЖ63061898Ж

7. Шасси (рама) №

ДЕУЛТТДУЕТ

8. Кузов (кабина) прицеп №

51193260115268

9. Цвет кузова (кабина, прицеп)

БЕЛЫЙ

10. Мощность двигателя л. в. (кВт)

34,0 кВт 2285

11. Рабочий объем двигателя см³ (л)

1400

12. Тип двигателя

БЕНЗИНОВЫЙ

13. Разрешенная максимальная масса кг

2000

14. Масса без нагрузки кг

1400

15. Организация - изготовитель ТС (страна)

ООО "АВТОДЕЛЬТА" БЕЛОУСОВЕЛ 21.09.200

16. Дата окончания срока действия

05.09.2014

17. Страна вызова

RU

18. Серия, № удостоверения ЧУ


000114

19. Таможенное оформление

000114

20. Наименование (Ф. и. о. собственника) ТС

ООО "ТА" ВУЗОВЫЙ ПРОЕКТ






Именоване (Ф.И.О.) Српски Република

Адрес: Београд, Београдска улица, бр. 11

Дата пројаве (појаве) 15.05.2020

Документ на право сопствености 111/2020

Образложење: Својом сопственом вољом



Именоване (Ф.И.О.) Српски Република

Адрес: Београд, Београдска улица, бр. 11

М.П.

Отметка о изјави о спору



Адрес: Београд, Београдска улица, бр. 11

М.П.



Именоване (Ф.И.О.) Српски Република

Адрес: Београд, Београдска улица, бр. 11



Именоване (Ф.И.О.) Српски Република

Адрес: Београд, Београдска улица, бр. 11

М.П.

Отметка о изјави о спору

Адрес: Београд, Београдска улица, бр. 11

М.П.

Именоване (Ф.И.О.) Српски Република

Адрес: Београд, Београдска улица, бр. 11

Дата пројаве (појаве) 15.05.2020

Документ на право сопствености 111/2020

Образложење: Својом сопственом вољом



Именоване (Ф.И.О.) Српски Република

Адрес: Београд, Београдска улица, бр. 11

М.П.

Отметка о изјави о спору



Адрес: Београд, Београдска улица, бр. 11

М.П.



Именоване (Ф.И.О.) Српски Република

Адрес: Београд, Београдска улица, бр. 11



Именоване (Ф.И.О.) Српски Република

Адрес: Београд, Београдска улица, бр. 11

М.П.

Отметка о изјави о спору

Адрес: Београд, Београдска улица, бр. 11

М.П.



Образложење: Својом сопственом вољом

Образложење: Својом сопственом вољом

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICATE OF REGISTRATION

Регистрационный знак **B798B821**
Идентификационный номер (VIN) **X9631406061335773**

Марка, модель **FAZ-31108**

Тип ТС **Легковые автомобили прочие**

Категория ТС (ABCD, прицепа) **B**

Род выкупа ТС **2009**

Масса № **ОТСУТСТВУЕТ**

Кузов № **31105060415286**

Цвет **Синий/Уран**

Мощность двигателя, кВт/л.с. **430 л.с.**

Эксплуатационный класс

Паспорт ТС серия **52ME** № **337975**

Разрешенная max масса **2000**

Масса без нагрузки **1400**

21.19 № 646096



Канцелярия

Директор И.И.

21.05.2009



Иван

[Signature]

Иванов И. И.

21.05.2020г.

21 19 № 646096

СОБСТВЕННИК (владелец)
 ВЕТЕРИНАРИИ
 ВЕТ. САН. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Республика, край, область
 Чувашская Республика
 Ленинский Р-н
 Чебоксары г

Район
 Иск. Путь

Улица
 А.М. 19 корп. кв.

Особые отметки

БАЗОВЫЙ ПРОЕЗД

Владельцу
 М. П. И. П. ЧУВАШСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
 21 19 № 646096
 20 14 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория»
Госветслужбы Чувашии

В.П. Трифонов

20 мая 2020 г.

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

г. Чебоксары

20 мая 2020 г.

На основании приказа от 09.01.2020 г. № 02.03-03/2 комиссия в составе председателя комиссии — заместителя директора Пахомова Александра Ильича, членов комиссии Федоровой Марины Николаевны — ветеринарного врача I категории, Вороновой Елены Владимировны — экономиста II категории произвела осмотр транспортного средства «Автомобиль ГАЗ-31105», идентификационный номер (VIN) X9631105061335773, марка, модель ТС ГАЗ-31105, наименование (тип ТС) ЛЕГКОВОЙ, категория ТС В, год изготовления ТС 2006, модель, № двигателя *40620D*63061888*, шасси (рама) № ОТСУТСТВУЕТ, кузов (кабина, прицеп) № 31105060115268, цвет кузова (кабины, прицепа) БУРАН, мощность двигателя, л. с. (кВт) 96,0 кВт, рабочий объем двигателя, куб. см 2285, тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ, разрешенная максимальная масса, кг 2000, масса без нагрузки, кг 1400, организация-изготовитель ТС (страна) ООО «АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ГАЗ» РОССИЯ, одобрение типа ТС № РОСС RU.MT02.E04300P1 от 21.09.2005 выдано ОС «САТР-ФОНД», паспорт транспортного средства 52 ME 337875 от 12.05.2006, государственный регистрационный номер V798BB21, балансовая стоимость 225 930 (двести двадцать пять тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 копеек, без остаточной стоимости, находящегося на балансе БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии.

1. Транспортное средство 2006 года выпуска, пробег по спидометру 296631 км, инвентарный номер – 170.
2. Наличие инструмента – отсутствует.
3. Процент годности авторезины – 10%.
4. Общий процент износа транспортного средства – 100%.
5. Транспортное средство относится к категории ТС — В.
6. Общее техническое состояние транспортного средства:

Наименование агрегатов и деталей	Техническое состояние	Количество агрегатов и деталей (шт)	Наличие	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Резина и диски	Стертый рисунок (узор) в верхней части боковины шин передних колес. Износ протектора более 90%. На дисках присутствуют царапины, коррозия. Деформация краев обода.	4	да	нет
Двигатель	Окислены контакты прерывателя, образовался бугорок и кратер на контактах (эрозия). Выкрошивание	1	да	нет

	метала кулачков распределительного вала. Повышенный расход масла, и топлива, течь масла. Поломка поршневых колец. Неисправен вакуумный регулятор распределителя зажигания.			
Сцепление	Затвердение фрикционных накладок ведомого диска. Поломка пружин ведомого диска.	1	да	нет
Система охлаждения	Течь системы охлаждения и помпы. Пружина термостата подверглась коррозии.	1	да	нет
Система питания	Топливный фильтр забит. Ржавчина и трещины на топливных трубках.	1	да	нет
Коробка передач	Деформация скосов зубьев блокирующего кольца и муфты синхронизатора. Разрезы или замятости рабочих кромок сальников. Трещины на сталебаббитовой втулке заднего картера коробки передач.	1	да	нет
Воздушный фильтр	Воздушный фильтр засорен.	1	да	нет
Система выпуска газов	Множественные очаги коррозионного разрушения.	1	да	нет
Передняя подвеска	Повышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес. Осадка пружины подвески. Деформация поворотных кулаков, рычагов подвески.	1	да	нет
Задняя подвеска	Повышенный шум редуктора заднего моста, визуально наблюдается течь масла износ шестерен дифференциала. Множество трещин на карданном вале, вибрация при движении.	1	да	нет
Рулевое управление	Повышенный люфт рулевого колеса. Увеличенный зазор в шаровых шарнирах. Заедание шаровых шарниров рычагов подвески. Залипание цилиндрического золотника.	1	да	нет
Тормозная система	Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок). Деформация колодок. Заедание поршня в цилиндре суппорта	1	да	нет
Кузов	Множественные очаги сквозной коррозии с разрушением основания несущей части кузова. Лонжероны деформированы.	1	да	нет
Электрооборудование	Окисление контактов, потеря эластичности изоляции проводов, окисление контактов монтажного блока, выход из строя стартера. Жгуты электропроводов замыкают на массу. Генератор не дает зарядного тока. Погнут вал якоря стартера. Ускоренный саморазряд аккумулятора.	1	да	нет

Контрольный щиток приборов	Окисление платы щитка.	1	да	нет
Аккумулятор	Осыпание пластин.	1	да	нет
Бензонасос	Нарушение герметичности в местах соединения.	1	да	нет
Фары в сборе	Помутнение зеркального элемента.	1	да	нет
Задний фонарь в сборе	Помутнение отражающих элементов.	1	да	нет
Сиденья и спинка	Сиденья - потертости, загрязнение.	1	да	нет
Стекла лобовые, боковые и задние	Визуально наблюдаются трещины, сколы на ветровом стекле. Царапины потертости на опускных стеклах дверей.	1	да	нет

Количество покрышек 4, запасных 0.

7. Паспорт транспортного средства 52 ME 337875 от 12.05.2006 г.

8. Местонахождение объекта: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 19.

9. Балансовая стоимость – 225 930,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

техническое заключение: транспортное средство непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии: Александр Пахомов А.И.
(подпись, фамилия и инициалы)

Члены комиссии: Александр Иванович Воронцов Е.В.
(подпись, фамилия и инициалы)
Виталий Викторович Федоров М.Н.
(подпись, фамилия и инициалы)