





г.
и
я
на
№
й,
я
за
я
си
и,
»,
)),
15



Адрес: Чувашская Республика, р.п. Чебоксарский, рп
 Квартал: Ул. Школьная, дом 13
 Дата продажи (передачи):
 Документ на право собственности:
 Паспорт транспортного средства

Подпись продавца
 собственника М. П.


Подпись настоящего
 собственника М. П.

Снидетельство о регистрации ТС
 № 07.03.2018

Регистрационный знак
 № 63 КК 690963

Выдано ГИБДД
 № 07.03.2018

Организац. о снятии с учета
 М. П.



Подпись

Сособие отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
 63 КК 690963

Адрес

Дата продажи (передачи)
 Документ на право собственности

Подпись продавца
 собственника М. П.

Подпись настоящего
 собственника М. П.

Снидетельство о регистрации ТС
 №

Регистрационный знак
 №

Выдано ГИБДД
 №

М. П.

Орметка о снятии с учета
 Дата снятия с учета

М. П.

015-00086

Сособие отметки

63 КК 690963

1. Идентификационный номер (VIN) X1A21093A023176497

2. Марка, модель ТС ВАЗ - 21093

3. Наименование (тип) ТС ЛЕЖЕВОЕ

4. Категория ТС (А, Б, С, Д, прицеп) Б

5. Год изготовления ТС 2002

6. Модель, № двигателя 2111, 3304139

7. Шасси (рама) № 3176497

8. Кузов (кабина, прицеп) № СЕРЕБРИСТО-ГОЛУБОЕ

9. Цвет кузова (кабина, прицеп) 51.2 КВ1

10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 1499

11. Рабочий объем двигателя, куб. см БЕНЗИНОВЫЙ

12. Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ

13. Разрешенная максимальная масса, кг 1370

14. Масса без нагрузки, кг 945

15. Организация - изготовитель ТС (серия) ВАЗ

16. Оборудование типа ТС, № ИТ02.Е03171 от 26.12.01

17. Страна-изготовитель ТС РОССИЯ

18. Страна, № удостоверения, ТЛН ПОСТАНДАРТ РФ

19. Владелец организации

20. Наименование (ф. и. о.) собственника ЗАО ИНКОМЕНТР-АВТО

21. Адрес 446341 г. РУССКАЯ БУКОВКА САМАРСКАЯ ОЛ



22. Наименование организации, владельца паспорта УП СОВЕТСКАЯ 34

23. Адрес организации, владельца паспорта АД "АВТОВАЗ"

24. Адрес владельца документа АД "АВТОВАЗ" № 3

25. Дата выдачи документа 01.02.021

Подпись



Подпись

Особые отметки

Дата продажи (перевод) 06.07.2002

Адрес: Чуваш-Ресторан "Белое яблоко" Школьная ул. 1

Подпись продавца

Подпись покупателя



Выдано ПИВАА

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника

Адрес: Чуваш-Ресторан "Белое яблоко" Школьная ул. 1

Дата продажи (перевод)

Документ на право собственности

Подпись продавца

Подпись покупателя

Снижение стоимости регистрации ТС

Регистрационный знак

Выдано ПИВАА

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки

Дата продажи (перевод) 08.07.2002

Адрес: Чуваш-Ресторан "Белое яблоко" Школьная ул. 1

Подпись продавца

Подпись покупателя

Снижение стоимости регистрации ТС

Регистрационный знак

Выдано ПИВАА

М. П.

Подпись

08.07.2002

Р 263 ВМ



5.12.01

Наименование (Ф. И. О.) собственника: В. И. Соколов

Адрес: Чуваш-Ресторан "Белое яблоко" Школьная ул. 1

Дата продажи (перевод): 08.07.2002

Документ на право собственности

Подпись продавца

Подпись покупателя

Снижение стоимости регистрации ТС

Регистрационный знак

Выдано ПИВАА


М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

М. П.

Подпись



Удв. № 015 00086

99 00 № 205908

СОБСТВЕННИК (владелец)

БУ "ЧЕБИ" ГОРСКАЯ ВОЕННАЯ
БОЛЬНИЦА ИЛИЗОВА ОУЧАЩИЙ
ВО "СНЕ" JKSAKSKATA RAJONKATA
BOLNETS MINZBRAYA CHUVASHI

Республика, край, область

Чувашская Республика

Район - р. Чебоксарский

Нас. пункт - рп. Кугеси

Улица - ул. Школьная

Дом - 13 корп. кв.

Особые отметки

1197081

Код подразделения ГИБДД

марта

20 18 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICATE OF REGISTRATION

Регистрационный знак Р263ВМ21

Идентификационный номер (VIN)

XIAZ1093023176497

Марка, модель ВАЗ 21093

Тип ТС Легковой прочее

Категория ТС (ABCD, прочие) B

Год выпуска ТС 2002

Шасси (рама) № БТСУС1ВУЕ1

Кузов (кабина, прицеп) №

XIAZ1093023176497

Цвет СЕРЕБРИСТО-ГОЛУБОМ

Мощность двигателя, кВт/л. с. 57,2/77,8

Экологический класс НЕ УСТАНОВЛЕНО

Паспорт ТС серия 63.КК № 670963

Разрешенная max масса, кг 1370

Масса без нагрузки, кг 945

99 00 № 205908

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
БУ "Чебоксарская районная больница"
Минздрава Чувашии
В.Н.Викторов.



АКТ ОСМОТРА

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

п. Кугеси

«06» 05 2020 г.

На основании приказа от «13» апреля 2020 г. № 169/1 комиссия в составе:
председатель комиссии: начальник технического отдела Гаврилов К.И.
члены комиссии: техник Маймасов Г.В.,
начальник котельной (отв.за автотранспорт) Пакуров С.М.,
бухгалтер Николаева Е.Э.

произвела осмотр транспортного средства: ВАЗ-21093, ЛЕГКОВОЙ.

Идентификационный номер(VIN)	ХТА21093023176497
Марка, модель ТС	ВАЗ-21093
Наименование (тип ТС)	ЛЕГКОВОЙ
Категория ТС (А,В,С,Д,прицеп)	В
Год изготовления ТС	2002
Модель, № двигателя	2111,3304139
Шасси (рама) №	отсутствует
Кузов (кабина,прицеп) №	3176497
Цвет кузова (кабины,прицепа)	СЕРЕБРИСТО-ГОЛУБОЙ
Мощность двигателя. л.с. (кВт)	57,2 КВТ
Рабочий объем двигателя,куб.см	1499
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Разрешенная максимальная масса,кг	1370
Масса без нагрузки,кг	945
Организация-изготовитель ТС (страна)	ВАЗ РОССИЯ
Одобрение типа ТС №	МТО2.Е03171 от 26.12.01 выдано ГОССТАНДАРТ РФ
Паспорт транспортного средства	63 КК 690963 от 01.02.02
Свидетельство о регистрации ТС	99 00 №205908
Государственный регистрационный номер	Р263ВМ
Инвентарный №	01500086

находящегося на балансе БУ "Чебоксарская районная больница" Минздрава Чувашии, на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации. После осмотра автомобиля и технической документации было установлено следующее:

1. Пробег с начала эксплуатации составляет 220500

капитальному ремонту 1(один) раз. Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 44519 км.

2. Наличие инструмента:отсутствует.

3. Общий процент износа транспортного средства:100%

4. Общее техническое состояние транспортного средства:

№ п/п	Наименование агрегатов и деталей	Техническое состояние	Кол-во	Наличие (да /нет)	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
1	Двигатель	Разрушение шатунно-поршневой группы,трещины в 1 и 2 цилиндрах блока двигателя,разрушение рабочей поверхности коленчатого и распределительного валов.	1	да	нет
2	Сцепление	Не исправн выжимной подшипник.Разрушение сварных соединений корзины ,разломы и трещины на корзине и диске сцепления.Отсутствие фрикционов.	1	да	нет
3	Система охлаждения	Радиатор течет,по корпусу,разрушение сегментов . Требуется замена.Теч через вал водяного насоса.Трещины на патрубках.	1	да	нет
4	Система питания	Многочисленные очаги сквозной коррозии на баке.Нарушение резьбовых соединений топливной магистрали.Не работает топливный насос,разрушение внутренних элементов .Трещина и деформация корпуса карбюратора .	1	да	нет
5	Коробка передач	Разрушение зубьев шестерен первичного и промежуточного валов КПП,Трещина на корпусе КПП.Деформация посадочных мест подшипников.	1	да	нет
6	Передний мост	Требуется замена подшипников и ШРУС.Разрушение шлицевой части вала.Деформация посадочного места подшипника ступицы.Разрушение резьбовых соединений тормозного суппорта.	1	да	нет
7	Задний мост	Оторвана от кузова балка.Люфт в подшипниках ступицы.Деформация посадочных мест подшипников.	1	да	нет
8	Система смазки	Разрушение внутренних элементов масляного насоса .Трещина внутренней перегородки между масляным каналом и каналом системы охлаждения в блоке двигателя.	1	да	нет
9	Рулевое управление	Не исправно рулевое управление из-за разрушения червячного механизма .Деформация штока рулевой рейки.Трещина на корпусе рулевой рейки.	1	да	нет
10	Тормозная система	Не исправны тормозные цилиндры,Течь тормозной жидкости.Трещины и деформация барабанов.Требуется замена 2 барабанов и 2 передних тормозных дисков .Разрыв троса стояночного тормоза.	1	да	нет
11	Кузов	Многочисленная сквозная коррозия по всему периметру кузова , днища , нижних частей дверей и колесных арок .	1	да	нет
12	Электрооборудование	Разрушение изоляции электропроводки.У генератора износ коллектора и подшипников.Разрушение изоляции обмотки статора и якоря генератора.Не работает реле-регулятор и реле поворота.	1	да	нет
13	Контрольный щиток приборов	Не работает комбинация приборов.Оплавление и окисление контактов и электропроводки микросхем и соединений.Заклинил указатель температуры .	1	да	нет
14	Аккумулятор	Не заряжается . АКБ 6СТ-50 установлена в декабре 2015 года.Замыкание пластин в результате осыпания .	1	да	нет
15	Фары в сборе	Коррозия отражателей и контактов фар .Деформация и разрушение гнезда лампы.Замутнение стекол фар.	2	да	нет
16	Задний фонарь в сборе-2 шт.	Трещины на корпусе задних фонарей .Коррозия платы контактов фонарей,обрыв проводки,оплавление проводов и контактов..Требуется замена.	2	да	нет
17	Подфарники в сборе	Тусклые стекла.Ржавые контакты.Требуется замена.Оплавление проводки.	2	да	нет

18	Сиденья и спинка	Порваны обивки сидений .Трещина металлического каркаса.Разрушение паралона сидений.	3	да	нет
19	Стекла лобовое, боковые, задние.	Имеются сколы,трещина продольная на лобовом стекле. Остальные стекла имеют мелкие царапины.	8	да	нет

5. Количество покрышек – 4 штуки,запасных – 1 штука (износ 100%).Размер 175/70 R13 установлены 09.04.2015 года,имеют наработку 69718 км.Остаточная высота рисунка протектора менее 1,0 мм.
6. Местонахождение объекта:Чувашская Республика,Чебоксарский район,п.Кугеси,ул.Школьная дом 13
7. Балансовая стоимость 172422 руб., остаточная стоимость 0.00 руб.

Заключение: указанное в настоящем акте транспортное средство не пригодно для дальнейшего использования по целевому назначению в следствии полной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии: начальник технического отдела

Гаврилов К.И.

Члены комиссии: техник

Маймасов Г.В.

начальник котельной (отв.за автотранспорт)

Пакуров С.М.

бухгалтер

Николаева Е.Э.