

Дарье МОСКОВСКИИ Р-Н ЧЕРКОСАВЫ
ТУЗОВСКОГО 17 11

21 КЕ 155267



Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника

Подпись настоящего
собственника

М.П.

М.П.

Регистрационный знак
Дата регистрации

№

серия

№

Выдано ГИБДД

14.05.2003

М.П.

М.П. ГАИ МВД ЧЕРКОСАВЫ ИИ

Подпись

Подпись

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета

Подпись

14.05.03

Наименование (Ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника

Подпись настоящего
собственника

М.П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия

Регистрационный знак
Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М.П.

Подпись

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета

М.П.

Подпись

Особые отметки

ТС выдан взлом
4000000000
63000654959
05.02.2007

комиссия
Чернышев
О.Ю. Бугаев

1. Идентификационный номер (VIN)

2. Марка, модель ТС

3. Наименование (тип ТС)

4. Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В

5. Год изготовления ТС

6. Модель, № двигателя

7. Шасси (рама) №

8. Кузов (прицеп) №

9. Цвет кузова (набина)

10. Удельная мощность, л.с. (кВт)

11. Рабочий объем двигателя, куб. см

12. Тип двигателя

13. Разрешенная максимальная масса, кг

14. Масса без нагрузки, кг

15. Организация-изготовитель ТС (бренд)

16. Оборудование типа ТС №

17. Страна вывоза ТС

18. Серия, № удостоверения, ГТД

19. Таможенные ограничения

20. Наименование (Ф. и. о.) собственника ТС

21. Адрес


22. Наименование организации, выдавшей паспорт

23. Адрес выдачи документа

24. Дата выдачи паспорта

Подпись





Особые отметки

Наименование (Ф. и. о.) собственника Рубеж Сергеев Особые отметки

Адрес Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чапаева

Дата продажи (передачи) 17.02.2015
Документ на право собственности № 17/02/2015

Подпись прежнего собственника [Signature]
Подпись нотариуса [Signature]

Свидетельство о регистрации ТС
серия 71 № 73013

Регистрационный знак A230RN21
Дата регистрации 10.11.2015

Выдано ГИБДД [Signature]
М. П. [Stamp]

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета [Signature]
М. П. [Stamp]

Особые отметки

Наименование (Ф. и. о.) собственника Евдо Иветт по фамилии Киндирова Чуваши

Адрес Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чапаева 21, кв. 17

Дата продажи (передачи) 25.02.2015
Документ на право собственности № 25/02/2015

Подпись прежнего собственника [Signature]
Подпись нотариуса [Signature]

Свидетельство о регистрации ТС
серия 2130 № 70056

Регистрационный знак A230RN21
Дата регистрации 26.02.2015

Выдано ГИБДД [Signature]
М. П. [Stamp]

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета [Signature]
М. П. [Stamp]

Подпись

Наименование (Ф. и. о.) собственника Евдо Иветт по фамилии Киндирова Чуваши

Адрес Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чапаева

Дата продажи (передачи) 17.02.2015
Документ на право собственности № 17/02/2015

Подпись прежнего собственника [Signature]
Подпись нотариуса [Signature]

Свидетельство о регистрации ТС
серия 71 № 73013

Регистрационный знак A230RN21
Дата регистрации 10.11.2015

Выдано ГИБДД [Signature]
М. П. [Stamp]

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета [Signature]
М. П. [Stamp]

Наименование (Ф. и. о.) собственника Евдо Иветт по фамилии Киндирова Чуваши

Адрес Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чапаева 21, кв. 17

Дата продажи (передачи) 25.02.2015
Документ на право собственности № 25/02/2015

Подпись прежнего собственника [Signature]
Подпись нотариуса [Signature]

Свидетельство о регистрации ТС
серия 2130 № 70056

Регистрационный знак A230RN21
Дата регистрации 26.02.2015

Выдано ГИБДД [Signature]
М. П. [Stamp]

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета [Signature]
М. П. [Stamp]

Подпись

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
СЕРТИФИКАТ ДИММАРИГУЛАЦИИ

Регистрационный знак: А230РН21
 Идентификационный номер (VIN): ХТ421103020417262
 Марка, модель: ВАЗ 21103
 Тип ТС: Легковой седан
 Категория ТС (АВСD, прицеп): В
 Год выпуска ТС: 2001
 Шасси (рама) №: ДТХУТЕУЕУТ
 Кузов (кабина, прицеп) №: ХТ421103020417262

Цвет: Серебристый Емне-шметовый 53:68/73
 Мощность, Авателея, кВт/л.с. НЕ УСТАНОВЛЕНА
 Экологический класс: НЕ УСТАНОВЛЕНА
 Паспорт ТС серия 21 КЕ № 155267
 Разрешенная max масса, кг 1515
 Масса без нагрузки, кг 1040

21 46 № 973013

конвал берта
департамент по регистрации



21 46 № 973013
 СОБСТВЕННИК (владелец)
 РУБЕЖНОЕ ФИТБОУ-МИНСПОРТА
 БУВАШЫН ПР ФУТБОУ-МИНСПОРТА
 БУВАШЫН I

Республика, край, область: Чувашская Республика
 Район: Ф. Чебоксары
 Нац. пункт: Аюм ул. Чанавва
 Адрес: 17 кодп. кб.

Особые отметки:
 Код подразделения: 1197081
 10 ноября 20 14 г.
 21 46 № 973013

УТВЕРЖДАЮ
БУ «СШ по футболу» Минспорта
Чувашии

Директор О. Ю. Булыгин



АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

г. Чебоксары

«26» мая 2020 г.

На основании приказа от «21» октября 2019 г. № 62-А комиссия в составе: заместитель директора Грибов С. М. (председатель комиссии); тренер Иванов С. А.; тренер Каратаев Г. Ф.; тренер Тишкин В. Н. произвела осмотр транспортного средства автомобиль «ВАЗ-2110»

Идентификационный номер (VIN) ХТА 21103020417262;

Марка, модель ТС ВАЗ – 21103;

Наименование (тип ТС) Легковой;

Категория ТС (А, В, С, Д, прицеп) В;

Год изготовления ТС 2001;

Модель, № двигателя 2112-0474050;

Шасси (рама) № Отсутствует;

Кузов (прицеп) № 0417262;

Цвет кузова (кабины) Серебрист. Сине-Фиолетовый;

Мощность двигателя, л. с. (кВт) 78.0;

Тип двигателя Бензиновый;

Разрешенная максимальная масса, кг 1515;

Масса без нагрузки, кг 1040;

Организация-изготовитель ТС (страна) ВАЗ;

ПТС 21 KE 155267 от 14.05.2003 г., регистрационный номер А 230 РМ 21 (далее – транспортное средство), находящегося на балансе Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Спортивная школа по футболу» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики.

1. Транспортное средство 2001 года изготовления с начала эксплуатации отработало 424 668 км., подвергалось среднему ремонту в 2015 году, капитальный ремонт не проводился. Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 165 000 км.

Инвентарный №01510003

2. Наличие инструмента: отсутствует.
3. Процент годности авторезины: износ авторезины составляет 100%
4. Общий процент износа транспортного средства: 100%.
5. Транспортное средство относится к легковым.
6. Общее техническое состояние транспортного средства:


Наименование деталей, узлов и агрегатов	Количество деталей, узлов и агрегатов (шт.)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Двигатель	1	да	Находится в неудовлетворительном состоянии. Повышенный расход масла и топлива, течь масла. Посторонний шум при работе. Износ поршневой группы распределительного вала и коленчатого вала. В головке блока цилиндров неисправны впускные и выпускные клапаны. Для дальнейшей эксплуатации требуется проведение капитального ремонта или замена двигателя.	нет
Сцепление	1	да	Пробуксовка сцепления, шум при включении сцепления. Прогорели и износились фрикционные накладки ведомого диска, видна деформация ведомого диска. Износ лепестков пружины диафрагмы. Требуется замена.	нет
Система охлаждения	1	да	Течь в патрубках. Неисправна помпа и термостат. Радиатор охлаждения в подтеках, сердцевина засорена. Радиатор печки течет. Требуется замена	нет
Система питания	1	да	Топливный фильтр засорен. Топливный шланг утратил эластичность. Необходима замена.	нет
Коробка передач	1	да	Повышенный шум в механической коробке переключения передач (МКПП) при движении. Самопроизвольное выключение 1 и 3 передач. Шестерни и синхронизаторы изношены. Видны следы подтеков масла. Необходима замена.	нет
Передняя подвеска	1	да	Шаровые опоры и рулевые тяги имеют сильные люфты. Сайлентблоки, рычаги, ступицы в сборе с подшипниками утратили свойства, расшатаны вследствие износа. Амортизаторы не держат нагрузку, на стойках видны потеки масла. Требуется замена.	нет
Задняя подвеска	1	да	Амортизаторы и пружины не держат нагрузку, на стойках видны потеки масла. Резиновые втулки утратили амортизационные свойства. Требуется замена.	нет
Рулевое управление	1	да	Повышенный люфт рулевого колеса. Износ рулевых тяг, нет устойчивости рулевого механизма. Необходима замена.	нет
Тормозная система	1	да	Тормозные колодки передних тормозных дисков изношены, стерты накладки. Задние тормозные диски имеют выработку больше допустимой. Наружная оболочка тормозных шлангов имеет трещины. Тормозная жидкость в системе отсутствует, требуется долив. Механизм стояночного тормоза не работает. Необходима замена.	нет

Кузов			Сколы краски в передней части, образование следов коррозии на внутренней части капота, панели облицовки передка; дверь передняя правая, левая - множественные очаги коррозии, потертости, образование коррозии в нижней внутренней части, сколы краски на торце дверей; дверь задняя правая, левая - царапины, потертости, образование коррозии в нижней внутренней части, сколы краски на торце двери; панель боковины левое, правое следы сквозного коррозионного разрушения; рамка ветрового стекла - коррозия; основание пола кузова - частичное отсутствие антикоррозионной защиты, множественные следы коррозии и ржавчины. К вышеуказанным элементам необходимо применение сварочных, окрасочных и прочих кузовных работ с заменой кузовных панелей или замена кузова в сборе. Бампер передний, задний - находится в удовлетворительном состоянии, следы коррозии, множественные сколы краски, имеются трещины.	нет
Электрооборудование	1	да	Находится в удовлетворительном состоянии. Генератор, стартер, провода исправны. Имеется окисление контактов монтажного блока.	да
Контрольный щиток приборов	1	да	Находится в технически исправном состоянии. Подсветка щитка работает.	да
Аккумулятор	1	да	Срок эксплуатации истек. Пластины аккумулятора осыпались. Необходима замена.	нет
Бензонасос	1	да	Находится в технически исправном состоянии.	да
Фары в сборе	2	да	Помутнение зеркального элемента. Трещины на стеклах фар. Необходима замена.	нет
Задний фонарь в сборе	2	да	Помутнение отражающих элементов. Необходима замена.	нет
Сиденья и спинка	4	да	Передние сиденья - в удовлетворительном состоянии.	да
Стекла лобовые, боковые, задние	9	да	Видны трещины, сколы на ветровом стекле. Есть царапины и потертости на опускных стеклах дверей. Требуется замена.	нет

Количество покрышек 4 (четыре), запасных 0 (ноль)

7. Паспорт технического средства № 21 КЕ 155267,
 8. Местонахождение объекта 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, владение 1.
 9. Балансовая стоимость: 225 700,00 руб., остаточная стоимость: 0,00 руб.
- Техническое заключение: транспортное средство непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие частичной утраты потребительских свойств (физического износа).


Председатель комиссии:

 С.М. Грибов

Члены комиссии:

 С. А. Иванов

 Г.Ф. Каратаев

 В. Н. Тишкин