


В результате визуального осмотра ТС установлено следующее. На момент составления данного Отчета об оценке рыночной стоимости движимого имущества объект оценки находится в неработоспособном состоянии, имеет ряд узлов и агрегатов, требующих ремонта и замены. Со слов представителя Заказчика, объект оценки не эксплуатируется.

Далее приведены фотографии транспортного средства, его отдельных частей, деталей и др. элементов, а также всех основных видов повреждений и дефектов конструктивных элементов, дающих представление об оцениваемом транспортном средстве.

Фото таблица №1



ООО «ОЦЕНКА 21»,  
тел. 8-902-660-45-88,  
8-902-249-52-12  
E-mail: [ocenka21@list.ru](mailto:ocenka21@list.ru)





Техническое состояние объекта оценки принято в соответствии с Методическим руководством по определению стоимости автотранспортного средства с учетом естественного износа и технического состояния на момент предъявления РД 37.009.015-98 (с Изменением № 1).

Опорная шкала физического износа приведена в табл. ниже.

Таблица 8

Состояние объекта	Характеристики физического состояния	Коэффициент износа, %
Новое, не зарегистрированное в органах ГИБДД автотранспортное средство в отличном состоянии, после выполнения предпродажной подготовки, без примеров эксплуатации	Новое	0 - 10
Практически новое АМТС на гарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объемами технического обслуживания и не требующее ремонта или замены каких-либо частей	Очень хорошее	10 - 20
АМТС на послегарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объемами технического обслуживания, не требующее текущего ремонта или замены каких-либо частей.	Хорошее	20 - 40
АМТС после капитального ремонта	Удовлетворительное	40 - 60
Бывшее в эксплуатации АМТС, с выполненными объемами технического обслуживания, требующее текущего ремонта или замены некоторых деталей, имеющее незначительные		



Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (перевода)  
 Актуальна на право собственности

Подпись продавца  
 собственника  
 м. п.

Свидетельство о регистрации ТС  
 серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный знак  
 Дата регистрации  
 Выдано ГИБДД

м. п. Подпись

Оформлять в связи с уходом  
 Дата снятия с учета

73 HB 208547

Общие сведения

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (перевода)  
 Кому выдано на право собственности

Подпись продавца  
 собственника  
 м. п.


Свидетельство о регистрации ТС  
 серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный знак  
 Дата регистрации  
 Выдано ГИБДД

м. п. Подпись


Оформлять в связи с уходом  
 Дата снятия с учета

Подпись



ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

73 HB 208547



Общие сведения

1. Идентификационный номер (VIN) ХТТ39Б29СБ0408550

2. Модель, марка, ТЭ УАЗ-396295

3. Наименование (тип, ТУ) Седан/архив В

4. Категория ТС (А, В, С, D, прочие) В

5. Код производителя ТС 2010

6. Модель, № двигателя 409100/А3036466

7. Идентификационный № 374100А0421842

8. Ключ (ключи), номер(ы) № 366200/А0210869

9. Цвет кузова (кабина, шасси) БЕЛАЯ/НОЧЬ

10. Мощность двигателя, кВт (лс) 2 693 112 (152,5)

11. Фабрика (завод) АВИАТЕХ, с/з (цех) 2 693

12. Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ

13. Эксплуатационный класс Третий 2 510

14. Разрешенная максимальная масса, кг 1 910

15. Масса без шасси, кг 1 910

16. Страна-производитель (ТУ) РОССИЯ, ОАО "УАЗ"

17. Оформление типа ТС № РОССЕЛМИТОДЕВИС-К/т 01.01.10

18. Страна вывоза ТС \*САПР-ФОНД

19. Страна, № ТУ, ТПО 010УСТ/УСТ

20. Типовое наименование организации 010УСТ/УСТ

21. Наименование (ф. и. о.) собственника ИВ

ООО «АВТОРАЙД»

22. Адрес: 453002 УЛЬЯНОВСК, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ 17А

23. Идентификационный номер (VIN) 0А0-УАЗ\*

24. Адрес: 453002 Р.С. Ульяновск

25. Адрес: Ульяновск, ул. Мухоморова, д. 18

26. Дата выдачи: 25.09.10



25.09.10

Подпись

Наименование (ф. и. о.) собственника  
 Муниципальное учреждение государственного  
 Адрес: Чувашская Республика, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Машкина  
 г. Чебоксары, дом 11

Адрес подразделения (ф. и. о.)  
 Республика Чувашская Республика, Чувашская Республика  
 Адрес подразделения (ф. и. о.)  
 Республика Чувашская Республика, Чувашская Республика

Дата продажи (перехода)  
 Муниципальное учреждение государственного  
 Адрес: Чувашская Республика, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Машкина  
 г. Чебоксары, дом 11

Подпись продавца (переходящего)  
 М. П.  
 М. И.

Подпись покупателя (получившего)  
 М. П.  
 М. И.

Свидетельство о регистрации ТС  
 серия  
 №

Государственный регистрационный знак  
 БИД по Чувашии  
 Ордена регистрации Авто  
 г. Чебоксары

Общие отметки  
 М. П.  
 М. И.

Общие отметки  
 М. П.  
 М. И.

Наименование (ф. и. о.) собственника  
 АО "ГРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" муниципальная организация  
 Адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Машкина  
 г. Чебоксары, дом 11

Адрес подразделения (ф. и. о.)  
 Республика Чувашская Республика, Чувашская Республика  
 Адрес подразделения (ф. и. о.)  
 Республика Чувашская Республика, Чувашская Республика

Дата продажи (перехода)  
 Муниципальное учреждение государственного  
 Адрес: Чувашская Республика, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Машкина  
 г. Чебоксары, дом 11

Подпись продавца (переходящего)  
 М. П.  
 М. И.

Подпись покупателя (получившего)  
 М. П.  
 М. И.

Свидетельство о регистрации ТС  
 серия  
 №

Государственный регистрационный знак  
 БИД по Чувашии  
 М. П.  
 М. И.

Общие отметки  
 М. П.  
 М. И.

Общие отметки  
 М. П.  
 М. И.

ООО «ОЦЕНКА 21»,  
тел. 8-902-660-45-88,  
8-902-249-52-12  
E-mail: ocenka21@list.ru

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**СВЯДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС  
CERTIFICATE OF REGISTRATION**

Регистрационный знак **8908TC21**

Идентификационный номер (VIN)

**X1T39629596406590**

Марка, модель **УАЗ 396295**

**УАЗ 396295**

Тип ТС **Легковой, прочее**

Категория ТС (АВСД, прицепа) **В/М1**

Год выпуска ТС **2010**

Шасси (рама) **УАЗ410040427842**

Кузов (кабина, прицеп) № **У9620980210969**

Двигатель **БЕЛАЗ НД9Б**

Мощность двигателя, кВт/л.с. **62/112**

Эксплуатационный класс **ТРЕТЯ**

Технически допустимая масса, кг/2510

Масса в снаряженном состоянии, кг/910

Срок временной регистрации


ПТС: **У962098547**

**99 20 605726**

**99 20 605726**

СОБСТВЕННИК (наименов)

**АУ ТОРЖЕВСКОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ  
ПОДЪЕМНИКА МАШИНЫ  
ПОВЫШЕННАЯ ПРАВА ЧУВАШИИ**



Республика, край, область  
Чувашская Республика

Район

Нас. пункт г Чебоксары

Улица пр-кт Маслова (бывшего

Дом 11 корп. кв.

Особые отметки

**Свистящий**

Код подразделения ГИБДД

**1197081**

19  
99 20 605726 200 г.

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач  
автономного учреждения Чувашской Республики  
«Городская стоматологическая поликлиника»  
Министерства здравоохранения Чувашской  
Республики

В. Н. Борисов

**АКТ ОСМОТРА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

г. Чебоксары

«01» апреля 2020 г.

Комиссия, утвержденная приказом АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии «О создании постоянно действующей комиссии по списанию государственного имущества Чувашской Республики» от 17.01.2020 № 68 с изменением к нему от 17.02.2020 № 107 в составе председателя комиссии: Горшкова Е. В. – заместителя главного врача по хозяйственным вопросам и членов комиссии: Кошкина Ю. М. – юристконсульта, Андреева А. А. – механика гаража, Зверевой В. Л. – главного бухгалтера, Толстовой Ж. В. – ведущего бухгалтера осмотрела транспортное средство - автомобиль санитарный УАЗ - 396295: идентификационный номер (VIN) ХТТ396295В0406550;

марка, модель ТС УАЗ – 396295;

наименование (тип ТС) Санитарный;

категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В;

год изготовления ТС 2010;

модель, № двигателя 409100\*А3036466;

шасси (рама) № 374100А0427842;

кузов (кабина, прицеп) № 396200А0210969;

цвет кузова (кабины, прицепа) белая ночь;

мощность двигателя, л.с. (кВт) 112 (82.5);

рабочий объем двигателя, куб. см 2 693;

тип двигателя бензиновый;

экологический класс третий;

разрешенная максимальная масса, кг 2 510;

масса без нагрузки, кг 1 910

регистрационный номер А 908 ТС 21,

находящееся на балансе автономного учреждения Чувашской Республики «Городская стоматологическая поликлиника» Министерства здравоохранения Чувашской Республики.

1. Транспортное средство эксплуатируется с 29 сентября 2010 года и отработало 197 155 км, подвергалось среднему ремонту 4 (Четыре) раза, капитальному ремонту 0 (Ноль) раз. Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 10 141 км.

Инвентарный № 2101050012

Наличие инструмента отсутствует

2. Процент годности авторезины 50 %

3. Общий процент износа транспортного средства 100 %

4. Транспортное средство: автомобиль санитарный УАЗ - 396295

5. Общее техническое состояние транспортного средства: предельное.

com 8

Наименование агрегатов и количество (шт.)	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)	Наличие (да/нет)
Двигатель, 1 (Один)	Повышенный расход масла, течь масла, компрессия ниже нормы, дымность; износ маслосъемных колец, головка блока разбита; трещины на седлах; износ выпускных клапанов, износ маслосъемных колпачков.	нет	да
Сцепление, 1 (Один)	Деформация ведомого диска, «полетел» выжимной подшипник, поломка рычажной системы, трещина на кардане, утечка жидкости из гидропривода, неисправность рабочего цилиндра, ослабление опор крепления двигателя, поломка диафрагменной пружины.	да	да
Система охлаждения, 1 (Один)	Утечка основного радиатора, износ его сердцевины, не циркулирует охлаждающая жидкость, возможны скрытые дефекты, не подлежит ремонту. У водяного насоса физический износ крыльчатки.	нет	да
Коробка передач, 1 (Один)	Затрудненное включение передач: синхронизатор на третьей передаче изношен, вылетает четвертая передача; износ штока переключения. Самопроизвольное выключение передачи: износ подшипников шестерен и осевое перемещение валов; износ подшипников ведомого (промежуточного) вала. Подтекание масла из-за ослабления резьбовых соединений крепления коробки передач и износа сальников.	нет	да
Передний мост, 1 (Один)	Удовлетворительное состояние	да	да
Задний мост, 1 (Один)	Течь масла, износ зубьев шестерен главной передачи, подшипников дифференциала, хвостовика	нет	да
Рессоры, 4 (Четыре) и амортизаторы, 4 (Четыре)	Амортизаторы не исправны (просели), физический износ проушин рессор.	нет	да
Рулевое управление, 1 (Один)	Удовлетворительное состояние	да	да
Тормозная система, 1 (Один)	Отклонение от прямолинейного движения при торможении из-за заедания поршня рабочего цилиндра и деформации рычага подвески. Происходит утечка тормозной жидкости в главном и рабочих цилиндрах, повреждение трубопроводов и шлангов, износ тормозных колодок. Повышение усилия на педали при торможении вследствие неисправности вакуумного усилителя тормозов, заедание поршня рабочего цилиндра.	нет	да
Крылья и подножки, 3 (Три)	Самопроизвольное разрушение металла (коррозия) подножки, крыльев, арок на задних крыльях.	нет	да
Кабина, кузов, 1 (Один)	Деформация во многих местах, многочисленные следы коррозии в крыше, на днище кузова, внутренней части багажника, под капотом, на нижней части дверей и порога, по всему периметру металлических частей.	да	да
Электрооборудование, 1 (Один)	У генератора вышли из строя диодный мост и регулятор напряжения. Замыкание обмотки генератора, повреждение проводов. Износ коллектора и разрушение подшипника, повреждение шкива, износ токосъемных щеток. Стартер прокручивает бендикс.	нет	да
Контрольный щиток приборов в сборе, 1 (Один)	Удовлетворительное состояние	да	да
Аккумулятор, 1 (Один)	У батареи повреждены пластины аккумулятора, имеются трещины в корпусе. Окисление клемм аккумулятора.	нет	да

96295,  
арный,

(каби-

2020 г.

изации  
Оцен-  
ой дея-  
326001

95, рег.

ия сто-

УАЗ -  
Сани-  
гателя  
(каби-  
много  
истер-  
ответ-  
каза-

кина



Наименование агрегатов и количество (шт.)	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)	Наличие (да/нет)
Топливная система, 1 (Один)	Не исправна, утечка бензобака.	нет	да
Передние фары, 2 (Два)	В сборе, имеются механические царапины и сколы.	нет	да
Задние фары, 2 (Два)	В сборе, имеются незначительные царапины.	да	да
Сиденья и спинки, 2 (Два)	В сборе, загрязнены и засалены, протерты.	нет	да
Стекла, 6 (Шесть)	В сборе, имеются мелкие царапины и сколы	да	да
Резина, 4 (Четыре)	Покрышки колес (шины) изношены на 50% – не виден рисунок протектора	нет	да

Количество покрышек 4 (Четыре), запасных покрышек нет.

6. Паспорт транспортного средства 73 НВ № 208547

7. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, дом 11.

8. Балансовая стоимость 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) руб., остаточная стоимость 0,00 руб. по состоянию на 01.04.2020 г.

Заключение: транспортное средство с инвентарным номером 2101050012 непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие частичной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии:  Е. В. Горшков

Члены комиссии:  Ю. М. Кошкин

 А. А. Андреев

 В. Л. Зверева

 Ж. В. Толстова