







Адрес _____

Дата продажи (передачи) _____

Документ на право собственности _____

Особые отметки _____

Подпись прежнего
собственника

Подпись настоящего
собственника

М. П. _____

М. П. _____

Свидетельство о регистрации ТС

серия

№

Государственный регистрационный знак _____

Дата регистрации _____

Выдано ГИВАД _____

М. П. _____

Подпись _____

Отметка о снятии с учета _____

Дата снятия с учета _____

М. П. _____

Подпись _____

77 TV 832803

Наименование (Ф. и. о.) собственника _____

Адрес _____

Дата продажи (передачи) _____

Документ на право собственности _____

Подпись прежнего
собственника

Подпись настоящего
собственника

М. П. _____

М. П. _____

Свидетельство о регистрации ТС

серия

№

Государственный регистрационный знак _____

Дата регистрации _____

Выдано ГИВАД _____

М. П. _____

Подпись _____

Отметка о снятии с учета _____

Дата снятия с учета _____

М. П. _____

Подпись _____

Особые отметки _____

консалтерский центр ГИВАД БР



77 TV 832803

1. Магнитификационный номер (VIN) _____

2. Марка, модель ТС _____

СНЕЖКОБЕТКАСЕТТИ

3. Наименование (тип) ТС _____

4. Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) _____

5. Год изготовления ТС _____

6. Модель, № двигателя _____

7. Класс (рама) № _____

8. Кузов (кабина, прицеп) № _____

9. Цвет кузова (кабина, прицепа) _____

10. Мощность двигателя, л.с. (кВт) _____

11. Рабочий объем двигателя, куб. см _____

12. Тип двигателя _____

13. Экологический класс _____

14. Разрешенная максимальная масса, кг _____

15. Масса без нагрузки, кг _____

16. Организация — изготовитель ТС (страна) _____

17. Организация — владелец ТС (страна) _____

18. Страны ввоза ТС _____

19. Серия, № ТЛ, ТПО, таможенные отличительные _____

20. Разомкнутые отличительные _____

21. Наименование (Ф. и. о.) собственника ТС _____

22. Адрес _____

23. Наименование, организация, выдавший паспорт _____

24. Адрес _____

25. Дата выдачи паспорта _____

Подпись _____



Особые отметки

№ 02 от 20.08.19

Наименование (Ф.И.О.) государственного органа

Адрес: ЧУВАШСКОЕ СЕРВИСНОЕ БЮРО

Дата продажи (передачи) Любопытство

Документ на право собственности: Прямая продажа

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

Дата регистрации

М.П.

Отметка о снятии с учета

М.П.

Особые отметки

Наименование (Ф.И.О.) собственника

Адрес: Р.Н. Сотниково с. 429588, Чувашская Респ. Марининское-Посадское

Дата продажи (передачи) 19.02.08

Документ на право собственности: Прямая продажа

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

Дата регистрации

М.П.

Отметка о снятии с учета

М.П.

Комиссия экспертов: Сергей Владимирович Юртовский

Особые отметки

Наименование (Ф.И.О.) государственного органа

Адрес: Р.Н. Сотниково с. 429588, Чувашская Респ. Марининское-Посадское

Дата продажи (передачи) 27.02.2018

Документ на право собственности: Прямая продажа

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

Дата регистрации

М.П.

Отметка о снятии с учета

М.П.

Особые отметки

Наименование (Ф.И.О.) собственника

Адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 57 с/п.п. Юртовскому Министрству Чувашии

Дата продажи (передачи) 22.12.2017

Документ на право собственности: Прямая продажа

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

Дата регистрации

М.П.

Отметка о снятии с учета


М.П.

Адрес: Чувашская Респ. Марининское-Посадское

99 00 № 007513

СОВЕТСКИЙ (владельцы)

БУВАШИНО ФУТБОЛУ МИНСКОГО РА



Республика, край, область

Чувашская Республика

Район

Нас. пункт г Чебоксары

Улица ул Чапаева

Дом 17 корпус кв

Особые отметки

Код подразделения ГИБДД

1197081

27 февраля 2018 г.
99 00 № 007513

Копия выдана:
директор ООО Бувашино



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС

СЕРИЙСАТ Д'ИМАРИКОЛАРИОН

Регистрационный знак Y035EE971

Идентификационный номер (VIN)

KLINF486DJVKV10151

Марка, модель

ШЕВРОЛЕ ДАЧЕТИ

Тип ТС ШЕВРОЛЕ ЛАСЕТТИ

Категория Легковой (присен) В

Юд. вынуска Т/С 2007

Шасси (рама) No ДЕТУТЛУЕТ

Кузов (кабина, прицеп) No

KLINF486DJVKV10151

Цвет СЕРО-ЗЕЛЕННИ

Мощность, кВт/л. с. 80/109

Экологический класс ЧЕТВЕРТЫЙ

Пасторт Т/С серия 77 ТУ No B32303

Разрешенная макс масса, кг 1650

Масса без нагрузки, кг 1250

99 00 № 007513

УТВЕРЖДАЮ

БУ «СШ по футболу» Минспорта
Чувашии



Директор

О. Ю. Бульгин

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

г. Чебоксары

«26» мая 2020 г.

На основании приказа от «21» октября 2019 г. № 62-А комиссия в составе:
заместитель директора Грибов С. М. (председатель комиссии); тренер Иванов С. А.;
тренер Каратаев Г. Ф.; тренер Тишкин В. Н.
произвела осмотр транспортного средства автомобиль Chevrolet Lacetti
Идентификационный номер (VIN) KLINF486J8K810151;
Марка, модель ТС Chevrolet Lacetti;
Наименование (тип ТС) Легковой;
Категория ТС (А, В, С, Д, прицеп) В;
Год изготовления ТС 2007;
Модель, № двигателя F16D3 024739K;
Шасси (рама) № Отсутствует;
Кузов (кабина, прицеп) № KLINF486J8K810151;
Цвет кузова (кабины, прицепа) Серо-Зеленый;
Мощность двигателя, л. с. (кВт) 109 л.с. 80 кВт;
Рабочий объем двигателя, куб. см 1598;
Тип двигателя Бензиновый;
Экологический класс Четвертый
Разрешенная максимальная масса, кг 1650;
Масса без нагрузки, кг 1250;
Организация-изготовитель ТС (страна) ДЖИ ЭМ ДЭУ АВТО И ТЕХНОЛОДЖИ
КОМПАНИ (КОРЕЯ РЕСПУБЛИКА);
Одобрение типа ТС № KRMT02.E05400 от 15.09.2007 «САТР ФОНД»;
Страна вывоза ТС Словения;
Серия, № ТД, ТПО 100090500401080000095;
ПТС 77 ТУ 832303 от 04 января 2008 г., регистрационный номер Х 033 ЕВ 21 (далее –
транспортное средство), находящегося на балансе Бюджетного учреждения Чувашской

Республики «Спортивная школа по футболу» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики.

1. Транспортное средство 2007 года изготовления с начала эксплуатации отработало 525 619 км., подвергалось среднему ремонту в 2018 году, капитальный ремонт не проводился. Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 15 000 км.

Инвентарный № ВА01360274

2. Наличие инструмента: отсутствует.
3. Процент годности авторезины: износ авторезины составляет 100%
4. Общий процент износа транспортного средства: 100%.
5. Транспортное средство относится к легковым.
6. Общее техническое состояние транспортного средства:

Наименование деталей, узлов и агрегатов	Количество деталей, узлов и агрегатов (шт.)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Двигатель	1	да	Находится в неудовлетворительном состоянии. Повышенный расход масла и топлива, течь масла. Посторонний шум при работе. Износ поршневой группы распределительного вала и коленчатого вала. В головке блока цилиндров неисправны впускные и выпускные клапаны. Для дальнейшей эксплуатации требуется проведение капитального ремонта или замена двигателя.	нет
Сцепление	1	да	Пробуксовка сцепления, шум при включении сцепления. Прогорели и износились фрикционные накладки ведомого диска, видна деформация ведомого диска. Износ лепестков пружины диафрагмы. Требуется замена.	нет
Система охлаждения	1	да	Течь в патрубках. Неисправна помпа и термостат. Радиатор охлаждения в подтеках, сердцевина засорена. Радиатор печки течет. Требуется замена	нет
Система питания	1	да	Топливный фильтр засорен. Топливный шланг утратил эластичность. Необходима замена.	нет
Коробка передач	1	да	Повышенный шум в механической коробке переключения передач (МКПП) при движении. Самопроизвольное выключение 3 передачи. Шестерни и синхронизаторы изношены. Видны следы подтеков масла. Необходима замена.	нет
Передняя подвеска	1	да	Шаровые опоры и рулевые тяги имеют сильные люфты. Резинометаллические шарниры, рычаги, ступицы в сборе с подшипниками утратили свойства, расшатаны вследствие износа. Амортизаторы не держат нагрузку, на стойках видны потеки масла. Требуется замена.	нет
Задняя подвеска	1	да	Амортизаторы и пружины не держат нагрузку, на стойках видны потеки масла. Резиновые втулки утратили амортизационные свойства. Требуется замена.	нет





Рулевое управление	1	да	Повышенный люфт рулевого колеса. Износ рулевых тяг, рулевого механизма разболтан. Необходима замена.	нет
Тормозная система	1	да	Тормозные колодки передних тормозных дисков изношены, стерты накладки. Задние тормозные диски имеют выработку больше допустимой. Наружная оболочка тормозных шлангов имеет трещины. Тормозная жидкость в системе отсутствует, требуется долив. Механизм стояночного тормоза не работает. Необходима замена.	нет
Кузов			Имеется нарушение лакокрасочного покрытия переднего и заднего бампера; капота; коррозия левого и правого порогов. К вышеуказанным элементам необходимо применение окрасочных и прочих кузовных работ.	нет
Электрооборудование	1	да	Находится в удовлетворительном состоянии. Генератор, стартер, провода исправны. Имеется окисление контактов монтажного блока.	да
Контрольный щиток приборов	1	да	Находится в технически исправном состоянии. Подсветка щитка работает.	да
Аккумулятор	1	да	Срок эксплуатации истек. Пластины аккумулятора осыпались. Необходима замена.	нет
Бензонасос	1	да	Находится в технически исправном состоянии.	да
Фары в сборе	2	да	Помутнение зеркального элемента. Трещины на стеклах фар.	нет
Задний фонарь в сборе	2	да	Помутнение отражающих элементов. Необходима замена.	нет
Сиденья и спинка	4	да	Передние сиденья – в удовлетворительном состоянии.	да
Стекла лобовые, боковые, задние	9	да	Визуально наблюдаются трещины, сколы на ветровом стекле. Царапины потертости на опусковых стеклах дверей. Требуется замена.	нет

Количество покрышек 4 (четыре), запасных 0 (ноль)

7. Паспорт технического средства № 77 ТУ 832303
8. Местонахождение объекта 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, владение 1.
9. Балансовая стоимость: 442 995,00 руб., остаточная стоимость: 0,00 руб. Техническое заключение: транспортное средство непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие частичной утраты потребительских свойств (физического износа).

Председатель комиссии:

Члены комиссии:


 _____ С.М. Грибов

 _____ С. А. Иванов

 _____ Г.Ф. Каратаев

 _____ В. Н. Тишкин