



Общая отметка

Адрес: _____

Дата продажи (передачи) _____

Документ на право собственности _____

Подпись продавца _____

Подпись покупателя _____

Свидетельство о регистрации ТС № _____

Регистрационный знак _____

Дата регистрации _____

Видно ГИБДД _____

М. П. _____

Подпись _____

Отметка о снятии с учета _____

Дата снятия с учета _____

М. П. _____

Подпись _____

Общая отметка

Экспортный номер (ЭЭН) _____

Классификационный номер (КН) _____

Вид, модель, № _____

Идентификационный номер (ИН) _____

История: ПД (А, В, С, D, прицеп) _____

Год изготовления П: _____

Модель, № двигателя: _____

2. Шасси (рама) № _____

3. Кузов (кабина, прицеп) № _____

4. Цвет кузова (кабина, прицеп) _____

10. Мощность двигателя: _____ кВт

11. Рабочий объем двигателя: _____ см³

12. Тип двигателя: _____

13. Выпускная марка/модель: _____

14. Масса без прицепа, кг: _____

15. Организация-изготовитель (П (страна)) _____

16. Оборудование: _____

17. Страна вывоза: _____

18. Форма, № удостоверения: _____

19. Подписание от: _____

20. Наименование (Ф. И. О. покупателя) _____

21. Адрес: _____

22. Идентификационный номер двигателя: _____


23. Идентификационный номер кузова: _____

24. Идентификационный номер рамы: _____

19.06.06

Подпись _____









ЛИБРА, УЛ. ПЕНКОСЛОВИЌА БР. 124
АДРЕСА: БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДИНА БР. 11, ПОШТА БР. 11000

Особне ознаке

Датум издања (непознато)
Адреса на издање (непознато)
Издање: 02

Београд
Београд




Особне ознаке

ДИКОВ РЕПУБЛИКА

Назив издања (Ф и/или содржина)
Издање: 01

Датум издања (непознато)




Означена о значини о значја
Датум издања о значја
М. П.

Издање

Особне ознаке


Датум издања (непознато)
Адреса на издање (непознато)
Издање: 01



Особне ознаке

Назив издања (Ф и/или содржина)
Издање: 01

Датум издања (непознато)



Означена о значини о значја
Датум издања о значја
М. П.

Издање

Утверждаю

Главный врач БУ «Республиканский центр
 медицины катастроф и скорой медицинской помощи»
 Минздрава Чувашии

О.В. Краузе

18 мая 2020 года



ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

город Чебоксары

«18» мая 2020 года

На основании приказа № 69 от 29.12.2018 года комиссия в составе:

- председатель комиссии: заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Кириллов А.А.
 члены комиссии: механик автобазы Германов П.К.
 начальник отдела материально-технического снабжения Кокарев В.Н.
 бухгалтер отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету Осипова И.А.
 начальник информационного отдела Горшков А.В.

произвела осмотр транспортного средства

Идентификационный номер (VIN)	X9632217460480294
Марка, модель ТС	ГАЗ-322174
Наименование (тип ТС)	АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)	В
Год изготовления ТС	2006
Модель, № двигателя	*40630А*63083282*
Шасси (рама) №	отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) №	32217460255113
Цвет кузова (кабины, прицепа)	ГОСТ Р50574*02
Мощность двигателя, л. с. (кВт)	72.2 кВт
Рабочий объем двигателя, куб. см	2285
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Разрешенная максимальная масса, кг	3570
Масса без нагрузки, кг	2870
Организация - изготовитель ТС (страна)	ООО «Автомобильный завод ГАЗ» РОССИЯ
Одобрение типа ТС №	РОСС-RU МТ 02.Е04302Р2 от 01.02.2006
Паспорт транспортного средства	52 МВ 041737 от 14.06.06
Свидетельство о регистрации ТС	99 06 № 726833 от 19 декабря 2018 г.
Государственный регистрационный номер	У968ВР21
Инвентарный №	050001

находящийся на балансе бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации. После осмотра автомобиля и технической документации было установлено следующее:

1. Пробег с начала эксплуатации составил 369432 км, подвергалось среднему ремонту 4 (четыре) раза, капитальный ремонт не проводился. Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 53500 км.
2. Наличие инструмента: отсутствует.
3. Общий процент износа транспортного средства: 100%.
4. Общее техническое состояние транспортного средства:

№ п/п	Наименование деталей, узлов и агрегатов	Количество деталей, узлов и агрегатов (шт.)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
1	2	3	4	5	6
1.	Двигатель	1	в наличии	Разрушение поршней и шатунов, сломан пополам коленчатый вал, деформация распределительного вала. Двигатель не запускается.	нет
2.	Система смазки	1	в наличии	Разрушение шестерни масляного насоса, трещина внутренней перегородки между масляным каналом и каналом системы охлаждения в блоке двигателя	нет
3.	Система охлаждения	1	в наличии	Потеря герметичности радиатора, разрушение помпы и патрубков системы.	нет

4.	Система питания	1	в наличии	На топливном баке сквозная коррозия, разрушение главной топливной магистрали, отсутствие напряжения на бензонасосе – прогорел.	нет
5.	Сцепление	1	в наличии	Разрушение сварных соединений корзины, разломы и трещины на корзине и диске сцепления. Отсутствие фрикционных.	нет
6.	КПП и раздаточная коробка	1	в наличии	Разрушение шестерен и шлиц первичного, и промежуточного валов КПП. разрушение подшипников и их посадочных мест. Течь масла из-под изношенных сальников. Разрушение синхронизаторов всех передач.	нет
7.	Передний мост	1	в наличии	Разрушения зубчиков шестерни главной пары. Разрушение шлицевой части полуосей, износ тормозных барабанов и ступиц колес.	нет
8.	Задний мост	1	в наличии	Разрушение зубчиков шестерни главной пары заднего моста, разрушение шлицевой части полуосей и посадочных мест подшипников. Течь масла из-под крышки главной пары.	нет
9.	Рулевое управление	1	в наличии	Разрушение червячного механизма рулевого управления, неподдающийся регулировке, износ рулевых наконечников и тяг.	нет
10.	Тормозная система	1	в наличии	Разрушение тормозных накладок и барабанов, передних и задних колес. Неисправен главный тормозной цилиндр, течь тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров, разрыв троса стояночного тормоза.	нет
11.	Рессоры	4	в наличии	Разрушение передних и задних рессор, листы рессор выгнулись в обратную сторону.	нет
12.	Рама	1	в наличии	Трещины в местах крепления к раме кузова и поперечных лонжеронов.	нет
13.	Кузов	1	в наличии	Сквозная коррозия кузова, дверей и колесных арок. Отслоение лакокрасочного покрытия.	нет
14.	Электрооборудование	1	в наличии	Оплавление изоляции, фары и задние фонари подверглись внутренней коррозии и окислению контактов. Деформация корпуса стартера и генератора, трещины на корпусе стартера.	нет
15.	Панель приборов	1	в наличии	Не работает большинство приборов из-за внутренней коррозии микросхем и соединений. Трещины и сколы на поверхности.	нет
16.	Аккумулятор	1	в наличии	АКБ 6СТ-75 установлена в июле 2012 года. Из-за длительной эксплуатации произошло осыпание активной массы, в результате чего произошло замыкание пластин.	нет
17.	Фары в сборе с подфарниками	2	в наличии	Фары подверглись внутренней коррозии и окислению контактов из-за которой лампы не держатся в своих гнездах.	нет
18.	Задние фонари в сборе	2	в наличии	Разрушение корпуса задних фонарей, коррозия контактов платы, окисление на выводах питания ламп.	нет
19.	Сиденья	3	в наличии	Разрушение паралона сидений, разрушение материала обивки сидений. разрушение пружины водительского сиденья.	нет
20.	Стекла лобовые, боковые, задние	6	в наличии	Трещины более 45% поверхности.	нет

5. Количество покрышек – 6 штук, запасных – 1 штука (износ 100%). Размер 185/75 R16C, установлены в 2009 года, имеют наработку по пробегу 66588 км. Остаточная высота рисунка протектора менее 1,00 мм.

6. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Гладкова дом 2.

7. Балансовая стоимость: 390977,60 руб., остаточная стоимость: 0,00 руб.

Заключение: указанное в настоящем акте транспортное средство не пригодно для дальнейшего использования целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии: _____ А.А. Кириллов

Члены комиссии _____ А.В. Горшков

_____ П.К. Германов

_____ И.А. Осипова

_____ В.Н. Кокарев