

**19. ПРИЛОЖЕНИЕ**

**19.1 Фотографии объекта оценки**









ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Идентификационный номер (VIN) X83386238606G1827

73 КХ 5969886

Общие отметки

1. Идентификационный номер (VIN) X83386238606G1827
2. Марка, модель В 39623
3. Наименование (тип ТС) СПЕЦИАЛЬНЫЙ, АСМП
4. Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В
5. Год изготовления ТС 2006
6. Модель, № двигателя УМЗ 421800 № 60304039
7. Шасси (рама) № 37410860484402
8. Кузов (кабина, прицеп) № 37410080104914
9. Цвет кузова (кабина, прицеп) БЕЛЫЙ НОЧЬ
10. Мощность двигателя, кВт (лс) (лфт) 84(61,8)
11. Регионный офис дилера, код 2830
12. Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ
13. Разрешенная максимальная масса, кг 2120
14. Масса без прицепа, кг 1920
15. Организация - производитель, ТС (страна) ООО "Бердья Диекс" РОССИЯ от 01.09.05
16. Оборудование "типа" ТС № ED1438
17. Страна вывоза ТС
18. Страна, № укомплектования, ТУА
19. Технические ограничения

Общие отметки

ВЫДАН ПТС  
73 КХ 5969886  
73 ИБЗ 254628  
п. 3 Автомобиль  
скорой медицинской помощи

п.1 VIN ОАО "УАЗ"  
ХТ739625860463129  
ЖЛОПТИЧЕСКИЙ  
КРАС  
"НУЛЕВОЙ"

19. Наименование (ф. и. о.) собственника ПС  
ООО "Бердья Диекс" РОССИЯ от 01.09.05

20. Наименование (ф. и. о.) собственника ПС  
ООО "Бердья Диекс" РОССИЯ от 01.09.05

21. Адрес 432045, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.24 а

22. Наименование юридического лица, выдавшей паспорт ООО "Бердья Диекс"

23. Адрес 432045, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.24 а

24. Дата выдачи паспорта 19.06.08

Подпись

Оценки:

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

Свидетельство о регистрации ТС

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ПТС/ДА

М. П.

Ометка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

Свидетельство о регистрации ТС

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ПТС/ДА

М. П.

Ометка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

КОПИЯ ВЕРНА

Оценка-Гарант

Директор ООО "Оценка-Гарант"

Низев Р.Н.

ИМН 270022489

ОГРН 10712130010270

ИНН 4302010001



Дата отчета: 15.05.2014

Инициатор: (Ф. И. О.) М. С. Александровича ил. Н. А. Перкина  
 Адрес: г. Калининград, пр. Мухоморова, д. 11  
 Адрес продавца (перезачин): 15.05.2014  
 Документ на право собственности: Акт приема-передачи № 008-00-10  
 Подпись прежнего собственника: \_\_\_\_\_  
 М. П. \_\_\_\_\_

Организатор: (Ф. И. О.) Ю. В. Мухоморов  
 Адрес: \_\_\_\_\_  
 Дата приема (передачи): 15.05.2014  
 Документ на право собственности: 558МС21  
 Подпись настоящего собственника: \_\_\_\_\_  
 М. П. \_\_\_\_\_

Организация о снятии с учета: \_\_\_\_\_  
 Дата снятия с учета: \_\_\_\_\_  
 М. П. \_\_\_\_\_

Инициатор: (Ф. И. О.) Ю. В. Мухоморов  
 Адрес: \_\_\_\_\_  
 Дата приема (передачи): \_\_\_\_\_  
 Документ на право собственности: \_\_\_\_\_  
 Подпись прежнего собственника: \_\_\_\_\_  
 М. П. \_\_\_\_\_

Организация о снятии с учета: \_\_\_\_\_  
 Дата снятия с учета: \_\_\_\_\_  
 М. П. \_\_\_\_\_

Инициатор: (Ф. И. О.) М. С. Александровича  
 Адрес: г. Калининград, пр. Мухоморова, д. 11  
 Адрес продавца (перезачин): 10.06.06  
 Документ на право собственности: Документ № 23405 от 16.05.2008 г.  
 Подпись настоящего собственника: \_\_\_\_\_  
 М. П. \_\_\_\_\_

Организатор: (Ф. И. О.) Ю. В. Мухоморов  
 Адрес: \_\_\_\_\_  
 Дата приема (передачи): \_\_\_\_\_  
 Документ на право собственности: \_\_\_\_\_  
 Подпись настоящего собственника: \_\_\_\_\_  
 М. П. \_\_\_\_\_

Организация о снятии с учета: \_\_\_\_\_  
 Дата снятия с учета: \_\_\_\_\_  
 М. П. \_\_\_\_\_

Инициатор: (Ф. И. О.) Ю. В. Мухоморов  
 Адрес: \_\_\_\_\_  
 Дата приема (передачи): \_\_\_\_\_  
 Документ на право собственности: \_\_\_\_\_  
 Подпись прежнего собственника: \_\_\_\_\_  
 М. П. \_\_\_\_\_

Организация о снятии с учета: \_\_\_\_\_  
 Дата снятия с учета: \_\_\_\_\_  
 М. П. \_\_\_\_\_

Копия ВРПА  
 Оценка-Гарант  
 Директор ООО "Оценка-Гарант"  
 Низев Р.Н.  
 ИНН 213007189



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС  
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION  
B581BC21

Регистрационный знак  
Идентификационный номер (VIN)  
X855382303CG1322

Марка, модель 39523  
Классификация автомобиля по типу 4  
Категория ТС (ABCD, прицепа) 2006  
Год выпуска ТС 37410060494402  
Шасси № 37410060104941  
Кузов № Серия/BEP23110494  
Цвет 04 п.п.  
Мощность двигателя, кВт/л. с.  
Экологический класс  
Паспорт ТС серия 73Ю № 548932  
Разрешенная max масса, kg 2720  
Масса без нагрузки, kg 1620

21 19 № 647848

21 19 № 647848

СОБСТВЕННИК (ФИО) ИЛИ  
НА ТЕРКЕНА  
BY MARINSKO-POSADSKAYA TERRE IM  
N.A GERKENA

Республика, край, область, республика  
МАРПОСАДСКИЙ Р-Н  
Район Г. МАРИНСКИЙ ПОСАД  
Нас. пункт НИКОЛАЕВА УП  
Улица 67  
Дом корп. кв.  
Особые отметки



Выдано в г. Чебоксары, Чувашская Республика  
05 20 14

21 19 № 647848

**КОПИЯ ВЕРНА**  
Директор ООО "Оценка-Гарант"  
Низеев Р.Н. *Низеев*





Утверждаю

Главный врач БУ «Мариинско-Посадская  
ЦРБ» Минздрава Чувашии

М.Н.Николаева  
2020 года



АКТ  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

город Мариинский Посад

«01» 04 2020 года

На основании приказа № 45 от 09.01.2020 года комиссия в составе:

председатель комиссии: начальник хозяйственного отдела Архипов А.С.  
члены комиссии: председателя профкома Румянцева А.С.  
юрисконсульта Чумбаков С.П.  
главного бухгалтера Комарова Л.Н.  
бухгалтера Серебрякова Т.А.

произвела осмотр транспортного средства

Идентификационный номер (VIN)	X8939623060CG1322
Марка, модель ТС	39623
Наименование (тип ТС)	СПЕЦИАЛЬНЫЙ, АСМП
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)	В
Год изготовления ТС	2006
Модель, № двигателя	УМЗ-421800 №60304039
Шасси (рама) №	37410060484402
Кузов (кабина, прицеп) №	37410060104911
Цвет кузова (кабины, прицепа)	БЕЛАЯ НОЧЬ
Мощность двигателя, л. с. (кВт)	84(61,8)
Рабочий объем двигателя, куб. см	2890
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Экологический класс	ВТОРОЙ
Разрешенная максимальная масса, кг	2720
Масса без нагрузки, кг	1820
Организация - изготовитель ТС (страна)	ООО «Берегиня Люкс» РОССИЯ
Одобрение типа ТС №	ЕО1438 от 01.09.05 выдано РОСС RU.MT20
Паспорт транспортного средства	73КХ 596986 10.06.2006г.
Свидетельство о регистрации ТС	21 19 № 647848 от 15.05.2014г.
Государственный регистрационный номер	В 581 ВС 21
Инвентарный №	10510066

находящийся на балансе бюджетного учреждения Чувашской Республики «Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А.Геркана» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации. После осмотра автомобиля и технической документации было установлено следующее:

1. Пробег с начала эксплуатации составил 203093 км, подвергалось среднему ремонту 7 (семь) раз, капитальный ремонт не проводился. Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 77720 км.
2. Наличие инструмента: отсутствует.
3. Общий процент износа транспортного средства: 100%.
4. Общее техническое состояние транспортного средства:

№ п/п	Наименование деталей, узлов и агрегатов	Количество деталей, узлов и агрегатов шт.)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
1	2	3	4	5	6
1.	Двигатель	1	в наличии	Разрушение шатунно-поршневой группы, трещины в цилиндрах блока двигателя, разрушение и выработка рабочей поверхности коленчатого и распределительного валов.	нет
2.	Система смазки	1	в наличии	удовлетворительна	да
3.	Система охлаждения	1	в наличии	Потеря герметичности радиатора, разрушение помпы, потеря эластичности и вследствие чего появление трещин на патрубках.	нет

**КОПИЯ ВЕРНА**  
Директор ООО «Оценка-Гарант»  
Низеев Р.Н.





4.	Система питания	1	в наличии	Очаги сквозной коррозии на баке в связи с длительной эксплуатацией, засорение топливопроводов и фильтров, подсос воздуха из-за не плотности в соединениях в связи длительной эксплуатацией, низкий уровень поплавковой камере, засорение топливных каналов и жиклеров	нет
5.	Сцепление	1	в наличии	Разрушение клёпочных и сварных соединений корзины, износ ведущего диска на 50-60%, заклинен выжимной подшипник	нет
6.	КПП и раздаточная коробка	1	в наличии	Разрушение зубьев шестерен и шлицы первичного, и промежуточного валов КПП. Трещина корпуса КПП. Не включается передачи.	нет
7.	Передний мост	1	в наличии	Разрушение зубьев шестерён переднего моста. Разрушение шлицевой части полуосей. Трещина корпуса.	нет
8.	Задний мост	1	в наличии	Разрушение шестерён главной пары заднего моста, разрушение шлицевой части полуосей и посадочных мест подшипников. Деформация корпуса заднего моста.	нет
9.	Рулевое управление	1	в наличии	Разрушение червячного механизма рулевого управления. Деформация штока рулевой рейки, деформация гидроусилителя, тугое вращение рулевого колеса.	нет
10.	Тормозная система	1	в наличии	Деформация внутренней рабочей поверхности барабанов, деформация передних и задних колес. Разрушение главного тормозного цилиндра, течь тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров.	нет
11.	Рессоры	4	в наличии	Деформация передних и задних рессор, излом стремянок рессор, деформация кронштейна рессоры.	нет
12.	Рама	1	в наличии	Трещины в местах крепления к раме кузова и поперечных лонжеронов. Поперечные искривления	нет
13.	Кузов	1	в наличии	Сквозная коррозия кузова, дверей и колесных арок. Отслоение лакокрасочного покрытия, трещины.	нет
14.	Электрооборудование	1	в наличии	Разрушение изоляции электропроводки, оплавление проводки, фонари подверглись внутренней коррозии и окислению контактов. Разрушение изоляции обмотки статора и якоря генератора. Разрушение реле напряжения, разрушение диодного моста.	нет
15.	Панель приборов	1	в наличии	Не работает большинство приборов из-за разрушения контактов и электропроводки микросхем и соединений. Разрушение контактов на выходах.	нет
16.	Аккумулятор	1	в наличии	АКБ 6СТ-60 установлена в июле 2013года. Разрушение пластин, в результате чего произошло замыкание пластин. Повреждение и разрушение полюсных выводов	нет
17.	Фары в сборе с подфарниками	2	в наличии	Внутренняя коррозия и окисление контактов фары, деформация и разрушение гнезда лампы. Замутнение стекла фары.	нет
18.	Задние фонари в сборе	2	в наличии	Окисление платы контактов фонарей, обрыв проводки, отсутствие изоляции на проводке фонарей, оплавление контактов. Трещины на корпусе задних фонарей.	нет
19.	Сиденья	3	в наличии	Рассыпание поролона и протертой до дыр обивки. Разрушение внешнего материала сиденья.	нет
20.	Стекла лобовые, боковые, задние	6	в наличии	Продольные трещины на лобовом стекле, разрушение уплотнителей боковых окон.	нет

5. Количество покрышек – 6 штук, запасных – 1 штука (износ 100%). Размер 225/75 R16, установлены – в сентябре 2014 года, имеют наработку по пробегу 69850км. Остаточная высота рисунка протектора менее 1,00 мм.

6. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, г. Маринский Посад ул. Николаева, д.57

7. Балансовая стоимость: 323814,40 руб., остаточная стоимость: 0,00 руб.

Заключение: указанное в настоящем акте транспортное не пригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ А.С. Архипов

Члены комиссии \_\_\_\_\_ А.С. Румянцева

\_\_\_\_\_ С.П. Чумбаков

\_\_\_\_\_ Л.Н. Комарова

\_\_\_\_\_ Т.А. Серебрякова

**КОПИЯ ВЕРНА**  
 Директор ООО "Оценка-Гарант"  
 Низеев Р.Н. \_\_\_\_\_