

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Общие отметки

Подпись продавца
сособладателя

Подпись покупателя
сособладателя

Свидетельство о регистрации ТС

серия

№

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

52 КО 317299

Наименование ф. и. от собственности

Адрес

Дата продажи (передачи)

Адрес отправки собственности

Подпись продавца
сособладателя

Подпись покупателя
сособладателя

Свидетельство о регистрации ТС

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.


Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись




Общие отметки

52 КО 317299


96/13

- Идентификационный номер (VIN) У7652217470566528
- Марка, модель ТС АВТОМОБИЛЬ СКИО И МЕДИЦИСКОЯ ПОМОШИ
- Наименование (тип ТС) В
- Категория ТС (А, В, С, D, прицепа) В
- Тип использования ТС 2007
- Модель, ДМ-двигателя Ж40522R*73137078*
- Царок (рама) № ОТСУТСТВУЕТ
- Кузов (кабина, прицеп) № 3221A070342046
- Цвет кузова (кабина, прицепа) ГОСТ Р50574*02
- Мощность двигателя, л.с. (кВт) 140(103)
- Рабочий объем двигателя, куб. см 2464
- Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ
- Экологический класс ЕВРО4
- Разрешенная максимальная масса, кг 1500
- Масса без нагрузки, кг 2870
- Организация-экспортёр ТС (страна) ООО "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ГАЗ" РОССИЯ
- Датум выпуска 24.04.2007
- Органо-запчасть ТС НЕ УСТАНОВЛЕНА
- Серия № ТД, ППО НЕ УСТАНОВЛЕНА
- Технические ограничения НЕ УСТАНОВЛЕНА



- Наименование (ф. и. о.) собственника ТС ООО "ГА РУССКИЕ МЕДИЦИ"
- Адрес РОССИЯ, 603004, Нижегородская об-сть, Нижний Новгород, пр-кт Ильича, дом 10
- Адрес отправки Нижний Новгород, пр-кт Ильича, дом 10
- Адрес Нижний Новгород, пр-кт Ильича, дом 10
- Дата продажи 07.09.07

Подпись



Срван Централнава Районнава Борьова
 Адресс: Сив. 422500, Чувашская Чувашия Рес
 п. Чебоксарский район, Кулешово Школьная дом

Общие отметки:

Дата продажи (передачи) 07.09.07
 Документ на право собственности
 Подписка-счет 5200

Принят на учет в ГИБДД
 Выданы номера
 Чебоксарский район
 Моторный транспорт

Мотор ПИИД
 МВД по Чувашии
 отделение регистрации Авто Амур
 г. Чебоксары

Отметка о снятии с учета
 Дата снятия с учета
 м. п.

Общие отметки

Исковые требования

Наименование (ф. и. о.) собственника
 Адрес
 Дата снятия с учета



Оформление о регистрации ТС
 Регистрационный номер
 Дата регистрации
 Выданы ПИИД
 м. п.
 Отметка о снятии с учета
 Дата снятия с учета
 м. п.

Подпись


Общие отметки

Адрес Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт 9-й
 Инститетки, дом 10

Дата продажи (передачи)
 Документ на право собственности
 Подписка-счет



Оформление о регистрации о регистрации
 Регистрационный номер
 Дата регистрации
 Выданы ПИИД



Отметка о снятии с учета
 Дата снятия с учета
 м. п.

Общие отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
 Адрес
 Дата снятия с учета
 м. п.



Оформление о регистрации о регистрации
 Регистрационный номер
 Дата регистрации
 Выданы ПИИД
 м. п.
 Отметка о снятии с учета
 Дата снятия с учета
 м. п.

Подпись

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
ОБЪЕДИЛЕНАТ ДИМАТРИСИАЦИОН

УВ398121

Регистрационный знак

Идентификационный номер (VIN)

19A221741056528

Марка, модель

Тип ТС

Категория ТС (АВВВ, прицеп)

Год выпуска ТС

Шасси (рама) №

Кузов (кабина, прицеп) №

Цвет

Модель двигателя, кВт/л. с.

Экологический класс

Паспорт ТС серия

Разрешенная масса, кг

Масса без нагрузки, кг

99 06 № 726840
99 06 № 726840

99 06 № 726840

Собственник (фамилия)

ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРИОДА
СРОКА РЕГИСТРАЦИИ



Республика, край, область

Чувская Республика

Район

Нас. пункт

Улица

Дом

Объект учета

102

№д подразделения ГИБДД

1197077

19 20 18 г.

Утверждаю
 Главный врач БУ «Республиканский центр
 медицины катастроф и скорой медицинской
 помощи» Минздрава Чувашии



О.В. Краузе
 О.В. Краузе
 » мая 2020 года

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

город Чебоксары

«18» мая 2020 года

На основании приказа № 69 от 29.12.2018 года комиссия в составе:

председатель комиссии: заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Кириллов А.А.

члены комиссии: механик автобазы Германов П.К.

начальник отдела материально-технического снабжения Кокарев В.Н.

бухгалтер отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету Осипова И.А.

начальник информационного отдела Горшков А.В.

произвела осмотр транспортного средства

Идентификационный номер (VIN)	X9632217470566528
Марка, модель ТС	ГАЗ-322174
Наименование (тип ТС)	АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)	В
Год изготовления ТС	2007
Модель, № двигателя	*40522R*73137078*
Шасси (рама) №	отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) №	32214070342046
Цвет кузова (кабины, прицепа)	ГОСТ Р50574*02
Мощность двигателя, л. с. (кВт)	140 (103)
Рабочий объем двигателя, куб. см	2464
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Экологический класс	ВТОРОЙ
Разрешенная максимальная масса, кг	3500
Масса без нагрузки, кг	2870
Организация - изготовитель ТС (страна)	ООО «Автомобильный завод ГАЗ» РОССИЯ
Одобрение типа ТС №	РОСС-RU МТ 02.Е04698Р2 от 24.04.2007
Паспорт транспортного средства	52 МО 317299 от 07.09.07
Свидетельство о регистрации ТС	99 06 № 726840 от 19 декабря 2018 г.
Государственный регистрационный номер	У839ВТ21
Инвентарный №	01500102

находящийся на балансе бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации. После осмотра автомобиля и технической документации было установлено следующее:

1. Пробег с начала эксплуатации составил 378198 км, подвергалось среднему ремонту 3 (три) раза, капитальный ремонт не проводился. Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 63700 км.
2. Наличие инструмента: отсутствует.
3. Общий процент износа транспортного средства: 100%.
4. Общее техническое состояние транспортного средства:

№ п/п	Наименование деталей, узлов и агрегатов	Количество деталей, узлов и агрегатов (шт.)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
1	2	3	4	5	6
1.	Двигатель	1	в наличии	Разрушение поршней, деформация шатунов, трещина в 1 и 4 цилиндре. Деформация распределительного вала. Излом шейки коленчатого вала.	нет
2.	Система смазки	1	в наличии	Деформация масляных каналов - масло поступает в систему охлаждения. Отсутствие давления масла.	нет
3.	Система охлаждения	1	в наличии	Разрушение радиатора. Нарушение герметичности, утечка охлаждающей жидкости. Деформация штока водяного насоса.	нет



4.	Система питания	1	в наличии	Отсутствие напряжения в топливном насосе – замыкание обмотки. Следы сквозной коррозии на топливном баке, утечка топлива в магистрали.	нет
5.	Сцепление	1	в наличии	Деформация корзины сцепления. Отсутствие фрикционных накладок на диске. Отсутствие 5 прижимных лепестков на корзине.	нет
6.	КПП и раздаточная коробка	1	в наличии	Полное разрушение первичного вала, разрушение зубьев вторичного вала, разрушение синхронизаторов 1,2,4 и 5 передачи. Трещина корпуса раздаточной коробки.	нет
7.	Передний мост	1	в наличии	Разрушение зубьев шестерни. Разрушение шлицевой части полуосей, эллипсность тормозных барабанов, деформация ступицы колес.	нет
8.	Задний мост	1	в наличии	Разрушение зубьев главной пары заднего моста, Течь масла с корпуса моста - следы отслоения сварного соединения редуктора заднего моста.	нет
9.	Рулевое управление	1	в наличии	Разрушение штока рулевой рейки. Разрушение посадочного места и резьбового соединения рулевых пальцев. Течь масла с корпуса рулевого механизма.	нет
10.	Тормозная система	1	в наличии	Разрушение задних барабанов и деформации тормозных дисков. Отсутствие хода штока суппорта, окисление цилиндров в суппортах.	нет
11.	Рессоры	4	в наличии	Разрушение задних рессор. Скобы и стремянок рессор. Разрушение кронштейна рессоры в месте крепления к раме.	нет
12.	Рама	1	в наличии	Трещина в центральной части рамы, коррозия силовых элементов рамы крепления к лонжеронам.	нет
13.	Кузов	1	в наличии	Сквозная коррозия кузова, коррозия дверей, сквозная коррозия колесных арок.	нет
14.	Электрооборудование	1	в наличии	Отсутствие изоляции проводки, разрывы проводки, оплавление изоляции. Отсутствие возбуждения генератора и стартера. Трещина на корпусе стартера.	нет
15.	Панель приборов	1	в наличии	Не работает большинство приборов из-за внутренней коррозии микросхем и соединений. Потертости и царапины на поверхности.	нет
16.	Аккумулятор	1	в наличии	АКБ 6СТ-66 установлена в сентябре 2012 года. Из-за длительной эксплуатации произошло осыпание активной массы, в результате чего произошло замыкание пластин.	нет
17.	Фары в сборе с подфарниками	2	в наличии	Фары подверглись внутренней коррозии и окислению контактов из-за которой лампы не держатся в своих гнездах.	нет
18.	Задние фонари в сборе	2	в наличии	Задние фонари подверглись внутренней коррозии и окислению контактов из-за которой лампы не держатся в своих гнездах.	нет
19.	Сиденья	3	в наличии	Рассыпание поролона и потертости до дыр обивки.	нет
20.	Стекла лобовые, боковые, задние	6	в наличии	Остекление автомобиля имеет трещины и сколы	нет

5. Количество покрышек – 6 штук, запасных – 1 штука (износ 100%). Размер 185/75 R16С, установлены – в сентябре 2013 года, имеют наработку по пробегу 76894 км. Остаточная высота рисунка протектора менее 1,00 мм.

6. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Гладкова дом 2.

7. Балансовая стоимость: 454859,00 руб., остаточная стоимость: 0,00 руб.

Заключение: указанное в настоящем акте транспортное средство не пригодно для дальнейшего использования целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии: _____ А.А. Кириллов

Члены комиссии _____ А.В. Горшков

_____ П.К. Германов

_____ И.А. Осипова

_____ В.Н. Кокарев