

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Наименование (ф. и. о.) собственника
Адрес

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника
М. П.
Подпись настоящего
собственника
М. П.

Свидетельство о регистрации ТС
серия
№

Регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД

М. П.
Подпись
Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
М. П.
Подпись

Наименование (ф. и. о.) собственника
Адрес

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника
М. П.
Подпись настоящего
собственника
М. П.

Свидетельство о регистрации ТС
серия
№

Регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД

М. П.
Подпись
Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
М. П.
Подпись

Особые отметки

Особые отметки

52 КО 019033

1. Идентификационный номер (VIN)
ХТН3221302022107

2. Марка, модель ТС
ГАЗ-32213

3. Наименование (тип ТС)
АВТОБУС НА 13 МЕСТ

4. Категория ТС (А, В, С, D, трицеп)
D

5. Год изготовления ТС
2002

6. Модель, № двигателя
*4215CF*21003371X

7. Шасси (рама) №

8. Кузов (кабина, прицеп)
№2210020114423

9. Цвет кузова (кабина, прицепа)
СНЕЖНО-БЕЛЫЙ

10. Мощность двигателя, л. с. (кВт)
70...5 кВт.

11. Рабочий объем двигателя, куб. см
2890

12. Тип двигателя
БЕНЗИНОВЫЙ

13. Разрешенная максимальная масса, кг
3500

14. Масса без нагрузки, кг
2340

15. Организация - изготовитель ТС (страна)
ОАО "ГАЗ"

16. Описание типа ТС №
ГОСТ Р 51.110-01.03.027

выдано
ОС "САПР-ФОРМ" ОУ 23.04.2002

17. Страна ввоза ТС

18. Серия, № удостоверения, ГТА

19. Таможенное ограничение

20. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС

ООО "БУСЭТОГАЗ"

21. Адрес
603004 г. Нижний Новгород, пр.

22. Наименование организации, выдавшей паспорт

603004 г. Нижний Новгород, пр.

23. Адрес
603004 г. Нижний Новгород, пр.

24. Дата выдачи паспорта
25.12.02

М. П.
Подпись

Наименование (ф. и. о.) собственника МСУ ЧЕБОКСАРС
КАМЬ ГИРЬ ДЛЯ ЛЮД С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО
Адрес 428000 ЧУВШСКАЯ РЕСП. ЧЕБОКС
ДОМ Г-4 ПР ПИРА, ДОМ 31

Дата продажи (передачи) 26.12.02

Документ на право собственности МОЗ/0009/21 ОТ 26.09.02

Подпись настоящего собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС № 070017

серия Г168А7

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета


Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки

16.03.2003 г. Ву



Наименование (ф. и. о.) собственника КЧУ, Рыбачевская ул
дом 20 корпус 2 кв 201 и 202
Адрес ЧУВШСКАЯ РЕСП. ЧЕБОКСАРЫ

Дата продажи (передачи) 21.01.2018

Документ на право собственности

Подпись настоящего собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС № 01

серия Х0

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета


Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки

21.01.2018



Наименование (ф. и. о.) собственника РИХ Славянский
СЕНТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ
Адрес ЧУВШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ ПИРА, ДОМ 31

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись настоящего собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС № 01

серия Е10ЕАТ21

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки

36

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


**СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICATE OF REGISTRATION**

Регистрационный знак E108AT21
Идентификационный номер (VIN)
XTH32213020282109

Марка, модель SAZ 32213
Тип ТС Автомобиль
Категория ТС (ABCD, прицеп) D
Год выпуска ТС 2002
Шасси (рама) № ВПУСТУБЕГ
Кузов (кабина, прицеп) №
3221002011463

Цвет Белый
Мощность двигателя, кВт/л.с. 70/95,9
Экологический класс НЕ УСТАНОВЛЕН
Паспорт ТС серия 52 КВ № 015033
Разрешенная max масса, кг 3500
Масса без нагрузки, кг 2340

21 59 № 272610



21 59 № 272610

СОБСТВЕННИК (владелец)

БУ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ДЕТЕЙ" МИНИСТЕРСТВА ЧУВАШИИ

Республика, край, область
Чувашская Республика

Район

Нас. пункт г Чебоксары

Улица пл-кт Мира

Дом 31 корп. кв.

Особые отметки

АКЦИОНАРИИ

1197091

Код подразделения ГИБДД

11 " ЯНВАРЯ


20 18 г.

21 59 № 272610

УТВЕРЖДАЮ
Директор «Реабилитационный
центр для детей»

Минтруда Чувашии

Е.В. Шафейкина



АКТ ОСМОТРА

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

г. Чебоксары

«15» июль 2020

На основании приказа от «26» марта 2020 г. № 83 комиссия в составе:
председателя комиссии: заместитель директора по АХЧ Рябинин В.А.
члены комиссии: ведущий бухгалтер КУ «Централизованная бухгалтерия» (по согласованию) Андреева О.П., комендант Кузнецов П.Д., водитель автомобиля Евдокимов В.Е. произвела осмотр транспортного средства.

Идентификационный номер(VIN)	ХТН 32213020282109
Марка, модель ТС	ГАЗ-32213
Наименование (тип ТС)	Автобус на 13 мест
Категория ТС (А,В,С,Д,прицеп)	Д
Год изготовления ТС	2002
Модель, № двигателя	*4215СР*21003371*
Шасси (рама) №	отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) №	32210020114423
Цвет кузова (кабины, прицепа)	СНЕЖНО-БЕЛЫЙ
Мощность двигателя. л.с. (кВт)	70.5 кВт
Рабочий объем двигателя, куб.см	2890
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Разрешенная максимальная масса, кг	3500
Масса без нагрузки, кг	2340
Организация-изготовитель ТС (страна)	ОАО «ГАЗ» РОССИЯ
Одобрение типа ТС №	РОСС RU МТ02.Е03327 от 28.06.2002 выдано ОС «САТР-ФОНД»
Паспорт транспортного средства	52 КО 019033 от 26.12.2002
Свидетельство о регистрации ТС	21 59 № 272610
Государственный регистрационный номер	Е108АТ 21

Инвентарный №

1510001

находящегося на балансе БУ "Реабилитационный центр для детей" Минтруда Чувашии, на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации. После осмотра автобуса и технической документации было установлено следующее:

1. Пробег с начала эксплуатации составил 194913 км, подвергалось среднему ремонту 18 раз, капитальному ремонту 0(ноль) раз. Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 19372 км.

2. Наличие инструмента: отсутствует.

3. Общий процент износа транспортного средства: 100%

4. Общее техническое состояние транспортного средства:

№ п/п	Наименование агрегатов и деталей	Техническое состояние	Кол-во	Наличие (да/нет)	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
1	Двигатель	Разрушение шатунно-поршневой группы, трещины в 1 и 2 цилиндрах блока двигателя, разрушение рабочей поверхности коленчатого и распределительного валов.	1	да	нет
2	Сцепление	Не исправен выжимной подшипник. Разрушение сварных соединений корзины, разломы и трещины на корзине и диске сцепления. Отсутствие фрикционов.	1	да	нет
3	Система охлаждения	Радиатор течет, по корпусу, разрушение сегментов. Требуется замена. Течь через вал водяного насоса. Трещины на патрубках.	1	да	нет
4	Система питания	Многочисленные очаги сквозной коррозии на баке. Нарушение резьбовых соединений топливной магистрали. Не работает топливный насос, разрушение внутренних элементов. Трещина и деформация корпуса карбюратора.	1	да	нет
5	Коробка передач	Разрушение зубьев шестерен первичного и промежуточного валов КПП. Трещина на корпусе КПП. Деформация посадочных мест подшипников.	1	да	нет
6	Передний мост	Требуется замена подшипников и ШРУС. Разрушение шлицевой части вала. Деформация посадочного места подшипника ступицы. Разрушение резьбовых соединений тормозного суппорта.	1	да	нет
7	Задний мост	Оторвана от кузова балка. Люфт в подшипниках ступицы. Деформация посадочных мест подшипников.	1	да	нет
8	Система смазки	Разрушение внутренних элементов масляного насоса. Трещина внутренней перегородки между масляным каналом и каналом системы охлаждения в блоке двигателя.	1	да	нет
9	Рулевое управление	Не исправно рулевое управление из-за разрушения червячного механизма. Деформация штока рулевой рейки. Трещина на корпусе рулевой рейки.	1	да	нет

10	Тормозная система	Не исправны тормозные цилиндры. Течь тормозной жидкости. Трещины и деформация барабанов. Требуется замена 2 барабанов и 2 передних тормозных дисков. Разрыв троса стояночного тормоза.	1	да	нет
11	Кузов	Многочисленная сквозная коррозия по всему периметру кузова, днища, нижних частей дверей и колесных арок.	1	да	нет
12	Электрооборудование	Разрушение изоляции электропроводки. У генератора износ коллектора и подшипников. Разрушение изоляции обмотки статора и якоря генератора. Не работает реле-регулятор и реле поворота.	1	да	нет
13	Контрольный щиток приборов	Не работает комбинация приборов. Оплавление и окисление контактов и электропроводки микросхем и соединений. Заклинил указатель температуры.	1	да	нет
14	Аккумулятор	Не заряжается, замыкание пластин в результате осыпания.	1	да	нет
15	Фары в сборе	Коррозия отражателей и контактов фар. Деформация и разрушение гнезда лампы. Замутнение стекол фар.	2	да	нет
16	Задний фонарь в сборе-2 шт.	Трещины на корпусе задних фонарей. Коррозия платы контактов фонарей, обрыв проводки, оплавление проводов и контактов. Требуется замена.	2	да	нет
17	Подфарники в сборе	Тусклые стекла. Ржавые контакты. Требуется замена. Оплавление проводки.	2	да	нет
18	Сиденья и спинка	Порваны обивки сидений. Трещина металлического каркаса. Разрушение поролона сидений.	18	да	нет
19	Стекла лобовое, боковые, задние.	Имеются сколы, трещина продольная на лобовом стекле. Остальные стекла имеют мелкие царапины.	14	да	нет

5. Количество покрышек – 6 штук, запасных – 1 штука (износ 100%). Размер шин R16. Остаточная высота рисунка протектора менее 1,0 мм.


6. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, г.Чебоксары пр. Мира дом 31

7. Балансовая стоимость 234474,48 руб., остаточная стоимость 0.00 руб.

Заключение: указанное в настоящем акте транспортное средство не пригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



В.А. Рябинин

О.П. Андреева

П.Д. Кузнецов

В.Е. Евдокимов