

особые отметки

Адрес: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Мухоморова, д. 16



Подпись

Идентификационный номер (VIN) XBB2BP21

Дата снятия с учета

01.06.2016

М. П.

Подпись

Идентификационный номер (VIN) 73 ME 389178

М. П.

Подпись

Идентификационный номер (VIN) 73 ME 389178

М. П.

Подпись

Идентификационный номер (VIN) 73 ME 389178

М. П.

Подпись

Идентификационный номер (VIN) 73 ME 389178

М. П.

Подпись

Идентификационный номер (VIN) 73 ME 389178

М. П.

Подпись

Идентификационный номер (VIN) 73 ME 389178

М. П.

Подпись

Идентификационный номер (VIN) 73 ME 389178

М. П.

особые отметки

ВИДАН Т.Е. НОМЕР

73 ME 389178



73 ME 389178

1. Идентификационный номер (VIN) XBB2BP21050436360

2. Марка, модель ТС УАЗ-39623

3. Наименование (тип ТС) САНИТАРНИИ А.М

4. Категория ТС (А, В, С, D, прицепа) В

5. Год изготовления ТС 2005

6. Модель, № двигателя 41780В ж 60700759

7. Шасси (рама) № 37410050457548

8. Кузов (кабина, прицеп) № 39620050211893

9. Цвет кузова (кабина, прицепа) ЗАЩИТНЫЙ

10. Мощность двигателя; А. е. (кВт) 76(105.9)

11. Рабочий объем двигателя, куб. см 2445

12. Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ

13. Экологический класс

14. Разрешенная максимальная масса, кг 3500

15. Масса без нагрузки кг 1325

16. Организация - изготовитель ТС (страна) РУССИЯ УАЗ УАЗ

17. Одобрение типа ТС № Е043112 от 7.7.2005

18. Страна вывоза ТС


19. Серия, № ТЛ, ТПО

20. Таможенные ограничения

21. Наименование (Ф. И. О.) собственника ТС

3АО "МОДЕЛЬУАЗ-СЕРВИС"

22. Адрес: РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ, Г. САРАНСК, УЛ. РАБОЧАЯ 72



18.08.2008 г. г. Ульяновск


Московское шоссе 8

2008

Наименование (ф. и. о.) собственника
ООО "АльфаТехИнвест"
Адрес 443096, г. Самара, ул. Мичурина, 15-424
Дата продажи (передачи) 19 июня 2006 г.
Документ на право собственности

Особые отметки


Договор № 27 от 01.06.2006 г.
Подпись продавца, собственника
Подпись покупателя, собственника
Выдано ГИБДД
Государственный регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД
М. П.
Подпись
Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
М. П.
Подпись



Наименование (ф. и. о.) собственника
С.И. Шенников
Адрес Ульяновск, ул. Мухоморова, д. 16
Дата продажи (передачи) 12.06.2006 г.
Документ на право собственности

Особые отметки

Договор № 27 от 01.06.2006 г.
Подпись продавца, собственника
Подпись покупателя, собственника
Выдано ГИБДД
Государственный регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД
М. П.
Подпись
Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
М. П.
Подпись



Наименование (ф. и. о.) собственника
ОАО "Чувашагросервис"
Адрес ЧР с. Чебоксары, Школьный проезд, д. 1
Дата продажи (передачи) 23 июня 2006 г.
Документ на право собственности

Особые отметки


Счет-фактура № 42 от 23.06.2006 г.
Подпись продавца, собственника
Подпись покупателя, собственника
Выдано ГИБДД
Государственный регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД
М. П.
Подпись
Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета



Наименование (ф. и. о.) собственника
ЧРВ "Самаравест"
Адрес ЧР ул. Мухоморова, д. 16
Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Особые отметки

Счет-фактура № 21 ХУ от 23.06.2006 г.
Подпись продавца, собственника
Подпись покупателя, собственника
Выдано ГИБДД
Государственный регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД
М. П.
Подпись
Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регистрационный знак X8828F21
Идентификационный номер (VIN)
XTT39621050436360
Марка, модель UAZ 39621
UAZ 39621
Тип ТС Специализированный санитарный
Категория ТС (ABCD, прицеп) B
Год выпуска ТС 2005
Шасси (рама) № 37410050457548
Кузов (кабина, прицеп) №
39620050211893
Цвет ЗАЩИТНЫЙ
Мощность двигателя, кВт/л. с. 56/76
Экологический класс НЕ УСТАНОВЛЕН
Паспорт ТС серия 73 ME № 389178
Разрешенная max масса, кг 2500
Масса без нагрузки, кг 1825

21 41 № 868465

21 41 № 868465

СОБСТВЕННИК (владелец)

БУ ЯНТИКОВСКАЯ ЦРБ МИЗДРАВА
БУВАЛИИ
BU JANTIKOVSKAJA CRB
MIZDRAVA SROVASHI

Республика, край, область

Чувашская Республика

Район р-н Янтиковский

Нас. пункт с Янтиковс

Улица пр-кт Ленина

Дом 16 корп. кв.

Особые отметки

Код подразделения ГИБДД 1197077

21 41 № 868465



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач БУ «Янтиковская ЦРБ»
Минздрава Чувашии
Степанов А.В.
« 06 » 20 20 года

АКТ

осмотра технического состояния транспортного средства

с. Янтиково

«15» июня 2020 г.

Комиссия, созданная на основании приказа от 18 мая 2020 года №43/1 в составе;
Председатель комиссии: Калмыкова Л.В. – И.О. главного бухгалтера,

Членов комиссии: Игнатьев А.И – председатель профкома,
Степанов А.Г. – начальник хозяйственного отдела,
Лаврентьева Н.В. – бухгалтер,
Новикова Н.Н.. – бухгалтер, произвела осмотр автомобиля санитарного А:М, инвентарный №1010500020 на предмет технической неисправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации. После осмотра автомобиля и изучения технической документации было установлено следующее:

Индивидуализирующие характеристики транспортных средств:

- Идентификационный номер (VIN) ХТТ39621050436360,
- Марка, модель ТС УАЗ-39621,
- Наименование (тип ТС) САНИТАРНЫЙ А:М,
- Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В,
- Год изготовления ТС 2005,
- Модель, № двигателя 41780В * 50700759,
- Шасси (рама) № 37410050457548,
- Кузов (кабина, прицеп) № 39620050211893,
- Цвет кузова (кабины, прицепа) ЗАЩИТНЫЙ,
- Мощность двигателя, л.с. (кВт) 76 (55,9),
- Рабочий объем двигателя, куб. см 2445,
- Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ,
- Экологический класс Отсутствует,
- Разрешенная максимальная масса, кг 2500,
- Масса без нагрузки, кг 1825,
- Организация – изготовитель ТС (страна) Россия, ОАО УАЗ
- Государственный регистрационный номер Х882ВР21.

Технические характеристики транспортного средства

1. Автомобиль санитарный А:М, с начала эксплуатации отработало 202510 км, подвергалось среднему ремонту 3 раза. Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 12000 км. С начала эксплуатации капитальному ремонту не подвергалось.
2. Наличие инструмента - нет.
3. Процент годности резины – 0%.
4. Общий процент износа автомобиля санитарного А:М – 85 %.
5. Транспортное средство относится к специальному автомобилю..
6. Общее техническое состояние автомобиля санитарного А:М:

Таблица №1

№ п/п	Наименование агрегатов и деталей	Кол-во агрегатов и деталей	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да, нет)
1.	Двигатель	1	да	Повышенный расход масла и топлива из-за износа кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма, недостаточное давление масла прогревом состояния, не развивает полной мощности и недостаточно приемист	нет
2.	Сцепление	1	да	Повышенный износ выжимного диска, подшипника, заедает вилка включения, ступица ведомого диска на шлицах	нет
3.	Система питания	1	да	Засорились трубки ржавчиной, во многих местах потрескались, бензонасос, карбюратор потеряли герметичность из-за естественного износа деталей	нет
4.	Система охлаждения	1	да	Протекает радиатор, термостат вышел из строя, засорились каналы и патрубки	нет
5.	Коробка передач	1	да	Повышенный шум во время работы и при переключении передач, выработка посадочных мест подшипников в корпусе	нет
6.	Передний мост	1	да	Выработка посадочных мест подшипников корпуса тормозных барабанов, ступиц подшипников, повышенный износ зубьев дифференциала хвостовика	нет
7.	Задний мост	1	да	Выработка посадочных мест подшипников корпуса тормозных барабанов, ступиц подшипников, стук моста из-за ослабления посадки крепления заднего шарнира карданного вала на хвостовике ведущей шестерни	нет
8.	Система смазки	1	да	Нарушена нормальная циркуляция масла из-за загрязнения системы, заедает привод масляного насоса	нет
9.	Рулевое управление	1	да	Увеличенный свободный ход (люфт) рулевого колеса, происходит заедание рулевого механизма, нарушена регулировка схождения колес	нет
10.	Тормозная система	1	да	Заметны утечки тормозной жидкости в местах соединения в трубках, замасливание накладок тормозных колодок через сальники ступиц колес и полуосей	нет
11.	Кузов	1	да	Многочисленные коррозии по всему периметру кузова, пола, сквозные отверстия, деформирован во многих местах, сильно помята левая дверь, кузов	нет

12.	Электрооборудование	1	да	Проржавели корпуса задних и передних фонарей, износилась изоляция кабелей, проводов	нет
13.	Контрольный щиток	1	да	Не работает указатель поворотов, амперметр	нет
14.	Аккумулятор	1	да	Не заряжается из-за короткого замыкания между электродами	нет
15.	Карбюратор	1	да	Не работает ускорительный насос, увеличенный размер калиброванных отверстий жиклеров	нет
16.	Фары в сборе	2	да	Трещины в стеклах, имеются окисление и коррозия в поверхности отражателей, контактах	нет
17.	Задний фонарь в сборе	2	да	Следы коррозии в контактах и на поверхности отражателей, перегорели лампочки	нет
18.	Подфарники	2	да	Незначительные трещины и загрязнения на стекле	нет
19.	Сиденья и спинки	комплект	да	Обтерлась обивка	нет
20.	Стекла лобовые, боковые, задние	комплект	да	Незначительная трещина на лобовом стекле	нет
21.	Рессоры	4	да	Усталостный износ рессорных листов, проушин рессор, не работают амортизаторы	нет
22.	Крылья и подножки	2	да	Полностью покрыты ржавчиной, имеются сквозные отверстия	нет
23.	Рама	1	да	Усталостный износ металла в местах крепления к кронштейнам	нет
24.	Колеса	4	да	Нарушена балансировка, неравномерный износ протекторов по окружности резины, деформация левого переднего обода	нет

7. Количество покрышек - 5.

8. Паспорт транспортного средства: 73 ME 389178

9. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Янтиково, проспект Ленина, д.16.

10. Балансовая стоимость автомобиля санитарного А:М, по состоянию на 15.06.2020 – 265200,00 рублей, остаточная стоимость 0 рублей.

11. Автомобиль санитарный А:М, находится на балансе БУ «Янтиковская ЦРБ» Минздрава Чувашии.

Заключение: Техническое состояние автомобиля санитарного А:М, не позволяет дальнейшую эксплуатацию по целевому назначению, вследствие частичной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии: И.О. главного бухгалтера

 Л.В. Калмыкова

Члены комиссии: Председатель профкома

 А.И. Игнатьев

Начальник хозяйственного отдела

 А.Г. Степанов

Бухгалтер

 Н.В. Лаврентьева

Бухгалтер

 Н.Н. Новикова