







Особые отметки

Адрес _____
Дата продажи (передачи) _____
Документ на право собственности _____

Подпись прежнего собственника _____
М. П. _____
Подпись настоящего собственника _____
М. П. _____

Свидетельство о регистрации ТС _____ № _____

Регистрационный знак _____ серия _____
Дата регистрации _____
Выдано ГИБДД _____

М. П. _____ Подпись _____

Отметка о снятии с учета _____
Дата снятия с учета _____

М. П. _____ Подпись _____

73 КХ 596998

Наименование (ф. и. о.) собственника _____

Адрес _____

Дата продажи (передачи) _____

Документ на право собственности _____

Подпись прежнего собственника _____
М. П. _____
Подпись настоящего собственника _____
М. П. _____

Свидетельство о регистрации ТС _____ № _____

Регистрационный знак _____ серия _____

Дата регистрации _____

Выдано ГИБДД _____

М. П. _____ Подпись _____

Отметка о снятии с учета _____

Дата снятия с учета _____

М. П. _____ Подпись _____

Ф. П. Ф. от 10.06.2004 г. № 177/04

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

73 КХ 596998

Особые отметки

ВЫДАН ПТС 73 КХ 596998

ВЗАМЕН 73 МВ 268889

п. 3 Автомобиль скорой медицинской помощи

п. 1 VIN ОАО "УАЗ" ХТ139625960467897

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС "НУЛЕВОЙ"

1. Идентификационный номер (VIN) X8939623060CG1334

2. Марка, модель ТС 39623

3. Наименование (тип ТС) СПЕЦИАЛЬНЫЙ, АСМП

4. Категория ТС (А, В, С, Д, прицеп) В

5. Год изготовления T2006

6. Модель, № двигателя УМЗ-421800 № 60405642

7. Шасси (рама) № 37410060489160

8. Кузов (кабина, прицеп) № 37410060210073

9. Цвет кузова (кабина, прицепа) БЕЛАЯ НОЧЬ

10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 84(61,8)

11. Рабочий объем двигателя, куб. см 2890

12. Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ

13. Разрешенная максимальная масса, кг 2720

14. Масса без нагрузки, кг 1820

15. Организация — изготовитель ТС (страна) ООО "Берегиня Люкс" РОССИЯ

16. Оборудование типа ТУ № E01438 01.09.05

17. Страна вывоза ТС РОССИЯ

18. Страна вывоза ТС РОССИЯ

19. Таможенные ограничения

20. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС ООО "Берегиня Люкс"

21. Адрес 432045, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 24-а

22. Подписывающее должностное, выдавшей паспорт ООО "Берегиня Люкс"

23. Адрес 432045, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 24-а

24. Дата выдачи паспорта 10.06.06



Подпись _____



Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
ООО "Фирма ТСС"
Адрес 603016, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Феденякина, д. 21

Дата продажи (передачи) 10.06.06
Документ на право собственности
Договор № 23-05 от 16.05.2006 г.

Подпись продавца
собственника
М. П.
Свидетельство о регистрации
Регистраторский знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
М. П.

Подпись
М. П.

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
Иванов Иван Иванович
Адрес Нижегородская обл. Дзержинский р-он
с/пос. Мичуринское в. линия 18
Дата продажи (передачи)
Коммент на право собственности
№ 52 МР 11991

Подпись покупателя
собственника
М. П.
Свидетельство о регистрации
Регистраторский знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
М. П.

Подпись

Особые отметки

Адрес покупателя (передачи)
И. И. Иванова
Дата покупки (передачи)
10.06.06
Документ на право собственности
Договор № 23-05 от 16.05.2006 г.

Подпись продавца
собственника
М. П.
Свидетельство о регистрации
Регистраторский знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
М. П.

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
Иванов Иван Иванович
Адрес Нижегородская обл. Дзержинский р-он
с/пос. Мичуринское в. линия 18
Дата продажи (передачи)
Коммент на право собственности
№ 52 МР 11991

Подпись покупателя
собственника
М. П.
Свидетельство о регистрации
Регистраторский знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
М. П.

Подпись



« Утверждаю»

Главный врач
БУ «Батыревская ЦРБ» Минздрава Чувашии
(должность)

Н.А.Тинюков
(подпись) (фамилия, инициалы)

А К Т технического состояния транспортного средства.

с. Батырево

29 05

2020г.

На основании приказа главного врача БУ «Батыревская ЦРБ» Минздрава Чувашии от 09.01.2020 года № 01-Ц, комиссия в составе: председателя комиссии: начальника хозяйственного отдела Шапка Ф.С., членов комиссии: главной медицинской сестры Фроловой Л.П., юрисконсульта 1 категории Исливановой А.М., начальника отдела эксплуатационно-технических средств Никольского А.В., ведущего бухгалтера Салахутдиновой Л.И. произвела осмотр транспортного средства, находящийся на балансе бюджетного учреждения «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики Автомобиль 39623 специальный, АСМП; идентификационный номер (VIN) X8939623060CG1334; марка, модель ТС 39623; наименование (тип ТС) СПЕЦИАЛЬНЫЙ, АСМП; категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В; год изготовления ТС 2006; модель, № двигателя УМЗ-421800 № 60405642; шасси (рама) № 37410060489160; кузов (кабина, прицеп) № 37410060210073; цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛАЯ НОЧЬ; мощность двигателя, л.с. (кВт) 84 (61,8); рабочий объем двигателя, куб. см 2890; тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ; разрешенная максимальная масса, кг 2720; масса без нагрузки, кг 1820; организация-изготовитель ТС (страна) ООО «Берегиня Люкс» РОССИЯ; регистрационный номер В892ВС21; паспорт транспортного средства 73 КХ 596998; инвентарный номер 01370743; балансовая стоимость 317587,20 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.

1.Пробег с начала эксплуатации составил 194597 км, подверглась среднему ремонту 3 раза, капитальному ремонту не подвергалась. Со времени предыдущего среднего ремонта пробег составил 52200км.

- 2.Наличие инструментов – не имеется.
- 3.Процент годности авторезины – 10%;
- 4.Общий процент износа автомобиля – 100%;
- 5.Транспортное средство относится к специальным, АСМП автомобилям;
- 6.Общее техническое состояние транспортного средства:

Наименование агрегатов и деталей	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)	Наличие (да/нет)	Количество, шт.
Резина и диски	Износ протектора 70%. Диски - выявлены задиры, коррозия.	нет	да	4
Двигатель	Повышенный расход масла, и топлива, течь масла посторонний шум при работе, износ поршневой группы, распределительного вала, коленчатого вала. Головка блока цилиндров – износ впускных и выпускных клапанов в сборе.	нет	да	1
Сцепление	Износ диска сцепления, ведомого диска, корзины сцепления, шестерни маховика.	нет	да	1
Система охлаждения	Радиатор охлаждения забит. Износ патрубков системы охлаждения, помпы системы охлаждения, термостата.	нет	да	1
Система питания	Износ топливного фильтра, трубок подачи топлива.	нет	да	1
Система смазки	Низкое давление. Износ шестерен масляного насоса.	нет	да	1

Коробка передач	Повышенный шум в механической коробке переключения передач (МКПП) при движении, рывки при переключении передач. Самопроизвольное выключение передач, шестерни и синхронизаторы изношены, следы подтеков масла.	нет	да	1
Раздаточная коробка	Посторонний шум, треск при включении пониженных скоростей.	нет	да	1
Передний мост	Повышенный шум, подтеки масла редуктора переднего моста, износ втулок крепления ступицы, редуктора, посадочные места дифференциала.	нет	да	1
Задний мост	Повышенный шум редуктора заднего моста, визуально наблюдается течь масла, износ шестерен дифференциала. Вибрация при движении износ кардана заднего моста.	нет	да	1
Система выпуска газов	Множественные очаги коррозионного разрушения.	нет	да	1
Рессоры	Передние рессоры – предельный прогиб. Задние рессоры - предельный прогиб. Износ втулок.	нет	да	4
Рулевое управление	Повышенный люфт рулевого колеса, износ рулевых тяг, рулевого механизма.	нет	да	1
Тормозная система	Износ тормозных колодок, тормозных барабанов, шлангов, механизма стояночного тормоза, главного тормозного цилиндра, рабочих цилиндров.	нет	да	1
Рама	Множественные очаги коррозионного разрушения.	нет	да	1
Электрооборудование	Окисление контактов, потеря эластичности изоляции проводов, окисление контактов монтажного блока, износ обмотки генератора, якоря стартера.	нет	да	1
Аккумулятор	Пластины аккумулятора осыпались. Окисление контактов, естественный износ вследствие длительной эксплуатации.	нет	да	1
Карбюратор	Перелив топлива, нарушение герметичности в местах соединения.	нет	да	1
Бензонасос	Нарушение герметичности.	нет	да	1
Фары в сборе	Фара левая, фара правая - помутнение зеркального элемента, попадание влаги на отражатель фары. Зеркальность отсутствует.	нет	да	2
Задний фонарь в сборе	Помутнение рассеивателя задних фонарей.	нет	да	2

Кузов	Панели облицовки передка – вмятины в левой нижней части. Дверь правая, левая – множественные царапины, потертости, коррозия на наружной и внутренней части, сколы краски на торце дверей. Дверь боковая правая – множественные царапины, потертости, образование сквозной коррозии, сколы краски на торце дверей. Панель боковина правая средняя – множественные царапины, сколы, потертости образование коррозии; панель боковины правая задняя средняя – поверхностная коррозия, следы предыдущих ремонтных воздействий в виде ремонтной вставки; панель боковина правая задняя торцевая – поверхностная коррозия; панель боковина передняя левая - множественные царапины потертости, следы коррозионного разрушения; панель боковина передняя средняя левая – повреждения в виде сквозной коррозии имеются следы предыдущих ремонтных воздействий в виде ремонтной вставки; панель боковина задняя средняя левая – коррозия имеются следы предыдущих ремонтных воздействий в виде ремонтной вставки; панель боковина задняя торцевая левая – коррозия, следы предыдущих ремонтных воздействий в виде ремонтной вставки; дверь распашная задняя левая, правая - царапины, потертости, сквозная коррозия, вмятины, внутренняя обивка правой двери отсутствует.	нет	да	1
Подфарники в сборе	Попадание влаги, помутнение.	нет	да	2
Защитные элементы кузова	Бампер передний, задний – нарушение ЛКП в виде множественных царапин и потертостей, сквозной коррозии.	нет	да	1
Сиденья и спинка	Передние сиденья – потертости, трещины, разрывы. Задние сиденья - потертости, трещины, разрывы.	нет	да	4
Обивка салона	Множественные разрывы.	нет	да	1
Стекла ветровые, боковые и задние	Визуально наблюдаются царапины, матовость на ветровом стекле. Царапины потертости, матовость на стеклах боковых панелей салона.	нет	да	9

Количество покрышек 4, запасных 1.

7. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, Батыревский район, с. Батырево, ул. Мира 19.

Техническое заключение: Автотранспортное средство не пригодно для дальнейшего использования по целевому назначению в следствии полной утраты потребительских свойств (физического износа).

Председатель комиссии:

начальник хозяйственного отдела _____

(подпись, фамилия и инициалы)

Шапка Ф.С.

Члены комиссии:

Главная медицинская сестра _____

(подпись, фамилия и инициалы)

Фролова Л. П.

Юрисконсульт 1 категории _____

(подпись, фамилия и инициалы)

Исливанова А.М.

Начальник отдела эксплуатационно-технических средств _____

(подпись, фамилия и инициалы)

Никольский А.В.

Ведущий бухгалтер _____

(подпись, фамилия и инициалы)

Салахутдинова Л.И.