

Особые отметки

Дата продажи (перехода) _____
Документ на право собственности _____

Подпись прежнего собственника _____ м. п. _____
Подпись настоящего собственника _____ м. п. _____

Синдетектность о регистрации ТС _____ № _____

Регистрационный знак _____ серия _____

Дата регистрации _____
Выдано ПИВДА _____

м. п. _____ Подпись _____

Отметка о снятии с учета _____

Дата снятия с учета _____ м. п. _____ Подпись _____

52 КК 261105

Наименование (ф. и. о.) собственника _____

Адрес _____

Дата продажи (передачи) _____

Документ на право собственности _____

Подпись прежнего собственника _____ м. п. _____
Подпись настоящего собственника _____ м. п. _____

Синдетектность о регистрации ТС _____ № _____

Регистрационный знак _____ серия _____

Дата регистрации _____
Выдано ПИВДА _____

м. п. _____ Подпись _____

Отметка о снятии с учета _____

Дата снятия с учета _____ м. п. _____ Подпись _____

Особые отметки

Приват на учет ВК
Рублевка
чксс 05.4 док
Отстав

52 КК 261105

1. Идентификационный номер (VIN) ХТНБ21100021099724

2. Марка, модель ТС ГАЗ-3110

3. Наименование (тип ТС) ПЕГКОБОЯ

4. Категория ТС (А, В, С, D, прицепа) В

5. Год изготовления ТС 2002

6. Модель, № двигателя *40210D*200222914*

7. Шасси (рама) №

8. Кузов (кабина, прицеп) №1100020501089

9. Цвет кузова (кабина, прицеп) СЕЧНО-БЕЛЫЙ

10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 59,5 2445

11. Рабочий объем двигателя, куб. см БЕНЗИНОВЫЙ

12. Тип двигателя 1770

13. Разрешенная максимальная масса, кг 1400

14. Масса без нагрузки, кг

15. Организация - изготовитель ТС (страна) ОАО "ГАЗ" ГОРЬКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД РОС

16. Оформление типа ТС № РОСС RU.МТСА.Е03228П. выдано ОС "САТ-ФОНД" 01.28.12.2001

17. Страна вывоза ТС

18. Серия, № удостоверения ПДА

19. Таможенное оформление


20. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС ООО "РУСАВТОГАЗ"

21. Адрес 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, дом 88

22. Наименование, адрес, инвентарный, выданный листок

23. Адрес ООО "ГАЗ" г. Нижний Новгород, пр. Кавалерийский, д. 88

24. Вид транспортного средства 28.03.02



Подпись _____



Особые отметки

ГОСТ Р 5

28.03.02

Дата продажи (передачи)

Адрес: г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10/1

27.04.01

Подпись продавца
М. П. [Stamp]

Подпись покупателя
М. П. [Stamp]

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника *Бондаренко Александр Александрович*

Адрес *с. Бомарево*

Дата продажи (передачи) *01.04.2008*

Адрес для приема документов *1156 99993*

Подпись прежнего собственника

М. П.

Подпись настоящего собственника

М. П.

Снижение стоимости о регистрации ТС

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки

Адрес: г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10/1
28.03.02
27.04.01
Подпись продавца
М. П. [Stamp]
Подпись покупателя
М. П. [Stamp]

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника *Бондаренко Александр Александрович*

Адрес *с. Бомарево*

Дата продажи (передачи) *01.04.2008*

Адрес для приема документов *1156 99993*

Подпись прежнего собственника

М. П.

Подпись настоящего собственника

М. П.

Снижение стоимости о регистрации ТС

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись



21 41 № 860356

СОВЕТВЕННИК (Мададеу)
БУВАШКА РЕПУБЛИКА ЦРБ МИНЗАРАВА
МИНДВАНА СЪОУВАШНИ



Република, край, област
Чувашская Республика
Район Р-н Батыревский
Нас. пункт с Батырево
Улица ул. Мира
Дом 19 корп. кв.
Область ЧУВАШСКАЯ

Код идентификации МВВА 4197075
21 41 № 860356 20.16 г.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
СЕРТИФИКАТ ДИММАТРИСУЛАЦИОН

Регистрационный знак Р714РР21
Идентификационный номер (VIN)
ХН181002109772
Марка, модель ГАЗ 3110
Тип ТС Легковой фургон
Категория ТС (ABCD, прицеп) В
Год выпуска ТС 2002
Класс (рама) № ОТСВТВЕТ
Кузов (кабина, прицеп) №
11002050109772
Цвет БЕЖЕНО - БЕЛЫЙ
Мощность двигателя, кВт/л.с. 59,5/80,9
Эксплуатационный класс НЕ УСТАНОВЛЕНО
Напорный ТС серия 52 КК № 261105
Разрешенная шах масса, кг 1790
Масса без нагрузки, кг 1400

21 41 № 860356



« Утверждаю »
 Главный врач
 БУ «Батыревская ЦРБ» Минздрава Чувашии
(должность)

Н.А.ТИНЮКОВ
(фамилия, инициалы)

А К Т технического состояния транспортного средства.

с. Батырево

"29" 05 2020 г.

На основании приказа главного врача БУ «Батыревская ЦРБ» Минздрава Чувашии от 09.01.2020 года № 01-Ц, комиссия в составе: председателя комиссии: начальника хозяйственного отдела Шапка Ф.С., членов комиссии: главной медицинской сестры Фроловой Л.П., юрисконсульта 1 категории Исливановой А.М., начальника отдела эксплуатационно-технических средств Никольского А.В., ведущего бухгалтера Салахутдиновой Л.И. произвела осмотр транспортного средства, находящийся на балансе бюджетного учреждения «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики **Легковой автомобиль ГАЗ-3110**; идентификационный номер (VIN) ХТНЗ1100021099724; марка, модель ТС ГАЗ-3110; наименование (тип ТС) ЛЕГКОВОЙ; категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В; год изготовления ТС 2002; модель, № двигателя *40210D* 20022914*; шасси (рама) №; кузов (кабина, прицеп) № 31100020501089; цвет кузова (кабины, прицепа) СНЕЖНО-БЕЛЫЙ; мощность двигателя, л.с. (кВт) 59,5; рабочий объем двигателя, куб. см 2445; тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ; разрешенная максимальная масса, кг 1790; масса без нагрузки, кг 1400; организация-изготовитель ТС (страна) ОАО «ГАЗ» Горьковский автомобильный завод РОССИЯ; регистрационный номер Р714РР21; паспорт транспортного средства 52 КК 261105; инвентарный номер 06163311603602; балансовая стоимость 202467,20 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.

1.Пробег с начала эксплуатации составил 507501 км, подверглась среднему ремонту 4 раза, капитальному ремонту не подвергалась. Со времени предыдущего среднего ремонта пробег составил 65240км.

- 2.Наличие инструментов – не имеется.
- 3.Процент годности авторезины – 10%;
- 4.Общий процент износа автомобиля – 100%;
- 5.Транспортное средство относится к легковым автомобилям;
- 6.Общее техническое состояние транспортного средства:

Наименование агрегатов и деталей	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)	Наличие (да/нет)	Количество
Резина и диски	Износ протектора более 70%, неравномерный износ протектора. Диски - при визуальном осмотре выявлены царапины, коррозия деформация.	нет	да	4
Двигатель	Повышенный расход масла, и топлива, течь масла посторонний шум при работе, износ поршневой группы, распределительного вала, коленчатого вала.	нет	да	1
Сцепление	Износ шестерни маховика и диска сцепления, корзины сцепления.	нет	да	1
Система охлаждения	Радиатор охлаждения - течь, сердцевина засорена, накипь. Износ патрубков системы охлаждения, помпы системы охлаждения, термостата.	нет	да	1
Система питания	Износ топливного фильтра, трубок подачи топлива.	нет	да	1

Коробка передач	Повышенный шум в механической коробке переключения передач (МКПП) при движении. Самопроизвольное выключение передач, следы подтеков масла.	нет	да	1
Система выпуска газов	Множественные очаги коррозионного разрушения.	нет	да	1
Передняя подвеска	Износ передней подвески, шаровых опор, рулевых тяг, сайлентблоков, резинотехнических изделий, нижних и верхних рычагов, ступиц в сборе с подшипниками, амортизаторов, пружин.	нет	да	1
Задний мост	Следы подтеков масла на заднем мосту. Вибрация карданного вала при движении. Повышенный шум редуктора заднего моста, износ крестовин карданного вала и подвесного подшипника. Износ амортизаторов, резиновых втулок.	нет	да	1
Рессоры	Задние рессоры - предельный прогиб, коррозия, износ втулок.	нет	да	2
Рулевое управление	Повышенный люфт рулевого колеса, затруднено вращение рулевого колеса. Износ рулевых тяг, рулевого механизма.	нет	да	1
Тормозная система	Износ тормозных колодок, накладок, тормозных дисков, задних тормозных барабанов, шлангов, механизма стояночного тормоза, главного тормозного цилиндра, рабочих цилиндров, тормозных трубок.	нет	да	1
Электрооборудование	Износ и окисление контактов, потеря эластичности изоляции проводов, окисление контактов монтажного блока.	нет	да	1
Контрольный щиток приборов	Панель приборов имеет повреждения в виде образования царапин, потертостей.	нет	да	1
Аккумулятор	Окисление контактов и осыпание пластин, естественный износ вследствие длительной эксплуатации.	нет	да	1
Карбюратор	Перелив топлива, нарушение герметически в местах соединения.	нет	да	1
Бензонасос	Нарушение герметически.	нет	да	1
Кузов	Крыло переднее левое – нарушения лакокрасочного покрытия в виде царапин, наслоения темного материала. Дверь передняя левая - повреждения в виде нарушения лакокрасочного покрытия в виде царапин, наслоения темного материала; дверь задняя левая – повреждения в виде сквозной коррозии, царапин; порог правый – повреждения в виде поверхностной коррозии; крыло заднее левое - нарушения лакокрасочного покрытия в виде царапин; крышка багажника – цвет не соответствует основному цвету кузова ТС; крыло заднее правое – повреждения в виде сквозной коррозии; дверь задняя правая – повреждения в виде поверхностной коррозии; дверь передняя правая – повреждения в виде сквозной коррозии; порог правый – повреждения в виде изгибов.	нет	да	1
Фары в сборе	Помутнение отражающих элементов.	нет	да	2
Задний фонарь в сборе	Помутнение отражающих элементов.	нет	да	2
Защитные элементы кузова	Бампер задний – повреждения в виде трещин, нарушения лакокрасочного покрытия в виде царапин. Бампер передний – повреждения в виде изгибов, нарушение лакокрасочного покрытия в виде отслоения.	нет	да	2

Сиденья и спинка	Передние сиденья – продавливание подушки сидений, истертости. Повреждение сдвижного механизма передних сидений, механизма наклона спинки сидений. Задние сиденья – продавливание подушки сидений, истертости.	нет	да	3
Стекла лобовые, боковые и задние	Визуально наблюдаются царапины, матовость на ветровом стекле, повреждение уплотнителя стекла в виде образования трещин, нарушения эластичности. Царапины, потертости на опускаемых стеклах дверей.	нет	да	6

Количество покрышек 4, запасных 1 .

7. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, Батыревский район, с. Батырево, ул. Мира 19.

Техническое заключение: Автотранспортное средство не пригодно для дальнейшего использования по целевому назначению в следствии полной утраты потребительских свойств (физического износа).

Председатель комиссии:
 начальник хозяйственного отдела _____ Шапка Ф.С.
 (подпись, фамилия и инициалы)

Члены комиссии:
 Главная медицинская сестра _____ Фролова Л. П.
 (подпись, фамилия и инициалы)

Юрисконсульт 1 категории _____ Исливанова А.М.
 (подпись, фамилия и инициалы)

Начальник отдела эксплуатационно-технических средств _____ Никольский А.В.
 (подпись, фамилия и инициалы)

Ведущий бухгалтер _____ Салахутдинова Л.И.
 (подпись, фамилия и инициалы)