

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГАПОУ «Чебоксарский 63
 техникум ТрансСтройТех»
 Минобразования Чувашии
 А.Е. Атамов
 «22» сентября 2020 г.



АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

г. Чебоксары

"22" сентября 2020 г.

На основании приказа от 09.01.2020 № 13 - ОД «О создании постоянно действующей комиссии по списанию государственного имущества Чувашской Республики» комиссией в составе:

Председателя комиссии: заместитель директора по административно-хозяйственной работе и обеспечению безопасности Захаровой В.Г.;

Членов комиссии: специалиста по охране труда Тихоновой Л.Л.;

преподавателя Петровой И.М.;

мастера производственного обучения Большова Н. П.;

бухгалтера Назаровой А.Г.

был произведен осмотр автотранспортного средства – автомашина ЗАЗ CHANCE:

1. Идентификационный номер (VIN) – Y6DTF698KB0280751;
 2. Марка, модель ТС ЗАЗ CHANCE;
 3. Наименование (тип ТС) легковой;
 4. Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В;
 5. Год изготовления ТС – 2011;
 6. Модель, № двигателя 307000 B0793352;
 7. Шасси (рама) № отсутствует;
 8. Кузов (кабина, прицеп) № Y6DTF698KB0280751;
 9. Цвет кузова (кабины, прицепа) бордовый;
 10. Мощность двигателя, л.с. (кВт) 70 (51,5);
 11. Рабочий объем двигателя, куб. см 1299;
 12. Тип двигателя бензиновый;
 13. Экологический класс третий;
 14. Разрешенная максимальная масса, кг 1595;
 15. Масса без нагрузки, кг 1085;
 16. Инвентарный номер 10105017;
 17. Организация – изготовитель ТС (страна) ЗАЗ (УКРАИНА);
- регистрационный номер В 210 НМ 21, находящегося на балансе ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии и установлено, что транспортное средство находится в неисправном состоянии, а именно:

Наименование узлов и агрегатов	Техническая характеристика узлов и агрегатов	Количество	Наличие (да/нет)	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Двигатель	Потеря давления масла, повышенный расход масла, топлива, коррозия блока цилиндров, максимальный износ навесного оборудования. Посторонние шумы при работе двигателя.	1	да	нет
Кузов	Общая коррозия пола,	1	да	нет

	расслоение металла, сквозные дыры колесных ниш, оперения, нарушение герметичности и фиксаторов дверей, крыши.			64
Салон	Сиденья продавлены и покрытия обтерлись. Крепления сидений к полу имеют следы ржавчины и разрушения металла	1	да	нет
Коробка переключения передач	Трещина корпуса коробки переключения передач. Деформировано блокирующее устройство, повреждена штока переключения передач. Повышенный шум на всех передачах.	1	да	нет
Рама	Общая коррозия, ослабление заклепочных соединений кронштейнов и лонжеронов, деформация, трещины	1	да	нет
Рессоры и пружины	Потеря упругости, деформация листов, износ коренных листов, наличие подтеков на стойках амортизаторов.	1	да	нет
Ходовая часть	При движении автомобиля происходит повышенное биение карданного вала.	1	да	нет
Передний мост	Шумы при движении. Потеря курсовой устойчивости на скорости. Нечеткое управление и биение в рулевой колонке.	1	да	нет
Задний мост	Шумы при движении. Подшипники рассыпались.	1	да	нет
Электрооборудование	Частое перегорание предохранителей в монтажном блоке. Проржавели корпуса задних фонарей, светоотражатели, обрыв проводов, общая коррозия и окисление проводов.	1	да	нет
Рулевое управление	Предельные люфты в шаровых соединениях рулевых тяг, сопке, рулевого механизма.	1	да	нет
Крылья	Покрывты сквозной коррозией	4	да	нет
Сцепление	Деформация ведущего диска, накладок, вилки и лапок корзины сцепления, потеря упругости пружин.	1	да	нет
Тормозная система	Деформация, задиры на	4	да	нет

10

0 г.

ни-
осу-
Х»,

НМ

ное
ныхгося
ния
ий»
ный
ных
и от


ина





	поверхности тормозных дисков, деформация суппорта, заедает поршень главного цилиндра, поврежден вакуумный шланг. Утечка в гидроприводе тормозов.			65
Система смазки	Нет подачи масла из-за неисправности масляного насоса, заедание редукционного клапана.	4	да	нет
Контрольный щиток приборов	Плохой контакт лампы в патроне; окислились контакты датчика; обрыв в проводах, окисление наконечников проводов	1	да	нет

1. Транспортное средство 2011 года выпуска, с начала эксплуатации пробег составляет 63825 км.
2. Общий процент износа – 100 %.
3. Паспорт технического средства 36 УО 884010.
4. Местонахождение объекта: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 18, ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии.
5. Балансовая стоимость – 273 000,00 рублей, остаточная стоимость – 0,00 рублей.

Заключение:

Транспортное средство с инвентарным номером 10105017 непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению, вследствие полной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии:  В.Г. Захарова.
(подпись, фамилия и инициалы)

Члены комиссии:  Л.Л. Тихонова
 Н.П. Большов .
 И.М. Петрова
 А.Г. Назарова

собые отметки

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника _____
м. п. _____
Подпись настоящего собственника _____
м. п. _____

Свидетельство о регистрации ТС

серия _____ № _____

Государственный регистрационный знак _____

Дата регистрации _____

Выдано ГИБДД _____

м. п. _____

Подпись _____

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета _____

м. п. _____

Подпись _____

36 УО 884010

Наименование (ф. и. о.) собственника _____

Адрес _____

Дата продажи (передачи) _____

Документ на право собственности _____

Подпись прежнего собственника _____
м. п. _____
Подпись настоящего собственника _____
м. п. _____

Свидетельство о регистрации ТС

серия _____ № _____

Государственный регистрационный знак _____

Дата регистрации _____

Выдано ГИБДД _____

м. п. _____

Подпись _____


Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета _____

м. п. _____

Подпись _____

Форм. ПДФ, Пермь, 2009, А* 3, 178990



Обоимы отметки

КОПИЯ ВЕРНА

36 УО 884010

1. Идентификационный номер (VIN) _____

У6ДТ6698КВ0280751

2. Марка, модель ТС

3А3 CHANCE

3. Наименование (тип ТС) _____

ЛЕГКОВОЙ

4. Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) _____

В

5. Год изготовления ТС _____

2011

6. Модель, № двигателя _____

307000 В0793352

7. Шасси (рама) № _____

ОТСУТСТВУЕТ

8. Кузов (кабина, прицеп) № _____

У6ДТ6698КВ0280751

9. Цвет кузова (кабина, прицепа) _____

БОРДОВЫЙ

10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) _____

70 (51.5)

11. Рабочий объем двигателя, куб. см _____

1299

12. Тип двигателя _____

БЕНЗИНОВЫЙ

13. Экологический класс _____

ТРЕТИЙ

14. Разрешенная максимальная масса, кг _____

1595

15. Масса без нагрузки, кг _____

1085

16. Организация — изготовитель ТС (страна) _____

3А3 (УКРАИНА)

17. Одобрение типа транспортного средства _____

31.12.2004

18. Страна вывоза ТС _____

УКРАИНА

19. Серия, № ТД, ТПО _____

10104070/060711/0003433

20. Таможенные ограничения _____

НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

21. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС _____

000


22. Адрес _____

141400, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ХИМИКИ, 74/1



ИП КОЛМАСТАЯ Д.В.
Адрес: 394026 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., Г. ВОРОНЕЖ
06.07.2011
Подпись

57



Обоьбе отметки


Адрес: H28027, ЧЕБОКСАРЫ, МОТТАЖНИК ПРОВОД

Дата продажи (передачи): 18.08.2012

Документ на право собственности: 9/003/2010/001/2011

Подпись прежнего собственника: М. П.

Подпись настоящего собственника: М. П.



Государственный регистрационный знак: серия, номер

Дата регистрации: М. П.

Выдано ГИБДД

Отметка о снятии с учета: М. П.



Обоьбе отметки

ВК Г. Чебоксары

Регистратор с/досто

Взнос за учет

Сумма с учетом

Распорочное с/досто

№ 02.06.11

Наименование (Ф.И.О.) собственника: А.М. ЧР. ИПО

Адрес: H28027, Чебоксары, Чувашская Республика

Дата продажи (передачи): 18.08.2012

Документ на право собственности: 9/003/2010/001/2011

Подпись прежнего собственника: М. П.

Подпись настоящего собственника: М. П.

Свидетельство о регистрации: № 008

Государственный регистрационный знак: серия, номер

Дата регистрации: М. П.

Выдано ГИБДД

Отметка о снятии с учета: М. П.

Дата снятия с учета: Подпись

Обоьбе отметки


Адрес: Чебоксары, Моттажник Провод

Дата продажи (передачи): 03.03.2015

Документ на право собственности: 9/003/2010/001/2011

Подпись прежнего собственника: М. П.

Подпись настоящего собственника: М. П.




Государственный регистрационный знак: серия, номер

Дата регистрации: М. П.

Выдано ГИБДД

Отметка о снятии с учета: М. П.



Обоьбе отметки

ВК Г. Чебоксары

Регистратор с/досто

Взнос за учет

Распорочное с/досто

№ 02.06.11

Наименование (Ф.И.О.) собственника: А.М. Чебоксары

Адрес: Чебоксары, Чувашская Республика

Дата продажи (передачи): 03.03.2015

Документ на право собственности: 9/003/2010/001/2011

Подпись прежнего собственника: М. П.

Подпись настоящего собственника: М. П.

Свидетельство о регистрации: № 2130 В210NM21 706425

Государственный регистрационный знак: серия, номер

Дата регистрации: М. П.

Выдано ГИБДД

Отметка о снятии с учета: М. П.

Дата снятия с учета: Подпись

УСТАНОВЛЕННЫ ДУЭ ПЕДАЛИ ПРИВОДА ТОРМОЗА И СДВИГЕНИЯ ДАТ. ОПЕРАЦИЯ 2012


СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регистрационный знак **B210HM21**
Идентификационный номер (VIN) **Y6DTF698KB0280751**
Марка, модель **ЗАЗ CHANCE**
Тип ТС **Легковые автомобили прочие**
Категория ТС (ABCD, прицеп) **B**
Год выпуска ТС **2011**
Шасси № **ОТСУТСТВУЕТ**
Кузов № **Y6DTF698KB0280751**
Цвет **Красный/Бордовый**
Мощность двигателя, кВт/л. с. **70 л.с.**
Экологический класс **ТРЕТИЙ**
Паспорт ТС серия **ЗВУО** № **884010**
Разрешенная шах масса, кг **1595**
Масса без нагрузки, кг **1085**

21 30 № 706425

21 30 № 706425

СОБСТВЕННИК (владелец)
ГАПОУ ЧЕБОКСАРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТРАНССТРОЙТЕХНИКИ
GAPOU CHEBOKSARSKIY TEKHNIKUM TRANSSTROYTEKHNIKI








Республика, край, область **Чувашская Республика**
Район **ЛЕНИНСКИЙ Р-Н**
Нас. пункт **ЧЕБОКСАРЫ Г**
Улица **ХУЗАНГАЯ УЛ**
Дом **18** корп. **кв.**
Особые отметки
УСТАНОВЛЕНЫ ДУБ ПЕДАЛИ ПРИВОДА ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЯ



Выдано ГИБДД
М. П. **РАЙОН ШЕШЕВО ПР. ГО ГИБДД МВД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

21 30 № 706425 03 2015 г.

✓ **КОПИЯ ВЕРНА**



Фотография имушества