



19. ПРИЛОЖЕНИЕ

19.1 Фотографии объекта оценки





И.о. главного врача БУ «Марининско -
Посадская ЦРБ» Минздрава Чувашии
А.Н. Белова
« 05 » 04 2021 года



АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

город Марининский Посад

На основании приказа № 141 от 29.03.2021 года комиссия в составе:

председатель комиссии: начальник хозяйственного отдела Архипов А.С.
члены комиссии: председателя профкома Румянцева А.С.
юрисконсульта Чумбаков С.П.
главного бухгалтера Комарова Л.Н.
бухгалтера Базарова Е.В.

произвела осмотр транспортного средства Автомобиль СПЕЦИАЛЬНЫЙ А/М:

Идентификационный номер (VIN)	XTT39625230464970
Марка, модель ТС	УАЗ-396252
Наименование (тип ТС)	СПЕЦИАЛЬНЫЙ А/М
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)	В
Год изготовления ТС	2003
Модель, № двигателя	3МЗ-410400 N 30048446
Шасси (рама) №	37410030485798
Кузов (кабина, прицеп) №	37410030217911
Цвет кузова (кабины, прицепа)	БЕЛАЯ НОЧЬ
Мощность двигателя, л. с. (кВт)	85(62,5)
Рабочий объем двигателя, куб. см	2890
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Экологический класс	ВТОРОЙ
Разрешенная максимальная масса, кг	2720
Масса без нагрузки, кг	1720
Организация - изготовитель ТС (страна)	РОССИЯ, ОАО УАЗ
Одобрение типа ТС №	ЕО3462 от 25.12.2002 выдано РОСС RU.MT02
Паспорт транспортного средства	73 КО 897461 от 26 августа 2003 г.
Свидетельство о регистрации ТС	21 19 № 647856 от 15.05.2014г.
Государственный регистрационный номер	М 573 ВВ 21
Инвентарный №	01050059

находящийся на балансе бюджетного учреждения Чувашской Республики «Марининско-Посадская центральная районная больница им.Н.А.Геркана» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации. После осмотра автомобиля и технической документации было установлено следующее:

1. Пробег с начала эксплуатации составил 311 429 км, подвергалось среднему ремонту 12 (двенадцать) раз, капитальный ремонт не проводился. Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 65326 км.
2. Наличие инструмента: отсутствует.
3. Общий процент износа транспортного средства: 100%.
4. Общее техническое состояние транспортного средства:

№ п/п	Наименование деталей, узлов и агрегатов	Количество деталей, узлов и агрегатов шт.)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
1	2	3	4	5	6
1.	Двигатель	1	в наличии	Разрушение и выработка рабочей поверхности коленчатого и распределительного валов. Разрушение шатунно-поршневой группы. Разрушен главный подшипник коленчатого вала.	нет
2.	Система смазки	1	в наличии	Трещина внутренней перегородки между масляным каналом и каналом системы охлаждения в блоке двигателя. Разрушение внутренних элементов масляного насоса. Задание редукционного клапана. Трещины и сколы на зубьях масляного насоса.	нет
3.	Система охлаждения	1	в наличии	Разрушен клапан термостата. Потеря эластичности и вследствие чего появление трещин на патрубках. Разрушен клапан термостата.	нет

4.	Система пита- ния	1	в наличии	Засорение топливных каналов и жиклеров. Очаги коррозии на баке в связи с длительной эксплуатацией, засорение топливопровода и фильтра тонкой и грубой очистки. Отсутствует подкачка топлива из-за потери эластичности диафрагмы топливного насоса.	нет
5.	Сцепление	1	в наличии	Разрушение оттяжной пружины. Износ фрикционных накладок до заклепок. Деформация сварных соединений корзины. Разрушены детали ведомого диска.	нет
6.	Коробка пере- дач	1	в наличии	Разрушение зубьев шестерен первичного и промежуточ- ного вала КПП. Деформация муфт синхронизаторов, по- явление задиров и заусениц. Поломка сапуна из-за дефор- мации.	нет
7.	Передний мост	1	в наличии	Разрушение подшипников дифференциала и внутреннего шарнира. Трещина корпуса. Разрушение шкворневой группы.	нет
8.	Задний мост	1	в наличии	Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение, разрушение подшипников дифференциала. Разрушение отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала.	нет
9.	Рулевое управ- ление	1	в наличии	Проворачивание втулок шкворня в бобышках кулака, сверхнормативный люфт руля. Деформация крепления рычага тяга сошки. Разрушение подшипников в рулевой колонке и рабочих поверхностях червяка.	нет
10.	Тормозная си- стема	1	в наличии	Течь тормозной жидкости из рабочих тормозных цилин- дров. Повреждены диафрагмы поршней первичной и вто- ричной камер вакуумного усилителя. Смят трубопровод по возврату тормозной жидкости из колесного цилиндра.	нет
11.	Рессоры	4	в наличии	Остаточная деформация листов рессор. Излом стремянок и поломка второго листа рессор. Разрушен серьга крепле- ния рессор.	нет
12.	Рама	1	в наличии	Местами разрушения сварных соединений. Трещины в местах крепления к раме кузова, сквозная коррозия зад- ней части усилителей.	нет
13.	Кузов	1	в наличии	Сквозная местная коррозия кузова, выгорело лакокрасоч- ное покрытие, вмятины и перекосы.	нет
14.	Электрообору- дование	1	в наличии	Генератор не выдает напряжение 12 В, пробит один из диодов диодного моста. Частичное разрушение изоляции проводов в жгуте, межвитковое замыкание обмотки стар- тера, окисление соединительных контактов.	нет
15.	Панель прибо- ров	1	в наличии	Разрушение личинки выключателя зажигания. Мелкие трещины, помутнение стекла спидометра.	нет
16.	Аккумулятор	1	в наличии	АКБ 6СТ-60 установлена в мае 2015года. Разрушение вы- водных клемм. Необратимая сульфитация, разрушение положительных пластин из-за коррозии решетки и оплы- вание активной массы.	нет
17.	Фары в сборе с подфарниками	2	в наличии	Помутневшие мелкие трещины фар, царапины и корро- зия отражателя, окисление контактов в патроне ламп.	нет
18.	Задние фонари в сборе	2	в наличии	Обрыв проводки, оплавление контактов. Трещины на корпусе задних фонарей.	нет
19.	Сиденья	3	в наличии	Разрушение внешнего материала сиденья, разрывы внеш- него материала, рассыпание поролона.	нет
20.	Стекла лобо- вые, боковые, задние	6	в наличии	Мелкие трещины на лобовом стекле, разрушение уплот- нителей боковых окон, локальные помутнения лобового стекла, изменение цвета и появление разноцветных пятен.	нет

5. Количество покрышек – 6 штук, запасных – 1 штука (износ 100%). Размер 225/75 R16, установлены – в авгу-
сте 2014 года, имеют наработку по пробегу 67644 км. Остаточная высота рисунка протектора менее 0,75 мм.

6. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад ул. Николаева, д.57

7. Балансовая стоимость: 236 100,00 руб., остаточная стоимость: 0,00 руб.

Заключение: указанное в настоящем акте транспортное не пригодно для дальнейшего использования по целевому
назначению вследствие полной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии: _____ А.С. Архипов

Члены комиссии _____ А.С. Румянцева

_____ С.П. Чумбаков

_____ Л.Н. Комарова

_____ Е.В. Базарова

Наименование (Ф. И. О.) собственника
ЕВ ЛАРИНСКО-ПОСАДСКАЯ ПРВ ИИ. Н. А. ПЕРКИНА

Адрес: г. ТАРИНСКИЙ ПОСАД, ПАРХОДСКОГО Р-Н
ИНКОМАНДА Р. 57

Дата продажи (передачи) 15.05.2014

Документ на право собственности
73MO897461 OT 2003-03-26

Подпись прежнего
собственника

М. П.

Подпись настоящего
собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС 2119

№ 647856

Регистратор (подпись)

15.05.2014

Дата регистрации 15.05.2014

Выдано ГАИ

Подпись

Отметка о снятии с учета

М. П.

Подпись

73 КО 897461

Наименование (Ф. И. О.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника

М. П.

Подпись настоящего
собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

№

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГАИ

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Общие отметки

ВЫДАН ТР. НОМЕР
73MO 25-03

73 КО 897461

1. Идентификационный номер (VIN) ХТТ39625230464970

2. Марка, модель ТС УАЗ-396252

3. Наименование (тип ТС) СПЕЦИАЛЬНЫЙ А/М

4. Категория ТС (А, В, С, Д, прицеп) В

5. Год изготовления ТС 2003

6. Модель, № двигателя ЭМ3-410400 N 30048446

7. Класс (режда) № 37410030485798

8. Кузов (кабина, прицеп) № 37410030217911

9. Цвет кузова (кабина, прицепа) БЕЛАЯ НОЧЬ

10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 85 (62.5)

11. Рабочий объем двигателя, куб. см 2890

12. Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ

13. Разрешенная максимальная масса, кг 2720

14. Масса без нагрузки, кг 1720

15. Организация — изготовитель ТС (страна)
РОССИЯ. ОАО УАЗ

16. Оборудование типа ТС ЛФ03462 25.12.2002
выдано РОСС RU.МТО2

17. Страна вывоза ТС

18. Серия, № удостоверения, ГТД

19. Тампонные ограничения

20. Наименование (Ф. И. О.) собственника ТС

21. Адрес СЕРДИЛОВСКАЯ ОБЛ. Г. СУХОЙ ЛОП.
ИПОВАЙСКАЯ, 1

22. Адрес выдателя паспорта
ОАО УАЗ

23. Адрес выдателя паспорта
ОАО УАЗ

24. Дата выдачи паспорта
26 августа 2003

25. Адрес выдателя паспорта
Московское шоссе, 8

26. Дата выдачи паспорта
26 августа 2003

27. Адрес выдателя паспорта
Московское шоссе, 8

28. Дата выдачи паспорта
26 августа 2003

29. Адрес выдателя паспорта
Московское шоссе, 8

30. Дата выдачи паспорта
26 августа 2003

31. Адрес выдателя паспорта
Московское шоссе, 8

32. Дата выдачи паспорта
26 августа 2003

33. Адрес выдателя паспорта
Московское шоссе, 8

34. Дата выдачи паспорта
26 августа 2003


35. Адрес выдателя паспорта
Московское шоссе, 8


36. Дата выдачи паспорта
26 августа 2003

37. Адрес выдателя паспорта
Московское шоссе, 8

38. Дата выдачи паспорта
26 августа 2003

Подпись





Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника С.И. Смирнов
Адрес г. Екатеринбург, ул. Степанов, 50

Дата продажи (передачи) 26.08.03
Документ на право собственности с/д. № 003

Подпись продавца
собственника
М. П.

Подпись настоящего
собственника
М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

Регистрационный знак
серия

Дата регистрации
Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета
М. П.

Подпись

Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника З.А.О
Адрес г. Екатеринбург, ул. Сервиль, 23

Дата продажи (передачи) 1 сентября 2003г.
Документ на право собственности с/д. № 003

Подпись продавца
собственника
М. П.

Подпись настоящего
собственника
М. П.

Свидетельство о регистрации

Регистрационный знак
серия

Дата регистрации
Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета
М. П.

Подпись

Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника С.И. Смирнов
Адрес г. Екатеринбург, ул. Степанов, 50

Дата продажи (передачи) 28.08.03
Документ на право собственности с/д. № 003

Подпись продавца
собственника
М. П.

Подпись настоящего
собственника
М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

Регистрационный знак
серия

Дата регистрации
Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета
М. П.

Подпись

Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника С.И. Смирнов
Адрес г. Екатеринбург, ул. Степанов, 50

Дата продажи (передачи) 29.08.03
Документ на право собственности с/д. № 003

Подпись продавца
собственника
М. П.

Подпись настоящего
собственника
М. П.

Свидетельство о регистрации

Регистрационный знак
серия

Дата регистрации
Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета
М. П.

Подпись

21 19 № 647856

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (налоговый)

НАЛОГОВЫЙ

СЛУЖБЕННЫЙ ПОДАРОК НА ТЕРРИТОРИИ
НА СЕРВЕРА

Республика, край, область, республика

Район

МАРТСАФЕРСКИЙ
И МАРИНСКАЯ ГОЛДА

Наз. пункт

НИКОЛАЕВА

Улица 57


Адрес копи. кв.

Обязан отменить



№ 21 19 № 647856

Ирина Владимировна
ГЕОРГИЕВА
Ивановна
20 14



*Ирина Владимировна
Г. Георгиева*

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICATE OF REGISTRATION

1407380001

Региональный знак
Идентификационный номер (VIN)

1407380001

Марка, модель

Тип транспортного средства

Категория ТС (ABCD, прицепа)

Год выпуска ТС

Шасси №

Кузов №

Цвет

Мощность двигателя, кВт/л. с.

Экологический класс

Паспорт ТС серия

Параметры тех. масса, кг

Масса без нагрузки, кг

21 19 № 647856

невно

№ 0. невново blue AC Av. Senek

