







Утверждаю



Главный врач БУ «Республиканский центр
медицины катастроф и скорой медицинской
помощи» Минздрава Чувашии

О.В. Краузе

2021 года

АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

город Чебоксары

« ___ » _____ 2021 года

На основании приказа № 03 от 11.01.2021 года комиссия в составе:

председатель комиссии: заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Кириллов А.А.

члены комиссии: начальник ремонтного цеха Германов П.К.

начальник отдела материально-технического снабжения Кокарев В.Н.

бухгалтер отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету Осипова И.А.

начальник информационного отдела Горшков А.В.

произвела осмотр транспортного средства: автомобиль УАЗ-39623 специальный

Идентификационный номер (VIN)	XU629890070002116
Марка, модель ТС	УАЗ-39623
Наименование (тип ТС)	СПЕЦИАЛЬНЫЙ
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)	В
Год изготовления ТС	2007
Модель, № двигателя	42130W-71000193
Шасси (рама) №	37410080441002
Кузов (кабина, прицеп) №	39620070120167
Цвет кузова(кабины, прицепа)	БЕЛЫЙ
Мощность двигателя, л. с. (кВт)	99 (72,81)
Рабочий объем двигателя, куб. см	2890
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Экологический класс	ВТОРОЙ
Разрешенная максимальная масса, кг	2500
Масса без нагрузки, кг	1900
Организация- изготовитель ТС (страна)	ООО «Автодом», РОССИЯ
Одобрение типа ТС №	E01355 от 28.03.2007
Паспорт транспортного средства	73 МН161784 от 03.11.2007
Свидетельство о регистрации ТС	99 06 № 726907 от 21 декабря 2018 г.
Государственный регистрационный номер	X876EA21
Инвентарный №	01500030
Особые отметки	Выдан взамен ПТС 73 МН 800039 VIN ОАО УАЗ ХТТ39629480419683 от 31.10.2007 п.3 Автомобиль Скорой Медицинской Помощи Мощность двигателя брутто: 117 л.с.

находящийся на балансе бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации. После осмотра автомобиля и технической документации было установлено следующее:

1. Пробег с начала эксплуатации составил 401411 км, подвергалось среднему ремонту 4 (четыре) раза, капитальный ремонт не проводился. Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 63600км.
2. Наличие инструмента: отсутствует.
3. Общий процент износа транспортного средства: 100%.
4. Общее техническое состояние транспортного средства:

№ п/п	Наименование деталей, узлов и агрегатов	Количество деталей, узлов и агрегатов шт.)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
1	2	3	4	5	6
1.	Двигатель	1	в наличии	Глубокие задиры на рабочей поверхности блока цилиндров, разрушение поверхности рабочей во всех гильзах. Микротрещины в блоке двигателя.	нет
2.	Система смазки	1	в наличии	Разрушение масляного канала - отсутствие давления масла.	нет
3.	Система охлаждения	1	в наличии	Заклинивание водяного насоса, трещины в патрубках, отсутствие проходимости охлаждающей жидкости.	нет

4.	Система питания	1	в наличии	Сквозная коррозия в топливном баке, разрушение топливной магистрали. Заклинивание топливного насоса.	нет
5.	Сцепление	1	в наличии	Деформация и разрушение узла сцепления.	нет
6.	КПП и раздаточная коробка	1	в наличии	Полное разрушение вторичного вала, разрушение шестерни 1,2, 3 и 4 передачи. Разрушение механизма выбора передач.	нет
7.	Передний мост	1	в наличии	Гул в раздаточной коробке. Деформация корпуса переднего моста, вибрация и хруст при движении. Разрушение шлицевой части полуосей, трещина на корпусе тормозных барабанов, заклинивание ступичного подшипника.	нет
8.	Задний мост	1	в наличии	Разрушение зубьев главной пары заднего моста, разрушение шлицевой части полуосей и посадочных мест подшипников. Течь масла из под крышки главной пары.	нет
9.	Рулевое управление	1	в наличии	Разрушение зубьев червячного механизма рулевого управления, разрушение резьбового соединения рулевых пальцев.	нет
10.	Тормозная система	1	в наличии	Разрушение тормозных накладок и барабанов, передних и задних колес. Обрыв тормозных тросов. Заклинивание штока главного тормозного цилиндра.	нет
11.	Рессоры	4	в наличии	Разрушение основных и дополнительных листов задних рессор. Трещина на кронштейне крепления рессоры к раме.	нет
12.	Рама	1	в наличии	В результате коррозии и усталости металла образовались трещины в местах крепления к раме кузова и поперечных лонжеронов.	нет
13.	Кузов	1	в наличии	Сквозная коррозия кузова, дверей и колесных арок. Отслоение лакокрасочного покрытия.	нет
14.	Электрооборудование	1	в наличии	Разрушение корпуса задних фонарей, обрыв проводки, оплавление проводки в местах соединения с фонарями, оплавление изоляции обмотки генератора, отсутствие напряжения в сети.	нет
15.	Панель приборов	1	в наличии	Отсутствие напряжения, окисление контактов, коррозия на контактах микросхем.	нет
16.	Аккумулятор	1	в наличии	АКБ 6СТ-60 установлена в февраль 2013 года. Из-за длительной эксплуатации произошло осыпание активной массы, в результате чего произошло замыкание пластин.	нет
17.	Фары в сборе с подфарниками	2	в наличии	Фары подверглись внутренней коррозии и окислению контактов из-за которой лампы не держатся в своих гнездах.	нет
18.	Задние фонари в сборе	2	в наличии	Задние фонари подверглись внутренней коррозии и окислению контактов из-за которой лампы не держатся в своих гнездах.	нет
19.	Сиденья	3	в наличии	Разрушение поролона сидений, разрушение материала обивки сидений, разрушение пружин пассажирского сиденья.	нет
20.	Стекла лобовые, боковые, задние	6	в наличии	Остекление автомобиля имеет трещины и сколы.	нет

5. Количество покрышек – 4 штуки, запасных – 1 штука (износ 100%). Размер 225/75 R16C, установлены в август 2012 года, имеют наработку по пробегу 72658 км. Остаточная высота рисунка протектора менее 1,0 мм.

6. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Гладкова дом 2.

7. Балансовая стоимость: 329830,67 руб., остаточная стоимость: 0,00 руб.

Закключение: указанное в настоящем акте транспортное средство не пригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии: _____ А.А. Кириллов

Члены комиссии _____ А.В. Горшков

_____ П.К. Германов

_____ И.А. Осипова

_____ В.Н. Кокарев



Особые отметки

Владелец: **Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт У-й**
 Адрес: **Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт У-й**
 Дата регистрации: **21.12.2018**
 Регистрационный знак: **482501**
 Серия: **В75ЕА21**

Подпись: *[Signature]*

Государственный регистрационный знак: **482501**
 Дата регистрации: **21.12.2018**
 Регистрационный знак: **В75ЕА21**

БУ «Республиканский центр экспертизы средств медицинской помощи»
 Главный врач: **О.В. Кравец**
 Подпись: *[Signature]* Дата: **02.03.2015**

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника:
 Адрес: **Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт У-й**
 Адрес: **Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт У-й**
 Адрес: **Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт У-й**

Свидетельство о регистрации ТС
 Регистрационный знак: **507728**
 Серия: **В75ЕА21**

Подпись: *[Signature]*

БУ «Республиканский центр экспертизы средств медицинской помощи»
 Главный врач: **О.В. Кравец**
 Подпись: *[Signature]* Дата: **02.03.2015**

Особые отметки

Владелец: **Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт У-й**
 Адрес: **Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт У-й**
 Дата регистрации: **21.12.2018**
 Регистрационный знак: **482501**
 Серия: **В75ЕА21**

Подпись: *[Signature]*

Государственный регистрационный знак: **482501**
 Дата регистрации: **21.12.2018**
 Регистрационный знак: **В75ЕА21**

БУ «Республиканский центр экспертизы средств медицинской помощи»
 Главный врач: **О.В. Кравец**
 Подпись: *[Signature]* Дата: **02.03.2015**

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника:
 Адрес: **Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт У-й**
 Адрес: **Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт У-й**
 Адрес: **Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт У-й**

Свидетельство о регистрации ТС
 Регистрационный знак: **507728**
 Серия: **В75ЕА21**

Подпись: *[Signature]*

БУ «Республиканский центр экспертизы средств медицинской помощи»
 Главный врач: **О.В. Кравец**
 Подпись: *[Signature]* Дата: **02.03.2015**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регистрационный знак ХВ76ЕА21
Идентификационный номер (VIN)
ХУ629В70070002116
Марка, модель УАЗ 39623
Тип ТС ОАЗ 39823
Категория ТС (АВСD, прицеп) Специальный санитарный В,
Год выпуска ТС 2007
Шасси (рама) № 374100В0441002
Кузов (кабина, прицеп) № 39620070120167
Цвет БЕЛЫЙ
Мощность двигателя, кВт/л. с. 86.1/117
Экологический класс ВТОРОЙ
Паспорт ТС серия 73 МН № 161784
Разрешенная шах масса, кг 2500
Масса без нагрузки, кг 1900

99 06 № 726907
99 06 № 726907

БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии

ВЕРНО

Главный врач О.В. Краузе

Подпись

Дата 02.03.2021 г.



99 06 № 726907

СОБСТВЕННИК (владелец)

БУ ЧР «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ
КАТАСТРОФ И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
МИНЗДРАВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
BU ЧР «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ
КАТАСТРОФ И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
МИНЗДРАВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Республика, край, область

Чувашская Республика

Район

Нас. пункт г. Чебоксары

Улица пр-кт 9-й Пятилетки

Дом 10 корп. кв.

Особые отметки

VIN 0A0 УАЗ ХТТ396294В04196
ВЗ. СКОРАЯ МЕД. ПОМОЩЬ

1197077

Код подразделения ГИБДД

» 21 « декабря 20 18 г.

БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии

ВЕРНО

Главный врач О.В. Краузе

Подпись

Дата 02.03.2021 г.

