







« Утверждаю»

Главный врач



БУ «Республиканский детский санаторий  
«Лесная сказка» Минздрава Чувашии  
(должность)

И. В. Волкова.  
(фамилия, инициалы)

АКТ  
технического состояния транспортного средства.

д. Шомиково

« 16 » марта 2021 г.

На основании приказа главного врача БУ РДС «Лесная сказка» Минздрава Чувашии от 04.08.2020 года № 193, комиссия в составе: председателя комиссии: начальника отдела материально-технического снабжения Любимова В. А., членов комиссии: главного бухгалтера Алексеева А. П., водителя Олангина В. Н. произвела осмотр транспортного средства, находящийся на балансе бюджетного учреждения Республиканский детский санаторий «Лесная сказка» Министерства здравоохранения Чувашской Республики Автомобиль УАЗ-39629, САНИТАРНЫЙ А/М идентификационный номер (VIN) ХТТ39629020021078; марка, модель ТС УАЗ-39629 наименование (тип ТС) САНИТАРНЫЙ А/М; категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В; год изготовления ТС 2002; модель, № двигателя УМЗ-421800 N 20705070; шасси (рама) № 37410020141856; кузов (кабина, прицеп) № 39620020213682; цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛАЯ НОЧЬ; мощность двигателя, л.с. (кВт) 84(61,8); рабочий объем двигателя, куб. см 2890; тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ; разрешенная максимальная масса, кг 2500; масса без нагрузки, кг 1825; организация-изготовитель ТС (страна) РОССИЯ, ОАО УАЗ регистрационный номер A6250A\_21; паспорт транспортного средства 73 КК 843555; инвентарный номер a01510012; балансовая стоимость 167400,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.

1. Пробег с начала эксплуатации составил 353420 км, автомобиль среднему ремонту и капитальному ремонту не подвергалась.

2. Наличие инструментов – не имеется.

3. Процент годности авторезины – 10%;

4. Общий процент износа автомобиля – 100%.;

5. Транспортное средство относится к автомобилю скорой медицинской помощи;

6. Общее техническое состояние транспортного средства:

Наименование агрегатов и деталей	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)	Наличие (да/нет)	Количество, шт.
Резина и диски	Износ протектора 70%. Диски - при визуальном осмотре выявлены задиры, коррозия.	нет	да	4
Двигатель	Повышенный расход масла, и топлива, течь масла посторонний шум при работе, износ поршневой группы, распределительного вала, коленчатого вала. Головка блока цилиндров – износ впускных и выпускных клапанов в сборе.	нет	да	1
Сцепление	Износ диска сцепления, ведомого диска, корзины сцепления, шестерни маховика.	нет	да	1
Система охлаждения	Радиатор охлаждения имеет следы подтеков охлаждающей жидкости. Износ патрубков системы охлаждения, помпы системы охлаждения, термостата.	нет	да	1
Система питания	Износ топливного фильтра, трубок подачи топлива.	нет	да	1

Система смазки	Низкое давление. Износ шестерен масляного насоса.	нет	да	1
Коробка передач	Повышенный шум в механической коробке переключения передач (МКПП) при движении, рывки при переключении передач. Самопроизвольное выключение передач, шестерни и синхронизаторы изношены, следы подтеков масла.	нет	да	1
Воздушный фильтр	Износ воздушного фильтра.	нет	да	1
Передняя подвеска	Износ шаровых опор, рулевых тяг, сайлентблоков, резинотехнических изделий, нижних и верхних рычагов, ступиц в сборе с подшипниками, амортизаторов, пружин.	нет	да	1
Задний мост	Повышенный шум редуктора заднего моста, визуально наблюдается течь масла, износ шестерен дифференциала. Вибрация при движении – износ кардана заднего моста.	нет	да	1
Система выпуска газов	Множественные очаги коррозионного разрушения.	нет	да	1
Рессоры	Передние рессоры – предельный прогиб. Задние рессоры - предельный прогиб, износ втулок.	нет	да	4
Рулевое управление	Повышенный люфт рулевого колеса, износ рулевых тяг, рулевого механизма.	нет	да	1
Тормозная система	Износ тормозных накладок, тормозных дисков, колодок, тормозных барабанов, шлангов, механизма стояночного тормоза, главного тормозного цилиндра, рабочих цилиндров, тормозных трубок.	нет	да	1
Кузов	Панели облицовки передка – повреждения, царапины, потертости, образование коррозии; дверь правая, левая – множественные царапины, потертости, образование коррозии на наружной и внутренней части, сколы краски на торце дверей; дверь боковая правая – сквозная коррозия; панель боковина правая задняя – нарушение ЛКП в виде царапин, потертостей, образование коррозии; панель боковина передняя левая – множественные царапины, потертости, следы коррозионного разрушения; панель боковина задняя левая – сквозная коррозия; дверь распашная задняя левая, правая – царапины, потертости, сквозная коррозия.	нет	да	1
Рама	Множественные очаги коррозионного разрушения.	нет	да	1
Электрооборудование	Износ и окисление контактов, потеря эластичности изоляции проводов, окисление контактов монтажного блока, износ передней крышки и якоря стартера.	нет	да	1
Аккумулятор	Окисление контактов и осыпание пластин, естественный износ вследствие длительной эксплуатации.	нет	да	1
Карбюратор	Перелив топлива, нарушение герметичности в местах соединения.	нет	да	1
Бензонасос	Бензонасос – нарушение герметичности.	нет	да	1
Фары в сборе	Фара левая, правая - помутнение зеркального элемента, попадание влаги на отражатель фары. Зеркальность отсутствует.	нет	да	2
Задний фонарь в сборе	Помутнение рассеивателей задних фонарей.	нет	да	2
Защитные элементы кузова	Бампер передний – повреждение в виде царапин, потертостей. Бампер задний - нарушение ЛКП в виде множественных царапин и потертостей, коррозии.	нет	да	2
Сиденья и спинка	Передние сиденья – потертости. Задние сиденья - потертости.	нет	да	4
Обивка салона	Множественные потертости.	нет	да	1

Стекла ветровые, боковые и задние	Визуально наблюдаются царапины, матовость на ветровом стекле. Царапины потертости, матовость на стеклах боковых панелей салона.	нет	да	6
--	---	-----	----	---

Количество покрышек 4, запасных 1 .

7. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Шомиково, ул. Лесная 55.

**Техническое заключение: Автотранспортное средство не пригодно для дальнейшего использования по целевому назначению в следствии полной утраты потребительских свойств.**

Председатель комиссии:

начальник отдела материально-  
технического снабжения \_\_\_\_\_



(подпись, фамилия и инициалы)

Любимов В. А.

Члены комиссии:

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Алексеев А. П.

(подпись, фамилия и инициалы)

Водитель \_\_\_\_\_

Олангин В. Н.

(подпись, фамилия и инициалы)





Ф.И.О. собственника *Литвинов Илья*  
Гражданство *Россия*  
Дата рождения *05.05.1982*

007-10

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС  
CERTIFICATE OF REGISTRATION

Регистрационный знак *E14ЕНЕ21*

Идентификационный номер (VIN)

*VAZ 21095 000000000000000000*

Марка - модель *Лада*

Специальное

Категория ТС (автод, промп) *П*

Год выпуска ТС *1997*

Номер (рама) № *17110004784*

Кузов (каркас/принцип) № *БЕЛАРУСЬ*

Цвет *Белый*

Мощность двигателя, л.с. *105/75*

Экологический класс *НЕ ПРИДОЛЕН*

Номер ТС серий *К* № *Б55480*

Разрешенная полная масса, кг *1720*

Масса брутто нагрузки, кг *1720*



99 09 № 216351  
Собственик (владелец)

ФИО *Литвинов Илья*

район *Санкт-Петербургский*

населенный пункт *Лесная*

дата *10.02.2017*

должность *Заместитель*

подпись *Литвинов Илья*

Республика, край, область

Чувашская Республика - Чувашия

г. *Чебоксары*

ул. Лесная

дом *55*

корп *Кв.*

особые отметки

код подразделения ГИБДД *119761*

99 09 № 216351