











Утверждаю

Главный врач БУ «Республиканский центр
медицины катастроф и скорой медицинской
помощи» Минздрава Чувашии

О.В. Краузе

2021 года



АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

город Чебоксары

«23» марта 2021 года

На основании приказа № 03 от 11.01.2021 года комиссия в составе:

председатель комиссии: заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Кириллов А.А.

члены комиссии:

начальник ремонтного цеха Германов П.К.

начальник отдела материально-технического снабжения Кокарев В.Н.

бухгалтер отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету Осипова И.А.

начальник информационного отдела Горшков А.В.

произвела осмотр транспортного средства: автомобиль АСМП 39623 специальный

Идентификационный номер (VIN)	X8939623060CG1310
Марка, модель ТС	39623
Наименование (тип ТС)	СПЕЦИАЛЬНЫЙ, АСМП
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)	В
Год изготовления ТС	2006
Модель, № двигателя	УМЗ-421800 № 60305179
Шасси (рама) №	37410060485021
Кузов (кабина, прицеп) №	37410060207710
Цвет кузова(кабины, прицепа)	БЕЛАЯ НОЧЬ
Мощность двигателя, л. с. (кВт)	84 (61,8)
Рабочий объем двигателя, куб. см	2890
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Разрешенная максимальная масса, кг	2720
Масса без нагрузки, кг	1820
Организация- изготовитель ТС (страна)	ООО «Берегиня Люкс» РОССИЯ
Одобрение типа ТС №	E01438 от 01.09.05 выдано РОСС RU.MT20
Паспорт транспортного средства	73 KX596973 от 10.06.06
Свидетельство о регистрации ТС	99 08 № 128661 от 29 декабря 2018 г.
Государственный регистрационный номер	У972ВР21
Инвентарный №	050006
Особые отметки	ВЫДАН ПТС 73 KX596973 ВЗАМЕН 73 МВ 254627 п.3 Автомобиль скорой медицинской помощи п.1 VIN ОАО «УАЗ» ХТТ39625960463748 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС «НУЛЕВОЙ»

находящийся на балансе бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации. После осмотра автомобиля и технической документации было установлено следующее:

1. Пробег с начала эксплуатации составил 324456 км, подвергалось среднему ремонту 4 (четыре) раза, капитальный ремонт не проводился. Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 52900 км.

2. Наличие инструмента: отсутствует.

3. Общий процент износа транспортного средства: 100%.

4. Общее техническое состояние транспортного средства:

№ п/п	Наименование деталей, узлов и агрегатов	Количество деталей, узлов и агрегатов шт.)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
1	2	3	4	5	6
1.	Двигатель	1	в наличии	Отсутствие компрессии во всех цилиндрах. Коробление ГБЦ, задиры в цилиндрах.	нет
2.	Система смазки	1	в наличии	Разрушение масляного канала - отсутствие давления масла. Заклинивание масляного насоса.	нет
3.	Система охлаждения	1	в наличии	Заклинивание водяного насоса, трещины в патрубках, отсутствие проходимости охлаждающей жидкости.	нет

4.	Система питания	1	в наличии	Сквозная коррозия в топливном баке, разрушение топливной магистрали. Заклинивание топливного насоса.	нет
5.	Сцепление	1	в наличии	Деформация и разрушение корпуса КПП в месте крепления к ДВС.	нет
6.	КПП и раздаточная коробка	1	в наличии	Полное разрушение вторичного вала, разрушение шестерни 1,2, 3 и 4 передачи. Разрушение механизма выбора передач.	нет
7.	Передний мост	1	в наличии	Гул в раздаточной коробке. Деформация корпуса переднего моста, вибрация и хруст при движении. Разрушение шлицевой части полуосей, разрушение тормозных барабанов, заклинивание ступичного подшипника.	нет
8.	Задний мост	1	в наличии	Разрушение зубьев главной пары заднего моста, разрушение шлицевой части полуосей и посадочных мест подшипников. Течь масла из под крышки главной пары.	нет
9.	Рулевое управление	1	в наличии	Заклинивание рулевого механизма. Разрушение зубьев червячного механизма рулевого управления.	нет
10.	Тормозная система	1	в наличии	Разрушение тормозных накладок и барабанов, передних и задних колес. Обрыв тормозных тросов. Заклинивание штока главного тормозного цилиндра.	нет
11.	Рессоры	4	в наличии	Разрушение и трещины основных и дополнительных листов задних рессор. Трещина на кронштейне крепления рессоры к раме.	нет
12.	Рама	1	в наличии	В результате коррозии и усталости металла образовались трещины в местах крепления к раме кузова и поперечных лонжеронов.	нет
13.	Кузов	1	в наличии	Сквозная коррозия кузова, дверей и колесных арок. Отслоение лакокрасочного покрытия.	нет
14.	Электрооборудование	1	в наличии	Разрушение корпуса задних фонарей, обрыв проводки, оплавление проводки в местах соединения с фонарями, оплавление изоляции обмотки генератора, отсутствие напряжения в сети.	нет
15.	Панель приборов	1	в наличии	Отсутствие напряжения, окисление контактов, коррозия на контактах микросхем.	нет
16.	Аккумулятор	1	в наличии	АКБ 6СТ-60 установлена в ноябре 2012 года. Из-за длительной эксплуатации произошло осыпание активной массы, в результате чего произошло замыкание пластин.	нет
17.	Фары в сборе с подфарниками	2	в наличии	Фары подверглись внутренней коррозии и окислению контактов из-за которой лампы не держатся в своих гнездах.	нет
18.	Задние фонари в сборе	2	в наличии	Задние фонари подверглись внутренней коррозии и окислению контактов из-за которой лампы не держатся в своих гнездах.	нет
19.	Сиденья	3	в наличии	Разрушение поролона сидений, разрушение материала обивки сидений, разрушение пружин пассажирского сиденья.	нет
20.	Стекла лобовые, боковые, задние	6	в наличии	Остекление автомобиля имеет трещины и сколы.	нет

5. Количество покрышек – 4 штуки, запасных – 1 штука (износ 100%). Размер 225/75 R16С, установлены в сентябре 2013 года, имеют наработку по пробегу 67542 км. Остаточная высота рисунка протектора менее 1,00 мм.

6. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Гладкова дом 2.

7. Балансовая стоимость: 323814,40 руб., остаточная стоимость: 0,00 руб.

Заключение: указанное в настоящем акте транспортное средство не пригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии: _____ А.А. Кириллов

Члены комиссии _____ А.В. Горшков

_____ П.К. Германов

_____ И.А. Осипова

_____ В.Н. Кокарев



Особые отметки

Адрес Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт 9-й
Платилка, дом 10
Дата продажи (передачи) 01.10.2018
Документ, подтверждающий право собственности
Удостоверение в виде специальной прокламации и документов



РЭО ГАИВД ОМВД РФ по г. Канашу

Дата окончания учета
Подпись
Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
Адрес
Дата продажи (передачи)
Документы на право собственности

Подпись прежнего собственника
Подпись настоящего собственника
М. П.
М. П.

Свидетельство о регистрации ТС
Регистрационный знак
Адрес регистрации

Республика Беларусь
Подпись
Подпись

Главный врач О.В. Краузе
Подпись
Дата 02.03.2019

© ИП Г.О. Голынец - 2003 - 1773003

4-9-782 11P
Модель 73 КХ 596973

Особые отметки

Выданы ТС 73 КХ 596973
ВЗАМЕН 73 МВ 254627
п. 3 Автомобиль скорой медицинской помощи



1. Идентификационный номер (VIN) X89396530600CG1310
2. Марка, модель ТС 39523
3. Наименование (тип ТС) СПЕЦИАЛЬНЫЙ АСМП
4. Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В
5. Год-подготовки ТС 2006
6. Модель, № двигателя УМЗ-421800 № 60305179
7. Класс (рама) № 37410060485021
8. Кузов (кабина, прицеп) № 37410060207740
9. Цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛАЯ НОЧЬ
10. Мощность двигателя д.с. (кВт) 84(61.8)
11. Рабочий объем двигателя, куб. см 2890
12. Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ
13. Предельная максимальная масса, кг 2720
14. Масса без нагрузки, кг 1820
15. Планиция - подготовитель ТС (страна)
16. ООО "Берегиня Люкс" РОССИЯ
17. Оборудование: г/та. ТС № E01438 от 01.09.05
18. Страна вывоза ТС
19. Таможенные ограничения

20. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС
ООО "Берегиня Люкс"

21. Адрес 432045, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе,
д. 124А

Главный врач О.В. Краузе
Подпись
Дата 02.03.2019

© ИП Г.О. Голынец - 2003 - 1773003



Адрес: 603016, Нижегородская обл. г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 21

Дата продажи (передачи): 10.06.06
 Документ на право собственности: Договор № 23-05 от 16.05.2006 г.

Подпись продавца: *[Signature]*
 Подпись покупателя: *[Signature]*
 Свидетельство о регистрации ТС: *[Stamp]*
 Регистрационный знак: *[Stamp]*
 Дата регистрации: *[Stamp]*
 Выдано ГИБДД: *[Stamp]*

БУ «Республиканский центр скорой медицинской помощи»
 Главный врач: **О.В. Краузе**
 Подпись: *[Signature]* Дата: 02.03.2021 г.

Особые отметки: Найменование (Ф.И.О.) собственника: **ЧУЗ «Стадионская станция скорой медицинской помощи» УРАТМКОР РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШИЯ**
 Адрес: **Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт 9-й, д. 10**
 Дата продажи (передачи): 20.06.06

Подпись продавца: *[Signature]*
 Подпись покупателя: *[Signature]*
 Свидетельство о регистрации ТС: *[Stamp]*
 Регистрационный знак: *[Stamp]*
 Дата регистрации: *[Stamp]*
 Выдано ГИБДД: *[Stamp]*

Адрес: *[Handwritten]*

Дата продажи (передачи): *[Handwritten]*
 Документ на право собственности: *[Handwritten]*

Подпись продавца: *[Signature]*
 Подпись покупателя: *[Signature]*
 Свидетельство о регистрации ТС: *[Stamp]*
 Регистрационный знак: *[Stamp]*
 Дата регистрации: *[Stamp]*
 Выдано ГИБДД: *[Stamp]*

БУ «Республиканский центр скорой медицинской помощи»
 Главный врач: **О.В. Краузе**
 Подпись: *[Signature]* Дата: 02.03.2021 г.

Особые отметки: Найменование (Ф.И.О.) собственника: **БУ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТАЦИОНАРИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**
 Адрес: **Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт 9-й, д. 10**
 Дата продажи (передачи): *[Handwritten]*

Подпись продавца: *[Signature]*
 Подпись покупателя: *[Signature]*
 Свидетельство о регистрации ТС: *[Stamp]*
 Регистрационный знак: *[Stamp]*
 Дата регистрации: *[Stamp]*
 Выдано ГИБДД: *[Stamp]*

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регистрационный знак У972ВР21
Идентификационный номер (VIN)
Х8939623060С61310
Марка, модель 39623
39623
Тип ТС Специальный санитарный
Категория ТС (АВСD, прицеп) В
Год выпуска ТС 2006
Шасси (рама) № 37410060485021
Кузов (кабина, прицеп) №
37410060207710
Цвет БЕЛАЯ НОЧЬ
Мощность двигателя, кВт/л. с. 61.8/84
Экологический класс НУЛЕВОЙ
Паспорт ТС серия 73 КХ № 596973
Разрешенная шах масса, кг 2720
Масса без нагрузки, кг 1820

99 08 № 128661
99 08 № 128661

БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии

Главный врач О.В. Краузе

Подпись

Дата 02.03.2021 г.



99 08 № 128661

СОБСТВЕННИК (владелец)

БУ ЧР «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ И СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» МИНЗДРАВА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Республика, край, область

Чувашская Республика

Район

Нас. пункт г Чебоксары

Улица пр-кт 9-й Пятилетки

Дом 10 корп. кв.

Особые отметки

ОКРАСКА ПО ГОСТ Р 50574-200
2 РИС А1 ТИП ТС АВТОМОБИЛЬ
СКОРОЙ МЕД. ПОМОЩИ VIN ВАО
УАЗ ХТ139625960463748

Код подразделения ГИБДД

1197077

29 декабря 20 19 г.

БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии

Главный врач О.В. Краузе

Подпись

Дата 02.03.2021 г.

