


<39629070227424>




0002045









396294·80422092



42 130H



POCCRU-MT 02·E05313







Утверждаю

Главный врач БУ «Республиканский центр
Медицины катастроф и скорой медицинской
помощи» Минздрава Чувашии

О.В. Краузе

2021 года



АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

город Чебоксары

«23» марта 2021 года

На основании приказа № 03 от 11.01.2021 года комиссия в составе:

председатель комиссии: заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Кириллов А.А.

члены комиссии: начальник ремонтного цеха Германов П.К.

начальник отдела материально-технического снабжения Кокарев В.Н.

бухгалтер отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету Осипова И.А.

начальник информационного отдела Горшков А.В.

произвела осмотр транспортного средства: автомобиль УАЗ-39623 специальный

Идентификационный номер (VIN)	XU629890070002038
Марка, модель ТС	УАЗ-39623
Наименование (тип ТС)	СПЕЦИАЛЬНЫЙ
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)	В
Год изготовления ТС	2007
Модель, № двигателя	42130W-71003977
Шасси (рама) №	37410080443206
Кузов (кабина, прицеп) №	39620070121181
Цвет кузова(кабины, прицепа)	БЕЛЫЙ
Мощность двигателя, л. с. (кВт)	99 (72,81)
Рабочий объем двигателя, куб. см	2890
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Экологический класс	ВТОРОЙ
Разрешенная максимальная масса, кг	2500
Масса без нагрузки, кг	1900
Организация- изготовитель ТС (страна)	ООО «Автодом», РОССИЯ
Одобрение типа ТС №	E01355от 28.03.2007
Паспорт транспортного средства	73 МН172056 от 29.10.2007
Свидетельство о регистрации ТС	99 06 № 726909 от 21 декабря 2018 г.
Государственный регистрационный номер	O652EB21
Инвентарный №	11534101660346
Особые отметки	Выдан взамен ПТС73 МН 798989 VIN ОАО УАЗ ХТТ39629480421887от 25.10.2007 п.3 Автомобиль Скорой Медицинской Помощи Мощность двигателя брутто: 117 л.с.

находящийся на балансе бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации. После осмотра автомобиля и технической документации было установлено следующее:

1. Пробег с начала эксплуатации составил 352017 км, подвергалось среднему ремонту 3 (три) раза, капитальный ремонт не проводился. Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 74300км.
2. Наличие инструмента: отсутствует.
3. Общий процент износа транспортного средства: 100%.
4. Общее техническое состояние транспортного средства:

№ п/п	Наименование деталей, узлов и агрегатов	Количество деталей, узлов и агрегатовшт.)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
1	2	3	4	5	6
1.	Двигатель	1	в наличии	Трещины в гильзах1, 3 и 4 цилиндра.	нет
2.	Система смазки	1	в наличии	Разрушение масляного канала - отсутствие давления масла. Заклинивание масляного насоса.	нет
3.	Система охлаждения	1	в наличии	Трещины в блоке в канал системы охлаждения. Заклинивание водяного насоса, трещины в патрубках, отсутствие герметичности системы охлаждения.	нет

4.	Система питания	1	в наличии	Сквозная коррозия в топливном баке, разрушение топливной магистрали. Заклинивание топливного насоса.	нет
5.	Сцепление	1	в наличии	Деформация и разрушение узла сцепления.	нет
6.	КПП и раздаточная коробка	1	в наличии	Полное разрушение вторичного вала, разрушение шестерни 1,2, 3 и 4 передачи. Разрушение механизма выбора передач. Треснут корпус КПП.	нет
7.	Передний мост	1	в наличии	Гул в раздаточной коробке. Деформация корпуса переднего моста, вибрация и хруст при движении. Разрушение шлицевой части полуосей, трещина на корпусе тормозных барабанов – коробление, заклинивание ступичного подшипника.	нет
8	Задний мост	1	в наличии	Разрушение зубьев главной пары заднего моста, разрушение шлицевой части полуосей и посадочных мест подшипников. Течь масла из под крышки главной пары.	нет
9.	Рулевое управление	1	в наличии	Заклинивание рулевого механизма. Разрушение зубьев червячного механизма рулевого управления, разрушение резьбового соединения рулевых пальцев.	нет
10.	Тормозная система	1	в наличии	Разрушение тормозных накладок и барабанов, передних и задних колес. Обрыв тормозных тросов. Заклинивание штока главного тормозного цилиндра.	нет
11.	Рессоры	4	в наличии	Разрушение основных и дополнительных листов задних рессор. Трещина на кронштейне крепления рессоры к раме.	нет
12	Рама	1	в наличии	В результате коррозии и усталости металла образовались трещины в местах крепления к раме кузова и поперечных лонжеронов.	нет
13.	Кузов	1	в наличии	Сквозная коррозия кузова, дверей и колесных арок. Отслоение лакокрасочного покрытия.	нет
14.	Электрооборудование	1	в наличии	Разрушение корпуса задних фонарей, обрыв проводки, оплавление проводки в местах соединения с фонарями, оплавление изоляции обмотки генератора, отсутствие напряжения в сети. Обрыв цепи по всей длине жгута.	нет
15.	Панель приборов	1	в наличии	Отсутствие напряжения, окисление контактов, коррозия на контактах микросхем.	нет
16.	Аккумулятор	1	в наличии	АКБ 6СТ-60 установлена в сентябре 2012 года. Из-за длительной эксплуатации произошло осыпание активной массы, в результате чего произошло замыкание пластин.	нет
17	Фары в сборе с подфарниками	2	в наличии	Фары подверглись внутренней коррозии и окислению контактов из-за которой лампы не держатся в своих гнездах. Замутнение стекол.	нет
18	Задние фонари в сборе	2	в наличии	Задние фонари подверглись внутренней коррозии и окислению контактов из-за которой лампы не держатся в своих гнездах.	нет
19	Сиденья	3	в наличии	Разрушение поролона сидений, разрушение материала обивки сидений, разрушение пружин пассажирского сиденья. Обрыв каркаса.	нет
20	Стекла лобовые, боковые, задние	6	в наличии	Остекление автомобиля имеет трещины и сколы.	нет

5. Количество покрышек – 4 штуки, запасных – 1 штука (износ 100%). Размер 225/75 R16С, установлены в июне 2012 года, имеют наработку по пробегу 73544 км. Остаточная высота рисунка протектора менее 1,00 мм.

6. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Гладкова дом 2.

7. Балансовая стоимость: 319684,00 руб., остаточная стоимость: 0,00 руб.

Заключение: указанное в настоящем акте транспортное средство не пригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии: _____ А.А. Кириллов

Члены комиссии _____ А.В. Горшков

_____ П.К. Германов

_____ И.А. Осипова

_____ В.Н. Кокарев



ЛСДКА РЕСПУБЛИКИ

Обоюбе отметки

Адрес А/Б и СР 4P 145 906 Вишвакме

Дата проважана 2. Чабскара 14.5.906 Вишвакме

Документ на право собственности СЧУРВ ом 09.08.10

Подпись пражиского собственника [Signature]

Свидетельство о регистрации [Signature]

Подача документов в государственную регистрационную службу [Signature]

Дата регистрации 20.05.2018

Выдана в РЭП ГИБДД

Обоюбе отметки

Наименование (Ф и О) собственника БУ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Адрес Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт 9-й

Наименование (Ф и О) собственника МАНЗАРОВА ЧУВАШИ

Адрес Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт 9-й

Подпись пражиского собственника [Signature]

Свидетельство о регистрации [Signature]

Дата регистрации 26.03.2016

Выдана в РЭП ГИБДД МВД по Чувашской

Подпись [Signature]

Обоюбе отметки

Адрес Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт 9-й

Дата проважана 21.12.2018

Документ на право собственности 091X

Подпись пражиского собственника [Signature]

Свидетельство о регистрации [Signature]

Подача документов в государственную регистрационную службу [Signature]

Дата регистрации 21.12.2018

Выдана в РЭП ГИБДД МВД РФ по г. Канашу

Обоюбе отметки

Наименование (Ф и О) собственника БУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Адрес Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт 9-й

Наименование (Ф и О) собственника МАНЗАРОВА ЧУВАШИ

Адрес Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт 9-й

Подпись пражиского собственника [Signature]

Свидетельство о регистрации [Signature]

Дата регистрации 02.03.2016

Выдана в РЭП ГИБДД МВД по Чувашской

Подпись [Signature]

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регистрационный знак 0652EB21
Идентификационный номер (VIN)
XU629B9007000203B
Марка, модель UAZ 39623
UAZ 39623
Тип ТС Специальный санитарный
Категория ТС (ABCD, прицеп) B
Год выпуска ТС 2007
Шасси (рама) № 37410080443206
Кузов (кабина, прицеп) №
37620070121181
Цвет БЕЛЫЙ
Мощность двигателя, кВт/л. с. 86,1/117
Экологический класс ВТОР01
Паспорт ТС серия 73 М № 172056
Разрешенная шах масса, кг 2500
Масса без нагрузки, кг 1900

99 06 № 726909
99 06 № 726909

БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии

ВЕРНО

Главный врач О.В. Краузе

Подпись

Дата 02.03.2021 г.



99 06 № 726909

СОБСТВЕННИК (владелец)

БУ «Р. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ
КАТАСТРОФ И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
МИНЗДРАВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
BU «R. RESPUBLIKANSKIY TSENTR MEDITS.
KATASTROF I SKOROY MEDITSINSKOY POMOSHI»
MINZDRAVA CHUVASHSKOY RESPUBLIKI

Республика, край, область

Чувашская Республика

Район

Нас. пункт г Чебоксары

Улица пр-кт 9-й Пятилетки

Дом 10 корп. кв.

Особые отметки

VIN 0A0 UAZ XT1396294804218
В. П. ПОВЫСКОРОЙ МЕД ПОМОЩ
В СОГЛАСНО ГОСТ Р 50574-2002
Кл. А-1

1197077

Код подразделения ГИБДД

21 декабря 20 18 г.

БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии

ВЕРНО

Главный врач О.В. Краузе

Подпись

Дата 02.03.2021 г.

