

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач автономного учреждения Чувашской
Республики «Городская стоматологическая
поликлиника» Министерства здравоохранения
Чувашской Республики



В. Н. Борисов

АКТ ОСМОТРА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

г. Чебоксары

«13» апреля 2021 г.

Комиссия, утвержденная приказом АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии «О создании постоянно действующей комиссии по списанию государственного имущества Чувашской Республики» от 19.01.2021 № 59 в составе председател комиссии: Горшкова Е. В. – заместителя главного врача по хозяйственным вопросам и членов комиссии: Кошкина Ю. М. – юриста, Андреева А. А. – механика гаража, Зверевой В. Л. – главного бухгалтера, Толстовой Ж. В. – ведущего бухгалтера осмотрела транспортное средство - автомобиль санитарный УАЗ – 396295: идентификационный номер (VIN) ХТТ396295В0406560; марка, модель ТС УАЗ – 396295;

наименование (тип ТС) Санитарный;

категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В;

год изготовления ТС 2010;

модель, № двигателя 409100*А3036508;

шасси (рама) № 374100А0427852;

кузов (кабина, прицеп) № 396200А0108823;

цвет кузова (кабины, прицепа) белая ночь;

мощность двигателя, л.с. (кВт) 112 (82,5);

рабочий объем двигателя, куб. см 2 693;

тип двигателя бензиновый;

экологический класс третий;

разрешенная максимальная масса, кг 2 510;

масса без нагрузки, кг 1 910

регистрационный номер А905ТС21,

находящееся на балансе автономного учреждения Чувашской Республики «Городская стоматологическая поликлиника» Министерства здравоохранения Чувашской Республики.

1. Транспортное средство: автомобиль санитарный УАЗ – 396295.

2. Инвентарный № 4101050014.

3. Паспорт транспортного средства 73 НВ № 208545 выдан 25.03.2010 г.

4. Транспортное средство эксплуатируется с 29 сентября 2010 года и отработало 223 387 км, подвергалось среднему ремонту 8 (Восемь) раз, капитальному ремонту 0 (Ноль) раз. Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 11 342 км.

5. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Б. Хмельницкого, д.123 а.

6. Балансовая стоимость 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) руб., остаточная стоимость 0,00 руб. по состоянию на 13.04.2021 г.

7. Наличие инструмента отсутствует.

8. Количество покрышек 4 (Четыре), запасных покрышек нет.

9. Процент годности авторезины 30 %

10. Общий процент износа транспортного средства 100 %

11. Общее техническое состояние транспортного средства предельное:

Наименование агрегатов и количество (шт.)	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)	Наличи (да/нет)
Двигатель, 1 (Один)	В процессе эксплуатации двигателя ЗМЗ 409 произошло разрушение промежуточного вала (возможно, присутствовала низкая продуктивность масляного насоса, т.е. масляное голодание). Вследствие чего повышенный расход масла, течь масла, компрессия ниже нормы, дымность. Физический износ маслосъемных колец и колпачков, заднего коренного сальника, выпускных клапанов. Выявлен обрыв цепи привода ГРМ (газораспределительный механизм), приведший к разрушению передней крышки головки блока цилиндров и крышки цепей ГРМ. Разбита головка блока цилиндров, имеются трещины на седлах. Имеются следы коррозии ГБЦ (головка блока цилиндров), износ постелей бугелей распределов, задиры шеек распределов. Выявлены увеличенные зазоры в гильзо-поршневой группе.	нет	да
Сцепление, 1 (Один)	Физический износ корзины и муфты сцепления. Деформация ведомого диска, «полетел» выжимной подшипник, поломка рычажной системы, трещина на кардане, утечка жидкости из гидропривода, неисправность рабочего цилиндра, ослабление опор крепления двигателя, поломка диафрагменной пружины.	нет	да
Система охлаждения, 1 (Один)	Термостат вышел из строя. Нарушилась герметичность системы охлаждения: не циркулирует охлаждающая жидкость, из радиатора утечка охлаждающей жидкости, износ и засорение его сердцевины, лопнул патрубок системы охлаждения. Поломка водяной помпы: физический износ крыльчатки, ржавчина и коррозия на поверхностях водяного насоса.	нет	да
Коробка передач, 1 (Один)	Затрудненное включение передач: синхронизатор на третьей передаче изношен, вылетает четвертая передача; износ штока переключения. Самопроизвольное выключение передачи: износ подшипников шестерен и осевое перемещение валов; износ подшипников ведомого вала. Подтекание масла из-за ослабления резьбовых соединений крепления коробки передач и износа сальников.	нет	да
Передний мост, 1 (Один)	Удовлетворительное состояние.	да	да
Задний мост, 1 (Один)	Течь масла, износ зубьев шестерен главной передачи, подшипников дифференциала, хвостовика.	нет	да
Рессоры, 4 (Четыре) и амортизаторы, 4 (Четыре)	Амортизаторы не исправны: физический износ перепускного клапана поршня и клапана сжатия, потеря герметичности клапана отдачи, износ уплотнения. Рессоры потеряли радиус кривизны и упругости, из-за разрыва центрального болта произошел сдвиг рессорных листов, трещины, поломка стяжных хомутов, износ втулок.	нет	да
Крылья и подножки, 3 (Три)	Самопроизвольное разрушение металла (коррозия) подножки, крыльев, арок на задних крыльях.	нет	да
Рулевое управление, 1 (Один)	Удовлетворительное состояние	да	да

Наименование агрегатов и количество (шт.)	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)	Наличие (да/нет)
Кабина, кузов, 1 (Один)	Деформация во многих местах, многочисленные следы коррозии в крыше, на днище кузова, внутренней части багажника, под капотом, на нижней части дверей и порога, по всему периметру металлических частей.	нет	да
Тормозная система, 1 (Один)	Повышение усилия на педали при торможении вследствие неисправности вакуумного усилителя тормозов, заедание поршня рабочего цилиндра, деформации рычага подвески. Утечка тормозной жидкости в главном и рабочих цилиндрах, повреждение трубопроводов и шлангов, большая выработка тормозного барабана и тормозных колодок.	нет	да
Электрооборудование, 1 (Один)	У генератора вышли из строя диодный мост и регулятор напряжения. Замыкание обмотки генератора, повреждение проводов. Износ коллектора и разрушение подшипника, повреждение шкива, износ токоъемных щеток. Стартер прокручивает бендикс.	нет	да
Контрольный щиток приборов в сборе, 1 (Один)	Удовлетворительное состояние.	да	да
Аккумулятор, 1 (Один)	Окисление клемм аккумулятора. У батареи повреждены пластины аккумулятора, имеются трещины в корпусе.	нет	да
Топливная система, 1 (Один)	Удовлетворительное состояние.	да	да
Передние фары, 2 (Два)	В сборе, имеются механические царапины и сколы.	да	да
Задние фары, 2 (Два)	В сборе, имеются царапины и сколы.	да	да
Сиденья и спинки, 2 (Два)	В сборе, загрязнены и засалены, протерты.	нет	да
Стекла, 6 (Шесть)	В сборе, имеются мелкие царапины, сколы и трещины.	да	да
Резина, 4 (Четыре)	Покрышки колес (шины) изношены на 70% – не виден рисунок протектора.	нет	да

Заключение: транспортное средство с инвентарным номером 4101050014 непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие частичной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии:

Зам. гл. врача
 по хозяйственным вопросам



Е. В. Горшков

Члены комиссии:

Юрисконсульт



Ю. М. Кошкин

Механик гаража



А. А. Андреев

Главный бухгалтер



В. Л. Зверева

Ведущий бухгалтер



Ж. В. Толстова

АКТ ОСМОТРА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«13» апреля 2021 г.

Время осмотра 8-30

№№	Наименование	Значение
1	Идентификационный номер (VIN)	ХТТ396295В0406560
2	Марка, модель ТС	УАЗ-396295
3	Наименование (тип ТС)	Санитарный
4	Категория ТС (А,В,С,Д, прицеп)	В
5	Год изготовления ТС	2010
6	Модель, № двигателя	409100*А3036508
7	Шасси (рама) №	374100А0427852
8	Кузов (кабина) №	396200А0108823
9	Цвет кузова (кабины)	Белая ночь
10	государственный регистрационный номер	А 905 ТС 21

ПРИ ОСМОТРЕ УСТАНОВЛЕНО:

№	Наименование элемента кузова	Описание повреждений						
		Деформация	Вмятина	Царапина до металл.	Повреждение ЛКП	Поверхностная коррозия	Сквозная коррозия	Трещина
1.	Бампер передний					✓	✓	
2.	Реш. облицовки рад.							
3.	Капот					✓	✓	
4.	Панель передка					✓		
5.	Крыло переднее левое							
6.	Дверь передняя левая					✓	✓	
7.	Дверь задняя левая					✓	✓	
8.	Крыло заднее левое					✓	✓	
9.	Бампер задний							
10.	Панель задняя					✓	✓	
11.	Крышка багажника					✓		
12.	Крыло заднее правое							
13.	Дверь задняя правая					✓	✓	
14.	Дверь передняя правая					✓	✓	
15.	Крыло переднее правое					✓	✓	

Коробка передач:

16	Панель крышки	✓	Механическая	Автоматическая
----	---------------	---	--------------	----------------

Колеса

Вид дисков	Характеристика дефектов	
	деформация	коррозия
Штапм. стальные	✓	✓
Литые (легк. сплав)		
Хромирован		

Вид дисков	Характеристика дефектов		
	Разрыв, разрез	Расслоение, вздутие	трещина
Передние			
Задние			
Запасное колесо			

Стекла. Фары. Фонари

Наименование деталей	Характеристика повреждений			
	разбито	трещина	скол	царапина

Стекло ветровое				✓
Стекло заднее				✓
Стекло двери передней				
Стекло двери задней				
Фара передняя				✓
Фонарь задний				✓

Салон

Наименование деталей	Характеристика повреждений			
	разрыв	потертость	трещина	загрязнённость
Обивка сиденья переднего правого	✓	✓		✓
Обивка сиденья переднего левого	✓	✓		✓
Обивка потолка	✓	✓		✓
Обивка дверей	✓	✓		✓
Панель приборов	✓	✓		✓


Примечание: на момент осмотра ТС находится в неработоспособном состоянии, имеет ряд узлов и агрегатов, требующих ремонта и замены, не эксплуатируется.

Доп. замечания: Эксплуатация автомобиля не возможна, технический осмотр, по данным Заказчика, ТС не прошел.


Общая оценка технического состояния ТС:

новое	очень хорошее	хорошее	удовлетворительное	условно-пригодное	неудовлетворительное	предельное
					✓	

При осмотре присутствовали:



должность



должность

должность

должность



подпись




подпись

подпись



фамилия, инициалы



фамилия, инициалы

фамилия, инициалы

фамилия, инициалы

Наименование (Ф. И. О.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Юбные отметки

Подпись прежнего
собственника

М. П.

Подпись настоящего
собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия

№

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

73 НВ 208545

Наименование (Ф. И. О.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника

М. П.

Подпись настоящего
собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия

№

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

М. П.

Подпись


Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



73 НВ 208545

1. Идентификационный номер (VIN) УАЗ-308295 ХТТ306205ЕВ0406560

2. Марка, модель ТС УАЗ-308295

3. Наименование (тип ТС) Санитарный

4. Категория ТС (А, В, С, Д, прицеп) В

5. Год изготовления ТС 2010

6. Модель, № двигателя 408100743038508

7. Шасси (рама) № 37410040127852

8. Кузов (кабина, прицеп) № 30620040108823

9. Цвет кузова (кабина, прицеп) БЕЛАЯ НОЧЬ

10. Мощность двигателя, кВт (л.с.) 112 (82.5)

11. Рабочий объем двигателя, куб. см 2093

12. Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ

13. Эксплуатационный класс ТРЕТИЙ

14. Разрешенная максимальная масса, кг 2510

15. Масса без нагрузки, кг 1910

16. Организация — изготовитель ТС (страна) РОССИЯ, ОАО УАЗ*

17. Оборудование типа ТС № РОССЕИГО2008ЕВ0401 01.01.10 САПР-ФОНД*

18. Страна вывоза ТС

19. Серия, № ПД, ППО 010УС10У01

20. Таможенные ограничения 010УС10У01


21. Наименование (Ф. И. О.) собственника ТС ООО "АВТОРАЙД"*

22. Адрес 432028, УЛЬЯНОВСЬКАЯ МОСКОВСКОЕ ШОССЕ 17А

23. Наименование организации — владельца транспортного средства ООО "УАЗ"


24. Адрес 43105, Фед. Путь М-5, Ульяновск

25. Дата выдачи паспорта 25.09.10



М. П.

Подпись



Сообщие отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Иммунологическое учреждение здравоохранения "Городская стоматологическая поликлиника"

Адрес: ул. Вайцехана Гегла, Чкаловский район, Илгале

Дата продажи (перехода)

30.09.2010

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

Обязательство о регистрации по государственному регистрационному знаку

серия

М. П.

Подпись инспектора

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

Подпись инспектора

Сообщие отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Автономное учреждение Чувашской Республики "Городская стоматологическая поликлиника"

Адрес: Министрства здравоохранения и социального

Дата продажи (перехода) Развитие Чувашской Республики

Документ на право собственности: Преп. Макамак Сергеевичу

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

М. П.

М. П.

Обязательство о регистрации по государственному регистрационному знаку

серия

Дата регистрации

№ 541575

Выдано ГИБДД

Подпись инспектора

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

Подпись инспектора

Сообщие отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

АУ "Городская стоматологическая поликлиника" ИММАРАВА

Адрес: ул. Вайцехана Гегла, Чкаловский район, Илгале

Дата продажи (перехода)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

М. П.

М. П.

Обязательство о регистрации по государственному регистрационному знаку

серия

Дата регистрации

№ 541575

Выдано ГИБДД

Подпись инспектора

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

Подпись инспектора

Сообщие отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес: Министрства здравоохранения и социального

Дата продажи (перехода) Развитие Чувашской Республики

Документ на право собственности: Преп. Макамак Сергеевичу

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

М. П.

М. П.

Обязательство о регистрации по государственному регистрационному знаку

серия

Дата регистрации

№ 541575

Выдано ГИБДД

Подпись инспектора

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

Подпись инспектора

КОТМР

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
СЕРТИФИКАТ Д'ИМАТРИСУЛАЦИОН

Регистрационный знак А905ТС21

Идентификационный номер (VIN)
УТ1А96227590406560

Марка, модель УАЗ 396295

Тип ТС Грузовые самосвалы

Категория ТС (ABCD, прицепа) B/MG

ГОА выпуска ТС 2010

Масса (р/м) №УТ1А96227592

Кузов (кабина, прицеп) №
39620040109573

Цвет серый металлик

Мощность двигателя, кВт/л. с. 67/115

Экологический класс Евро 4


Технически допустимая нагрузка, кг 7510

Масса в снаряженном состоянии, кг 1710

Срок временной регистрации

99 25 541598

БЕРНО
Главный врач
Авт. Городская станция технической подлинника
Чувашии
В.Н. Борисов



99 25 541598
СОВСЕТЬНИК (владелец)

Адрес: Республика Чувашия
Город Чебоксары

Республика, край, область
Чувашская Республика

Район

Нас. пункт г. Чебоксары

Улицы: пр-кт Максима Горького

Дом: 11А корп. кв.
Особые отметки

Имя подразделения ГИБДД

99 25 541598

20 1