







УТВЕРЖДАЮ:



Главный врач БУ «РКД»

В.Е. Бабокин

« 08 » 04 2021 г.

**АКТ**

**осмотра технического состояния транспортного средства**

г. Чебоксары

« 08 » 04 2021 г.

На основании приказа от 03 марта 2021 года № 90 комиссия в составе:  
председатель комиссии: и.о. главной медсестры Филиппова Е.С.

члены комиссии: инженер-энергетик Беззубов Д.А.

заместитель главного бухгалтера Белова В.В.

старшая медсестра ПО Чайкина Э.В.

бухгалтер Петухова Т.Г.

произвела осмотр транспортного средства: «Фургон цельнометаллический ГАЗ-2705»

Идентификационный номер (VIN)	XTH27050030329145
Марка, модель ТС	ГАЗ-2705
Наименование (тип ТС)	ФУРГОН ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)	В
Год изготовления ТС	2003
Модель, № двигателя	*40630A*33096147*
Шасси (рама) №	
Кузов (кабина, прицеп) №	27050030051680
Цвет кузова (кабины, прицепа)	СНЕЖНО-БЕЛЫЙ
Мощность двигателя, л. с. (кВт)	72.2 квт.
Рабочий объем двигателя, куб. см	2285
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Разрешенная максимальная масса, кг	3500
Масса без нагрузки, кг	2090
Организация-изготовитель ТС (страна)	ОАО «ГАЗ» Горьковский автомобильный завод РОССИЯ
Одобрение типа ТС №	РОСС RU.MT02.E02030П4
Паспорт транспортного средства	52 КР 077133
Свидетельство о регистрации ТС	21 57 № 186628 от 18 ноября 2017 г.
Государственный регистрационный номер	К100ВВ21
Инвентарный №	01510012

находящегося на балансе Бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканский кардиологический диспансер" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, на предмет технической исправности и пригодности в дальнейшей эксплуатации. После осмотра автомобиля и технической документации было установлено следующее:

1. Пробег с начала эксплуатации составил 491028 км, подвергалось среднему ремонту 0 раз, капитальному ремонту 0 раз.

2. Наличие инструмента: отсутствует

3. Общий процент износа транспортного средства 100%.

4. Общее техническое состояние транспортного средства:

№ п/п	Наименование деталей, узлов и агрегатов	Количество деталей, узлов и агрегатов (шт.)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
1	2	3	4	5	6
1	Двигатель	1	в наличии	Находится в неудовлетворительном состоянии, повышенный расход масла, и топлива, течь масла, посторонний шум при работе, износ поршневой группы, распределительного вала, коленчатого	нет

				вала. Головка блока цилиндров - необходима замена впускных и выпускных клапанов в сборе. Для дальнейшей эксплуатации требуется проведение капитального ремонта или замена двигателя.	
2	Сцепление	1	в наличии	Требуется замена диска сцепления, ведомого диска, корзины сцепления, зубья маховика изношены.	нет
3	Система охлаждения	1	в наличии	Течь системы охлаждения, необходима замена патрубков системы охлаждения, помпы, термостата. Радиатор охлаждения - следы подтеков, сердцевина засорена. Радиатор печки течет.	нет
4	Система питания	1	в наличии	Коррозия в топливном баке. Разрушение бензопроводов от коррозии. Выход из строя топливного модуля из-за коррозии. Замытие бензотрубок, бензопроводов.	нет
5	Коробка передач	1	в наличии	Повышенный шум в механической коробке переключения передач (МКПП) при движении. Самопроизвольное выключение 1 и 3 передач, шестерни и синхронизаторы изношены, следы подтеков масла. Необходима замена.	нет
6	Передний мост	1	в наличии	Передняя подвеска - необходима замена шаровых опор, рулевых тяг, сайленблоков, резинотехнических изделий, нижних и верхних рычагов, ступиц в сборе с подшипниками, амортизаторов.	нет
7	Задний мост	1	в наличии	Повышенный шум редуктора заднего моста, визуально наблюдается течь масла износ шестерен дифференциала - необходима замена заднего моста в сборе. Вибрация при движении - необходима замена крестовин кардана и подвесного подшипника.	нет
8	Рессоры	4	в наличии	Находятся в неудовлетворительном состоянии, предельный износ, трещины на коренных листах.	нет
9	Рулевое управление	1	в наличии	Повышенный люфт рулевого колеса, износ рулевых тяг, рулевого механизма - необходима замена.	нет
10	Тормозная система	1	в наличии	Необходима замена тормозных колодок, передних тормозных дисков, задних тормозных барабанов, шлангов, механизма стояночного тормоза, главного тормозного цилиндра, рабочих цилиндров, тормозных трубок.	нет
11	Крылья и подножки	4	в наличии	Подвержены коррозии сквозные отверстия подножек и крыльев.	нет
12	Кузов	1	в наличии	Сколы краски в передней части, образование следов коррозии на внутренней части капота, панели облицовки передка; дверь передняя правая, левая - множественные очаги коррозии, потертости, образование коррозии в нижней внутренней части, сколы краски на торце дверей; дверь задняя правая, левая - царапины, потертости, образование коррозии в нижней внутренней части, сколы краски на торце двери; панель боковины левое, правое следы сквозного коррозионного разрушения; рамка ветрового стекла - коррозия; основание пола кузова - частичное отсутствие антикоррозионной защиты, множественные следы коррозии и ржавчины. К вышеуказанным элементам необходимо применение сварочных, окрасочных и прочих кузовных работ с заменой кузовных панелей или замена кузова в сборе. Бампер передний, задний - находятся в неудовлетворительном состоянии, следы коррозии, множественные сколы краски, имеются трещины.	нет
13	Электрооборудование	1	в наличии	Находится в неудовлетворительном состоянии, окисление контактов проводов, обрыв проводки.	нет
14	Контрольный щиток	1	в наличии	Находится в технически неисправном состоянии. Окисление контактов, коррозия на контактах	нет



	приборов			микросхем.	
15	Аккумулятор	1	в наличии	Аккумуляторная батарея установлена в октябре 2013 года. Из-за длительной эксплуатации произошло осыпание активной массы, в результате чего произошло замыкание пластин.	нет
16	Карбюратор	1	в наличии	Переливает бензин, уровень топлива, запах бензина в кабине.	нет
17	Бензонасос	1	в наличии	Находится в неудовлетворительном состоянии, при нагреве не докачивает топливо.	нет
18	Фары в сборе	2	в наличии	Помутнение зеркального элемента и отражающих элементов, окисление контактов. Трещины на стеклах фар.	нет
19	Задний фонарь в сборе	2	в наличии	Помутнение отражающих элементов. Внутренняя коррозия и окисление контактов из-за которых лампы не держатся на гнездах.	нет
20	Сиденья и спинка	7	в наличии	Разрушение паралона сидений, разрушение материала обивки сидений, разрушение пружин сидений.	нет
21	Стекла лобовые, боковые, задние	5	в наличии	Наблюдаются трещины, сколы на ветровом стекле. Царапины потертости на опускных стеклах дверей.	нет

5. Количество покрышек 6 (шесть), запасных 1 (один).

6. Местонахождение объекта 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 29А.

7. Балансовая стоимость 274 927,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.

Техническое заключение: транспортное средство с инвентарным номером 01510012 непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии:

И.о. главной медсестры:

Члены комиссии:

Инженер-энергетик:

Зам. главного бухгалтера:

Ст. медсестра ПО:

Бухгалтер:

Е.С. Филиппова


Д.А. Безубов

В.В. Белова

Э.В. Чайкина

Т.Г. Петухова





Особые отметки

Адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

Регистрационный знак: 52 КР 077133

Дата регистрации: 18.11.2017

Подпись

Дата снятия с учета

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

Регистрационный знак


Дата регистрации

М. П.

Отметка о снятии с учета

М. П.

Подпись



Особые отметки

52 КР 077133

1. Идентификационный номер (VIN)

2. Марка, модель ТС

3. Наименование (тип ТС)

4. Категория ТС (А, В, С, D, прицепп)

5. Год изготовления ТС

6. Модель, № двигателя

7. Шасси (раме) №

8. Кузов (кабина, прицеп) №

9. Цвет кузова (кабины, прицепа)

10. Мощность двигателя, л.с. (кВт)

11. Рабочий объем двигателя, куб. см

12. Тип двигателя

13. Разрешенная максимальная масса, кг

14. Масса без нагрузки, кг

15. Организация - изготовитель ТС (страна)

16. Оборудование типа ТС №

17. Страна вывоза ТС

18. Серия, № удостоверения, ПДА

19. Таможенные ограничения

20. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС

21. Адрес

22. Наименование организации, выдавшей паспорт

23. Адрес

24. Дата выдачи паспорта

М. П.

Подпись



Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости





Особые отметки

Адрес: 428031, Чувашская Республика, Чувашская область, Чебоксарский район, с/пос. "Муромский", д. Муромский, кв. 19. 09.03

Дата продажи (передачи): 01.27.13. 0

Документ на право собственности: 01.27.13. 0

Подпись прежнего собственника: М. П. Подпись вступившего собственника: [Signature]

Свидетельство о регистрации ТС: серия ПС № 0000000000

Регистрационный знак: МОРТ-1774

Выдано ГИБДД: М. П. Подпись: [Signature]

Огнетка о снятии с учета: М. П. Подпись: [Signature]

Дата снятия с учета: М. П. Подпись: [Signature]

Особые отметки

Наименование (Ф.И.О.) собственника: Ю.В. Рыжовичкина

Адрес: г. Чебоксары, ул. 21 Сентября, д. 87

Дата продажи (передачи): 19.08.12. 2003

Документ на право собственности: 21.12.12. 456555

Подпись прежнего собственника: М. П. Подпись вступившего собственника: [Signature]

Свидетельство о регистрации ТС: серия ПС № 0000000000

Регистрационный знак: 01.27.13. 0

Дата регистрации: М. П. Подпись: [Signature]

Выдано ГИБДД: М. П. Подпись: [Signature]

Огнетка о снятии с учета: М. П. Подпись: [Signature]

Дата снятия с учета: М. П. Подпись: [Signature]

Копия верна  
Главный бухгалтер Б.В. Рыжовичкина



Особые отметки

Адрес: 428031, Чувашская Республика, Чувашская область, Чебоксарский район, с/пос. "Муромский", д. Муромский, кв. 19. 09.03

Дата продажи (передачи): 01.27.13. 0

Документ на право собственности: 01.27.13. 0

Подпись прежнего собственника: М. П. Подпись вступившего собственника: [Signature]

Свидетельство о регистрации ТС: серия ПС № 0000000000

Регистрационный знак: МОРТ-1774

Выдано ГИБДД: М. П. Подпись: [Signature]

Огнетка о снятии с учета: М. П. Подпись: [Signature]

Дата снятия с учета: М. П. Подпись: [Signature]

Особые отметки

Наименование (Ф.И.О.) собственника: Ю.В. Рыжовичкина

Адрес: г. Чебоксары, ул. 21 Сентября, д. 87

Дата продажи (передачи): 19.08.12. 2003

Документ на право собственности: 21.12.12. 456555

Подпись прежнего собственника: М. П. Подпись вступившего собственника: [Signature]

Свидетельство о регистрации ТС: серия ПС № 0000000000

Регистрационный знак: 01.27.13. 0

Дата регистрации: М. П. Подпись: [Signature]

Выдано ГИБДД: М. П. Подпись: [Signature]

Огнетка о снятии с учета: М. П. Подпись: [Signature]


Дата снятия с учета: М. П. Подпись: [Signature]





Р.Р. Чувашская Республика

21 57 № 186628



СОВЕТНИК (владелец)  
БУ РКД МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ  
ВУ РКД МИНДРАВА ЧУВАШИИ

Республика, край, область  
Чувашская Республика  
Район  
Нас. пункт г Чебоксары  
Улица ул Федора Гладкова  
Дом 29кори. кв.  
Особые отметки

Код подразделения ГИБДД 1197081

18 ноября 2017 г.  
№ 21 57 № 186628



*Копия  
Иванов Иван*

*Иванов Иван  
И.И. Иванов*

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС  
СЕРТИФИКАТ ДИМАТРЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационный знак К100ВВ21  
Идентификационный номер (VIN)  
УТН27050030329145

Марка, модель Р93 2705  
Б42 2705

Тип ТС Грузовой автобус

Категория ТС (АВТО, прицеп) В

Год выпуска ТС 2003

Шасси (рама) № ОТСУСТВУЕТ

Кузов (кабина, прицеп) №  
27050030051580

Цвет СЕРЫЙ БЕЛЫЙ

Мощность двигателя, кВт/л. с. 72.2/98.

Экологический класс НЕ УСТАНОВЛЕН

Паспорт ТС серия 52 № 077133

Разрешенная шах масса, кг 3500

Масса без нагрузки, кг 2090

21 57 № 186628