

Утверждаю

Главный врач БУ «Республиканский центр
Медицины катастроф и скорой медицинской
помощи» Минздрава Чувашии

О.В. Краузе

2021 года



АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

город Чебоксары

«02» 07 2021 года

На основании приказа № 03 от 11.01.2021 года комиссия в составе:

председатель комиссии: заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Кириллов А.А.

члены комиссии: начальник ремонтного цеха Германов П.К.

начальник отдела материально-технического снабжения Кокарев В.Н.

бухгалтер отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету Осипова И.А.

начальник информационного отдела Горшков А.В.

произвела осмотр транспортного средства: автомобиль 39623 СПЕЦИАЛЬНЫЙ, АСМП

Идентификационный номер (VIN)	X8939623060CG1302
Марка, модель ТС	39623
Наименование (тип ТС)	СПЕЦИАЛЬНЫЙ, АСМП
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)	В
Год изготовления ТС	2006
Модель, № двигателя	УМЗ-421800 № 60304795
Шасси (рама) №	37410060485013
Кузов (кабина, прицеп) №	37410060207704
Цвет кузова(кабины, прицепа)	БЕЛАЯ НОЧЬ
Мощность двигателя, л. с. (кВт)	84 (61,8)
Рабочий объем двигателя, куб. см	2890
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Разрешенная максимальная масса, кг	2720
Масса без нагрузки, кг	1820
Организация- изготовитель ТС (страна)	ООО «Берегиня Люкс» РОССИЯ
Одобрение типа ТС №	E01438 от 01.09.05 выдано РОСС RU.MT20
Паспорт транспортного средства	73 KX 596965 от 10.06.06
Свидетельство о регистрации ТС	99 06 № 726843 от 19 декабря 2018 г.
Государственный регистрационный номер	X441BP21
Инвентарный №	001510304
Особые отметки	ВЫДАН ПТС 73 KX 596965 ВЗАМЕН 73 MB 254629 п.3 Автомобиль скорой медицинской помощи п.1 VIN ОАО «УАЗ» ХТТ39625960463740 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС «НУЛЕВОЙ»

находящийся на балансе бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации. После осмотра автомобиля и технической документации было установлено следующее:

1. Пробег с начала эксплуатации составил 374388 км, подвергалось среднему ремонту 3 (три) раза, капитальный ремонт не проводился. Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 54200 км.
2. Наличие инструмента: отсутствует.
3. Общий процент износа транспортного средства: 100%.
4. Общее техническое состояние транспортного средства:

№ п/п	Наименование деталей, узлов и агрегатов	Количество деталей, узлов и агрегатов шт.)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
1	2	3	4	5	6
1.	Двигатель	1	в наличии	Расслоение металла с торца коленвала , трещина в гильзе 1 цилиндра. Микротрещины в 1 и 3 цилиндрах.	нет
2.	Система смазки	1	в наличии	Разрушение масляного канала - отсутствие давления масла. Заклинивание масляного насоса.	нет
3.	Система охлаждения	1	в наличии	Заклинивание водяного насоса, трещины в патрубках, отсутствие проходимости охлаждающей жидкости.	нет

4.	Система питания	1	в наличии	Сквозная коррозия в топливном баке, разрушение топливной магистрали. Заклинивание топливного насоса.	нет
5.	Сцепление	1	в наличии	Деформация и разрушение узла сцепления.	нет
6.	КПП и раздаточная коробка	1	в наличии	Полное разрушение вторичного вала, разрушение шестерни 1,2, 3 и 4 передачи. Разрушение механизма выбора передач.	нет
7.	Передний мост	1	в наличии	Гул в раздаточной коробке. Деформация корпуса переднего моста, вибрация и хруст при движении. Разрушение шлицевой части полуосей, трещина на корпусе тормозных барабанов, заклинивание ступичного подшипника.	нет
8.	Задний мост	1	в наличии	Разрушение зубьев главной пары заднего моста, разрушение шлицевой части полуосей и посадочных мест подшипников. Течь масла из под крышки главной пары.	нет
9.	Рулевое управление	1	в наличии	Разрушение зубьев червячного механизма рулевого управления, разрушение резьбового соединения рулевых пальцев.	нет
10.	Тормозная система	1	в наличии	Разрушение тормозных накладок и барабанов, передних и задних колес. Обрыв тормозных тросов. Заклинивание штока главного тормозного цилиндра.	нет
11.	Рессоры	4	в наличии	Разрушение основных и дополнительных листов задних рессор. Трещина на кронштейне крепления рессоры к раме.	нет
12.	Рама	1	в наличии	В результате коррозии и усталости металла образовались трещины в местах крепления к раме кузова и поперечных лонжеронов.	нет
13.	Кузов	1	в наличии	Сквозная коррозия кузова, дверей и колесных арок. Отслоение лакокрасочного покрытия.	нет
14.	Электрооборудование	1	в наличии	Разрушение корпуса задних фонарей, обрыв проводки, оплавление проводки в местах соединения с фонарями, оплавление изоляции обмотки генератора, отсутствие напряжения в сети.	нет
15.	Панель приборов	1	в наличии	Отсутствие напряжения, окисление контактов, коррозия на контактах микросхем.	нет
16.	Аккумулятор	1	в наличии	АКБ 6СТ-60 установлена в мае 2013 года. Из-за длительной эксплуатации произошло осыпание активной массы, в результате чего произошло замыкание пластин.	нет
17.	Фары в сборе с подфарниками	2	в наличии	Фары подверглись внутренней коррозии и окислению контактов из-за которой лампы не держатся в своих гнездах.	нет
18.	Задние фонари в сборе	2	в наличии	Задние фонари подверглись внутренней коррозии и окислению контактов из-за которой лампы не держатся в своих гнездах.	нет
19.	Сиденья	3	в наличии	Разрушение поролон сидений, разрушение материала обивки сидений, разрушение пружин пассажирского сиденья.	нет
20.	Стекла лобовые, боковые, задние	6	в наличии	Остекление автомобиля имеет трещины и сколы.	нет

5. Количество покрышек – 4 штуки, запасных – 1 штука (износ 100%). Размер 225/75 R16C, установлены 2013 года, имеют наработку по пробегу 70874 км. Остаточная высота рисунка протектора менее 0,5 мм.

6. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Гладкова дом 2.

7. Балансовая стоимость: 317587,20 руб., остаточная стоимость: 0,00 руб.

Заключение: указанное в настоящем акте транспортное средство не пригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии: _____ А.А. Кириллов

Члены комиссии _____ А.В. Горшков

_____ П.К. Германов

_____ И.А. Осипова

_____ В.Н. Кокарев





БҰҰР РЕСПУБЛИКАСЫҚА ІШІРІ МЕНШІЛІК КАТАСТРОФ И СӘУРІА МЕНШІЛІК
 Чувашская Республика Т. Чебоксары, пост 9-А
 Дата приема (присвоения) 01.10.2018
 Документ не имеет юридической силы

Оборудование
 Подпись должностного лица
 Подпись должностного лица
 Подпись должностного лица

Дата регистрации 19.12.2018
 Регистрационный знак 73 MB 28-629
 Вид ТС 1.3 Автомобиль
 Вид ТС 1.3 Автомобиль

Оборудование отечественного производства
 Подпись 73 КХ 596965
 Подпись 73 КХ 596965



Категория ТС
 Дата регистрации
 Вид ТС
 Регистрационный знак
 Подпись



X441BP

Оборудование отечественного производства
 Выдан ПТС 73 КХ 596965
 73 MB 28-629
 1.3 Автомобиль
 Вид ТС 1.3 Автомобиль

Выдан ПТС 73 КХ 596965
 73 MB 28-629
 1.3 Автомобиль
 Вид ТС 1.3 Автомобиль



17. Страна заявки ПС
 18. Страна № уполномоченного ПУ
 19. Таможенное отделение



Наименование (в.п.д.) подразделения ПУ
 ООО "Берегвия Локс"
 Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе
 Подпись





Особые отметки



Наименование (Ф. И. О.) собственника П.П. Кочумян

Адрес 803016, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Введенская, д. 21

Дата приема (передачи) 10.06.06

Адрес проживания (передачи) г. Нижний Новгород, ул. Введенская, д. 21

Договор № 23.06.06.05.2006.



Подпись

М. П.

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета


М. П.

Подпись

Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника Лиза Терезьяна
Стандия Скворцова
Адрес г. Ярославль

Дата приема (передачи) 20.06.06




Подпись

М. П.

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.



Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника П.П. Кочумян

Адрес г. Ярославль ул. с. Ф. Скворцова

д. 10

Дата приема (передачи)



Подпись

М. П.

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника
БУ РЕДЫН СТАНИА БУДРА КЕЛ ПИДИН НАЗАРОВА ЧУВШИМ
Адрес г. Ярославль, ул. Введенская, д. 21-кв. 9-1

Дата приема (передачи)



Подпись

М. П.

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЦЕНТРАЛЬНОЕ О РЕГИСТРАЦИИ ТС
СЕРВИСАЛ ДИМАДРИСЦИЛЛИОН
 Регистрационный знак **УАТНН21**
 Идентификационный номер (VIN) **ХВ939823060681102**
 Марка, модель **УАЗ 3962**
УАЗ 3962
 Тип ТС **Легковой** **р/с/с**
 Категория ТС (АВСД, прицеп) **В**
 Код страны ТС **2006**
 Шасси (рама) № **УА10060155013**
 Кузов (кабина, прицеп) № **УА10060201704**
 Цвет **БЕЛЫЙ КОЛ**
 Мощность двигателя кВт/л.с. **61/84**
 Эмиссионный класс **ИВЕРЮА**
 Наименов. ТС согласно КЛАО **596805**
 Разрешенная макс. масса кг **2120**
 Масса без нагрузки кг **1820**

99 06 № 726843
99 06 № 726843

99 06 № 726843
 Собственник (владелец)
ИП РЕСУБЛИКАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕПУБЛИКИ ЧЕЧЕНСКО-ИНГУШСКОГО РЕГИОНА

Республика, край, область **Чувашская Республика**
 Район **Ичалковский**
 Наименов. г. Чебоксары
 Улица **пр-кт 9-й Парикетк**
 Дом **10** корпус **кв.**
 Особые отметки **С/Р РЕПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕПУБЛИКИ ЧЕЧЕНСКО-ИНГУШСКОГО РЕГИОНА**

Код подразделения ГИБДД **1197017**

с 19 _____ года по 20 _____ г.



