

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности  
директора бюджетного  
учреждения Чувашской  
Республики «Каршлыхский  
дом-интернат для  
ветеранов войны и труда»  
Министерства труда и  
социальной защиты  
Чувашской Республики  
О.В. Смирнова



АКТ

осмотра технического состояния

д. Кюрегаси

11 июня 2021 года

На основании приказа №30 о/д от 7 июня 2021 года комиссия в составе: председателя комиссии Волкова Н.П. – заведующего складом, членов комиссии: Портновой Л.И. – ведущего бухгалтера КУ «Централизованная бухгалтерия», Портновой Л.В. - кастелянши, Замковой С.П. – медицинской сестры палатной, произвела осмотр транспортного средства Автомобиль LADA 210740, (назначение объекта – автомобили легковые малого класса для индивидуального и служебного пользования), государственный регистрационный номер В 595 СА 21 от 27.11.2012, находящегося на балансе БУ «Каршлыхский дом-интернат для ветеранов войны и труда» Минтруда Чувашии.

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 63 НМ 840799

1. Идентификационный номер (VIN)- XTA210740CY037774
2. Марка, модель ТС - LADA, 210740 LADA 2107
3. Наименование (тип ТС) - легковой
4. Категория ТС (А, В, С, Д, прицеп) - В
5. Год изготовления ТС - 2012
6. Модель, № двигателя - 21067, 9891228
7. Шасси (рама) № - отсутствует
8. Кузов (кабина, прицеп) № - XTA210740CY037774
9. Цвет кузова (кабины, прицепа) - ярко-белый
10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) - 72,7 л. с. (53,5 кВт)
11. Рабочий объем двигателя, куб. см - 1568
12. Тип двигателя - бензиновый
13. Экологический класс - четвертый
14. Разрешенная максимальная масса, кг - 1460
15. Масса без нагрузки, кг - 1135

Транспортное средство Автомобиль LADA, 210740, год изготовления- 2012 г, с начала эксплуатации отработал 285441 км. моточасов, подвергался среднему ремонту 2 раза, капитальному ремонту – не подвергался. Со времени предыдущего среднего (капитального) ремонта отработал 107509 км. моточасов. Инвентарный № 0101250002.

1. Наличие инструмента - нет
2. Процент годности авторезины - 25 %
3. Общий процент износа транспортного средства – 95%

г.  
—  
ри  
о-  
СА  
  
ий  
гат  
  
ль  
ой  
ль-  
бо-  
аз-  
  
на

4. Общее техническое состояние транспортного средства:

Наименование агрегатов и деталей	Наличие	Кол-во	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Двигатель	Имеется	Один	Следы подтеков масла, предположительно с прокладки головки блока цилиндров. Полный физический износ цилиндропоршневой группы	Нет
Сцепление	Имеется	Один	Износ корзины сцепления	Нет
Система охлаждения	Имеется	Один	Протекает охлаждающая жидкость с радиатора охлаждения.	Нет
Система питания	Имеется	Один	Коррозия топливопроводов.	Нет
Коробка передач	Имеется	Один	Заедание при переключении задней передачи. Износ подшипников.	Нет
Задний мост	Имеется	Один	Износ подшипников, износ сальников, утечка масла.	Нет
Система смазки	Имеется	Один	Низкое давление масла на всех оборотах двигателя в результате увеличенного зазора в подшипниках и вкладышах коленчатого вала, выработан вал масляного насоса.	Нет
Рессоры	Имеются	Два	Износ втулок.	Нет
Рулевое управление	Имеется	Один	Рулевые наконечники изношены, регулировке не поддаются.	Нет
Тормозная система	Имеется	Один	Физический износ тормозных цилиндров, шлангов, колодок, трубок. Повышенный расход тормозной жидкости.	Нет
Крылья	Имеются	Четыре	Передние крылья - коррозия металла, задние крылья - сквозные отверстия в результате коррозии металла.	Нет
Кузов	Имеется	Один	Кузов имеет ржавчины, имеются сколы, потертости, царапины, сквозные отверстия в результате коррозии металла.	Нет
Электрооборудование	Имеется	Один	Разрушение изоляции электропроводов. Физический износ контактов реле.	Нет
Контрольный щиток приборов	Имеется	Один	Внутренние элементы щитка прибора имеют коррозию.	Нет

1 г.

3 - при по-

СА

ий

нат

иль

кой

ль-

бо-

раз-

на

Аккумулятор	Имеется	Один	Физический износ аккумулятора	Нет
Бензонасос	Имеется	Один	Сгорел мотор бензонасоса.	Нет
Фары в сборе	Имеются	Один	Трещины и сколы.	Нет
Задний фонарь в сборе	Имеются	Один	Имеются трещины в отражателе.	Нет
Сиденья и спинка	Имеются	Три	Физический износ внутренних поролоновых наполнителей. Разрушение болтовых креплений сидений.	Нет
Стекла лобовые, боковые, задние	Имеются	Шесть	Сколы, царапины и трещины.	Нет

5. Количество покрышек - 4 запасных -1  
6. Паспорт транспортного средства 63 НМ 840799  
7. Местонахождение объекта: Чувашия, Моргаушский район, д. Кюрегаси, ул. Центральная, д.91  
8. Балансовая стоимость 216300,00 руб., остаточная стоимость 0,00 рублей.

Техническое заключение: Автомобиль LADA 210740, государственный регистрационный номер В 595 СА 21, не пригоден для дальнейшего использования по целевому назначению, вследствие полной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Волков Н.П.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Портнова Л.И.

\_\_\_\_\_ Портнова Л.В.

\_\_\_\_\_ Замкова С.П.

1 г.

в –  
при  
по-

СА

ний

нат

иль


кой

аль-

ебо-

раз-

ина



Особые отметки

Адрес \_\_\_\_\_

Дата продажи (передачи) \_\_\_\_\_  
Документ на право собственности \_\_\_\_\_

Подпись прежнего собственника \_\_\_\_\_  
М. П. \_\_\_\_\_  
Подпись настоящего собственника \_\_\_\_\_  
М. П. \_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации ТС \_\_\_\_\_  
серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный знак \_\_\_\_\_  
Дата регистрации \_\_\_\_\_  
Выдано ГИБДД \_\_\_\_\_  
М. П. \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

Отметка о снятии с учета \_\_\_\_\_  
Дата снятия с учета \_\_\_\_\_  
М. П. \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

Наименование (ф. и. о.) собственника \_\_\_\_\_  
63 НМ 840799

Адрес \_\_\_\_\_

Дата продажи (передачи) \_\_\_\_\_  
Документ на право собственности \_\_\_\_\_

Подпись прежнего собственника \_\_\_\_\_  
М. П. \_\_\_\_\_  
Подпись настоящего собственника \_\_\_\_\_  
М. П. \_\_\_\_\_


Свидетельство о регистрации ТС \_\_\_\_\_  
серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный знак \_\_\_\_\_  
Дата регистрации \_\_\_\_\_  
Выдано ГИБДД \_\_\_\_\_  
М. П. \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

Отметка о снятии с учета \_\_\_\_\_  
Дата снятия с учета \_\_\_\_\_  
М. П. \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_




63 НМ 840799



Особые отметки

1. Идентификационный номер (VIN) \_\_\_\_\_  
2. Марка, модель ТС \_\_\_\_\_  
3. Наименование (тип ТС) \_\_\_\_\_  
4. Категория ТС (А, В, С, Д, прицеп) \_\_\_\_\_  
5. Год изготовления ТС \_\_\_\_\_  
6. Модель, № двигателя \_\_\_\_\_  
7. Шасси (рама) № \_\_\_\_\_  
8. Кузов (кабина, прицеп) № \_\_\_\_\_  
9. Цвет кузова (кабина, прицеп) \_\_\_\_\_  
10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) \_\_\_\_\_  
11. Рабочий объем двигателя, куб. см \_\_\_\_\_  
12. Тип двигателя \_\_\_\_\_  
13. Экологический класс \_\_\_\_\_  
14. Разрешенная максимальная масса, кг \_\_\_\_\_  
15. Масса без нагрузки, кг \_\_\_\_\_  
16. Организация - изготовитель (страна) \_\_\_\_\_  
17. Оборудование типа ТС, № \_\_\_\_\_  
18. Страна вывоза ТС \_\_\_\_\_  
19. Серия, № ТД, ТПО \_\_\_\_\_  
20. Таможенные ограничения \_\_\_\_\_

21. Наименование (ф. и. о.) собственника \_\_\_\_\_  
УИАР ОАО "АВТОНАЗ" \_\_\_\_\_  
22. Адрес 445024 САМАРСКАЯ ОБЛ. г. ТОЛЬЯТТИ ИЖИД \_\_\_\_\_  
ИЖОСБ, 36 \_\_\_\_\_  
23. Наименование организации, выдавшей паспорт \_\_\_\_\_  
ОАО "АВТОНАЗ" \_\_\_\_\_  
445024 г. ТОЛЬЯТТИ \_\_\_\_\_  
ИЖИД ИЖОСБ, 36 \_\_\_\_\_  
24. Дата выдачи \_\_\_\_\_  
31.05.13 \_\_\_\_\_



Подпись \_\_\_\_\_  
Списков



Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника

ООО "Оникор"

Адрес Нижегородская обл. г. Дзержинск, пр-т Ленина д. 107 Б

Дата продажи (передачи)

14.09.2012

Иные виды специальной продукции и документов

№ 40

Серия 40

№ 505591

Дата регистрации

21.09.2012

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника Бу. Карлымышевский Бу. Исламханович

Адрес Чувашская Республика, Мордовия, п/п. Ичалки, Ичалкинский район, д. Ичалки

Дата продажи (передачи) 22.11.2012

Документ на право собственности

Подпись настоящего собственника

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника

Бу. Карлымышевский Бу. Исламханович

Адрес Чувашская Республика, д. Мордовия, Центральная, дом 91

Дата продажи (передачи) 25.11.2015

Иные виды специальной продукции и документов

№ 40

Серия 40

№ 505591

Дата регистрации

21.09.2012

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись настоящего собственника

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС  
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION**


Регистрационный знак **8595CAZ1**  
Идентификационный номер (VIN)  
**XTAZ10740CY037774**  
Марка, модель **ЛАДА 210740 ЛАДА 2107**  
Тип ТС **Легковой, прочее**  
Категория ТС (АВОВ, прицеп) **В**  
Год выпуска ТС **2012**  
Шасси (рама) № **ОТСУТСТВУЕТ**  
Кузов (кабина, прицеп) №  
**XTAZ10740CY037774**  
Цвет **ЯРКО-БЕЛЫЙ**  
Мощность двигателя, кВт/л.с. **53/72.7**  
Экологический класс **ЧЕТВЕРТЫЙ**  
Паспорт ТС серия **63** № **840799**  
Разрешенная шах. масса, кг **1460**  
Масса без нагрузки, кг **1135**

**21 40 № 505591**

г.  
—  
ли  
о-  
А  
ий  
ат  
ль  
ой  
ль-  
о-  
из-  
на

21 40 № 505591

СОБСТВЕННИК (владелец)



БУ КОРШОУСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ  
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  
МИНСТРУДА ЧУВАШИИ

Республика, край, область

Чувашская Республика

Район р-н Моргаушский

Нас. пункт д Кярегаси

Улица ул Центральная

Дом 91 корп. кв.

Особые отметки

Код подразделения ГИБДД

1197081

21 40 № 505591

20 16 г.

**Фотографии**





