

Утверждаю

Главный врач БУ «Республиканский центр  
медицины катастроф и скорой медицинской  
помощи» Минздрава Чувашии

О.В. Краузе

2021 года



**АКТ  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

город Чебоксары

«02» 07 2021 года

На основании приказа № 03 от 11.01.2021 года комиссия в составе:

председатель комиссии: заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Кириллов А.А.

члены комиссии: начальник ремонтного цеха Германов П.К.

начальник отдела материально-технического снабжения Кокарев В.Н.

бухгалтер отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету Осипова И.А.

начальник информационного отдела Горшков А.В.

произвела осмотр транспортного средства: автомобиль 39623 СПЕЦИАЛЬНЫЙ, АСМП

Идентификационный номер (VIN)	X8939623060CG1333
Марка, модель ТС	39623
Наименование (тип ТС)	СПЕЦИАЛЬНЫЙ, АСМП
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)	В
Год изготовления ТС	2006
Модель, № двигателя	УМЗ-421800 № 60401057
Шасси (рама) №	37410060486771
Кузов (кабина, прицеп) №	37410060208707
Цвет кузова(кабины, прицепа)	БЕЛАЯ НОЧЬ
Мощность двигателя, л. с. (кВт)	84 (61,8)
Рабочий объем двигателя, куб. см	2890
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Разрешенная максимальная масса, кг	2720
Масса без нагрузки, кг	1820
Организация- изготовитель ТС (страна)	ООО «Берегиня Люкс», РОССИЯ
Одобрение типа ТС №	E01438 от 01.09.05 выдано РОСС RU.MT20
Паспорт транспортного средства	73 КХ 596997 от 10.06.2006
Свидетельство о регистрации ТС	99 06 № 726894 от 21 декабря 2018 г.
Государственный регистрационный номер	B271BC21
Инвентарный №	050008
Особые отметки	ВЫДАН ПТС 73 КХ 596997 ВЗАМЕН 73 МВ 267771 п.3 Автомобиль скорой медицинской помощи п.1 VIN ОАО «УАЗ» ХТТ39625960465498 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС «НУЛЕВОЙ»

находящийся на балансе бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации. После осмотра автомобиля и технической документации было установлено следующее:

1. Пробег с начала эксплуатации составил 367136 км, подвергалось среднему ремонту 4 (четыре) раза, капитальный ремонт не проводился. Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 49578 км.
2. Наличие инструмента: отсутствует.
3. Общий процент износа транспортного средства: 100%.
4. Общее техническое состояние транспортного средства:

№ п/п	Наименование деталей, узлов и агрегатов	Количество деталей, узлов и агрегатов шт.)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
1	2	3	4	5	6
1.	Двигатель	1	в наличии	Глубокие задиры на рабочей поверхности блока цилиндров, разрушение поверхности рабочей во всех гильзах. Микротрещины в блоке двигателя.	нет
2.	Система смазки	1	в наличии	Разрушение масляного канала - отсутствие давления масла.	нет
3.	Система охлаждения	1	в наличии	Заклинивание водяного насоса, трещины в патрубках, отсутствие проходимости охлаждающей жидкости.	нет

4.	Система питания	1	в наличии	Сквозная коррозия в топливном баке, разрушение топливной магистрали. Заклинивание топливного насоса.	нет
5.	Сцепление	1	в наличии	Деформация и разрушение узла сцепления.	нет
6.	КПП и раздаточная коробка	1	в наличии	Полное разрушение вторичного вала, разрушение шестерни 1,2, 3 и 4 передачи. Разрушение механизма выбора передач.	нет
7.	Передний мост	1	в наличии	Гул в раздаточной коробке. Деформация корпуса переднего моста, вибрация и хруст при движении. Разрушение шлицевой части полуосей, трещина на корпусе тормозных барабанов, заклинивание ступичного подшипника.	нет
8.	Задний мост	1	в наличии	Разрушение зубьев главной пары заднего моста, разрушение шлицевой части полуосей и посадочных мест подшипников. Течь масла из под крышки главной пары.	нет
9.	Рулевое управление	1	в наличии	Разрушение зубьев червячного механизма рулевого управления, разрушение резьбового соединения рулевых пальцев.	нет
10.	Тормозная система	1	в наличии	Разрушение тормозных накладок и барабанов, передних и задних колес. Обрыв тормозных тросов. Заклинивание штока главного тормозного цилиндра.	нет
11.	Рессоры	4	в наличии	Разрушение основных и дополнительных листов задних рессор. Трещина на кронштейне крепления рессоры к раме.	нет
12.	Рама	1	в наличии	В результате коррозии и усталости металла образовались трещины в местах крепления к раме кузова и поперечных лонжеронов.	нет
13.	Кузов	1	в наличии	Сквозная коррозия кузова, дверей и колесных арок. Отслоение лакокрасочного покрытия.	нет
14.	Электрооборудование	1	в наличии	Разрушение корпуса задних фонарей, обрыв проводки, оплавление проводки в местах соединения с фонарями, оплавление изоляции обмотки генератора, отсутствие напряжения в сети.	нет
15.	Панель приборов	1	в наличии	Отсутствие напряжения, окисление контактов, коррозия на контактах микросхем.	нет
16.	Аккумулятор	1	в наличии	АКБ 6СТ-60 установлена в ноябре 2012 года. Из-за длительной эксплуатации произошло осыпание активной массы, в результате чего произошло замыкание пластин.	нет
17.	Фары в сборе с подфарниками	2	в наличии	Фары подверглись внутренней коррозии и окислению контактов из-за которой лампы не держатся в своих гнездах.	нет
18.	Задние фонари в сборе	2	в наличии	Задние фонари подверглись внутренней коррозии и окислению контактов из-за которой лампы не держатся в своих гнездах.	нет
19.	Сиденья	3	в наличии	Разрушение поролон сидений, разрушение материала обивки сидений, разрушение пружин пассажирского сиденья.	нет
20.	Стекла лобовые, боковые, задние	6	в наличии	Остекление автомобиля имеет трещины и сколы.	нет

5. Количество покрышек – 4 штуки, запасных – 1 штука (износ 100%). Размер 225/75 R16С, установлены с 2013 года, имеют наработку по пробегу 66456 км. Остаточная высота рисунка протектора менее 1,0 мм.

6. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Гладкова дом 2.

7. Балансовая стоимость: 323814,40 руб., остаточная стоимость: 0,00 руб.

Заключение: указанное в настоящем акте транспортное средство не пригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ А.А. Кириллов

Члены комиссии \_\_\_\_\_ А.В. Горшков

\_\_\_\_\_ П.К. Германов

\_\_\_\_\_ И.А. Осипова


\_\_\_\_\_ В.Н. Кокарев



Общие отметки

Адрес Чувшская Республика, г. Чебоксары, пр-т 9-й

Дата регистрации 01.10.2018



Дата, регистрация 21.12.2018

Выдано ПИВАА РЭД СМС ДА ОМВД РМ по г. Канду

Дата снятия с учета Подпись

73 КХ 596997

Общие отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Подпись прежнего собственника

М. П.

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия №

Дата регистрации

Выдано ПИВАА

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

© ППО Ганна, 2003 - 177300

Общие отметки

73 КХ 596997

1. Идентификационный номер (VIN) X8939623080CG1333

2. Марка, модель ТС 39623

3. Наименование (тип ТС) СПЕЦИАЛЬНЫЙ АСМП

4. Категория ТС (А, В, С, Д, прицепа) В

5. Год изготовления ТС 2006

6. Модель, № двигателя УМЗ-421800 № 60201057

7. Шасси (рама) № 3741080208771

8. Кузов (кабина, прицеп) № 3741080208707

9. Цвет кузова (кабина, прицепа) БЕЛАЯ НОЧЬ

10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 64(81,4)

11. Рабочий объем двигателя, куб. см 2390

12. Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ

13. Разрешенная максимальная масса, кг 2720

14. Масса без нагрузки, кг 1820

15. Организация - изготовитель ТС (страна) ООО "Бергман Локс" РОССИЯ

16. Одобренное типа ТС № Е01438 ОТ 01.09.05

выдано РОСС РИИП20

17. Страна ввоза ТС

18. Серия, № удостоверения, ПИВА

19. Таможенные отчисления

20. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС

ООО "Бергман Локс"

21. Адрес 423045, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе,

22. Наименование организации, выдавшей паспорт

ООО "Бергман Локс"

23. Адрес 423045, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе,

24. Дата выдачи паспорта 10.09.06

Подпись

М. П.

Подпись

А

И П




Адрес **603016, Нижегородская обл., Нижний Новгород, ул. Воденникова, д. 21**

Дата продажи (передачи) **10.06.06**  
Документ на право собственности

Особые отметки

Документ № **23-05-01-16.05.2006-Г**

Подпись продавца  
Свидетельство о регистрации ТС  
Дата регистрации  
Выдано ГИБДД



М. П. \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета \_\_\_\_\_  
М. П. \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

Особые отметки

Наименование (Ф. и. о.) собственника **Скорый Станислав Иванович**  
Подпись **Скорый Станислав Иванович**

Президентчет КРАСДИР  
Дата продажи (передачи) **14.06.06**  
Документ на право собственности

Вышеписанные **Корветы**  
Подпись прежнего собственника **Скорый Станислав Иванович**

Свидетельство о регистрации ТС  
Дата регистрации **01.08.2006**  
Выдано ГИБДД

Отметка о снятии с учета  
Дата снятия с учета \_\_\_\_\_  
М. П. \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_




Особые отметки

Дата продажи (передачи)  
Документ на право собственности

Подпись продавца

Свидетельство о регистрации ТС  
Дата регистрации  
Выдано ГИБДД



М. П. \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета \_\_\_\_\_  
М. П. \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

Особые отметки

Наименование (Ф. и. о.) собственника **Скорый Станислав Иванович**  
Подпись **Скорый Станислав Иванович**

Дата продажи (передачи) **10.06.06**  
Документ на право собственности

Свидетельство о регистрации ТС  
Дата регистрации **25.01.016**  
Выдано ГИБДД МВД по Чувашской Республике

Отметка о снятии с учета  
Дата снятия с учета \_\_\_\_\_  
М. П. \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

