





УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
БУ «Моргаушская ЦРБ»
Минздрава Чувашии
О.Ю. Попова
«13» апреля 2021г.



АКТ

ОСМОТРА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

с. Моргауши

«13» апреля 2021г.

На основании приказа № 71/1 от 01.02.2021г. комиссия в составе:
Председатель комиссии: заместитель главного врача – В.В. Толстов;
члены комиссии: заместитель главного бухгалтера – Г.П. Кузнецова; бухгалтер – О.В. Скиба; начальник хозяйственного отдела – А.В. Яковлев; главная медсестра – Э.И. Авилова произвели осмотр автотранспортного средства.

Автомобиль: ГАЗ-322174 АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ; инвентарный № 05153410166001; государственный регистрационный номер Х704ВР21; паспорт транспортного средства 52 МВ 048104; идентификационный номер (VIN) – VIN Х9632217460481190; марка, модель ТС – ГАЗ-322174; наименование (тип ТС) – АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ; категория ТС (А, В, С, D. Прицеп) – В; год изготовления ТС – 2006; модель, № двигателя - *40630А*63085763*; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 32217460255699; цвет кузова (кабины, прицепа) – ГОСТ Р50574*02; мощность двигателя, л.с (кВт) – 72,2 кВт; рабочий объем двигателя, куб. см – 2285; тип двигателя – БЕНЗИНОВЫЙ; экологический класс – НУЛЕВОЙ; разрешенная максимальная масса, кг – 3570; масса без нагрузки, кг – 2870; организация - изготовитель ТС (страна) – ООО «Автомобильный завод ГАЗ» РОССИЯ находящийся на балансе БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии в неисправном состоянии, а именно:

Наименование агрегатов и деталей	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)	Наличие (да/нет)	Кол-во, шт.
Резина и диски	Резина находится в неудовлетворительном состоянии, износ протектора 70%. Диски - при визуальном осмотре выявлены задиры, коррозия.	нет	да	4
Двигатель	Находится в неудовлетворительном состоянии, повышенный расход масла, и топлива, течь масла посторонний шум при работе, износ поршневой группы, распределительного вала, коленчатого вала. Головка блока цилиндров – необходима замена впускных и выпускных клапанов в сборе.	нет	да	1
Сцепление	Требуется замена диска сцепления, ведомого диска, корзины сцепления, шестерни маховика изношены.	нет	да	1

Система охлаждения	Радиатор охлаждения имеет следы подтеков охлаждающей жидкости. Необходима замена патрубков системы охлаждения, помпы системы охлаждения, термостата.	нет	да	1
Система питания	Необходима замена топливного фильтра, трубок подачи топлива.	нет	да	1
Система смазки	Низкое давление. Износ шестерен масляного насоса.	нет	да	1
Коробка передач	Повышенный шум в механической коробке переключения передач (МКПП) при движении, рывки при переключении передач. Самопроизвольное выключение передач, шестерни и синхронизаторы изношены, следы подтеков масла. Необходима замена.	нет	да	1
Передняя подвеска	Передняя подвеска – необходима замена шаровых опор, рулевых тяг, резинотехнических изделий, нижних и верхних рычагов, ступиц в сборе с подшипниками, амортизаторов, пружин. Визуальным осмотром обнаружены следы течи масла на передних амортизаторах.	нет	да	1
Задний мост	Повышенный шум редуктора заднего моста, визуально наблюдается течь масла износ шестерен дифференциала – необходима замена заднего моста в сборе. Вибрация при движении – необходима замена кардана заднего моста.	нет	да	1
Система выпуска газов	Множественные очаги коррозионного разрушения – необходима замена.	нет	да	1
Рессоры	Передние рессоры – предельный прогиб - необходима замена. Задние рессоры - предельный прогиб, износ втулок – необходима замена.	нет	да	4
Рулевое управление	Повышенный люфт рулевого колеса, износ рулевых тяг, рулевого механизма – необходима замена.	нет	да	1
Тормозная система	Необходима замена тормозных накладок, тормозных дисков, колодок, тормозных барабанов, шлангов, механизма стояночного тормоза, главного тормозного цилиндра, рабочих цилиндров, тормозных трубок.	нет	да	1
Кузов	Капот - повреждение в виде коррозии. Панели облицовки передка – повреждения царапин, потертостей образование коррозии. Дверь правая, левая – множественные царапины, потертости, образование коррозии на наружной и внутренней части, сколы краски на торце дверей. нарушение ЛКП в виде царапин потертостей сквозная коррозия.	нет	да	1

Рама	Множественные очаги коррозионного разрушения - необходима замена.	нет	да	1
Электрооборудование	Находится в неудовлетворительном состоянии, окисление контактов, потеря эластичности изоляции проводов, окисление контактов монтажного блока, выход из строя, стартера.	нет	да	1
Контрольный щиток приборов	Находится в удовлетворительном состоянии. Отсутствует датчик температуры охлаждающей жидкости ДВС.	нет	да	1
Аккумулятор	Срок эксплуатации истек, необходима замена	нет	да	1
Карбюратор	Перелив топлива, нарушение герметичности в местах соединения. Необходима замена.	нет	да	1
Бензонасос	Бензонасос – нарушение герметичности, необходима замена.	нет	да	1
Фары в сборе	Блок фара левая, правая - помутнение зеркального элемента, попадание влаги на отражатель фары. Зеркальность отсутствует.	нет	да	2
Задний фонарь в сборе	Помутнение рассеивателя задних фонарей.	нет	да	2
Защитные элементы кузова	Бампер передний – повреждение в виде царапин, потертостей трещина в левой части. Бампер задний - нарушение ЛКП в виде множественных царапин и потертостей, коррозии.	нет	да	2
Сиденья и спинка	Передние сиденья – потертости. Задние сиденья - потертости.	нет	да	4
Обивка салона	Множественные потертости.	нет	да	1
Стекла ветровые, боковые и задние	Визуально наблюдаются царапины, трещины, матовость на ветровом стекле. Царапины потертости, матовость на стеклах боковых панелей салона. Необходима замена ветрового стекла.	нет	да	6

1. Транспортное средство 2006 года выпуска, с начала эксплуатации отработало 429234 км. моточасов, подвергалось среднему ремонту 2 раза.
2. Общий процент износа - 100%.
3. Общее техническое состояние транспортного средства:
количество покрышек - 4, запасных - нет.
4. Паспорт технического средства: 52 МВ 048104
5. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Б.Сундырь, ул. Ленина, д. 85
6. Балансовая стоимость – 383458,80 рублей, остаточная стоимость - 0,00 руб.

Техническое заключение:

- Автомобиль является непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии:

Заместитель главного врача



В.В.Толстов


Члены комиссии:

Заместитель главного бухгалтера



Г.П.Кузнецова

Бухгалтер




О.В.Скиба

Начальник хозяйственного отдела




А.В.Яковлев

Главная медицинская сестра



Э.И.Авилова



Общие отметки

Адрес: Чувашская Республика, р.п. Новочебоксарск, с. Мартауши, ул. Чапаева, д.ш. 52
Дата продажи (передачи) _____
Документ на право собственности: Паспорт транспортного средства № 048104

Подпись прежнего собственника М. П. _____

Свидетельство о регистрации ТС № 05.10.2016
Регистрационный знак: 52 MB 048104

Дата регистрации: 05.10.2016
Выдано ГИБДД МВД по Чувашской Республике, р.п. Ч 7

Обметка о снятии с учета
Дата снятия с учета _____
М. П. _____

Подпись _____

Наименование (ф. и. о.) собственника _____

Адрес _____

Дата продажи (передачи) _____
Документ на право собственности _____

Подпись прежнего собственника М. П. _____
Подпись настоящего собственника М. П. _____

Свидетельство о регистрации ТС серия _____ № _____


Регистрационный знак _____
Дата регистрации _____
Выдано ГИБДД _____

М. П. _____

Обметка о снятии с учета
Дата снятия с учета _____
М. П. _____

Подпись _____

Общие отметки
Экологический класс: _____
Нулевой



0519410165004
Б-СуперНРБ
713-322174

52 MB 048104

X700131

1. Идентификационный номер (VIN) X96322217460481190

2. Марка, модель ТС АВТОМБИЛЬ СКОРА ГАЗ-322174

3. Наименование (тип ТС) в МЕДИЦИНСКОМ ПОМОЩИ В

4. Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В 2006

5. Год изготовления ТС *40630A463085763*

6. Модель, № двигателя отсутствует

7. Шасси (рама) № 32217460255699

8. Кузов (кабина, прицеп) № ГДСТ Р50574ЖС

9. Цвет кузова (кабина, прицепа) 72,2 КВТ

10. Мощность двигателя, л.с. (кВт) 2285

11. Рабочий объем двигателя, куб. см БЕНЗИНОВЫЙ

12. Тип двигателя 3570

13. Разрешенная максимальная масса, кг 2870

14. Масса без нагрузки, кг

15. Организация-изготовитель ТС (серия) ООО "Автомобильный завод ГАЗ" РОССИЯ

16. Одобренные типом №2.Е04302Н2 от 01.02.2004 выдано ОС "САПР-ФОНД"

17. Страна ввоза ТС

18. Серия, № удостоверения, ГИД

19. Дополнительные ограничения

20. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС

21. Адрес изготовителя транспортного средства: АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ГАЗ 603004, Нижегородская обл. г. Нижний Новгород, пр. Ильича, дом 1


22. Адрес изготовителя транспортного средства: ООО "Автомобильный завод ГАЗ" РОССИЯ г. Нижний Новгород, пр. И

23. Адрес ввоза транспортного средства: 17.06.06

24. М. П. _____

Подпись _____





Адрес: Россия, 429530, Чувашская - Чувашья Р.Н., с. Моргаушкин ул. Чапаева, 17, 07.06

Дата продажи (передачи) _____
 Документ на право собственности _____
 АСЧЕТ 52М0002980



Подпись прежнего собственника _____
 М. П. _____

Подпись настоящего собственника _____
 М. П. _____

Свидетельство о регистрации ТС № 037 533

Дата регистрации _____
 Выдано ГИБДД _____



Дата снятия с учета _____
 Подпись _____

СЧЕТО С УЧЕТА
 для отчуждения
 Ред. Электрон. Учетки
 Будин Трап
 Действителен до _____

Наименование (ф. и. о.) собственника _____

Адрес _____

Дата продажи (передачи) _____

Документ на право собственности _____

Подпись прежнего собственника _____
 М. П. _____

М. П. _____

Свидетельство о регистрации ТС № _____

Серия _____

Регистрационный знак _____

Дата регистрации _____

Выдано ГИБДД _____

М. П. _____

Подпись _____

Отметка о снятии с учета _____

М. П. _____

Подпись _____

Особые отметки

Дата продажи (передачи) _____
 Документ на право собственности _____

Подпись прежнего собственника _____
 М. П. _____

Подпись настоящего собственника _____
 М. П. _____

Свидетельство о регистрации ТС № _____

Регистрационный знак _____

Дата регистрации _____

Выдано ГИБДД _____

М. П. _____

Подпись _____

Отметка о снятии с учета _____

М. П. _____

Подпись _____

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника _____

Адрес _____

Дата продажи (передачи) _____

Документ на право собственности _____

Подпись прежнего собственника _____
 М. П. _____

М. П. _____

Свидетельство о регистрации ТС № _____

Серия _____

Регистрационный знак _____

Дата регистрации _____

Выдано ГИБДД _____


М. П. _____

Подпись _____

Отметка о снятии с учета _____

М. П. _____

Подпись _____



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
СЕРТИФИКАТ ДИММАТРИСУЛАТОН

Регистрационный знак У704БР21

Идентификационный номер (VIN)
У9632217460481190

Марка, модель ЕАЗ 322174

Тип ТС Специализированный санитарный

Категория ТС (АВСD, прицеи) В

Год выпуска ТС 2004

Шасси (рама) № ПТСУТТВУЕТ

Кузов (кабина, прицеп) №
32217460253699

Цвет БЕЛЫЙ 72.2/98.2

Мощность двигателя кВт/л.с. НЕ УСТАНОВЛЕНО

Экологический класс

Паспорт ТС серия 52 МВ № 048104

Разрешенная шах масса, кг 3500


Масса без нагрузки, кг 2870

21 46 № 965172

21 46 № 965172

Собственник (владелец)

БУ "ПРОГРЕШКАЯ ИРБ"
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ТОРГ.
КОМПАНИЯ ЧУВАШНИИ



Республика, край, область
Чувашская Республика

Район д-н Торгаушский

Нас. пункт с Торгауши

Улица ул Чапаева

Дом 52 корпус. кв.


Особые отметки

ТИП ТЕ АМ КРОМКА РЕАДРО
КМ ЧЕТО РЕАДРО
№ 001 ЕН ГДЕУ 850574802

Код подразделения ГИБДД

21 46 № 965172 2016 г.

Иванов Иван



1197081