







УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

БУ «Моргаушская ЦРБ»

Минздрава Чувашии

О.Ю.Попова

«24» марта 2021г.

АКТ

ОСМОТРА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

с. Моргауши

«24» марта 2021г.

На основании приказа № 71/1 от 01.02.2021г. комиссия в составе:

Председатель комиссии: заместитель главного врача – В.В.Толстов;

члены комиссии: заместитель главного бухгалтера – Г.П. Кузнецова; бухгалтер – О.В. Скиба; начальник хозяйственного отдела – А.В. Яковлев; главная медсестра – Э.И. Авилова

произвели осмотр автотранспортного средства.

Автомобиль: УАЗ-31519 ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ А/М; инвентарный № 351534101200001; государственный регистрационный номер В256ЕУ21; паспорт транспортного средства 73 ЕТ 030277; идентификационный номер (VIN) – ХТТ315190У0021306; марка, модель ТС – УАЗ-31519; наименование (тип ТС) – ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ А/М; категория ТС (А, В, С, D. Прицеп) – В; год изготовления ТС – 2000; модель, № двигателя - УМЗ-42180А N Y0505987; шасси (рама) № Y0021305; кузов (прицеп) № Y0021306; цвет кузова (кабины) – БЕЛАЯ НОЧЬ; мощность двигателя, л.с (кВт) – 84 (61,8); рабочий объем двигателя, куб. см – 2890; тип двигателя – БЕНЗИНОВЫЙ; разрешенная максимальная масса, кг – 2500; масса без нагрузки, кг – 1750; организация - изготовитель ТС (страна) – РОССИЯ, АООТ УАЗ находящийся на балансе БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии в неисправном состоянии, а именно:

№ п/п	Наименование агрегатов и деталей	Техническое состояние	Кол-во	Наличие (да/нет)	Возм. Дальн. Исп-ния (да/нет)
1	Двигатель	Большой расход и течь масла. Засорился и закупорился гибкий шланг. Недостаточная герметичность впускных и выпускных клапанов.	1	да	нет
2	Сцепление	Заедание вилки выключения сцепления. Износ рабочей поверхности маховика. Попадания воздуха в гидравлическую систему сцепления. Разрушены детали ведомого диска, ослабление диафрагменной пружины.	1	да	нет
3	Система охлаждения	Радиатор охлаждения имеет следы подтеков охлаждающей жидкости. Необходима замена патрубков системы охлаждения, помпы системы охлаждения, термостата.	1	да	нет
4	Система питания	Нарушены контактные соединения, обрывы. Неисправны приборы системы зажигания. Необходима замена топливного фильтра, трубок подачи топлива.	1	да	нет
5	Коробка передач	Утечка масла из коробки передач. Износ подшипников и шестерни. Повышенный шум в механической коробке переключения передач (МКПП) при движении, рывки при переключении передач. Невозможность включения какой-либо передачи или всех передач. Самопроизвольное выключение передач, шестерни и синхронизаторы изношены.	1	да	нет

6	Передний мост	Износ подшипников дифференциала и поворотного кулака. Износ сальника корпуса внутреннего шарнира. Ослабление крепления крышки подшипников корпусов внутренних шарниров и крышек картера, повреждение уплотнительных прокладок.	1	да	нет
7	Задний мост	Износ или разрушение подшипника заднего колеса, дифференциала. Износ сферической поверхности и торцовых поверхностей внутри коробки дифференциала	1	да	нет
8	Система смазки	Заедание редукционного клапана. Нет подачи масла из-за неисправности масляного насоса и износа шестерен.	4	да	нет
9	Рессоры	Деформация рессоры, не симметричные и выпрямились. Передние рессоры – предельный прогиб - необходима замена. Задние рессоры - предельный прогиб, износ втулок – необходима замена	4	да	нет
10	Рулевое управление	Увеличенный свободный ход рулевого колеса. Тугое вращение рулевого колеса и заедание в рулевом механизме. Стуки в рулевом управлении. Течь смазки картера из рулевого механизма. Износ рулевого механизма.	1	да	нет
11	Тормозная система	Заедание поршня рабочего цилиндра. Утечка тормозной жидкости в рабочем цилиндре. Заедание поршня главного цилиндра. Повреждение и засорение шлангов, трубопроводов. Подсос воздуха в системе вследствие ослабления крепления. Износ цилиндров и тормозного вакуума.	4	да	нет
12	Крылья и подножки	Многочисленные коррозионные разрушения	4	да	нет
13	Кабина	Многочисленные коррозионные разрушения, вспучивание покрытия, его шелушение в местах протекания коррозии автомобиля.	1	да	нет
14	Кузов	Многочисленная коррозия по всему периметру кузова. Образование сквозных отверстий в кузове автомобиля. Потеря жесткости порогов и стоек.	1	да	нет
15	Аккумулятор	Сильное окисление полусных клемм аккумулятора. Не заряжается, истек срок эксплуатации.	1	да	нет
16	Карбюратор	Засорен топливный и воздушный жиклеры холостого хода. Износ жиклеров.	1	да	нет
17	Электрооборудование	Находится в неудовлетворительном состоянии, окисление контактов, потеря эластичности изоляции проводов, окисление контактов монтажного блока, выход из строя, стартера.	1	да	нет
18	Фары в сборе	Заржавевшие корпуса, имеются трещины на стеклах.	2	да	нет
19	Сиденья и спинка	Передние сиденья – потертости. Задние сиденья - потертости.	4	да	нет
20	Обивка салона	Множественные потертости.	1	да	нет

21	Стекла ветровые, боковые и задние	Визуально наблюдаются царапины, трещины, матовость на ветровом стекле. Царапины потертости, матовость на стеклах боковых панелей салона. Необходима замена ветрового стекла.	6	да	нет
----	-----------------------------------	--	---	----	-----


1. Транспортное средство 2000 года выпуска, с начала эксплуатации отработало 228486 км. моточасов, подвергалось среднему ремонту 3 раза.
2. Общий процент износа - 100%.
3. Общее техническое состояние транспортного средства:  
количество покрышек 4, запасных - нет.
4. Паспорт технического средства: 73 ЕТ 030277
5. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Чапаева, д. 52
6. Балансовая стоимость – 285000,00 рублей, остаточная стоимость - 0,00 руб.

Техническое заключение:

- Автомобиль является непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии:

Заместитель главного врача

 \_\_\_\_\_ В.В.Толстов

Члены комиссии:

Заместитель главного бухгалтера

 \_\_\_\_\_ Г.П.Кузнецова


Бухгалтер

 \_\_\_\_\_ О.В.Скиба

Начальник хозяйственного отдела

 \_\_\_\_\_ А.В.Яковлев

Главная медицинская сестра

 \_\_\_\_\_ Э.И.Авилова

Общие отметки



Наименование (ф. и. о.) собственника  
БУ ПОРТУГАЛЬСКИЙ ЦЕБ° МИНДРАВА ЧУВАШИИ

Адрес Чувашская Республика, Д-н Мордовский, с/п

Дата продажи (передачи) 03.04.2011

Документы на право собственности  
Паспорт транспортного средства

Подпись прежнего  
собственника

М.П.

Подпись настоящего  
собственника

М.П.

Свидетельство о регистрации ТС  
№ 565140

Регистрационный знак 21 серия

Дата регистрации 03.04.2011

Выдано ГИБДД РТ/И 7

М.П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М.П.

Подпись

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документы на право собственности

Подпись прежнего  
собственника

М.П.

Подпись настоящего  
собственника

М.П.

Свидетельство о регистрации ТС

Регистрационный знак

Дата регистрации


Выдано ГИБДД

М.П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета



ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

73 ЕТ 030277



Общие отметки

1. Идентификационный номер (VIN) УТТ315130УВ021306

2. Марка, модель ТС ВАЗ-31519

3. Наименование (тип ТС) АРГОДАСАМИНСКИЙ А/П

4. Категория ТС (А, В, С, Д, М, Р) В

5. Год изготовления ТС 2000

6. Модель, № двигателя УПС-42180А N У05033937

7. Шасси (рама) № У0021305

8. Кузов (прицеп) № У0021306

9. Цвет кузова (кабина) БЕЛАЯ НОЧЬ

10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 84(61,8)

11. Рабочий объем двигателя, куб. см 2000

12. Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ

13. Разрешенная максимальная масса, кг 2500

14. Масса без нагрузки, кг 1150

15. Организация-изготовитель ТС (страна) РОССИЯ, АЗЕРИКАЗ

16. Одобрение типа ТС № 202385 от 17.12.1999

17. Страна вывоза ТС

18. Серия, № удостоверения, ПТР

19. Дополнительные обозначения

20. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС ГИГА СЕНТРАЛ

21. Адрес Т. УЛЬЯНОВСКИЙ УЛ. КОЗЬМИНОВА 50

22. Наименование организации, выдавшей паспорт АЗЕРИКАЗ

23. Адрес АЗЕРИКАЗ Т. УЛЬЯНОВСКИЙ

24. Дата выдачи паспорта 03.04.2011

М.П.

Подпись



Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника

Дарен

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации

серия

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись



Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника

Дарен

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации

серия

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.


Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись



Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника

Дарен

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

М. П.

Подпись настоящего собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки

Наименование (Ф. И. О.) собственника

Дарен

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

М. П.

Подпись настоящего собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.



Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.


Подпись



21 46 № 965140

Собственник (владелец)

ИП "МОРГАУШКА ЛФЕ"  
Ильдарова Чувашия



Республика, край, область

Чувашская Республика

Район р-н Моргаушский

Нас. пункт с. Идргауш

Улица ул. Чаваша


Дом 50 корт. кв.

Особые отметки

ГРЯЗНОСАДОВСКИЙ

Код подразделения ГИБДД

21-46 № 965140-161



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС  
СЕРТИФИКАТ ДИМПАГРИБУЛАТОН

Регистрационный знак 9256EY21  
Идентификационный номер (VIN)  
X1T315190V0021305

Марка, модель 109 31519

Тип ТС Легковой прочее

Категория ТС (АВСD, прицеп)

Год выпуска ТС 2000

Шасси (рама) № V0021305

Кузов (кабина, прицеп) № V0021305

Цвет БЕЛЫЙ

Мощность двигателя, кВт/л. с. 62/84

Экологический класс НЕ УСТАНОВЛЕНО

Паспорт ТС серия 73-ETN № 030277

Разрешенная max масса, кг 2500

Масса без нагрузки, кг 1750

21 46 № 965140

*Received*  
*Starbus*  
*from*



*Ильдарова*