





Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника

м. п.

Подпись настоящего
собственника

м. п.

Свидетельство о регистрации ТС

серия

№

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

м. п.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

м. п.

Подпись

73 МА 166223

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника

м. п.

Подпись настоящего
собственника

м. п.

Свидетельство о регистрации ТС

серия

№

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

м. п.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

м. п.

Подпись

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



особые отметки

73 МА 166223

Особые отметки

Выдан ПТС
73 МА 166223

ВЗАМЕН
73 МЕ 391895

п. 3 Автомобиль
скорой медицинской
помощи

п.1 VIN ОАО "УАЗ"

ХТТ39625260408

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

КЛАСС

"НУЛЕВОЙ"

автомобиль

классификация

автомобиль

классификация

автомобиль

классификация

автомобиль

классификация

автомобиль

классификация

автомобиль

классификация

автомобиль

классификация

автомобиль

классификация

автомобиль

классификация

автомобиль

классификация

автомобиль

классификация

автомобиль

классификация

автомобиль

классификация

1. Идентификационный номер (VIN) X8939623060CG1377

2. Марка, модель ТС 39623

3. Наименование (тип ТС) СПЕЦИАЛЬНЫЙ, АСМП

4. Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В

5. Год изготовления ТС 2006

6. Модель, № двигателя ЗМЗ-402101, № 60031485

7. Шасси (рама) № 37410060476618

8. Кузов (кабина, прицеп) № 37410060202455

9. Цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛАЯ НОЧЬ

10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 74(54,4)

11. Номинальный объем двигателя, куб. см 2445

12. Двигатель БЕНЗИНОВЫЙ

13. Установленная максимальная масса, кг 2740

14. Масса без нагрузки, кг 1840

15. Организация — изготовитель ТС (страна)

ООО "Берегиня Люкс" РОССИЯ

16. Оборудование типа ТС № Е01438 от 01.09.05

выдано РОСС RU.MT20

17. Страна ввоза ТС

18. Серия, № удостоверения, ГТД

19. Таможенные ограничения

20. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС

ООО "Берегиня Люкс"

21. Адрес 122045, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе,

д. 24

22. Орган исполнительной власти, выдавшей паспорт


ООО "Берегиня Люкс"

23. Адрес 122045, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе,

д. 24

24. Дата выдачи паспорта 10.06.06

Подпись



21 41 № 872431

СОБСТВЕННИК (владелец)

БУ КОЗЛОВСКАЯ ИРЕ ИИ
ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА
С/ОУИНОГРАДОВА ИИЗДРАВА
С/ОУАШИЛ

Республика, край, область

Чувашская Республика

Район р-н Козловский

Нас. пункт г Козловка

Улица ул Виноградова

Дом 2 корп. кв.

Особые отметки



Код подразделения

17 20 16 г.

21 41 № 872431

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС

CERTIFICATE D'IMMATRICULATION

Регистрационный знак E216BE21

Идентификационный номер (VIN)
X8939623060E1377

Марка, модель УАЗ 39623
УАЗ 39623

Тип ТС Специализированный санитарный

Категория ТС (АВСD, прицеп) В

Год выпуска ТС 2006

Шасси (рама) № 3741006047651В

Кузов (кабина, прицеп) №
37410060202455

Цвет БЕЛАЯ НОЧЬ

54/74

Мощность двигателя, кВт/л. с.

Экологический класс ЕУЛЕВ04

Паспорт ТС серия 73 МА № 166223

Разрешенная max масса, кг 2740

Масса без нагрузки, кг 1840

21 41 № 872431



Копия выдана

Дата 15.06.2021

подпись



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
БУ "Козловская ЦРБ
им. И.Е.Виноградова"
Минздрава Чувашии

Михеева С.В.

" 15 " 06 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

город Козловка

" 15 " 06 2021 года

На основании приказа от " 27 " января 2020 г. № 23 комиссия в составе:

- председатель комиссии: главный бухгалтер - Жорова Е.Г.
 члены комиссии: ведущий бухгалтер - Силова Л.А.
 ведущий бухгалтер - Силова Т.В.
 заведующий хозяйством - Забраева О.А.
 главная медицинская сестра - Гаврилова Т.И.

произвела осмотр транспортного средства автомобиль специальный, АСМП 39623 :

Идентификационный номер (VIN)	X8939623060CG1377
Марка, модель ТС	39623
Наименование (тип ТС)	специальный, АСМП
Категория ТС (А,В,С,Д, прицеп)	В
Год изготовления ТС	2006
Модель, № двигателя	3МЗ-4021OL №50031465
Шасси (рама) №	37410060476518
Кузов (кабина, прицеп) №	37410060202455
Цвет кузова (кабины, прицепа)	белая ночь
Мощность двигателя, л.с.(кВт)	74 (54,4)
Рабочий объем двигателя, куб.см	2445
Тип двигателя	Бензиновый
Разрешенная максимальная масса, кг	2740
Масса без нагрузки, кг	1840
Организация-изготовитель ТС (страна)	ООО "Берегиня Люкс" Россия
Регистрационный знак	Е 216 ВС 21

находящийся на балансе БУ "Козловская ЦРБ им. И.Е. Виноградова" Минздрава Чувашии, на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации. После осмотра автомобиля и технической документации было установлено следующее:

- 1.Пробег с начала эксплуатации составил 224575 км, подвергалось среднему ремонту 6 (шесть) раз, капитальному ремонту 1 раз. Со времени капитального ремонта отработало 23642 км.
- 2.Наличие инструмента: отсутствует.
3. Общий процент износа транспортного средства: 100%
4. Общее техническое состояние транспортного средства автомобиль специальный, АСМП 39623:

№ п/п	Наименование деталей, узлов и агрегатов	Количество деталей, узлов и агрегатов (шт)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
1	2	3	4	5	6
1	Двигатель	1	в наличии	Трещины в 2 и 4 цилиндрах блока двигателя, разрушение рабочей поверхности коленчатого вала.	нет
2	Система смазки	1	в наличии	Разрушение масляного насоса, трещины внутренней перегородки	нет
3	Система охлаждения	1	в наличии	Разрушение помпы, деформация трубок радиатора, утечка охлаждающей жидкости.	нет
4	Система питания	1	в наличии	Сквозная коррозия на баке, разрушение внутренних элементов топливного насоса	нет
5	Сцепление	1	в наличии	Разломы и трещины на корзине и диске сцепления	нет

6	КПП и раздаточная коробка	1	в наличии	Трещины на корпусе КПП. Разрушение зубьев шестерен первичного и промежуточного валов КПП. Деформация посадочных мест подшипников.	нет
7	Передний мост	1	в наличии	Разрушение зубьев шестерен переднего моста. Деформация посадочных мест подшипника ступицы.	нет
8	Задний мост	1	в наличии	Разрушение зубьев шестерен заднего моста. Деформация корпуса заднего моста	нет
9	Рулевое управление	1	в наличии	Люфт в рулевой колонке, трещина на корпусе рулевой рейки.	нет
10	Тормозная система	1	в наличии	Деформация передних и задних колес. Разрушение главного тормозного цилиндра, течь тормозной жидкости.	нет
11	Рессоры	4	в наличии	Деформация передних и задних рессор, кронштейна.	нет
12	Рама	1	в наличии	Трещины в местах крепления к раме кузова и поперечных лонжеронов.	нет
13	Кузов	1	в наличии	Сквозная коррозия кузова, дверей. Отслоение лакокрасочного покрытия.	нет
14	Электрооборудование	1	в наличии	Разрушение изоляции электропроводки, оплавление проводки.	нет
15	Панель приборов	1	в наличии	Оплавление и окисление контактов микросхем и соединений.	нет
16	Аккумулятор	1	в наличии	Замыкание пластин в результате осыпания свинцовых пластин.	нет
17	Фары в сборе с подфарниками	2	в наличии	Коррозия и окисление контактов фар, разрушение гнезда лампы.	нет
18	Задние фонари в сборе	2	в наличии	Окисление платы контактов фонарей, обрыв проводки, оплавление контактов.	нет
19	Сиденья	5	в наличии	Разрушение обивки и поролона сидений.	нет
20	Стекла лобовые, боковые, задние	9	в наличии	Трещины на лобовом стекле, разрушение уплотнителей боковых окон	нет

5. Количество покрышек – 4 штуки (износ 100%) , запасных –нет. Остаточная высота рисунка протектора менее 1,00 мм.

6. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, г.Козловка, ул.Виноградова, 2.

7. Балансовая стоимость: 317587,20 руб., остаточная стоимость: 0,00 руб.

Заключение: указанное в настоящем акте транспортное средство не пригодно для дальнейшего использования по целевому назначению, вследствие полной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии: _____ Жорова Е.Г.
 члены комиссии: _____ Силова Л.А.
 _____ Силова Т.В.
 _____ Забраева О.А.
 _____ Гаврилова Т.И.