

Фотоматериалы визуального осмотра от 21.06.2021 г.



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



«Утверждаю»
 Директор КУ ЧР «Дирекция по
 охране животного мира и ООПТ»
 Минприроды Чувашии
 С.С. Николаев
 2021 г.

А К Т
технического состояния снегохода

г. Чебоксары «08» июня 2021 г.

Нами, комиссией, созданной Приказом от 15.08.2019 г. № 24 в составе: Исакова Г.Н. – заместителя директора, Богатновой Н.В. – главного бухгалтера, Горшкова К.Я. – главного инспектора, Орешниковой Н.А.- главного инспектора, Тимофеева В.Ф. - главного инспектора, произведен осмотр транспортного средства: Снегоход «Буран» СБ640А, паспорт самоходной машины ВА 670486, год выпуска -2002 заводской № машины (рамы) 22090624 (2090107), двигатель № M02.3.3115, коробка передач № Отсутствует, основной ведущий мост (мосты) № Отсутствует, цвет Белый, вид движителя гусеничный, мощность двигателя кВт (л. с.) 25,0 (34), конструкционная масса, кг -285, максимальная конструктивная скорость, км/ч 55, габаритные размеры, мм 2695x900x1320, предприятие-изготовитель ОАО «НПО «САТУРН», сертификат соответствия № РОССТУ.АЯ 04.В09231 от 01.10.02, выдан ОС «Проммаш» РОСС RU.0001.11АЯ04 государственный регистрационный номер 21 УР 1187, находящегося на балансе КУ ЧР «Дирекция по охране животного мира и ООПТ» Минприроды Чувашии

1. Транспортное средство 2002 года изготовления, с начала эксплуатации отработало 10020 км, подвергался среднему ремонту 2 раза, капитальному ремонту 1 раз. Инвентарный № 1101340042.
2. Наличие инструмента – отсут.
3. Общий процент износа транспортного средства – 99 %
4. Транспортное средство относится к самоходным гусеничным т/с
5. Общее техническое состояние транспортного средства:

Наименование агрегатов и деталей	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Двигатель	В наличии	Повышенный расход топлива и моторного масла (износ поршневой группы). Посторонний стук, неустойчивая работа, износ центробежных грузов вариатора, износ шеек коленвала и подшипников скольжения.	Нет
Система питания	В наличии	Нарушение герметичности изломы диафрагмы, трещины шлангов бензонасоса, сквозные трещины в пластике бензобака, износ в связи с длительной эксплуатацией	Нет
Рама (кузов)	В наличии	Коррозийное разрушение металла, заклёпочных соединений креплений основных узлов, трещины агрегатов в результате старения техники. Излом пластика капота в связи с низкой температурой, сильной	Нет

		вибрацией.	
Рулевое управление	В наличии	Люфт руля более 25 % , неисправен рулевой демпфер, износ шарового наконечника рулевого механизма, истирание вкладышей рулевой штанги	Нет
Электрооборудование	В наличии	Обрыв проводов катушек в результате длительной эксплуатации контакты коррозированы, растрескивание изоляции проводов	Нет
Ходовая часть (двигатель)	В наличии	Катки – износ втулок, осей, подшипников, рабочей поверхности ролика в результате износа техники. Звёздочки ведущие – износ болтовых отверстий для крепления, зубьев, износ рабочей поверхности Гусеницы – износ гусеничной ленты, в результате длительной эксплуатации. Износ пружин на катках.	Нет
Тормозная система	В наличии	Излом, разрушение изоляции, коррозия троса тормозной системы, износ накладок 100%, тормозной суппорт заклинило	Нет
Лыжа и подвеска лыжи	В наличии	Рулевая лыжа – износ рессоры, фиксирующих пальцев рессоры, направляющей поверхности лыжи, шплинтов.	Нет
Система освещения	В наличии	Рассеиватели фар и фонарей потрескались, рефлектор (отражатель) фар и фонарей выгорел, корродировали	Нет
Сиденья и спинка	В наличии	Обивка сиденья и наполнитель разрушены, каркас сиденья имеет трещины	Нет
Ветровое стекло	Отсутствует	Отсутствует	Нет

6. Паспорт транспортного средства ВА 670486.
7. Местонахождение объекта КУ ЧР "Дирекция по охране животного мира и ООПТ" Минприроды Чувашии, г. Чебоксары, пр. Мира, д.90, корпус 2.
8. Балансовая стоимость снегохода – 82213,92 руб.
9. Остаточная стоимость снегохода – 0 руб.
10. Продажная стоимость снегохода –
Техническая причина списания: имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств (физического и морального износа).

Председатель комиссии: _____ Г.Н. Исаков

Члены комиссии: _____ Н.В. Богатнова

_____ К.Я. Горшков

_____ Н.А. Орешникова

_____ В.Ф. Тимофеев